



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Dansk
søulykkesstatistik
for 1988

Søfartsstyrelsen
November 1989

ISBN 87-7454-183-8

ISSN 0109-1018

S-889

SCANTRYK, KØBENHAVN

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Introduktion	5
Udvikling 1979-1988	6
Søulykkernes art	9
Søulykkernes årsag	11
Søulykkerne fordelt efter farvand og art	16
Ulykkestilfælde	19
Forkortelser	24
Enkeltsøulykker 1988, handelsskibe, 20-499 BRT/BT	25
Enkeltsøulykker 1988, handelsskibe, 500 BRT/BT og derover	33
Enkeltsøulykker 1988, fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover	37
”Mangelfuld udkig”	49
”Mangelfuld navigering”	50
Brand p.g.a. udflydende olie på varmt maskineri	51

INTRODUKTION

Behandling af sager vedrørende søulykker og ulykkestilfælde til søs varetages af Søfartsstyrelsen.

En *søulykke* er i denne forbindelse en hændelse, hvor et skib er involveret i grundstødning, kollision, påsejling, kæntring, forlis, brand, eksplosion, lækage, maskinhavari eller andet havari.

Et *ulykkestilfælde* er i denne forbindelse en hændelse, hvor der i forbindelse med et skibs drift er sket tab af menneskeliv eller betydelig skade på nogen person, som befandt sig ombord for at følge med skibet.

Formålet med Søfartsstyrelsens sagsbehandling er:

- at** klarlægge, hvad der er sket,
- at** klarlægge, hvordan det er sket,
- at** finde årsagen til, hvorfor det er sket,
- at** konstatere, hvad der evt. kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser, herunder om der er behov for ændring af eksisterende regler eller evt. udstede nye regler, samt om der er grundlag for udsendelse af "advarsler",
- at** konstatere, om der er sket overtrædelse af søfartslovgivningen,
- at** indsamle materiale til den årlige søulykkesstatistik.

Dansk søulykkesstatistik er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger.

Statistikken omfatter søulykker og ulykkestilfælde i danske handelsskibe på 20 BRT/BT og derover samt danske fiskeskibe på 5 BRT/BT og derover.

Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe, bo-replatforme, pramme og fritidsfartøjer.

Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i registre over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer.

Danske skibe omfatter også grønlandske og færøske skibe.

Denne statistik omfatter søulykker og ulykkestilfælde, der fandt sted i året 1988.

Første del i statistikken indeholder tabeller og grafiske illustrationer for såvel 10-årsperioden 1979-88 som for året 1988. Herefter følger en del med oplysninger om hver enkelt søulykke i 1988 opstillet alfabetisk efter skibets navn i grupperne handelsskibe, 20-499 BRT/BT, handelsskibe på 500 BRT/BT og derover og fiskeskibe.

UDVIKLING 1979-1988

I året 1988 blev 139 danske skibe ramt af søulykke, der var fordelt på 66 handelskibe og 73 fiskeskibe. I alt 29 skibe gik tabt, herunder 24 fiskeskibe og 5 handelskibe. I 1987 forliste 16 skibe, 12 fiskeskibe og 4 handelsskibe. I 1988 omkom 21 søfarende mod 18 året før.

Tabel 1 viser antal handelsskibe og antal søulykker og søulykkesfrekvensen i 10-års perioden 1979-1988. Skibsantaller refererer til antallet ved det pågældende års udgang og bygger for årene 1979-1987 på oplysninger fra Tabel II og III i "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik, og for 1988 på Tabel 1 og 5 i "Danmarks skibsliste 1989".

Tabel 1.

Alle handelsskibe

	År									
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Antal skibe	1299	1274	1259	1245	1218	1180	1135	1119	1090	1072
Antal søulykker	75	84	51	74	77	64	74	72	61	66
Antal søulykker pr. 100 skibe	5,8	6,6	4,1	5,9	6,3	5,4	6,5	6,4	6,0	6,2

Tabel 2 og 3 giver tilsvarende tal som i tabel 1, men skibene er her opdelt i grupperne handelsskibe, 20-499 BRT/BT og handelsskibe, 500 BRT/BT og derover.

Tabel 2.

Handelsskibe, 20-499 BRT/BT

	År									
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Antal skibe	911	908	894	880	867	822	795	779	781	793
Antal søulykker	54	66	31	43	43	56	47	42	40	46
Antal søulykker pr. 100 skibe	5,9	7,3	3,5	4,9	6,5	4,9	5,9	5,4	5,1	5,8

Tabel 3.

Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover

	År									
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Antal skibe	388	366	365	365	351	358	340	340	309	279
Antal søulykker	21	18	20	31	21	24	27	30	21	20
Antal søulykker pr. 100 skibe	5,4	4,9	5,5	8,5	6,0	6,7	7,9	8,8	6,8	7,2

Tabel 4 viser tilsvarende tal for fiskeskibe. Antallet af fiskeskibe for årene 1979-1982 er beregnet, medens tallene for 1983-1988 er baseret på fiskeriministeriets EDB-register.


Tabel 4.

Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover

	År									
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Antal skibe	3495	3400	3200	3300	3313	3283	3294	3246	3209	3015
Antal søulykker	95	85	91	70	88	80	67	75	80	73
Antal søulykker pr. 100 skibe	2,6	2,5	2,8	2,1	2,7	2,4	2,0	2,3	2,5	2,4

Figur 1 er grafiske fremstillinger af søulykkesfrekvensen, således som det fremgår af tabel 1 og tabel 4.

Søulykker i alle skibe 1979-1988.



Figur 1.

SØULYKKERNES ART

Søulykkerne er opdelt i følgende 8 arter: Grundstødning, kollision eller påsejling, kæntring, maskinhavari, andet havari, brand eller eksplosion, forsvundet og forlist.


Ved "påsejling" forstås en ulykke, hvor et skib har ramt et fast objekt (havnemole, færgeleje m.m.), eller hvor et skib har ramt et andet skib, som lå til ankers eller fortøjet ved kaj.

Under "andet havari" er blandt andet medtaget søulykker, hvor et skib er slået læk, har fået skrog- eller rorskader på grund af sejlads i is, og tilfælde, hvor skibe har mistet dækslast eller fiskeredskaber.

Søulykker, rubriceret under "forlis", omfatter skibe der er forlist umiddelbart i forbindelse med ulykken.


Figurene 2 og 3 viser for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe søulykker fordelt efter art.

66 sølykker fordelt efter art, handelsskibe, 1988.



Figur 2.

77 sølykker fordelt efter art, fiskeskibe, 1988.



Figur 3.

SØULYKKERNES ÅRSAG

Under behandlingen af søulykkerne i Søfartsstyrelsen har man naturligvis forsøgt af finde årsagerne til disse og hermed tage stilling til, om der er anledning til at iværksætte foranstaltninger, som kan medvirke til at hindre gentagelser og også for at bedømme, om der har foreligget overtrædelser af søfartslovgivningen.

Her i statistikken er søulykkernes årsag opdelt i følgende 6 grupper:

Natur:	Herunder er henført søulykker, hvor tåge, strøm-, vind- og isforhold har været den væsentlige årsag.
Teknik:	Søulykker i denne gruppe skyldes hovedsagelig forskellige maskinhavarier, styremaskinsvigt og fejl i elektriske installationer.
Personfejl:	Herunder kan som almindeligste årsager anføres mangelfuld navigering, mangelfuld udvig, samt at den vagthavende er faldet i søvn eller har været beruset.
Fejl i andet skib:	Herunder er alene opført kollisioner, hvor fejlen er skønnet at ligge i det andet skib.
Uopklaret:	En kollision med et udenlandsk eller ukendt skib anses ofte for uopklaret, for de udenlandske skibes vedkommende fordi man fra disse som regel ikke er i besiddelse af en søforklaring. Endvidere er herunder rubriceret forlis, hvor det ikke har været muligt ved en efterfølgende undersøgelse at klarlægge årsagen, samt endelig en del uforklarlige brande og andre havarier.
Ikke afsluttet:	Søulykker, som ikke var færdigbehandlet ved redaktionens slutning.

I skemaerne 1-3 er for de tidligere nævnte 3 grupper skibe vist årsagerne til de forskellige arter søulykker i 1988.

I figurerne 4 og 5, på side 15, er årsagsfordelingen for henholdsvis handelskibe og fiskeskibe vist grafisk.

Skema 1. Søulykker fordelt efter primær årsag.
Handelsskibe, 20-499 BRT/BT, 1988.

Art	Årsag						
	Natur	Teknik	Per- son- fejl	Fejl i andet skib	Uop- klaret	Ikke af- sluttet	Ialt
Grundstødning	7	1	6			1	15
Kollision og påsejling .	3	4	3	1	3		14
Kæntring	1				1		2
Maskinhavari.		1					1
Andet havari	9						9
Brand, eksplosion		1				1	2
Forsvundet.					1		1
Forlist	1				1		2
Ialt.	21	7	9	1	6	2	46


Skema 2. **Søulykker fordelt efter primær årsag.**
 Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover, 1988.

Art	Årsag						
	Natur	Teknik	Per- son- fejl	Fejl i andet skib	Uop- klaret	Ikke af- sluttet	Ialt
Grundstødning			2		1		3
Kollision og påsejling .	6	2	1			2	11
Kæntring							
Maskinhavari.					1		1
Andet havari	1						1
Brand, eksplosion		1	1		2		4
Forsvundet							
Forlist							
Ialt	7	3	4		4	2	20

Skema 3. **Søulykker fordelt efter primær årsag.**
Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover, 1988.


Art	Årsag						
	Natur	Teknik	Per- son- fejl	Fejl i andet skib	Uop- klaret	Ikke af- sluttet	Ialt
Grundstødning	2	1	7			1	11
Kollision og påsejling .		3	16	6	3	1	29
Kæntring		4				1	5
Maskinhavari		1					1
Andet havari	3	2					5
Brand, eksplosion		7			3		10
Forsvundet					1		1
Forlist	5	2	1		3		11
Ialt	10	20	24	6	10	3	73

66 søulykker fordelt efter primær årsag, handelsskibe, 1988.



Figur 4.

73 søulykker fordelt efter primær årsag, fiskeskibe, 1988.



Figur 5.

Skema 4. **Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art.**
 Handelsskibe, 20-499 BRT/BT, 1988.

Art Farvand	Grundstød- ning	Kollision, Påsejling	Kæntring	Maskin- og and. havari	Brand, Ekspllosion	Forlist, Forsvundet
Nordsøen, Skagerrak		2				2
Kattegat	2		1			
Storebælt	1					
Lillebælt						
Sundet	2			1		
Østersøen						
Limfjorden					1	
Smålandsfarv						
Isefjorden						
Andre indre farvande		2		1		
I havn		1			1	
Åbent hav						
Kystfarvand	2			3		1
Indre farvand	8	4	1			
I havn		5		5		

DANSKE FARVANDE

UDENLANDSKE
FARVANDE*)

*) 19 søulykker i grønlandske farvande.

Skema 5. **Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art**
 Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover, 1988.

Art Farvand	Grundstødning	Kollision, Påsejling	Kæntring	Maskin- og and. havari	Brand, Eksplosion	Forlist, Forsvundet
Nordsøen, Skagerrak		1				
Kattegat						
Storebælt		2		1		
Lillebælt						
Sundet						
Østersøen						
Limfjorden						
Smålandsfarv						
Isefjorden						
Andre indre farvande						
I havn		5				
Åbent hav		1		1	2	
Kystfarvand	1				1	
Indre farvand	1	1				
I havn		2				1

DANSKE FARVANDE

UDENLANDSKE FARVANDE

Skema 6. **Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art**
Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover, 1988.

Art Farvand	Grundstødning	Kollision, Påsejling	Kæntring	Maskin- og and. havari	Brand, Eksplosion	Forlist, Forsvundet
Nordsøen, Skagerrak		15	2	1	3	5
Kattegat	1	2		1		2
Storebælt						
Lillebælt						
Sundet	1					
Østersøen	1	2			3	1
Limfjorden	1	1	1			
Smålandsfarv						
Isefjorden						
Andre indre farvande						
I havn		6	1		2	
Åbent hav		2		3	1	1
Kystfarvand	1					2
Indre farvand	6	1	1			1
I havn				1	1	

DANSKE FARVANDE

UDENLANDSKE FARVANDE

ULYKKESTILFÆLDE

I forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende
under sølovens § 301.

Skema 7. **Ulykkestilfælde**
Alle skibe, 1988.

	Ulykkestilfælde	Omkomne	Tilskadekomne
Handelsskibe, 20-499 BRT/BT	6	10	2
Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover	7	4	11
Fiskerskibe, 5 BRT/BT og derover	7	7	3
Ialt	(20) 20	(18) 21	(8) 16

De i parentes anførte tal er de tilsvarende tal for året 1987. I skemaerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, samt de tilfælde, hvor personer under arbejde, færden eller ophold om bord er omkommet eller har lidt så betydelig skade, at der har været pligt til at afgive søforklaring.

Skema 8. **Ulykkestilfælde**
Handelsskibe, 20-499 BRT/BT, 1988.

	Ulykkestilfælde	Omkomne	Tilskadekomne
Kollision, påsejling			
Kæntring	1	1	
Skibet forlist eller forsvundet	1	5	
Brand, eksplosion			
Andet havari	1	3	
Overbordfald			
Forgiftninger, ætsninger o.lign			
Arbejde med laste- og lossemidler	2		2
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum . .			
Fald i lastrum o.lign. . .			
Andet arbejde			
Anden årsag	1	1	
Ialt	6	10	2

Skema 9. **Ulykkestilfælde**

Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover, 1988.

	Ulykkestilfælde	Omkomne	Tilskadekomne
Kollision, påsejling	1		3
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion			
Andet havari			
Overbordfald	3	2	3
Forgiftninger, ætsninger o.lign			
Arbejde med laste- og lossemidler	1	1	
Arbejde med fortøjninger	1	1	
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum . .			
Fald i lastrum o.lign. . .			
Andet arbejde			
Anden årsag	1		5
Ialt	7	4	11

Skema 10. **Ulykkestilfælde**

Fiskerskibe, 5 BRT/BT og derover, 1988.

		Ulykkestilfælde	Omkomne	Tilskadekomne
Kollision, påsejling		1	2	
Kæntring				
Skibet forlist eller forsvundet		2	4	
Brand, eksplosion				
Andet havari				
Overbordfald				
Forgiftninger, ætsninger o.lign				
Arbejde med laste- og lossemidler		1		1
Arbejde med fortøjninger				
Arbejde med fiskeredskaber		2	1	1
Arbejde i maskinrum . . .				
Fald i lastrum o.lign. . . .		1		1
Andet arbejde				
Anden årsag				
Ialt		7	7	3

FORKORTELSER

Under »**Enkeltsoulykker**« er følgende forkortelser for skibstyper anvendt:

M.	=	Motorskib
S.	=	Sejlskib
Bgs.	=	Bugerskib
Ff.	=	Fiskeskib
Insp.	=	Inspektionsskib
Is.	=	Isbryder
Lst.	=	Lastskib
Pa.	=	Passagerskib
Rds.	=	Redningsskib
Sdp.	=	Sandsuger
Tk.	=	Tankskib

ENKELTSØULYKKER

1988

HANDELSSKIBE

20-499 BRT/BTU

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Admiral Courbet Esbjerg M.Sand. 395	-	Påsejling 8. februar Esbj. havn	23. februar Esbjerg	Under bugsering fra bedding ramte mole. Dårlig tilrettelagt bug- seringsoperation.
Aluk Vagur M.Lst. 290	- - 500 t sten	Grundstødning 13. september Ø. Grønland	20. september Ammas	Ramt uafmærket skær. Skær ikke afsat i sø- kortet.
Anders Martin Frederikshavn M.Sand. 298	Randers Sugsted 335 m ³ ral	Kæntring 5. november Kattegat	11. november Frederikshavn	Efter endt pumpning, mindre krængning, der efterhånden vokse- de og medførte kæn- tringen. Uopklaret.
Anders Olsen Godthåb M.Lst. 187	Julianehåb Sydprøven -	Påsejling 7. december V. Grønland	14. december Julianehåb	Ramte skær. Vanskelige besejlingsforhold og dårligt vejr.
Aqipi Ittuk Godthåb M.Lst. 140	- - -	Andet hav. 16. januar Godthåb Havn	19. januar Godthåb	Stormskader ved kaj.
Aqqaluk Ittuk Godthåb M.Lst. 382	Kangerdlus- suaq Ammassalik 24 pass.	Lækage 9. august Ø. Grønland	12. august Ammassalik	Slået læk i kraftig pakis. Roret havareret. Bugseret i havn.
Bente Irene Helsingør M.Pa. 32	- - -	Påsejling 22. august Bäckviken (Hven)	- -	Påsejlede kaj. Svigtende omstyring.
Capduen Kalundborg M.Lst. 47	- - -	Andet hav. 7. februar Kalundborg Fjord	- -	Under godsoverførsel tørnet hårdt mod mod- tagende skib, p.g.a. sø fra forbigående skib. Skadet lønning og brækket mast.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Cetus Årøsund M.Lst. 212	- - -	Kollision 5. april Årøsund	- -	Kollideret i tåge med M.Pa. »Aarø« af Årø- sund, som ikke holdt behørig udkg.
Dan Trader Ålborg M.Lst. 299	Bremen Esbjerg -	Kollision 13. august Elben	15. august Esbjerg	Kollideret med russisk »Alexander Kaooskra«. Søforklaring fra »A.K.« foreligger ikke. Uop- klaret.
Esvagt Alpha Esbjerg M.Lst. 185	- - -	Påsejling 19. november Nordsøen	24. november Esbjerg	Af strømmen ført ned på platformen »Mærsk Endeavour«s ben. Forlist.
Fortuna Coast Kalundborg M.Lst. -	Skagen Karlstad Ballast	Grundstødning 28. april Kattegat, Kungens Fyr	- -	Mangelfuld navigering.
Hildur Kalundborg M.Lst. 299	Mo i Rana Rotterdam 573 t jern- profiler	Grundstødning 13. november Kråkvågfjorden	22. november Fosen, Norge	Lod broen ubemandet. Kom flot ved højvande ved egen hjælp.
H.J. Rink Godthåb M.Lst. 44	- - -	Andet hav. 16. januar Godthåb Havn	22. januar Godthåb	Stormskader ved kaj.
Holmi Godthåb M.Lst. 236	Quervains Havn Christiansh- åb Ral	Forlist 2. november V. Grønland 3 sm SV for Claushavn	3. november Ilulissat	3 store søer knækkede to svanehalse, hvorved vand løb ind i bund- tankene.
Hvalen Godthåb M.Lst. 85	Tussaaq Upernavik -	Grundstødning 9. juni V. Grønland	10. juni Upernavik	Grundstødt i tæt tåge og med defekt radar.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Jenbo Marstal M.Lst. 299	Lübeck Helsingborg 820 t salt	Grundstødning 11. august Sundet, Nordre Røse	- -	Ej afsluttet.
Jenlil Marstal M.Lst. 299	Struer Mostyn, England 760 t foder- pellets	Kollision 2. september Nordsøen	9. september Thisted	Kollideret med fiske- skib »Avontuur«. Søforklaring fra »A« foreligger ikke. Uop- klaret.
Kissavik Godthåb M.Lst. 85	- - -	Andet hav. 15. januar Godthåb Havn	29. januar Godthåb	Trosserne sprunget un- der storm, div. skader.
Kissavik Godthåb M.Lst. 85	-	Påsejling 6. februar Narsaq Havn	- -	I dårligt vejr påsejlet fiskeskib »Akato«, som lå ved kaj.
K.J.V. Steen- strup Holsteinsborg M.Lst. 42	Godthåb Frederiksh- åb	Maskinhav. 11. august V. Grønland	13. august Frederikshåb	Fik motorstop og drev på land. Besætningen på 5 gik i flåden for at afvente Helo-hejs. Helo kunne ikke hjæl- pe p.g.a. for høje bøl- ger. Flåden drev på skær og kæntrede. 3 omkom.
Kongsaa Sæby M.Lst. 499	- - -	Påsejling 9. april Frederiksstad Havneområde	- -	Styremaskinen fejlind- stillet. Påsejlet fjeld og havnemole.
Kristine Søbye Haderslev M.Lst. 498	Famagusta Koper 974 MT citrus	Grundstødning 20. januar Adriaterhavet	22. februar Hamburg	Grundstødt i tåge. Ra- der havareret. Bragt flot ved fremmed hjælp.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Lileda Rudkøbing M.Lst. 115	- - -	Andet hav. 16.januar Sundet	- -	Skruen ramt usynlig genstand.
Lindholm Marstal M.Lst. 399	Frederiks- værk Odense Ballast	Grundstødning 1. oktober Kattegat, Sj. Odde	5. oktober Rudkøbing	Vagthavende faldt i søvn. Bragt flot ved fremmed hjælp.
Lyn Odense M.Lst. 299	Herøya Assens 542 t gød- ning	Forlis 17. december Skagerrak	20. december Ålborg	Uopklaret. Besætnin- gen i flåden, reddet af helo.
Marta Boya Marstal M.Lst. 399	Århus Landskrona Ballast	Grundstødning 22. december Hanöbuk	14.juni 89 Rudkøbing	Dårligt vejr. Bragt flot ved fremmed hjælp.
Maskot København M.Sand. 83	- - -	Brand 20. oktober Vesterø	- -	Brand i lastrum i for- bindelse med skære- brænding. Ej afsluttet.
Mira København M.Pa. 39	København Ålborg Tom	Brand 20. oktober Limfjorden	- -	Maskinrumsbrand. Slukket af egen besæt- ning. Olie fra utæt hy- draulikpumpe antændt af varm motor.
Nordic Nørresundby M.Lst. 334	Mo i Rana Scalloway 750 t jern	Grundstødning 13. oktober Brønnøysund	27. oktober Assens	Mangelfuld navigering. Kom flot ved egen hjælp.
Nordic Nørresundby M.Lst. 334	Mo i Rana Scalloway 750 t jern	Grundstødning 14. oktober Brønnøysund	27. oktober Assens	Utilsigtet drej p.g.a. havareret rør. Kom flot ved egen hjælp.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Nukik Godthåb M.Rds. 77	- - -	Påsejling 9. august Sydprøven	11. august Julianehåb	Påsejlet kaj og klippe. Havareret bakgear.
Oratank Grenå M.Lst. 499	Stettin Århus 1533 tons melasse	Grundstødning 22. april Øresund	11. maj Svendborg	Vagthavende faldet i søvn. Efter lægtring trukket fri ved frem- med hjælp.
Orissat Godthåb M.Lst. 251	- - -	Andet hav. 16. januar Godthåb Havn	19. januar Godthåb	Stormskader ved kaj.
Per Marstal M.Lst. 399	Halmstad Barking 643 tons armerings- stål i bund- ter	Forsvundet 26. februar Skagerrak	9. marts Rudkøbing	Dårligt vejr. Lasten muligvis forskubbet. 5 omkom. Uopklaret.
PKL 178 Holsteinsborg Pram -	- - -	Kæntring 6. september Vestgrønland	13. september Holsteinsborg	Dårligt vejr. 1 omkommet.
Signe Vest Godthåb M.Lst. 51	- - -	Andet hav. 16. januar Godthåb Havn	22. januar Godthåb	Stormskader ved kaj.
Stefan Marstal M.Lst. 290	Frederiks- værk Hamburg Jernplader	Grundstødning 16. juni Storebælt, v. Sejro	- -	Fortsat af sø og strøm under assistance af grundstødt lystsejler. Bragt flot ved fremmed hjælp efter losning af en del af ladningen.
Sulissok Godthåb M.Lst. 46	Paamiut	Grundstødning 2. juni Vestgrønland	10. juni Frederikshåb -	Vanskelige besejlings- forhold. Oversejlet skær.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Sulissok Godthåb M.Lst. 46	Frederik- shåb Godthåb -	Grundstødning 26. september Vestgrønland	12. oktober Frederikshåb	Vanskelige besejlings- forhold. Ramt et skær i indenskærsruten.
Taterak Godthåb M.Pa. 146	Equalugaar- suit Julianehåb 60 pass.	Grundstødning 27. februar Sarfarmit- løbet	2. marts Julianehåb	Mangelfuld navigering. Ramte et skær.
Taterak Godthåb M.Pa. 146	Julienehåb Nanortalik Passagerer	Kollision 8. april Julianehåb Fjord	11. april Julianehåb	Misforstået hinandens manøvre. Kollideret med »Nunarsuit« af Godthåb under over- førsel af passagerer.
Taterak Godthåb M.Pa. 146	Nanortalik Sydprøven 20 pass.	Andet hav. 25. maj Sydgrønland	3. juni Julianehåb	Bundskader ved sejlads i is.
Vanja Godthåb M.Lst. 98	- - -	Påsejling 10. maj Godthåb	20. maj Godthåb	Svigtende omstyring. Påsejlede fiskeskib GR6-396, som lå ved kaj.
Vest Ålborg M.Lst. 299	Lübeck - 460 tons salt	Kollision 28. maj Untertrave	13. juni Åbenrå	Uopklaret. Kollideret med tysk skib »Trans- germania«. Søforkla- ring fra »T.« foreligger ikke.
Aarø Årø M.Pa. 82	Årøsund Årø -	Kollision 5. april Årøsund	26. maj Haderslev	Mangelfuld udkig. Kol- luderet i tåge med M.Lst. »Cetus« af Årøsund.

ENKELTSØULYKKER

1988

HANDELSSKIBE

500 BRT/BT og derover

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Blikur Torshavn M.Lst. 947	Runavik Klaksvik -	Brand 19. april Færøsk farvand	28. april Torshavn	Uopklaret. Maskin- rumsbrand som bredte sig til lastrum. Bugseret til Skalafjord, hvor brandvæsenet slukkede.
Boringia København M.Lst. 20295	Dakar Freetown Containere	Brand 5. september Atlantehavet	- -	Maskinrumsbrand, slukket af besætning. Olie fra kedeltank har fyldt spildbakken, da tankens overflodsør var stoppet, hvorefter olien løb ud over spild- bakkens kant og blev antændt ved hovedmo- torens udstødsør.
Danica Black Nakskov M.Lst. 997	Gruvøen Sousse 1005 tons papirmasse	Grundstødning 20. maj Vänern	- -	Mangelfuld manøvre- ring. Bragt flot efter overførsel af last til an- det skib.
Hulda Mærsk Svendborg M.Tk. 8750	Rotterdam Reykjavik Petroleum- produkter	Kollision 11. marts Nordsøen	16. maj København	Uopklaret. Kollideret med hollandsk fiske- skib »Pelikaan«. Søfor- klaring fra »P.« forelig- ger ikke.
Johan Petersen Ålborg M.Lst. 2428	- - -	Påsejling 17. december Østgrønland P. Chr. Sund	21. december Julianehåb	Påsejlet stor isskøse, slået læk.
Knudshoved Korsør M.Pa. 3882	Halsskov Knudshoved Biler og passagerer	Påsejling 18. november Storebælt	2. december Korsør	Påsejlet dækmole ved Knudshoved Færge- havn i dårligt vejr.
Kraka København M.Pa. 4290	Halsskov Knudshoved Biler og passagerer	Påsejling 7. november -	17. november Nyborg	Svigtende omstyring. Påsejlet færgeleje.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Kronborg Helsingør M.Pa. 1667	- - -	Påsejling 29. november Helsingør Havn	- -	Påsejlet færgeleje i dår- ligt vejr.
Kronprins Frederik Korsør M.Pa. 10606	Korsør Nyborg Biler og passagerer	Kollision 3. december Storebælt	15. december København	Kollideret med »Delta« af Panama. Sagen ikke afsluttet.
Luna Mærsk Århus M.Lst. 37238	Hamburg Singapore Containere, 29000 mt	Ekspllosion 10. september Rødehavet	23. september Hong Kong	Uopklaret. Ekspllosion i fueltank.
Nuka Ittuk Ålborg M.Lst. 6607	- -	Brand 29. juni Godthåb Havn	30. juni Godthåb	Brand i svejserum. 2 til skade ved eksplosion af gasflaske p.g.a. tilba- geslag ved svejsning. Brand slukket fra land.
Povl Anker Rønne M.Pa. 8203	Ystad Rønne Passagerer	Påsejling 11. november Ystad Havn	- -	Påsejlet molehoved i tæt tåge.
Prinsesse Anne-Marie Helsingør M.Pa. 3425	Helsingborg Helsingør -	Påsejling 10. november Helsingør Havn	- -	Påsejlet søndre havne- mole i dårligt vejr.
Romsø Korsør M.Pa. 5603	Halsskov Knudshoved Biler og passagerer	Maskinhavari 5. juli Storebælt	- -	Uopklaret. Havari på styrbord motor krum- tapmekanisme.

Skibels data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Skanderborg Rungsted M.Lst. 4496	New York Lissabon Containere	Andet hav. 22. november Atlantehavet	28. november Lissabon	Overbordfald og beska- digelse af containere samt skader på skibet.
Skipper Most Svendborg M.Lst. 1516	Tripoli Farmagusta Ballast	Grundstødning 3. februar Østlige Middelhav	24. februar Piraeus	Mangelfuld navigering. Sejlede på øen Nissos Gavdkopoula. Kom flot ved egen hjælp.
Snowdrop København M.Lst. 1131	Hanstholm Gloucester Frossen fisk	Kollision 28. juni Sydatlanten	- -	Kollideret med cana- disk fiskeskib »Atlantic Peggy«. Sagen ikke af- sluttet.
Superflex Bravo Nyborg M.Pa. 1281	- Korsør -	Påsejling 1. februar Korsør Havn	- -	Påsejlet kaj da begge bovthrustere faldt ud.
Superflex Bravo Nyborg M.Pa. 1281	Korsør Nyborg Biler og passagerer	Påsejling 5. juni Nyborg Havn	16. juni Nyborg	Ramte kaj. Glemte at slå autopiloten fra, hvorved thrustere ikke kunne drejes for bak. 3 passagerer kom lettere til skade.
Tor Scandinavia Esbjerg M.Pa. 14893	Harwich Göteborg -	Påsejling 30. juli Göteborg	- -	I dårligt vejr påsejlet svensk »Vinga Star« som lå fortøjet ved kaj.

ENKELTSØULYKKER

1988

FISKESKIBE

5 BRT/BT og derover

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Abuluunnguaq Niaqornarsuk M.Ff. 19	Innalik Fiskeri -	Grundstødning 28. maj Vestgrønland	14. juni Kanaqaatsiaq	Grundstødt på ikke af- mærket skær. Kom flot ved højvande.
Annabella Godthåb M.Ff. 65	Godthåb Qoornoq -	Forlist 12. november Vestgrønland	14. november Godthåb	På vej mod fiskeri kon- stateredes vand i mo- torrum. Lækage kunne ikke findes. Sank ca. 1 time senere.
Anne Britt Vesterø Havn M.Ff. 18	- - -	Påsejling 28. marts Østerby Havn	- -	Påsejlede mole. Molefyr slukket.
Baradrangur Hvalba M.Ff. 43	- - -	Andet hav. 22. december Hvalba Havn	- -	Stormskader ved kaj.
Bettina Esbjerg M.Ff. 491	Esbjerg Fiskeri 400 t fisk	Forlist 4. februar Atlantehavet	8. februar Esbjerg	Vandfyldtes p.g.a. de- fekt søventil. Besætning- en taget om bord i and- et fiskeskib.
Bodil Lemvig M.Ff. 28	- - -	Påsejling 31. marts Nordsøen	7. april Lemvig	Påsejlet til ankers af ff. »Malene Mikkelsen« af Hjerting, som ikke holdt behørig udvig.
Catania Skagen M.Ff. 20	Fiskeplads Skagen 39 kasser fisk á 40 kg	Forlist 6. januar Kattegat v. Skagen	14. januar Frederikshavn	Ramt af »forkert« sø og kærtret. 1 omkommet.
Charlotte Cold Hirtshals M.Ff. 146	Dogger- banke Hirtshals 195 tons tobis	Forlist 10. maj Nordsøen	1. juni Hjørring	Formentlig slået læk i dårligt vejr evt. er for- skod havareret. Besæt- ningen reddet af helo.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Charlotte Vest Skagen M.Ff. 149	Skagen Østersøen -	Kollision 9. januar Kattegat v. Anholt N.	3. februar Rønne	Uopklaret. Kollideret med »General Lukban« af Panama. Søforklaring fra »G.L.« foreligger ikke.
Cornwall Torsminde M.Ff. 46	- - -	Kollision 29. marts Nordsøen	7. april Lemvig	Kollideret med ff. »Inger« af Hvide Sande, som forliste. Mangelfuld udvig.
Deneb Skagen M.Ff. 63	- - -	Påsejling 12. marts Norskehavet	17. marts Frederikshavn	Påsejlet til ankers af ff. »Mette Stensgaard« af Skagen, som ikke holdt behørig udvig.
Desiré Rødby Havn M.Ff. 10	Rødby Havn Fiskeplads	Brand 4. maj Østersøen	26. maj Maribo	Maskinrumsbrand. Uopklaret. Forlist.
Dicada Skagen M.Ff. 149	Fiskeplads Hirtshals 90 tons in- dustrifisk	Kæntring 18. maj Nordsøen	2. juni Frederikshavn	Brud på lastskod bevir- kede, at lasten forskub- bede sig med kæntring til følge. Senere bjærge- des besætningen om bord i andet fartøj.
Ditte Hirtshals M.Ff. 20	Hals Fiskeri -	Forlist 6. februar Østersøen	11. februar Hirtshals	Kæntrede under indhiv- ning af trawl. Forlist. Mangelfuld stabilitet. Besætningen om bord i andet fiskefartøj.
Dorit Vejen Hirtshals M.Ff. 30	Hirtshals Fiskeplads -	Kollision 4. maj Nordsøen	10. maj Hjørring	Kollideret i tåge med ff. »Dorthe Marie« af Østerby Havn, som sej- lede for stærkt og ikke holdt behørig udvig. Forlist. Besætningen ta- get om bord i »D.M.«.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Dorte Hvide Sande M.Ff. 6	Hvide Sande Fiskeplads	Forlist 18. maj Nordsøen	31. maj Ringkøbing	Muligvis bundhavari. Besætningen i flåden. Senere hævet.
Dorthe Marie Østerby Havn M.Ff. 20	Hirtshals Fiskeplads -	Kollision 4. maj Nordsøen	10. maj Hjørring	Kollideret i tåge med ff. »Dorit Vejen« af Hirt- shals, som sank. For høj fart og mangelfuld udkig.
Dragasund Klaksvik M.Ff. 77	Klaksvik Fiskeri -	Brand 2. marts Atlantehavet	3. marts Klaksvik	Makinrumsbrand. Uopklaret. Forlist.
Duguuberg Klaksvik Ff. 49	Fiskeplads Klaksvik -	Grundstødning 20. december Kalsøfjorden	21. december Klaksvik	Roret gik i borde fmtl. p.g.a. kortslutning i styresystemet. Sejlede på land. Flot ved egen hjælp.
Eystfelli Klaksvik M.Ff. 104	Klaksvik Lusabanken -	Lækage 30. september Nordatlanten	6. oktober Klaksvik	Slået læk i dårligt vejr. Besætningen ombord i »Beskytteren«. Slæbt i havn.
Esaias Thorin Qasigianuguit M.Ff. 17	- - -	Forlist 22.januar Akuliarusoq	4. marts Godhavn	Lækage p.g.a. is. Sunket til ankers.
Freddy Hals M.Ff. 20	- - -	Brand 10. december Hirtshals Havn	- -	Brand v. olieovn i lu- kaf. Strålevarme an- tændt træhylde. Sluttet af brandvæsenet.
Fru Thomsen Skagen M.Ff. 182	- - -	Påsejling 11. september Skagen Havn	16. september Frederikshavn	Svigtende motorkon- trol, da laderen kobled fra. Påsejlet fiskeskibe- ne »North Sea« og »An- gela«, som lå ved kaj.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Gardner Listed M.Ff. 15	Fiskeplads Listed -	Kollision 12. januar Østersøen	21. januar Rønne	Kollideret m. ubåden »Springeren«, som førte mangelfulde lanterner.
Hebron Esbjerg M.Ff. 49	Fiskeri - -	Ekspllosion 26. maj Nordsøen	7. juni Esbjerg	Uopklaret. Eksplosion i maskinrum udløste brand. Forlist.
Heidi Jensen Skagen M.Ff. 20	Skagen Fiskeri -	Andet hav. 3. august Skagerrak	18. august Frederikshavn	Vandindrængen p.g.a. knækket afgangsrør på spulepumpe. Lænset ved pumper fra assiste- rende fartøjer og helo. Slæbt i havn.
Helen May Esbjerg M.Ff. 43	- - -	Kollision 28. maj Nordsøen	1. juni Esbjerg	Kollideret i tåge med Ff. »Rollo« af Esbjerg. Forlist. Begge skibe undladt at tage for- holdsregler i anl. af tåge.
Ho Bugt Esbjerg M.Ff. 8	- - -	Kæntring 26. juli Esbjerg	10. august Esbjerg	Revne i forskod bevir- kede, at vand løb ud i forskibet. Sank ved an- komst til havn, hævet kort efter.
Ida Esbjerg M.Ff. 10	- - -	Kollision 27. april Nordsøen, 2 sml v.f. Thyborøn	5. maj Lemvig	Kollideret med Ff. »Sony« af Randers. Mangelfuld udkgig.
Ilinunaasaq Godthåb M.Ff. 1195	- - -	Andet hav. 24. april Atlantehavet	28. april Godthåb	Rorhavari i forb. med sejlads i is.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Inger Hee Nexø M.Ff. 33	- - -	Kollision 18. januar Østersøen	25. marts Rønne	Kollideret med patrul- jefartøjet »Havfruen« under overførsel af minørhold.
Inger Hvide Sande M.Ff. 20	Hvide Sande Fiskeplads -	Kollision 29. marts Nordsøen	11. april Ringkøbing	Kollideret med Ff. »Cornwall« af Torsm- inde. Forlist. Mangel- fuld udkig i »C.«.
Ingrid Gaj Skagen M.Ff. 372	Østersøen Skagen -	Grundstødning 20. marts Sundet Saltholm	25. marts Frederikshavn	Mangelfuld navigering. Kom fri ved egen hjælp.
Jesper-Jane Frederikshavn M.Ff. 32	- - -	Grundstødning 17. februar Kattegat, ud for Sæby	24. februar Frederikshavn	Sagen ikke afsluttet.
Jette Nordfisk Skagen M.Ff. 195	Fiskeplads Skagen -	Kollision 28. maj Nordsøen	2. juni Hjørring	Kollideret med Ff. »Pentland« af Hirt- shals. Mangelfuld ud- kig i begge skibe.
Karin Bønnerup Strand M.Ff. 8	- - 300 kg fisk	Forlist 5. august Kattegat	- -	Bordfyldte i dårligt vejr. Vand trængte ned i maskinrum. Forlist.
Kattegat Allinge M.Ff. 12	Tejn København -	Grundstødning 9. januar Østersøen, Stavstens Udde	- -	Mangelfuld navigering. Forlist.
Klettur Klaksvik M.Ff. 357	- - -	Grundstødning 22. april Tomrefjord, Norge	27. april Klaksvik	Mangelfuld navigering. Kom flot ved højvande.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Langholm Thyborøn M.Ff. 92	Thyborøn Østersøen -	Påsejling 4. januar Limfjorden	- -	Under manøvrering for andet skib, drev ned på bropille.
Lardo Thyborøn M.Ff. 30	- - -	Påsejling 7. maj Nordsøen, 20 sml. v.f. Thyborøn	13. maj Lemvig	Uopklaret. Påsejlet til ankers i tåge af ukendt skib.
Linda Torsminde M.Ff. 20	Thyborøn Fiskeplads -	Kollision 22. september Nordsøen	26. september Lemvig	Kollideret med Ff. »Ruth Mathiasen« af Hvide Sande. Mangelful udkig.
Linda Sten Hanstholm M.Ff. 36	- - -	Mask. havari 11. februar Kattegat	- -	Motoren brændt sam- men, slæbt i havn.
Lobo Hanstholm M.Ff. 46	- - -	Brand 12. juli Hanstholm Havn	- -	Maskinrumsbrand. Kortslutning i forb. med batteriopladeap- parat i land.
Mai Kenneth Vesterø Havn M.Ff. 20	Fiskeplads Vesterø Havn -	Påsejling 1. juli Kattegat, ud for Vesterø	13. juli Frederikshavn	Påsejlet vraget af »Ludvig Svoboda«. Mangelfuld udkig.
Malene Mikkelsen Hjerting M.Ff. 316	Esbjerg Fiskeplads -	Kollision 31. marts Nordsøen	13. april Esbjerg	Kollideret med fiske- skib »Bodil« af Lem- vig. Mangelfuld udkig.
Mette Stensgaard Skagen M.Ff. 44	- - -	Påsejling 12. marts Norskehavet	17. marts Frederikshavn	Påsejlet Ff. »Deneb« af Skagen, der lå til ankers. Mangelfuld udkig.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Mona Lisa Skagen M.Ff. 20	- - -	Kollision 30. november Skagen Havn	- -	Stærk trafik i havnen. Kollideret med ff. »Skagen-West« af Skagen.
Narssalik Godthåb M.Ff. 233	- - -	Grundstødning 22. februar Kvanefjord	23. februar Godthåb	Mangelfuld udkig.
Nordjyden Hirtshals M.Ff. 5	Hirtshals Fiskeplads -	Forlist 18. februar Nordsøen	25. februar Hjørring	Vand i maskinrum. Mo- tor og dermed lænse- pumpen i stå. Den om- bordværende bjærges efter kort tid i vandet.
Nordsjælland Klintholm M.Ff. 19	- - -	Kollision 19. juli Gilleleje Havn	- -	Kollideret med Lf. »Blenda« af Göteborg. Misforstået hinandens manøvre.
Nunarsuit Godthåb M.Ff. 360	- - -	Kollision 8. april Julianehåb Fjord	11. april Julianehåb	Kollideret med »Taterak« af Godthåb under overførsel af pas- sagerer. Misforstået hi- nandens manøvre.
Pandalus Skagen M.Ff. 47	Aberdeen Fiskeplads -	Kollision 6. maj Nordsøen	18. maj Aberdeen	Kollideret med norsk »North Sea Surveyor«, 2 omkommet Bugseret i havn. Sag ikke afsluttet.
Pentland Hirtshals M.Ff. 149	Hirtshals Fiskeplads -	Kollision 28. maj Nordsøen	2. juni Hjørring	Kollideret med Ff. »Jette Nordfisk« af Skagen. Mangelfuld udkig.
Poseidon Hvide Sande M.Ff. 9	- - -	Grundstødning 29. marts Agger Tange Høfde 12	- -	Sejlede skibet på land. Mangelfuld navigering.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Qasiqiaq Christianshåb M.Ff. 456	- - -	Andet hav. 16. april Vestgrønland	18. april Holsteinsborg	Trawl i skruen. Slæbt i havn.
Research Torshavn M.Ff. 146	Torshavn Fiskeplads -	Grundstødning 8. april Vågø	12. april Torshavn	Vagthavende faldt i søvn. Kom flot ved egen hjælp.
Rollo Esbjerg M.Ff. 49	- - -	Kollision 28. maj Nordsøen	1. juni Esbjerg	Kollideret i tåge med Ff. »Helen May« af Esb- bjerg. »H.M.« sank kort efter. Begge undladt at tage forholdsregler i an- ledning af tåge.
Rosslau Skagen M.Ff. 165	Neksø Fiskeri -	Brand 2. juni Østersøen	- -	Maskinrumsbrand p.g.a. kortslutning. Slukket ved egen hjælp.
Ruth Mathiasen Hvide Sande M.Ff. 60	- - -	Kollision 22. september Nordsøen	30. september Ringkøbing	Kollideret med Ff. »Linda« af Torsminde, som ikke holdt behørig udkig.
Serfaq Jakobshavn M.Ff. -	Ummanaq Fiskeplads -	Forlist 13. juli Vestgrønland	15. juli Ummanaq	Sunket efter påsejling af isfjeld i tåge. Føreren beruset. Besætningen reddet.
Sidsel Christensen Hvide Sande M.Ff. 63	- - -	Brand 9. juni Nordsøen	- -	Maskinrumsbrand p.g.a. skade i el-instal- lation. Slukket af besætningen.
Signe Esbjerg M.Ff. 40	Esbjerg Fiskeri -	Forsvundet 29. februar Nordsøen, ca. 135 sm v.f. Blå- vandshuk	10. marts. Esbjerg	Forsvundet i dårligt vejr. Besætningen på 3 omkommet.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Skagen-West Skagen M.Ff. 33	- - -	Kollision 30. november Skagen Havn	- -	Stærk trafik i havnen. Kollideret med ff. »Mona Lisa« af Skagen.
Skovbo Skagen M.Ff. 98	- - -	Brand 24. april Nordsøen	5. maj Skagen	Brand i kabelrum p.g.a. kortslutning. Delvis slukket med hjælp fra supply båd. Endeligt slukket ved ankomst til havn.
Smaragd Runavik M.Ff. 187	Runavik Fiskeplads -	Grundstødning 20. januar Kalsøen Ø.	25. januar Runavik	Mangelfuld vagtoverle- vering. Kom flot ved egen hjælp.
Stornoway Skagen M.Ff. 95	Hanstholm Skagen Tom	Forlist 29. februar Nordsøen	10. marts Frederikshavn	Forlist i dårligt vejr. Besætningen reddet af russisk skib. Uopklaret.
Sundaberg Klaksvik M.Ff. 857	Hammer- fest Fiskeri 220 t fisk, 350 t salt	Grundstødning 4. januar Barants Havet v. Vardø	8. januar Vardø	Opbragt for ulovligt fi- skeri og beordret til Vardø. Grundstødt på vej hertil i dårligt vejr.
Sæborg Leirvik M.Ff. 53	- - -	Kæntring 2. marts Leirviksfjorden	7. marts Runavik	Vand i posepaunen. Tilstoppede læsepor- te. Mere vand på dæk- ket. Kæntring. Besæt- ning i redningsbåden. Sag ikke afsluttet.
Søs Skagen M.Ff. 187	- - -	Brand 10. maj Østersøen 40 sm NØ f. Nexø	19. maj Frederikshavn	Maskinrumsbrand. Kortslutning i kablet mellem ladeensretteren og batteriet. Slukket ved halonanlæg. Bug- seret i havn.

Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT	Rejsedata Afgang Bestemmel- sessted Ladning	Søulykken Art Tid Sted	Søforklaring Tid Sted	Formodet årsag Bemærkninger
Tom-Mic Glyngøre M.Ff. 8	Glyngøre Fiskeplads 7,5 tons muslinger	Kæntring 5. januar Løgstør Bredning	8. januar Skive	Kæntrede under indhivning af posen. Forlist.
Urania Skagen M.Ff. 149	Skagen Fiskeri 60 tons sild	Kæntring 18. maj Skagerrak	26. maj Frederikshavn	Brud på lastskod, med slagside og vandindt- rængen til følge. Forlist under bugsering mod havn. Besætningen om bord i makkerskib.
Vibeke Frederikshavn M.Ff. 30	- - -	Påsejling 14. juli Frederikshavn Havn	- -	Påsejlet ved kaj af norsk skib »Eikvaa«. Søforklaring fra »E.« foreligger ikke. Uopklaret.
Ørnin Klaksvik M.Ff. 48	- - -	Brand 13. december Klaksvik Havn	- -	Maskinrumsbrand p.g.a. kortslutning.

»MANGELFULD UDKIG«

I 29 tilfælde har fiskeskibe i 1988 været udsat for kollision eller påsejling. I 16 af disse tilfælde er skønnet, at hændelsen skyldtes personfejl, som igen er rubriceret som 9 tilfælde, hvor hændelsen skyldtes mangelfuld udkig, 5 tilfælde hvor den skyldtes mangelfuld navigering eller manøvrering, og 2 tilfælde, hvor der i tåge ikke var taget tilstrækkelige forholdsregler.

I det følgende er beskrevet en påsejling, som kan betegnes som »typisk« i relation til personfejlen »mangelfuld udkig«.

Fiskeskibet »A« var på vej mod en fiskeplads i Nordsøen. Det var stille og klart vejr, og der sejledes med en fart af ca. 8 knob. Radaren var indstillet på 3 sømilsområdet, og der styredes ved autopilot. På et tidspunkt observerede den vagthavende på radaren 2 skibe agten for tværs om bagbord. Da han mente, at disse var passeret, orienterede han sig visuelt og på radaren og satte sig herefter i stolen i styrehuset. Pludselig viste der sig forude et hvidt lys fra fiskeskibet »B«. Den vagthavende i »A« forsøgte ved ror- og maskinmanøvre at afværge påsejlingen, men for sent.

Fiskeskib »B« lå efter endt fiskeri til ankers. Der var tændt ankerlys og dækslys på styrehuset. Ankervagten opholdt sig i lukafet men var med mellemrum på en halv til en hel time på dækket for at orientere sig. Ved påsejlingen befandt den vagthavende sig i lukafet.

Søfartsstyrelsen var af den opfattelse, at påsejlingen skyldtes, at der ikke var holdt behørig udkig i »A«, og karakteriserede dette som grov fejl og forsømmelse i tjenesten.

Søfartsstyrelsen mente endvidere, at der heller ikke i »B« havde været holdt behørig udkig, hvorved »B« havde afskåret sig fra at bidrage til evt. at afværge påsejlingen ved at afgive det i regel 34, litra d, i de internationale søvejsregler omhandlede opmærksomhedssignal.

Både den vagthavende i »A« og den vagthavende i »B« betalte en bøde for de nævnte forseelser.

Søfartsstyrelsen skal indskærpe, at regel 5 i de internationale søvejsregler - om udkig - overholdes, og det skal påpeges, at denne regel gælder både for skibe under gang og for skibe, som ligger til ankers.

»MANGELFULD NAVIGERING«

Et mindre lastskib var i mørke på vej fra Skagen til Karlstad via Göteborg. Der var SSØ.-lig vind, 4-5 m/sek., og god sigtbarhed. Den vagthavende var alene på broen, radar og decca var i gang, farten var ca. 10 knob, og der styredes ved autopilot. På et tidspunkt gik maskinrummets vandalarm igang, og den vagthavende forlod broen og gik ned i maskinrummet for at kontrollere læsepumpe m.m. Ca. 15 minutter senere, medens den vagthavende stadig befandt sig i maskinrummet, ramte skibet med uforandret fart grunden ved Kungens Fyr og blev stående.

Under den efterfølgende søforklaring forklarede den vagthavende, at han sandsynligvis havde forvekslet Vinga Fyr og Tistlarna Fyr.

Søfartsstyrelsen var af den opfattelse, at grundstødningen skyldtes mangelfuld navigering, samt at den vagthavende lod broen være ubemandet, og karakteriserede forseelserne som grov fejl og forsømmelse i tjenesten.

Den vagthavende betalte en bøde.

Såfremt den vagthavende havde kontrolleret fyrkaraktererne på de to fyr, ville forvekslingen sandsynligvis ikke være sket, og skibet ikke grundstødt med betydelige skader til følge.

Hændelsen giver Søfartsstyrelsen anledning til at indskærpe, at brug af de elektroniske navigationshjælpemidler ikke må afholde navigatøren fra at benytte de obtiske muligheder, som findes i farvandet - fyrkarakterer, obtiske pejlinger m.m. - som, kombineret med de elektroniske hjælpemidler, giver de bedste muligheder for kontinuerligt at bestemme skibets position.

BRAND P.G. A. UDFLYDENDE OLIE PÅ VARMT MASKINERI

Et større lastskib var på rejse i Sydatlanten. Kl. ca. 09.00 blev brandalarmen fra maskinrummet aktiveret, og det viste sig, at der var opstået en kraftig brand ved en af hovedmotorens turboladere. Ca. 10 minutter senere stoppedes hovedmotoren, og efter at alle havde forladt maskinrummet, blev CO₂-anlægget i maskinrummet udløst. Endvidere blev branden bekæmpet med vand og skum fra dækket. Kl. ca. 12.00 var branden slukket.

Af sagen fremgik endvidere, at en af skibets maskinmestre kl. 06.15 påbegyndte oppumpning af dieselolie til servicetank, at »high level«-alarmer på service-tanken aktiveredes kl. 08.25, at maskinmesteren herefter skiftede til oppumpning af dieselolie til kedeltank og gav dette i overlevering til afløsende maskinmester, hvorefter han påbegyndte andet arbejde efter i kontrolrummet at have kontrolleret, at »high level«-alarmer for kedeltank ikke var aktiveret. Oppumpningen fortsatte, indtil hjælpemotorerne kl. ca. 10.00 stoppede.

Af undersøgelserne efter branden fremgik, at »high level«-alarmer for kedeltanken ikke virkede, samt at overflodsøret fra kedeltank til overflodstank var tilstoppet, hvorved dieselolie fra den fyldte kedeltank gennem spildbakkens drænrør, som var tilkoblet overflodsøret, blev presset op i spildbakken, som fyldtes, hvorefter olie løb ud over kanten, ned af skoddet og ned over hovedmotorens varme udstødsrør, hvorved olien antændtes.

Søfartsstyrelsen fandt det kritisabelt, at olieoppumpningen alene blev kontrolleret ved »high level«-alarmer og ikke også ved kontrol af standen i skueglas-set, at overflodsøret ikke var kontrolleret for gennemløb, samt at oppumpningen til kedeltank fortsatte, indtil hjælpemotorerne stoppede på grund af strømsvigt. Det sidste har efter Søfartsstyrelsens opfattelse medført, at ilden - efter brandens opståen - fik yderligere næring.

Søfartsstyrelsen fandt det endvidere uheldigt, at kedeltanken var anbragt højt i maskinrummet over maskineriets varme dele. Tanken er efter branden flyttet til bunden af maskinrummet.

Søfartsstyrelsen er bekendt med flere brande, som er opstået på grund af olie, som er flydt ud over maskineriets varme dele.

Styrelsen finder derfor anledning til at indskærpe, at der føres nøje kontrol ved flytning af olie mellem tankene og ved bunkring fra land. Kontrollen bør ikke kun ske ved de elektriske systemer men også ved det til rådighed værende »mekaniske« apparatur. Endvidere finder Søfartsstyrelsen anledning til at anbefale, at forbrugstanke så vidt muligt anbringes i maskinrummets lavere del og så langt fra maskineriets varme dele som muligt.