



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FREDERIKSBJERG ØST ÅRHUS



REGISTRANT

MAGISTRATENS 2. AFDELING

1979

FREDERIKSBJERG ØST ÅRHUS REGISTRERING OG KLASSIFICERING

Udarbejdet af Århus kommune, magistratens 2. afdeling, stadsarkitektens kontor, afd. D.

Tilrettelæggelse, registrering, historiske undersøgelser og tekst: Arkitekt Ole Østergaard Hansen og arkitekt Erik Dahlgren Hansen.

Konsulentbistand: Arkitekt Thyge Klemann, bygningskonstruktør N. J. Israelsen og Udvalget for bygnings- og miljøbevaring.

Fotografier 1978–79: Fotograferne Thomas og Poul Pedersen, Århus.

Tryk og reproduktion: K. T. Damgaard-Jensen, Århus.

Skrift: Baskerville.

Papir: Thai-cote 115.


Oplag: 2500 eks.

ISBN: 87-87926-00-8.

Forside: Tietgens Plads og Hans Broges Gade fotograferet august 1979.

Titelblad: Hjørnet af M. P. Bruuns Gade og Skt. Pauls Gade, opført 1897. Nedfotograferet originaltegning udført af arkitekt R. Frimodt Clausen.

FREDERIKSBJERG ØST ÅRHUS



REGISTRANT MAGISTRATENS 2. AFDELING 1979

INDHOLD

Forord	5
Indledning	6
Områdets historie, status og muligheder	8
Arkitekturhistorisk analyse	15
Bygningernes vedligeholdelse	21
Registrerings- og klassificeringsmetode	23
Registrant	25
Gadefortegnelse	25
Ordforklaring	167
Litteraturfortegnelse	169
Kort over bygningernes alder	171
Kort over miljømæssig helhedskarakter	173
Klassificeringskort	kortlomme

FORORD

Af rådmanden for magistratens 2. afdeling, Olaf P. Christensen.

Decentralisering, kommuneplanlægning, byfornyelse og miljøbevaring er blandt de centrale begreber, der præger hverdagen i en teknisk forvaltning.

Kommunerne står i disse år over for vældige planlægningsmæssige og administrative opgaver affødt af den stigende decentralisering af beslutningsprocesserne i den offentlige forvaltning.

Kommuneplanloven er på godt og ondt et håndgribeligt eksempel på, hvad vi i disse år skal omstille os til. Godt fordi decentraliseringstanken ideelt set er udmærket, »ondt« fordi lovgivningen på flere måder lader os i stikken med en række centralt vedtagne, men vanskeligt administrerbare bestemmelser.

Vi står over for endnu et lovgivningskompleks af vidtrækkende betydning for den kommunale administration efter i sommeren 1979 at have modtaget Boligministeriets udkast til lov om boligforbedring og byfornyelse. Denne lovgivning skal afløse de hidtidige love om boligtilsyn og sanering, som sandt at sige heller ikke har været de lettest håndterlige. Det er derfor med særlig interesse, vi imødeser en revision af dette lovkompleks, og vi har ydermere engageret os direkte i forskningsprojekter omkring byfornyelsesproblematikken for derigennem at kunne belyse den aktuelle problemstilling bedst muligt.

Der vil i årene fremover i stigende grad blive behov for en koordineret byforbedringsaktivitet i kommunens ældre boligområder.

I forbindelse med industrialiseringen skete der i slutningen af for-

rige århundrede en vældig boligtilvækst også her i byen, og disse boligområder udgør stadig en betydelig del af kommunens samlede boligbestand. Selv om bebyggelsen ikke er saneringsmoden, har mange års slid efterhånden sat deres spor, og boligstandarder er selvsagt ikke længere tidssvarende. På den baggrund er der, som det er typisk for disse kvarterer overalt i landet, opstået en skævhed i befolkningssammensætningen, som skaber vanskeligheder for skoler og institutioner. Kommunen har ud fra gældende lovgivning i årevis arbejdet på at løse trafik- og friarealproblemer, og man har ligeledes bestræbt sig på at sikre de væsentligste miljøværdier, men nogen helhedsløsning har det ikke været muligt at gennemføre, bl. a. af økonomiske grunde.

En koordineret og intensiveret byforbedringsindsats er det erklærede mål med den skitserede lov om boligforbedring og byfornyelse, og forhåbentlig vil det lykkes at tage højde for de mangeartede problemer, der knytter sig til disse ældre karrekvarterer.

Som et led i kommuneplanlægningen og i bestræbelserne på at skaffe oversigt over karrekvarterernes tilstand og muligheder har magistratens 2. afdeling blandt andre undersøgelser sat sig for at gennemføre en registrering og klassificering, der i særlig grad har som mål at kortlægge de arkitektoniske og miljømæssige forhold.

Den foreliggende registrant, der er første del af denne samlede undersøgelse, må således ikke forveksles med

en bevaringsplan, men er et forsøg på at udsortere såvel de i miljømæssig henseende mere problematiske forhold som de på den ene eller anden måde kvalitetsbetonede områder, som vil kræve særlig hensyntagen i forbindelse med administrative og planlægningsmæssige dispositioner for de omfattede kvarterer.

Registranten er opbygget således, at den foruden at henvende sig til kommunens administrative og planlæggende afdelinger også henvender sig til såvel politikere som andre borgere, der måtte ønske nærmere information om de omhandlede kvarterers historiske, arkitektoniske og miljømæssige forhold.

Det er mit håb, at mange kan finde inspiration i registranten, f. eks. til iværksættelse af korrekt bygningsvedligeholdelse, og jeg vil benytte lejligheden til at takke de medarbejdere og udefra kommende fagfolk, der har bistået ved materialets udarbejdelse.



INDLEDNING

af stadsarkitekt Sven Pedersen.

I de senere år er den offentlige interesse for de ældre byområders tilstand og muligheder for fortsat eksistens vokset mærkbart.

Nedslidningen og den utilstrækkelige fornyelse har i stigende omfang skabt offentlig debat, ligesom de ældre bydeles miljøværdier tiltrækker sig stadig større opmærksomhed.

Med henblik på en intensiveret bolig- og byforbedring er der igen den seneste halve snes år fra adskillige sider taget initiativ til analyser af det problemkompleks, som knytter sig til begrebet byfornyelse. Såvel tekniske og økonomiske som sociale og ressourcemæssige forhold spiller en rolle, og disse emner har været genstand for behandling i en række rapporter og debatoplæg, der ret samstemmende konkluderer, at en egentlig byfornyelseslovgivning vil være den nødvendige forudsætning for en tilstrækkelig effektiv og alsidig by- og boligforbedring.

Århus kommune er på denne baggrund gået aktivt ind i et forskningsprojekt vedrørende forbedringen af ældre boligområder, og magistratens 2. afdeling har overtaget formandskabet i en styringsgruppe, som skal gennemføre et undersøgelsesarbejde, hvis formål er at belyse byfornyelsessituationen gennem problembehandling i praksis.

I et samarbejde med boligministeriet, Statens byggeforskningsinstitut, Københavns Almindelige Boligselskab og Byggeriets Udviklingsråd sigtes på for et område på Frederiksbjerg at udarbejde forslag til kvarterforbedringer, karréforbedringer, bygningsforbedringer og boligforbedringer. Endvidere vil der blive

forsøgt indrettet et antal prøvelejligheder og sluttelig udarbejdet en rapport over projektførelsen.

Et sådant erfaringsmateriale vil være af særlig betydning som vurderingsgrundlag for den lovgivning om boligforbedring og byfornyelse, hvortil der af boligministeriet er udarbejdet det første udkast.

De såkaldte grå boligområder – opført for 50–100 år siden – som en sådan lovgivning i vid udstrækning tager sigte på, har mange bolig- og ikke mindst friarealmæssige mangler. De har ligeledes ofte trafikproblemer. Til gengæld finder man, i lighed med mange andre byer, i Århus betydelige historiske, arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter i netop disse kvarterer, – kvaliteter, som det er kommunen magtpåliggende at søge defineret for gennem de kommende års planlægnings- og byfornyelsesbestræbelser at kunne sikre den nødvendige hensyntagen.


Kommuneplanlægningen gennemføres i disse år og kan blive et værdifuldt styringsredskab også i henseende til en bevaring af et værdifuldt bymiljø hovedtræk.





Der er således foruden de funktionelt betonedede byfornyelseskriterier – boligforbedring, friarealforbedring, trafikregulering m.v. – en opgave i analyseringen af de noget mere diffuse begreber som f. eks. arkitektonisk kvalitet og miljømæssig helhedskarakter. Det er i høj grad disse lidt vanskeligt definerbare faktorer, der skaber en bydels identitet, atmosfære og eventuelle miljømæssige kvalitet og dermed også udøver en tiltrækning på de ret store befolkningsgrupper, som ikke kun af man-

gel på alternativt bosætter sig i den indre by.

De af kommunen først i 70'erne udarbejdede oversigtsplaner omfatter de ældste dele af karré kvartererne, men tager på baggrund af bestemmelserne i saneringsloven udelukkende udgangspunkt i bebyggelses tekniske standard. Med kommuneplanlovens gennemførelse tages der i højere grad sigte på, at bevarings- og miljøhensyn indgår som et led i såvel den primære kommuneplanlægning som lokalplanlægningen, og for at kunne afveje disse hensyn med den nødvendige byforbedring besluttedes det i 1977 som et led i det løbende planlægningsarbejde at iværksætte en kortlægning af karré kvarterernes bygnings- og byarkitektoniske forhold. Denne analyse omfatter ca. 5.000 ejendomme inden for Ringgaderne, hvoraf det nærværende materiale omfatter lidt over en femtedel. Der er indtil nu yderligere gennemført registrering af boligområder med ca. 2000 ejendomme, og disse analyser tænkes udgivet kontinuerligt og koordineret med kommuneplanlægningen for midtbyen.

Foruden de planlægningsmæssige relationer er det magistratens 2. afdelings intention med dette materiale at udbrede forståelsen for de værdier, der kan iagttages i »industrialismens« byområder. Århus og specielt Frederiksbjerg kan forevise eksempler på endog særdeles interessant byplanlægning fra 1800-tallet, og generelt for alle disse kvarterer er indtrykket af en høj håndværksmæssig standard og en helt ned i detaljen gennemført beherskelse af de dati-



-  Områder, som planlægges omfattet af bygnings- og miljøklassificeringen.
-  Frederiksbjerg øst.
-  Midtbyområde (eksist. bevaringsplan)
-  Yderligere gennemførte basisregistreringer.

dige arkitektoniske virkemidler. Der er i store områder tale om masseproduktion af boliger og selvsagt også om nogen spekulation i boligbehovet, som dog langt fra nærmer sig situationen i hovedstadens brokvarterer. Men som noget meget væsentligt finder man i mange af disse bygningers arkitektur og håndværk en hæderlighed, som afspejler bygningskultur og gode traditioner.

Denne bygnings- og miljøanalyse skal altså om muligt også virke som inspiration og oplysning for beboerne og derved motivere ejere og lejere til en ekstra indsats for bedre og mere rigtig vedligeholdelse af ejendommene. Der er derfor selvfølgelig lagt vægt på den egentlige, individuelle bygningsbeskrivelse, hvor der redegøres for de arkitektoniske kvaliteter og historiske forhold, ligesom der er foretaget en vejledende bedømmelse af facadernes vedligeholdelsesmæssige tilstand. Samarbejdet med det af byrådet nedsatte Udvalg for bygnings- og miljøbevaring har i denne forbindelse været særdeles værdifuldt.

Lige så væsentlig er imidlertid forholdet til byfornyelsen og den overordnede planlægning, og det har derfor været målet at søge bydelens miljømæssige forhold analyseret således, at en kortlægning af kvarterets bymæssige kvaliteter blev muliggjort. En sådan kortlægning må anses for at være et uundværligt redskab såvel i planlægningsmæssigt som i dagligt administrativt øjemed.

OMRÅDETS HISTORIE, STATUS OG MULIGHEDER

I forbindelse med industrialiseringsprocessen, som her i landet accelererede kraftigt i slutningen af forrige århundrede, oplevede Århus i lighed med hovedstaden og de fleste større provinsbyer en voldsom tilvækst. Den voksende industri krævede arbejdskraft og trak mange mennesker fra landet til byerne. I årene fra 1870 til 1900 voksede byens indbyggertal således fra ca. 15.000 til ca. 50.000 og på baggrund af disse mange menneskers boligbehov blev byggeaktiviteten følgelig ret intens.

Helt frem til 1851, hvor komsumtionen (bytolden) ophævedes, trængtes byens borgere bag de gamle byporte, men derefter tog udviklingen fart. Havnen blev udbygget, jernbanen indviedes i 1862, og dermed var grunden lagt for større virksomheders etablering. Fabrikker og boligkvarterer skød hurtigt op og kort efter århundredskiftet var arealerne mellem det gamle Århus og de nuværende ringgader stort set udbyggede. Disse områders boligkvarterer – karrékvartererne – omfatter ca. 5000 etageejendomme, og det største sammenhængende karrékvarter (ca. 2000 ejendomme) er det syd for jernbaneterrænet beliggende Frederiksbjerg.

Bygrænsen fulgte indtil 1874 jernbanelinien, og Frederiksbjerg lå således i det syd for byen beliggende Viby sogn. De umiddelbart op til jernbanen stødende arealer hørte hovedsageligt til »Jærggården«, en tidligere skovridergård under Marselisborg gods. Den første bebyggelse ud over Jærggården blev »Sukkerhuset«, – en i 1852 opført klædefabrik, der i 1857 indrettedes til sukkerraffinaderi. Denne bygning kan endnu – omend i noget ombygget stand – ses i Brammersgade. Nogen boligbebyggelse påbegyndtes også syd for banelinien – hovedsageligt langs Jærggårdsvejen – og i 1870 havde bydelen 300 beboere. I 1872 anlagdes ligeledes ved Jærggårdsvejen Århus Palmekærnefabrik, den senere Århus Oliefabrik.

Færdslen mellem Århus og Frederiksbjerg var noget besværliggjort af det nedgravede baneterræn. Der fandtes kun forbindelse via broen ved Frederiks Allé eller ad vejen langs kysten, og en

bedre trafikal løsning blev med bydelens vækst påtrængende.

Det nye boligområde foranledigede megen flytten frem og tilbage mellem Århus og Viby kommuner, hvilket skabte administrative besværligheder, og i 1874 fik man indenrigsministeriets godkendelse af en indlemmelse i Århus kommune af 88 tdr. land, som udgjorde hele det terræn, der lå mellem Århus by's sydlige grænse og Marselisborgs hovedparcel. (Jfr. bykort s. 9).

Byrådet mente dermed at have sikret sig rigeligt byudviklingsareal, og for at skabe god kontakt mellem det nye bykvarter og det eksisterende byområde gennemførtes bygningen af en ny broforbindelse over jernbaneterrænet. Kommunen anlagde i forbindelse med brobygningen gaden M. P. Bruuns Gade, som i første omgang førtes frem til Jærggårdsvejen. Fra 1870–1875 var Frederiksbjergs beboertal steget fra 300 til 2000, og tilvæksten accelererede yderligere efter broens bygning. I løbet af en ganske kort årrække blev det nyindlemmede areal fuldt udbygget, og byrådet måtte igang med at søge bygrænsen flyttet yderligere mod syd.

Efter udvidelsen 1874 grænsede byen direkte op til Marselisborg gods, og i foråret 1896 indledtes forhandlinger med godsejeren, daværende indenrigsminister H. P. Ingerslev om køb af et omfattende areal strækkende sig fra kysten og til et stykke vest for Skanderborg Landevej. Der sluttedes kontrakt om købet, men allerede inden overtagelsen døde Ingerslev, og kommunen besluttede derefter at erhverve hele godset for en samlet pris på knap 1.2 mill. kr.

Der eksisterede ingen egentlig byplanlovgivning, og provinsbyernes vækst var normalt af noget spredt og tilfældig karakter, men Århus byråd ønskede – formentlig af praktiske og administrative grunde – at fremskaffe en samlet bebyggelsesplan for de nyerhvervede jorder. Herved skabtes – lidt via tilfældighedernes spil – baggrunden for, at man idag på Frederiksbjerg i Århus kan fremvise træk af et enestående – omend ikke fuldt gennemført – eksempel på æstetisk-kunstnerisk byplanlæg-

ning¹ således som denne doceredes af tidens førende byplanteoretiker, østrijeren Camillo Sitte, der var historicist og inspireret af middelalderens og renæssancens maleriske temaer.


Så vidt gik byrådets intentioner selv sagt ikke. Man opfordrede stadsingeniør Oscar Jørgensen til at udarbejde en plan, der blev et noget stift forsøg på at overføre »parisiske« forhold til den nye bydel. Mange, rette gadeforløb samles i stjerne- og vifteformede pladser. Specielt diagonalgader er stærkt repræsenteret og skaber mange upraktiske gennemskæringer og karréformer, men Jørgensen fandt dem værdifulde såvel i æstetisk som trafikalt øjemed. Udnyttelsesgraden i Oscar Jørgensens plan var samtidig høj, og planen derfor økonomisk set fordelagtig.

Byrådet var imidlertid skeptisk, og der skabtes flertal bag en opfordring om at rette henvendelse til en »fremragende arkitekt« for at få planen bedømt. Det var kgl. bygningsinspektør for Jylland, arkitekt Hack Kampmann, man havde i tankerne, og denne udarbejdede sammen med Københavns stadsingeniør, Ch. Ambt, ikke blot en kritik, men en alternativ plan, som kunne forelægges for byrådet i 1898.

Planen blev udgivet som en lille bog med titlen »Forslag til Bebyggelsesplan for en Del af Marselisborg Grund«, og den blev genstand for stor opmærksomhed. Samtidige danske fagtidsskrifter fremhævede den nytænkning, der her kom til udtryk, – et planlægningsmæssigt idégrundlag, som koordinerede moderne europæiske by-bygningsteorier med den i Danmark på dette tidspunkt fremherskende historisk-romantiske arkitekturmag. (Jfr. planen s. 10–12).

Ambt og Kampmann kastede sig med den udarbejdede plan ud i et opgør med den 2-dimensionelle tegnehordsplan, og tog tilsyneladende stærkt inspireret af Camillo Sitte udgangspunkt i topografiske forhold og de særlige

1) Jfr. »En byplansag i Århus«, – en undersøgelse foretaget 1978 af museumsinspektør Jens Erik Sørensen. Se litteraturfortegnelsen.





Udsnit af T. W. Honums kort over Århus købstad fra 1878-79.

*Aarhus By og
Udkant*



Stadsingeniør Ch. Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplanforslag fra 1898.

*af
Lisborg Forder.
Ebygelse*



1000 Alen

APRIL 1898.

August - Sørensen

landskabs- og naturværdier, som det nye byareal kunne byde på. Efter et seriøst forarbejde, hvor de indsamlede alle tilgængelige oplysninger om den gamle by og de allerede planlagte og forestående jernbane-, vej- og havneanlæg, fremlagde de et forslag, der omfattede en del mere end det nye boligkvarter. Bl. a. fastlægges det sydlige ringgadeforløb til stort set den nuværende tracé, der planlægges en ny baneforbindelse til havnen og af hensyn til det nye boligkvarter, foreslås den i Oscar Jørgensens plan viste havneudvidelse placeret nordligere. At anlægge havn udfor Skansen »vilde sikkert efter vor Overbevisning af Efterkommerne blive bedømt som en yderst beklagelig Fremfærd, der havde ødelagt et af de skønneste Udsigtspunkter i Danmark og skaffet den nye Staddel et Naboskab, der ved sin Larm, Røg og Uro vilde bidrage sit til paa Forhaand at nedsætte dens Værdi og Tiltrækningskraft«. ²

Ideerne bag selve bebyggelsesplanen belyses omhyggeligt i et omfattende tekstaftsnit, en partiel planskitse og perspektiver.

Intentionerne om et opgør med den almindelige, rent rationalistiske planlægning illustreres af planbeskrivelsernes indledningsafsnit: »Det er klart, at Maalet for et Forslag til en Byudvidelse maa være det, at tilvejebringe Pladser for Boliger for de forskellige Dele af Befolkningen, saaledes at der skaffes dem saa gode Vilkaar som muligt for deres forskellige Behov, ikke blot rent materielt set, men ogsaa saaledes, at visse aandelige Behov og Samfundskrav tilfredsstilles, dels ved at varetage æstetiske Hensyn og dels ved at tilvejebringe passende Pladser for de offentlige Bygninger, der hører med, for at en By kan opfylde sine Funktioner«.

Vejen til disse mål forestiller Amt og Kampmann sig at finde ved dels at tage udgangspunkt i de landskabelige kvaliteter og »værne om smukke Udsigter« og dels ved at skabe beplantninger, parkanlæg, pladser og »noget af det livlige Billede, som Gaderne i gamle Bydele frembyde netop paa Grund af Uregelmæssigheder, som Krumninger i Gadelinierne, forskellig Højde i Bygningerne, Gavlparterier og Fremspring i Facaderne m.v.«.

Pladsdannelserne og den måde gadeforløbene sammenkædes med disse findes overordentlig betydningsfulde og behandles omhyggeligt i tegninger og tekst.

Efter planens fremlæggelse viste en beregning at kun godt 50 % af det samlede areal var bebygget i modsætning til Oscar Jørgensens næsten 75 % udnyttelse. Dette forekom luksuriøst og Amt og Kampmann måtte modificere plan-

nen på visse punkter. (Jfr. kortet s. 12). Den særdeles markante, tragtformede udsigtslinie »der gaar over de skovklædte Pynter i Marselisborg Skov« – Den nuværende Dalgas Avenue – lykkedes det at fastholde, men den store boulevard – den nuværende Ingerslevs Boulevard – blev indsnævret til almindeligt gadeprofil fra Ingerslevs Plads til Skt. Pauls Kirkeplads. Det foreslåede villakvarter mellem Hans Broges Gade og Hendrik Pontoppidans Gade erstattedes af karrébebyggelse, men til gengæld foresloges anlagt en ny plads – den nuværende Tietgens Plads.

Den reviderede plan vandt tilslutning i byrådet, og planlægningen som helhed fik strålende anmeldelser såvel lokalt som på landsplan.

Planen var stærkt idealistisk og hovedsagelig baseret på et kunstnerisk idégrundlag, hvor form og struktur var de bærende elementer. Økonomien var der taget mindre hensyn til og grundlaget for en helhedsrealisering svandt efterhånden som 1900-tallets mere funktionalistiske holdning slog igennem. Mange hovedlinier fulgtes, men det lykkedes aldrig at gennemføre et af de mest centrale motiver i planen – det store dobbeltpladsanlæg mellem Ingerslevs Boulevard og Marselis Boulevard. Arealet blev allerede i 1899 – formentlig midlertidigt – udlagt som idrætsplads, til hvilket formål det stadig gør udmærket fyldest. Havnen brede sig mod syd, hvilket influerede på de naturgivne forudsætninger, og i 1930-erne opførtes den funktionalistiske stokbebyggelse »Strandparken« på de arealer, der var forudsat anvendt til villabebyggelse og udsigtsplateau.

Der fandt andre og i forhold til samfundsudviklingen let forklarlige ændringer sted, men tilbage står billedet af en i forhold til samtiden avanceret og

desuden bæredygtig idé, der af et progressivt byråd befordredes videre til realisering i et omfang og på en sådan måde, at kvaliteterne er indlysende den dag i dag.


☆

Hovedideerne har som nævnt haft tilstrækkelig gennemslagskraft til afgørende at præge den planlagte del af Frederiksbjerg.

Dalgas Avenue er storslået tænkt, – en udsigtskile fra bebyggelsens hjerte ud over pynterne ved Moesgårdskovene, – et æstetisk motiveret byelement, hvis oprindelige formål var at knytte bydelen visuelt sammen med havet og de smukke skovområder som Århus er omgivet af. I dag har senere tilkommen beplantning sløret denne hovedidé noget, men gadeanlægget er indtil nu formmæssigt intakt.

Ingerslevs Boulevard skaber med sin bredde og næsten parkagtige karakter fornemmelsen af lys og luft i de tilstødende boligområder og har, selv om den ikke er blevet det tænkte samlingssted for monumentalbygninger, en for området som helhed betydelig repræsentativ karakter, – en gade som i høj grad er med til at skabe bydelens identitet og miljø. Dette gælder også de svagt krummede gadeforløb, Hans Broges Gade og Hendrik Pontoppidans Gade, der ligeledes er udtryk for en af planlæggerens idealtanker. Men disse kvalitetsprægede detaljer og de ofte smukt udformede bygninger tilslører ikke det faktum, at området i dag er karakteriseret ved en utidssvarende boligstandard, som typisk bundet i dårlige eller helt manglende nære udearealer, små lejlighedsstørrelser og den trafikale påvirkning af boligmiljøet.

På trods af den relativt korte udbyg-



Udsnit af bykort fra 1903 visende de ændringer, stadsing. Ch. Amt og ark. Hack Kampmann foretog i forhold til det oprindelige byplanforslag.

2) Citater: Originaltekst gengivet i »Ingeniøren« nr. 51, årg. 1898.

ningsperiode forekommer der ret karakteristiske bebyggelses- og miljømæssige forskelle inden for rammerne af det her afgrænsede område. I den ældste del af kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade består karreerne hovedsageligt af 1½–2½ etagers randbebyggelse beliggende på selvstændige parceller og med en del erhvervsbebyggelse i karreernes indre. Friarealerne er i vid udstrækning benyttet til parkerings- og oplagsareal og mange boliger har intet opholdsareal. Bebyggelsen mod Frederiks Allé, nord for Odensegade og i området omkring M. P. Bruuns Gade har nyere og højere randbebyggelse, 3½–4½ etager, og er belastet af tilsvarende friarealproblemer som det ældste område.

Syd for Odensegade i Marselisborgkvarteret er karréstrukturen mere ensartet. Karreernes indre er stort set fri for bebyggelse og de enkelte parcelers bagareal oftest udlagt til ophold – dog sædvanligvis forbeholdt få af karreens beboere. Udstykningsformen er stadig karakteriseret af lange, smalle, selvstændige matrikler, der er individuelt indhegnet og således ikke umiddelbart frembyder mulighed for fælles ophold for beboerne. Kun en enkelt af de lukkede karreer – beliggende mellem Assensgade og Marselis Boulevard – repræsenterer en udstykningsform, som har gjort det muligt fra starten at udlægge karreens indre til fælles anvendelsesformål for beboerne.

Strandparken er atypisk for området, men repræsenterer 30-ernes boligidealer på en tiltalende måde. Bebyggelsen forekommer stadig tidssvarende, har gennemgået isoleringsmæssige forbedringer og repræsenterer med sine grønne friarealer og beliggenheden, umiddelbart op til Skanseanlægget, områdets højeste boligstandard.

Områdets miljøforhold er som helhed præget af en mærkbar trafikbelastning. Frederiks Allé, Strandvejen og Marselis Boulevard er indfaldsveje med en døgntrafikbelastning på 15–25.000 personvogneheder og M. P. Bruuns Gade, Hans Broges Gade og Jægergårdsgade fordelingsveje med 5–10.000 personvogneheder i døgnet. (Jfr. kortbilaget »Miljømæssig helhedskarakter«). Mange boligveje belastes af gennemkørende trafik, og der er på den baggrund gennemført ret omfattende færdselsregulerende indgreb i kvarteret omkring Ole Rømers Gade. Der er indtil videre ikke foretaget § 40-reguleringer i området.

Områdets ældste kvarterer har ingen egentlige parker eller torve- og pladsdannelser. Strukturen er ret monoton og dette sammenholdt med den trafikale situation samt de ringe opholdsmuligheder i karreerne efterlader indtrykket af et forholdsvis utidssvarende boligmiljø. Af kommunens oversigts-

planer fremgår det ligeledes, at den boligtekniske standard er lav.

Kvarteret syd for Odensegade er på baggrund af den omtalte, oprindelige planlægning forsynet med en del åbne byrum, torve, boulevarder og et enkelt parkanlæg, men bebyggelsesprocenten er til gengæld ret høj. En del af boligvejene her er også belastet af gennemkørende trafik og parkeringsintensiteten stor. Kvarteret har ikke gennemgået væsentlige forandringer siden århundredeskiftet og med det radikalt ændrede trafikmønster forekommer reguleringer påkrævede.

Med hensyn til de specifikke bolig-, karré- og kvartermæssige forhold kan henvises til den tidligere omtalte BUR-KAB rapport samt de af kommunen udførte analyser af bebyggelsesforholdene (oversigtsplaner, etagemeterundersøgelser, trafikanalyser m.v.).

☆

Der skal ikke i denne forbindelse fremlægges konkrete byplanmæssige forslag omhandlende det afgrænsede områdes fremtidige forhold, men i alment orienterende øjemed skitseres nogle af de administrative vilkår og relevante planlægningsmæssige muligheder, som ikke mindst kommuneplanloven skaber basis for. Ligeledes har boligministeriet for nylig fremlagt et udkast til lov om boligforbedring og byfornyelse, der tilsligter at skabe grundlag for en koordineret og intensiveret indsats for at forbedre bolig- og bebyggelsesforholdene i de ældre bydele.

Allerede i den af »Boligministeriets udvalg angående den bolig- og byggepolitiske målsætning« i 1968 udsendte betænkning vedrørende byfornyelse, afgrænses byfornyelsesbegrebet, ligesom emnets komplekse karakter skitseres. Talrige hensyn indgår i såvel planlægnings- som gennemførelsesprocessen, og der er i den mellemliggende periode foretaget en række analyser og undersøgelser af disse by- og boligforbedringsproblemer, hvor særligt kan nævnes den i 1978 af boligministeriet udsendte »Redegørelse om by- og boligforbedring«. Med udgangspunkt i bl. a. BUR-KAB rapporten fra 1977, der som et af sine analyseobjekter har haft et område på Frederiksbjerg, skitseres i denne redegørelse fremtidsmulighederne for de såkaldte »grå« boligområder eller med et andet udtryk »byfornyelseskvartererne«.

Disse områder – hovedsageligt 50–100 år gamle – er ikke totalt nedslidte, og altså ikke saneringsmodne som sådan, men lider under en række bolig-mæssige problemer, ligesom vedligeholdelsestilstanden ofte lader meget tilbage at ønske. En forbedringsindsats er derfor absolut nødvendig, såfremt man skal kunne hindre en yderligere forrin-

gelse og decideret forslumning. Områderne repræsenterer en så betydningsfuld boligressource og samfundsøkonomisk værdi, at en offentlig støttet byfornyelsesindsats skønnes nødvendig, og en sådan indsats må rettes imod såvel den enkelte boligs indretning og tekniske standard som disse byområders generelle forbedring.

En undersøgelse af Frederiksbjergs befolkningsudvikling i første halvdel af 70-erne viser en tiltagende skævhed i aldersfordelingen set i forhold til kommunen som helhed. Andelen af ældre og unge enlige er væsentligt højere end kommunens gennemsnit, medens antallet af børn er relativt lavt. Denne skævhed viser en accelererende tendens og må opfattes som et tegn på den tiltagende forslumning af kvarteret.

For at undgå områdets udvikling til et egentligt »saneringskvarter«, hvis fornyelse ville fordrø omfatte nedrivninger, må forudsættes en betydelig forbedring af ejendommenes tekniske standard, ligesom der må sættes ind med hensyn til kvarterforbedringer, (torve, fælles legepladser, offentlig og privat service), karréforbedringer (gårdrydning, arealsammenlægning, beplantning m.v.) og ikke mindst trafikale forbedringer. Forholdene omkring enkelte hovedfærdselsårer vil kun vanskeligt kunne forbedres radikalt, men kvartergaderne må nødvendigvis forventes at kunne aflastes.

Med gennemførelsen af loven om kommuneplanlægning (ikrafttrædelse 1. feb. 1977) er det pålagt landets kommuner – koordineret med amternes regionplanlægning – at gennemføre en overordnet kommuneplanlægning. Det nævnes således i kommuneplanlovens § 3, stk. 1, at der for hele kommunen skal fastlægges en hovedstruktur, og at der for de enkelte dele af kommunen skal fastlægges rammer for indholdet af den kommende lokalplanlægning. Det forekommer overordentligt vigtigt, at de egentlige byfornyelsesområder defineres i forbindelse med kommuneplanlægningen, og at der i samme forbindelse også tages hensyn til de i historisk, arkitektonisk og miljømæssig henseende mest betydningsfulde forhold. Ved tilrettelæggelsen og udarbejdelsen af det foreliggende registrerings- og klassificeringsmateriale er der lagt vægt på at fremlægge resultaterne i en sådan form, at anvendeligheden som basismateriale i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen skulle blive bedst mulig.

I det til lov om kommuneplanlægning tilknyttede opsamlingscirkulære af 11. feb. 1977 redegør miljøministeriet nærmere for byområdenes opdeling i enkeltområder indeholdende bebyggelse af beslægtet art og anvendelsesformål, ligesom man specielt i forbindelse med de større byers centrale om-

råder lancerer begrebet delområder, der er en yderligere – byplanmæssigt baseret – underinddeling af enkeltområderne. Selv om dette begreb umiddelbart relaterer sig til forholdene omkring fastsættelse af bebyggelsesprocenterne, skaber det samtidig iflg. opsamlingscirkulæret mulighed for at gennemføre en noget større detaljeringsgrad m.h.t. kommuneplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Dette har i denne sammenhæng specielt betydning i forhold til lovens § 3, stk. 3, pkt. 6 og 7, der blandt andre bebyggelsesregulerende bestemmelser omhandler henholdsvis fastlæggelsen af rammerne for bevaring af bygninger og miljøer og rammerne for byfornyelsen i eksisterende bysamfund.

Registrerings- og klassificeringsmateriale indeholder en påtegning og afgrænsning af miljømæssige kvaliteter og problemer. Dette sammen med angivelsen af historiske, aldersmæssige og stil-mæssige sammenhænge i bebyggelsen er en væsentlig forudsætning for, at også arkitektoniske og andre bebyggelses-karakteristiske forhold kan indgå såvel i forbindelse med kommuneplanlægningens overordnede disponering som den lokalplanmæssige behandling af nærmiljøet.

Lokalplanlægningen er med indførelsen af lov om kommuneplanlægning blevet det egentlige styringsredskab, og lovens § 18 har afløst de bestemmelser i byplanloven og byggelovgivningen, der omhandlede bygningsbevaring.

Karrékvartererne kan ikke karakteriseres som egentlige bevaringsområder, men i og med at en bevarende byfornelse i fremtiden prioriteres højere end totalsaneringer opstår et vist forvaltningsmæssigt ansvar for at sikre disse områders arkitektoniske og miljømæssige karakteristika. Der kan altså i nogen grad blive tale om i lokalplanlægningen at indføje en række bevaringsbestemmelser, der foruden at være af bebyggelsesregulerende art også kan orienteres mod en beskyttelse af særlige miljømæssige forhold som beplantninger, belægnings, friarealudformning m.v.

Den gældende lovgivning indeholder visse muligheder for at sikre arkitektoniske og miljømæssige helheder. Det gælder kommuneplanloven, bygningsfredningsloven og saneringsloven, men den langsigtede og gennemgribende forbedring af de grå boligområder fordrer en overordnet rammeplanlægning i kommuneplanlovens regi og må formentlig baseres på en tilføjelse af ajourført lovgivning. Det kan imidlertid vise sig nødvendigt at gennemføre lokalplanpligtige byfornyelsesforanstaltninger indenfor den eksisterende, midlertidige rammeplanlægning (§ 15-rammerne), der bygger på den tidligere bygningsvedtægt og ikke baserer sig på

nogen form for arkitektonisk eller miljømæssig vurdering af den eksisterende bebyggelse. I sådanne situationer forekommer det betydningsfuldt igennem en registrering at have sikret sig indblik i kvarterets historiske, arkitektoniske og miljømæssige forhold, hvilket selvsagt også gør sig gældende i forbindelse med den løbende byggesagsbehandling. Der gennemføres i disse år med henblik på energibesparelser omfattende og nødvendige bygningsarbejder, der ofte giver sig udtryk i facademæssige ændringer. I visse tilfælde kan f.eks. vinduesændringer medføre afgørende arkitektonisk forringelse af en iøvrigt smuk bygning, ligesom større sammenhængende bebyggelse uvægerligt svækkes i arkitektonisk henseende ved en tilfældighedspræget udskiftning af vinduer i enkeltlejligheder eller enkeltopgange. Facadedekorationer, farver, tagmaterialer og andre bygningsdetaljer kan være af stor betydning for helheds- og stilkarakteren i en bebyggelse.

De i de følgende afsnit anførte bygningsbeskrivelser og generelle istandsættelsesanvisninger har bl. a. til formål at støtte den enkelte ejendoms- eller lejlighedsbesidder i forbindelse med bygningsstandsættelsen, men har også sammenholdt med klassificeringen til formål at skabe et sikrere grundlag for anvendelsen af kommuneplanlovens § 44, iflg. hvilken en byggetilladelse kan gøres afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Selvom der er en vis etableret basis for styring af udviklingen i karrékvartererne, findes der næppe mulighed for på baggrund af den eksisterende lovgivning at løse de grå boligområders problemer inden for en overskuelig periode.

Saneringslovgivningen sigter ganske vist på afhjælpning af bolig- og friarealmæssige mangler via aktiv indgriben i en bestående tilstand. Et sådant indgreb kan have karakter af en bevarende sanering, men loven er i hovedsagen rettet mod væsentligt ældre og boligteknisk dårligere bebyggelse end størstedelen af den her omhandlede.

Friarealforbedring (gårdrydning) kan påbydes med hjemmel i byggeloven, men er bl. a. på baggrund af omkostningsfordelingen ret vanskeligt gennemførlig.

Trafikregulering af boligveje med henblik på nedsættelse af trafikhastigheden kan gennemføres i medfør af færdselslovens § 40 og forekommer anvendelig i kvarterer af denne type, men alt i alt savnes det lovgivningsmæssige grundlag for at gennemføre en koordineret indsats i bolig- og miljøforbedringsmæssig henseende.

Boligministeriet har på den baggrund i 1979 fremlagt et udkast til lov

om boligforbedring og byfornelse. Lovudkastet har ligeledes karakter af en tilpasning til den voksende interesse for at bevare og forbedre de ældre byejendomme samt i højere grad end tidligere lovgivning at muliggøre samlede kvarterforbedringer, hvor ikke mindst de friarealmæssige og trafikale forhold prioriteres højt.

Som nævnt i indledningen deltager Århus kommune aktivt i et omfattende forundersøgellesarbejde, der har som mål at belyse de mange aspekter i forbindelse med gennemførelsen af en sådan byfornyelseslovgivning. Det er overordentlig vigtigt at skaffe erfaringsmateriale omkring realiseringen af de intentioner, som en sådan byfornelse bygger på. Derfor gennemføres et forsøgsprojekt, hvor væsentlige forhold i forbindelse med byfornyelsesproblematikken analyseres indgående. Kort skitseret udarbejdes der for et forsøgsområde på Frederiksbjerg (Frederiksbjerg Vest) forslag til genopretning og modernisering af et antal på landsbasis karakteristiske lejlighedstyper, og på grundlag heraf forudsættes der indrettet et antal prøvelejligheder, således at principperne for såvel enkeltvis modernisering som modernisering i forbindelse med lejlighedssammenlægninger afprøves i praksis. Foruden bolig- og bygningsforbedringer arbejdes der med forslag til karréforbedring i form af gårdrydning og -indretning til fælles anvendelsesformål for beboerne. Muligheden for kvarterforbedringer belyses gennem udarbejdelse af eksempler på trafiksanering i medfør af færdselslovens § 40, ligesom der anvises mulighed for etablering af nødvendige institutioner og større sammenhængende friarealer.

Der er gennemført et omfattende forudgående analysearbejde, og pilotprojektets forløb og resultater, herunder økonomiske modeller, fremlægges i en afsluttende redegørelse.

☆

Gennemførelsen af en hensigtsmæssig lovgivning om byfornelse vil skabe mulighed for et omfattende »genbrug« af en stor og i mange henseender værdifuld boligmasse. I denne registrant er der fokuseret på nogle af de historiske, arkitektoniske og miljømæssige aspekter bl. a. ud fra den forudsætning, at dette genbrug indebærer oplagte muligheder for uden særlige omkostninger at fastholde nogle af de traditionsbestemte bykvaliteter, som virker tiltalende på de fleste.

Dette vil dog fordrer, at man på et indledende stade i byfornyelsesprocessen definerer, hvor i karrékvartererne der bør tages særlige hensyn til det eksisterende miljø.

▲

ARKITEKTURHISTORISK ANALYSE

af N. J. Israelsen

I 1870ernes første år påbegyndtes en systematisk bebyggelse langs Jægergårdsgade og Frederiks Allé. Væksten lader sig kun tilnærmelsesvis efterforske, idet Århus bygningskommissions arkiv i begyndelsen ikke omfatter denne del, som først blev indlemmet i 1873. Området blev indtegnet på stiftslandinspektør T. W. Honums smukke bykort fra 1878. Man ser på dette kort, at en betydelig bebyggelse er angivet langs med Jægergårdsgades vestlige del og de tilstødende gader mod nord og syd. Bebyggelsens karakter er i de første år ret beskeden. Gader som Godthåbsgade og den lidt yngre Ole Rømers Gade viser en bebyggelse med småhuse, som man kan træffe dem i vore småbyer som Nibe og Præstø.

Befolkningen var en blanding af bygningshåndværkere, arbejdere og personale fra den stærkt voksende jernbane, men man ser også eksempler på, at folk fra landet, tidligere gårdejere, lod opføre nybygninger i området.

Nogle steder, navnlig langs Jægergårdsgade (ill.), ser man også flere og flere huse i to ja tre etager. Husene på Frederiks Allé's østside, som er opført i 1870erne, er næsten alle tre etager høje. Den stærkt voksende befolkning måtte have et sted at bo. Talrige bygningshåndværkere søgte fra oplandet ind til byen, som bredte sig til alle sider.

Den i begyndelsen fremherskende byggestil kan opfattes som en blanding af traditionel købstadsarkitektur, men i løbet af 1870erne udviklede der sig en byggestil, som havde rødder i den blanding af senklassicisme og nygotik, som også var fremherskende i den indre bykerne, og som var fremstået på baggrund af de anselige bygningsanlæg, dragonregimentets ridehus, borgerskolen i Paradisgade og herredsfogden Fr. Willemoes' herskabshus på hjørnet af Fredensgade og Sønder Allé. Dragonkasernen på Vester Allé og Skolen i Frederiks Allé fra 1870erne har ligeledes haft stor betydning for denne udvikling, som i virkeligheden kan registreres helt op i 1880erne i huse som f.eks.

Montanagades vestside.

Ved Marselisborg Allé's udløb i Jægergårdsgade opførtes fra 1875 til 1886 en del store villaer (ill.). Flere af disse er tegnet af statsbanearkitekt Th. Arboe, som selv beboede en af dem. Nogle af husene kan endnu ses spredt mellem den senere karrébebyggelse, men ka-

rakteren af dette meget tidlige eksempel på villabebyggelse fremgår bedst af tre endnu bevarede villaer på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade. En villa, som i 1891 ejedes af banens trafikchef F. Møller hed »Breidablik«, og det fortæller en del om, at husene var opførte, for at beboerne ret kunne nyde



Jægergårdsvej set mod vest, fot. omkr. 1905, Lokalhistorisk Samling.



Byen og den tidlige villabebyggelse set fra Wallensteins Skanse, fot. omkr. 1885, Lokalhistorisk Samling.

den dejlige udsigt.

Kommunens trang til hurtigst muligt at indtjene de penge, der var udlagt for godset Marselisborg, levnede imidlertid ikke plads til fortsat villabyggeri her. Havnens udvidelse mod syd gjorde det samtidig mindre attraktivt. Etagebyggeri i op mod 4 á 5 etager blev løsenet i de følgende år, og det til villakvarter udlagte område indsnævredes. Kun arealet øst for Hendrik Pontoppidans Gade og udstillingsterrænet fra 1909, lå i mange år ubebygget. Det meste af arealet blev først bebygget i 1935–40 med »Strandparken«, en bebyggelse stærkt i slægt med strandvejsbebyggelsen »Bli-dah« ved København. Men på denne måde er Hendrik Pontoppidans Gade i sin ensidighed blevet en gade af næsten enestående karakter, med de godt formede etagehuse vendt mod havet, som endnu anes mellem arkitekt A. Mogensens bebyggelse, den førnævnte »Strandparken«.

Den forlængst forsvundne gamle hovedbanegård, som statsbanernes arkitekt Th. Arboe opførte i 1883–84, fik stor betydning for de lokale bygningshåndværkere. I flere gader ses huse med en næsten arkadeagtig udformet facade i underetagen. Vinduespiller udført i røde mursten er behandlet som pilastre og vinduesbuernes vederlag udformet som kraftige toskanske kapitæler. Motivet ses endnu i D.S.B.'s administrationsbygning på Fredensgade, som blev opført i 1878–79. På Frederiksbjerg ses det i de pæne, men med en enkelt undtagelse overmalede huse i Helgolandsgade (se ill. Helgolandsgade 15–21), Bülowsgade og H. N. Clausens Gade.

Som et kuriosum må det nævnes, at arkitekt Thorkel Møller i det iøvrigt nybarokt-prægede Sct. Josephs Hospital fra 1907 ligeledes betjente sig af dette italienske renæssancemotiv. Denne røde hospitalsbygning med et smukt mansardtag i sorte glaserede tagsten her en mængde morsomme enkeltheder, og den livfulde hovedfacade har ligesom den samtidigt af R. Frimodt Clausen opførte hospitalslænge mod Ingerslevs Boulevard (ill.) ret betydelige mindelser om Th. Arboe's kommunehospital, opført i 1893.

Kgl. bygningsinspektør W. Th. Walther skabte i 1884–87 med opførelsen af Sct. Pauls Kirke et centralt fixpunkt i den nye bydel. Den røde kirkebygning blev placeret på en bakketop ud til det åbne land og skoven ved byens daværende, men slet ikke udbyggede sydgrænse (ill.). Kirkens udseende bærer præg af Walthers interesse for norditaliensk arkitektur fra 1100-tallet. En arkitektur, som iøvrigt allerede var kendt i byen, da man i 1860 opførte ridehuset ved Vester Allé. Kirkens karakter som arkitekturmonument blev i 1899, da byen havde erhvervet Marse-



Ingerslevs Boulevard samt Amtssygehuset fot. 1907, Lokalthistorisk Samling.

lisborg gods, helt forandret. For at skabe naturlig forbindelse mellem M. P. Bruuns Gade og den nye Hans Broges Gade måtte 4000 m³ jord afgraves omkring kirken. Der var en del fortrydelse over dette, da man fra kirkens side mente, at kirkens arkitektur ville lide derved. Men Hack Kampmann udtalte med fuld ret, at kirken snarere ville vinde ved denne regulering, som har givet den oprindelige, ret lavstammede kirkebygning mere rejnsng og dens pæne apsis betydelig mere virkning. Den seneste udbygning af kirken er foretaget i 1978 under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner.

Arkitekt R. Frimodt Clausen kom omkring århundredskiftet på virkningsfuld måde til at præge den nye plads omkring kirken. De to ensartede bygningkomplekser ved M. P. Bruuns

Gades udløb i pladsen svinger ud som et par arme. Deres arkitektur peger trods de gule forblændersten tilbage på højrenæssancen i Norden, og der hersker en god kontrast mellem de gule stenflader og de pudsede vinduesfordakninger og bæltegesimser. De fine småspir, som markerer bygningernes hjørner, er desværre kun delvist bevaret. Adskillige bygninger udført i denne forblænderrenæssance ses rundt omkring i byen.

Med de to store hjørneanlæg, der er placeret ved Sct. Pauls Gades forløb over pladsen, viser Frimodt Clausen ret sin evne til et kunne forny sig. I hjørnet mod øst er der nærmest tale om en art fransk renæssancestil, selv om felterne imellem de pudsede pilastre er udsmykket med Louis Seizeornamentik, som ophæftede guirlander og bekransede muslingskaller. En ornamentik,



Kvarteret omkring Sct. Pauls Kirke fot. omkr. 1897, Lokalthistorisk Samling.

som blev slittigt brugt i de følgende år rundt i kvarteret. På pladsens modsatte hjørne formulerer Frimodt Clausen sig i den nye stil L'art Nouveau, som især ses i det flotte gavlfelt over det brede brudte hjørne (ill.). Men også her ses mange Louis Seizeornamenter. En enkelt, desværre unavngiven, bygmester har leveret tegninger til adskillige huse her på pladsen. Nr. 15–17 er bundet af stilen fra før 1900, men i nr. 6, som murermester I. P. Nielsen opførte til sig selv, ses et ualmindeligt velformet hus med velafvejede facadeenkeltheder, f.eks. den flotte indgangsportal (ill.), den refendfugede underetage og de velformede lisener, der, for ikke at synes for ranglede, er afbrudt af et gesimsbånd mellem 3. og 4. etage.

Iøvrigt blev næsten alle de nye byg-

ninger her i kvarteret omkring Skt. Pauls Kirkeplads opført af entreprenante håndværksmestre. I nogle tilfælde ser man i de ældre byggesager herfra, at de enkelte huses ret primitive etageplaner er udført af en murermester. Et eksempel herpå ses i Skt. Pauls Kirkeplads nr. 19. Facaden derimod er udført af arkitekt Ludvig A. Petersen, som her har afstemt facaden med den samtidigt opførte hjørnebygning på pladsens vestside. Det samme ses i Odensegade nr. 2, hjørnet til Marselisborg Allé. I modsætning til den ret simple etageplan er den flotte facade udført af R. Frimodt Clausen. Han betjente sig her som andetsteds af et gammelt sachsisk arkitekturmotiv. Vinduernes overliggere er udformet som ophæftede gardinforhæng, som på


tyisk meget rammende hedder »Vorhangsbogen«.

Den særdeles byggelystne murermester Rasmus Hviid lod i 1901 det flotte hjørnehus Hans Broges Gade nr. 1 opføre. Hans arkitekt, Niels Sørensen Bech, har, måske under indtryk af det af arkitekt Sophus Frederik Kühnel kort før 1900 opførte »Mejlborg«, udarbejdet tegning til »Ny Marselisborg«, Odensegade 9. Desværre er tårnets flotte etagespir nedrevet, og dette fremtrædende hjørne har derved mistet en vigtig accent.

M. P. Bruuns Gade bærer sit navn med rette, idet etatsråd Mads Pagh Bruun og senere hans enke Magdalene Bruun, simpelthen ejede denne jord på begge sider af den nye gade og ned til Marselisborg Allé. M. P. Bruuns Gade forelå bebygget op til Jægergårdsgade i 1885, da det velbevarede hjørnehus nr. 34 blev opført af tømremester Rasmussen. Som følge af den store udvidelse af banegraven blev en halv snes huse vest for M. P. Bruuns Gade nedrevet, og den modsatte side af gaden mod øst er helt opfyldt af den store kontorbygning, som arkitekt Palle Suenson opførte for Aarhus Oliefabrik, 1939–40.

Som andetsteds i byens nyere del hersker her en ganske bestemt facadestil, som dog kun tilnærmelsesvis lader sig anskue, da facadernes underste del er udhulet af butiksvinduer. Men på ældre billeder (ill.) ser man en kraftigt udformet underfacade i rustikastil kun afbrudt af de smalle stuevinduer, der fulgte facadens øvrige inddeling. Stuevinduerne kunne ofte være rundbuede. Over den svære bæltegesims rejser sig resten af facadens vinduesrækker. De profilerede vinduesindfatninger er oftest forsynet med smukt profilerede frontoner af trekantform eller som segmentbuer, der veksler fra etage til etage. Øverst under taget ses hyppigt en kraftigt udladende konsolbåret hovedgesims, hvis profilform var forstærket ved en karnistagrende. M. P. Bruuns Gade var opfyldt af bygninger ved århundredskiftet, og et enkelt hus kan være af anden stil som nr. 44, eller helt ombygget, men hovedindtrykket er den beskrevne stil, hvis oprindelse skal søges i Wien, hvor der i 1870'erne blev bygget stærkt i denne wiener ny renæssancestil. I det østrigske byggetidsskrift »Allgemeine Bauzeitung« ses i årgangene fra 1870'erne talrige tegninger, som uden tvivl er blevet ivrigt studeret af danske arkitekter og bygmestre, der herfra kunne udtrække, hvad der måtte finde anvendelse i de foreliggende byggesager. Denne byggestil bredte sig ligeledes til de andre gader, f.eks. i Brammersgade og Odensegades vestlige del.

To nye begreber i arkitekturbilledet fremkommer i Århus i 1890'erne. Forhaver og huse forsynet med karnapud-



Hjørnet af Skt. Pauls Kirkeplads og Skt. Pauls Gade. Nedfotograferet originaltegning fra 1902 af arkitekt R. Frimodt Clausen. Original i Den Gamle By.

bygninger. Ved de nye gader Skt. Pauls Gade og Marselisborg Allé blev bygge-
linien trukket lidt tilbage, således at der
fremkom et areal, hvor der kunne plan-
tes pyntelige forhaver med et hegn for-
an. Ligeledes er der også forhaver i He-
bergsgade. Desværre er flere af disse
forhaver inddraget til brede fortove el-
ler bilparkering. Men i Skt. Pauls Gade
kan man stadig glæde sig over en lang
række af særdeles velholdte småhaver
(ill.). Begrebet synes at kunne spores til
Berlin, hvor der i henhold til en politifo-
rordning af 1855 ligefrem krævedes
»Vorgärten« ud til gaderne (ill.). Også
oppe i f. eks. Høegh Guldbergs Gade ses
en smuk række af velholdte forhaver. I
Marselisborg Allé var der efter en regu-
lering af gaden blevet plantet nye linde-
træer i 1887, som det hører sig til for en
rigtig Allé. Det ældre postkort (ill.) vi-
ser det smukke samspil mellem de pæne
huse med forhaverne og landevejstræ-
erne. Både i Marselisborg Allé og Skt.
Pauls Gade ses et par huse med karna-
pubbygninger, som blev opført sammen
med husene i 1890'erne. Hele dette ga-
debillede med de nydelige huse med
dybt indskåren refendfugning af stuefa-
caderne minder stærkt om arkitekturen
i Berlin og Hamburg fra før 1890 (ill.). I
alt fald en af byens førende arkitekter S.
F. Kühnel abonnerede på det nye tids-
skrift *Berliner Architekturwelt*.

Så længe man inde på egen jord op-
førte disse karnapper, var der ikke no-
gen, der tog anstød af dem. Men hvis de
kom til at stå ned på fortovet, blev der
skredet ind. Da fuldmægtig ved stats-
banerne P. S. Stoltenberg i 1885 på sit
flotte nye hus M. P. Bruuns Gade nr. 36
på det brækkede hjørne skulle have an-
bragt en hængeskarnap, blev sagen fore-
lagt Indenrigsministeriet, som god-
kendte bygningen, fordi hængeskarnap-
pen var anbragt 8 alen, ca. 5 m over
gaden.

Der skulle dog gå adskillige år, før
begrebet hængeskarnap blev almindeligt
i byen. De kunne være retkantede eller
med skrå flanker. I begyndelsen hvilede
de på flot profilerede volutkonsoller
(ill.). Også dette arkitekturmotiv synes
at stamme fra Berlin, men har nok haft
sit oprindelige hjemsted i Dresden, der
før luftangrebet i 1945 var en af Tysk-
lands vigtigste arkitekturbyer, og i hvis
landssdel, Sachsen, der siden 1600-tallet
havde hersket en solid tradition for an-
bringelse af karnapper på facader og
hushjørner. Flere af de omtalte volut-
konsollers udformning kendes også fra
Sachsen. Sæmmentegnende hushjørner
blev i regelen markeret af hjørnekarn-
apper, som af og til udvikler sig til hele
tårne med små spir.

I Hans Broges Gadekvarteret udvik-
lede denne karnaparkitektur sig til at
blive gadernes vigtigste enkelthed i fa-
caderne. De enkelte huses facader be-



Fint forarbejdet indgangsportal, Skt. Pauls Kirkeplads 6.



Indgangsportal Papenhuder Strasse 32, Hamburg, fot. N. J. Israelsen.



M. P. Bruuns Gade. Bydelens ældste og stadigt bevarede karnap til højre i forgrunden. Fot. omkr. 1906, Lokalthistorisk Samling.



Marselisborg Allé set mod nord fra Skt. Pauls Gade fot. omkr. 1904, Lokalthistorisk Samling.

gynder nederst med et refendfuget parti over kælderen, herover rejser sig resten af facaden ofte udsmykket med rytmisk fordelte Louis Seize enkeltheder, af og til varieret med maskehoveder i nyrenæssance. Facaderne er normalt holdt i lyse farvetoner, som får de store bygninger til at virke lette, man kan næsten tale om en slags palæarkitektur.

Medens karnaparkitektur, som den ses her i Århus, næsten ikke findes i København, har dette motiv spillet en betydelig rolle i den tyske hovedstad Berlin, som netop i årene op til den første verdenskrig var i stærk udvikling. Vi ved, at arkitekter og bygningshåndværkere bevarede en vis forbindelse med Berlin, men det må dog nævnes, at arkitekturbilledet her i byen var langt mere mådeholdent i sit formsprog og sin udtryksform. Senere ændredes karnapperne, idet konsollerne afløses af udkræget murværk, som i begyndelsen er pudset, men senere holdes i blank mur (ill.)

og på denne måde følger med over i murstensarkitekturen. Ligeledes afløses de polygonale fremspring af halvrunde former.

Kgl. bygningsinspektør Hack Kampmanns frodige gemyt har med opførelsen af Den Jyske Handelshøjskole fremtryllet et arkitekturmonument helt i pagt med sine egne planlægningsmæssige intentioner. De talrige gavlprofiler kontrasterer smukt med de blanke sorte tagflader. Man fornemmer her som andetsteds, at intet har forladt denne tegnestue, uden at mesteren har indblæst det sit eget ret enestående talent.

Arkitekt R. Frimodt Clausen opførte omtrent samtidigt Amtssygehusets lange hovedlænge ud til den nye Ingerslevs Boulevard, den nuværende Skt. Anna Gade skole. Med dette hus er vi tilbage i de røde mursten. Bygningen indordner sig smukt under arkitekt Th. Arboe's ca. tyve år ældre hospitalsbyg-

ninger, men de store vinduer viser, at kravet til lys er blevet større, og det er vigtigt at bemærke de fine tagskæringer i det gode skifertag, der i midterpavillonen er kronet af en lille kobberdækket tagrytter.

I det første tiår af dette århundrede ser man ind imellem rødstenshuse med klassiske enkeltheder som pilastre og vinduesindramninger udført i puds. Men ved landsudstillingen i 1909 frembyder Hjalmar Kjær's store bygninger ved Skansen en helt ny byggemåde (se illustration Strandvejen 34-36). Enhederne blev større og deres sammenstilling er udført med en helt ny vitalitet. Svære tårne og kraftige gavlkviste skyder ud fra de røde facader og sortglaserede tagflader. Lignende bygninger opførtes samtidig i København af Ulrich Plesner og Andreas Clemmensen. Flere arkitekturstrømninger blev smeltet sammen til den nye stil. Eksempelvis må peges på en del nationalromantik,



Ejendom fra Papenhuder Strasse 2, Hamburg. Fot. N. J. Israelsen.



Forhaver i Berlin, affot. fra tidsskriftet Berliner Architekturwelt årg. 1908.



En del af husene i Skt. Pauls Gade er beslægtet med arkitekturen i Berlin og Hamburg. Bemærk desuden de karakteristiske forhaver. Sammenlign fotos fra Hamburg og Berlin.



Karnap hvilende på volutkonsoller, Hans Broges Gade 8.

idet man greb tilbage til middelalderen iblandt en ikke ringe del murstensbarok fra 1700tallet. Formerne er dog som følge af bygningernes store dimensioner en del overeksponerede.

Også en del tysk indflydelse må med i betragtningerne. Eksempelvis kan peges på arkitekt P. M. Wier's hjørnehus Hans Broges Gade nr. 39. Det kraftigt formede kvistarrangement og hjørnekarnaptårnets profil i jugendstil er med de nedtrukne halvvalmskviste typisk berlinerarkitektur.

Landsudstillingen i 1909 medførte en forstærket byggeaktivitet og karreen mellem Hans Broges Gade og den nye gade Dalgas Avenue og Fåborggade blev helt udbygget i det følgende årti. Samtidig blev den røde håndstrøgne mursten næsten enerådende. De unge arkitekter, som havde hjulpet Hack Kampmann, A. Frederiksen, hans broder Johannes Frederiksen, Thorkel Møller og den største begavelse A. Høegh Hansen, kom til at beherske billedet i de følgende år. Enkelte pudsede bygninger ses dog endnu, som f. eks. Fåborggade nr. 18, med sit ejendommelige



Pudsede karnapper hvilende på udkraget murværk, Hendrik Pontoppidans Gade.

samspil mellem den barokt svejfede frontspids i hovedaksen flankeret af to polygonalt fremtrædende hængekarner samt to rektantede, som dækker over tre vinduesfag. Bittert er det at se, at ejerne af de to ejendomme ikke har kunnet blive enige om facadernes farvetone, men barbarisk har skåret huset igennem, og det endda lige midt i frontspidsens hovedakse!

De store ensartede karreers tid var nu inde, samtidigt med nybarokkens formsprog, som blev eneherkende i en del år. Randbebyggelsen omkring Ingerslevs Plads er nok det mest slående eksempel på denne arkitektur, hvor gavlskviste og de runde karnapper blev udformet i en teknik, som stillede store krav til de enkelte mureres kunnen, og man ser her en mængde eksempler på de enkelte murersvendens fremragende evner. Man ser, hvorledes de store gavlskvistes forsider er markeret ved murede bånd, som volutagtigt er trukket rundt nede ved sternlinien. Endnu bedre erkendes murerarbejdet ved de runde hængekarner, hvis underside er udført som en halv hvælving i blank



Karnap med hvælvet underside, Ingerslevs Plads 2-4.

mur. Hvor gavle er synlige fra gaden, blev de udført med barokt svungne former, som det f. eks. ses i hjørnet af Ingerslevs Boulevard og Kroghsgade eller Jærgergårdsgade nr. 146.

I begyndelsen af 1930'erne ændredes det arkitektoniske formsprog markant under indtrykket af funktionalismen. Den lukkede karréform og de murede flader fastholdtes, mens de dekorative udtryksmidler indskrænkedes til det mindst tænkelige. Karnarkitekturen blev kombineret med altaner bygget ind i facaden som f. eks. i den nye karré mellem Assensgade og Marselis Boulevard (se ill. Assensgade 1-11). Samtidig introduceredes det udelte gårdrum, hvor karreernes indre udlagdes til fællesareal for beboerne.

Mere konsekvent kommer de nye strømninger til udtryk i den næsten samtidige bebyggelse »Strandparken« (ill.), hvor det lukkede karrémønster afløses af den stokbebyggelsesform, som siden har præget etageboligbyggeriet i Danmark.

☆

BYGNINGERNES VEDLIGEHOLEDSE

Hvor man end færdes i den indre by og for den sags skyld også på landet, bliver man vidne til mangeartede forsøg på udvendige bygningsstandsættelser, hvoraf en stor del desværre afspejler de vanskeligheder, der er forbundet med valg af de i forhold til bygningernes alder, stil og arkitektur bedst egnede materialer og byggetekniske løsninger. Det i forhold til tidligere tiders overvældende udbud af materialer og detailkonstruktioner, gør det efterhånden vanskeligt for såvel ejere, som håndværkere og evt. tilknyttede tekniske konsulenter at fastholde enkelthusenes særlige karakteristika.

Gamle, hævdvundne byggetekniske løsninger med en lang tradition bag sig erstattes i stigende omfang af nye rationelle og selvsagt også ofte udmærkede metoder, men det må stå klart, at ændringen af selv tilsyneladende sekundære facadeforhold kan have afgørende betydning for en bygnings helhedskarakter og betyde, at det stilmæssige tilhørsforhold udviskes eller helt forsvinder.

Det er ikke muligt her at komme nærmere ind på byggetekniske løsninger, men der skal gøres et forsøg på at udskille nogle bygningstyper og deres særlige kendetegn for derigennem at vejlede ejere og beboere i området med hensyn til hvilke karaktertræk, det er vigtigt at fastholde, når man ønsker at bevare sit hus rimeligt stilrent.

Lidt forenklet kan kvarterets bebyggelse opdeles i 5 typer. Hver type repræsenterer en stilperiode, som følger bebyggelsens tidsmæssige udvikling. Perioderne overlapper hinanden, ligesom den enkelte bygning kan repræsentere specielle løsninger, men de 5 typer er stort set repræsentative for kvarteret. I det følgende redegøres nærmere for de enkelte typers karakteristika.

Typeoversigt:

TYPE I: 1870–1885, pudsede bygninger i 1½–2½ etage, påvirket af senklassicismen.

TYPE II: 1880–1890, rødstensbygning-

ger i 1½–2½ etage, en traditionel, enkel købstadsarkitektur med rødder i historicismen og klassicismen.

TYPE III: 1890–1905, rødstensbygninger i 3½–4½ etage med karakteristiske, pudsede renæssanceinspirerede facadedekorationer.

TYPE IV: 1900–1910, pudsede bygninger i 4½ etage, karakteriseret ved pilastre, lisener, karnapper m.v. Man kan næsten tale om en art palæarkitektur inspireret bl. a. af stilarterne Louis Seize, jugend og fransk barok.

TYPE V: 1910–1920, rødstensbygninger i 4½ etage, præget af nybarokkens formsprog.

Typebeskrivelse:

Type I: Husene af type I er opført i slutningen af den senklassicistiske stilperiode og repræsenterer en ret beskedent klassicistisk arkitektur. Karakteristisk er de pudsede facader, ofte kvadereller refendfugede. Proportionsmæssigt er det enkelt udformede facader med en stram, symmetrisk fagdeling. Særligt

kendetegnende for disse huse er de i pudsemørtelen trukne, profilerede gesimsbånd, sålbænke og hovedgesimser.

Facaderne i senklassicistiske huse er traditionelt holdt i lyse farver, ofte hvid, lysgrå eller lysokker. En farveholdning som netop sikrer skyggeeffekten i de ofte fint profilerede udsmykningsdetaljer.

Vinduet i disse huse er sædvanligvis af »empiretypen«. Et tofags vindue med sidehængte rammer, hver med 3 ruder adskilt af 2 smalle sprosser. En variation af dannebrogsvinduet kan dog også forekomme. Der er tradition for i den senklassicistiske periode at male vinduerne i mørke farver, ofte brunt. Den typiske dør i disse huse er en tofløjet fyldingsdør ofte med fine pyramidefyldinger. Et overvindue indgår som regel i dørpartiet.

Type II: Karakteristisk for denne type er de røde teglstensfacader. Proportionsmæssigt er det enkelt udformede facader med få og enkle dekorationer, hvor hovedvægten er lagt på teglstenens stofflige karakter. Teglsten og formsten an-



Type I



Type II

vendes som dekorationer i bånd, friser, sålbænke, gesimser m.v., og ofte ser man, at det første skifte over vinduesstikket er fremtrukket.

En væsentlig ændring af vinduets udformning sker i forhold til type I, idet det usprossede, mørkmaledede dannebrogsvindue bliver det almindeligste. En- og tofløjede fyldingsdøre hører traditionelt til disse huse, ligesom det karakteristiske faste overvindue.

Tage, kviste og skorstene kan ved typerne I og II oftest iagttages direkte fra gaden, og indgår derfor som vigtige elementer i gaderummet. De røde tegltage er kendetegnende for disse huse. En vigtig detalje, som bør fastholdes ved istandsættelse eller udskiftning af disse tage, er opskalkningen, – det lille svaj som fornen trækker taget op over gesimsen.

Type III: Et meget markant træk ved denne type er kontrastvirkningen mellem de røde teglstensfacader og de pudsede, profilerede facadedekorationer. Inspirationen til disse dekorationer er hentet fra renæssancens udbredte brug af sandsten, hvorfor dekorationerne oprindelig har været kalket/malet i lyse farver. Sandstenen indgik i renæssancearkitekturen som en del af facadestrukturen, hvorimod den her er afrent dekorativ karakter.

De ældste huse af denne type er opført i 3½ etage og forsynede med ret enkle, pudsede facadedetaljer. Det kan være refend- eller kvaderfugtet underetage, pudsede sålbænke, vinduesindfatninger, fordakninger og bånd samt evt. en konsolgesims.

Typen videreudvikles, idet flere renæssancemotiver tilføjes, f. eks. frontoner og brystningsdekorationer. Dekorationerne bliver større og mere kunstfærdigt udformede og bygningstypen

kulminerer omkring århundredskiftet med overvejende 4½ etages bygninger, prydet af karnapper, altaner og flotte hjørnespir eller -tårne.

Dannebrogsvinduet er fortsat den almindeligste type, men varianter forekommer dog også. Ved fremkomsten af de 4½ etages bygninger følger også trefagsvinduet, typisk med 2 smalle fag i siden og ét bredt midterfag. To- og trefags vinduer ses ofte i samme bygning. Vinduernes vandrette posteslugter ofte med pudsede bånd i facaden, – en vigtig detalje, som ofte overses ved vinduesudskiftning.

De originale døre er sædvanligvis tofløjede fyldingsdøre med overvindue, og vinduer og døre er traditionelt malet i mørke farver.

Type IV: Kendetegnende for disse bygninger er de lyse, pudsede facader, hvor karnappen ofte er det arkitektoniske hovedelement. Over sokkelen finder man en refendfugtet underetage afsluttet med kordongesims. De øvrige facade-partier er oftest enten lisen- eller pilasterinddelt. Udbredte udsmyningsdetaljer er flade, riflede friser over og under vinduerne, samt Louis Seize inspirerede rankedekorationer og jugendinspirerede blomsterfriser. Ved hushjørner er typen karakteriseret af hjørnekarnapper, som i reglen er afsluttet med et smukt udformet, skiferbeklædt spir.

To- og trefagsvinduet er fortsat det almindeligste, men sprossemotivet genindføres, specielt i overrammerne. Farveholdningen ændres fra mørke farver til lyse, med den bevidste hensigt at få de ofte kunstfærdigt udformede sprosseopdelinger til at træde frem. Vinduet bliver en ekstra betydningsfuld detalje i facadearkitekturen.

Type V: I denne type er anvendelsen af røde teglsten til facaden vendt tilbage.

De store, enkle murstensflader binder her de arkitektoniske hovedelementer, som karnapper og gavlkviste sammen. Mansardtag ofte med glaserede tagsten, de røde murstensflader og den hyppige anvendelse af granit til sokkel og bånd i underetagen er en materiale-sammensætning, som giver bygningerne et massivt og solidt udseende. Muråbninger er i reglen overdækket med forskellige former for stik.

Vinduerne har forskellige former, men karakteristisk for typen er hvidmalede vinduer med småsprossede overrammer.

Dørene er almindelige enfløjede og ofte udsmykket med fint facetslebne runder.

Arkitekturtypen er repræsenteret såvel ved enkeltbygninger som større bygningskomplekser. Specielt ved de større bygningskomplekser, som ofte har flere ejere, bør man bestræbe sig på at vedligeholdelse, herunder vinduesudskiftninger, sker i et samarbejde ejerne imellem, således at en samlet helhed af disse ofte meget fine bygninger kan fastholdes.

☆

Valg af fremgangsmåde i forbindelse med vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder kan som nævnt ofte volde vanskeligheder. Der findes nogen litteratur om emnet, f. eks. den af Det Særlige Bygningssyn udsendte publikation »Vinduer«, men iøvrigt skal der henvises til at søge sagkyndig bistand, – ikke kun hvad de rent tekniske løsninger angår, men også med henblik på det rette valg af detailudformning og farveholdning m.v.

Man kan dog selv undgå nogle af de almindeligste fejltagelser ved at have



Type III



Type IV



Type V

opmærksomheden henledt på:

at undgå sammenblanding af bygningstyperne / stilarterne,

at vælge de samme materialer som bygningen oprindeligt er opført af,

at bevare de karakteristiske facade-dekorationer,

at bemaling af teglstensfacader hurtigt kan skabe vedligeholdelsesproblemer for en ellers næsten vedligeholdelsesfri facade,

at pudse bygninger og dekorationer fortrinsvis bør kalkes / males i lyse farver,

at en anvendt facademaling bør have stor vanddampgennemtrængelighed, idet malingen ellers vil skalle af og i værste tilfælde være ødelæggende for murværk og puds,

at fastholde det tidligere anvendte tagdækningsmateriale i forbindelse med fornyelse af tagbeklædning,

at nye vinduer og døre med hensyn til materialer, udformning og overfladebehandling svarer til husets stilkarakterer,

at indvendige forsatsrammer korrekt udført skaber bedre isolering end termoruder,

og at de iøvrigt til mange formål udmærkede træimprægneringsvæsker ikke er den bedst egnede overfladebehandling i forbindelse med f. eks. vinduer i etageejendomme. En rimelig beskyttelse af træet med disse midler kræver langt hyppigere behandling end tilfældet ville være med en traditionel og korrekt udført behandling med en egnet malingstype.

☆

REGISTRERINGS- OG KLASSIFICERINGSMETODE

Som det er beskrevet i de foregående afsnit, specielt i forbindelse med redøgørelsen for områdets fremtidsmuligheder – er denne registrering og klassificering af bygnings- og miljøforholdene i karrékvartererne primært tænkt som et stykke værktøj, der forudsættes anvendt i forbindelse med den kommende kommune- og lokalplanlægning, men også i høj grad i forbindelse med en intensivt byfornyelsesaktivitet. Det vil i tilknytning til forbedring og genanvendelse af disse ældre boligområder være nødvendigt at varetage hensynet til eksisterende arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter, ligesom det er af betydning at påpege, hvor der forekommer markante negative påvirkninger af miljøet.

Bygningsbeskrivelser og klassificering kan støtte byggesagsbehandlingen, og der er desuden medtaget en række ejendomsidentificerende oplysninger til anvendelse i administrativ henseende.

Endelig kan materialet være af interesse for ejere og beboere dels på baggrund af det konkrete informationsindhold og dels som vejledning og inspiration i forbindelse med varetagelse af bygnings- og miljøinteresser i området.

Den bygningsbeskrivende del af registreringen vil efterhånden forældes, men dels indeholder materialet en væsentlig mængde generelle oplysninger, og dels forestår der i de nærmest kommende år en række større planlægnings- og byforbedringsopgaver, hvilket alt i alt har gjort det særlig relevant på nuværende tidspunkt at gennemføre en undersøgelse som den foreliggende.

Karrékvartererne indeholder ca. 5.000 ejendomme, og det har på denne baggrund været nødvendigt at afgrænse det bygnings- og miljøbeskrivende materiale således, at det udelukkende omfatter de »offentlige« byrum, – gader, torve, pladser og parker og de mod disse byrum vendende bygningsfacader.

Desuden foreligger der for de fleste af disse karrékvarterer de i medfør af saneringsloven udarbejdede oversigtsplaner, der beskriver den holigtækniske

standard, ligesom der for samme områder netop er gennemført en »etagemeterundersøgelse« omfattende bebyggelsesprocenter og bygningsanvendelse.

☆

Registrantens opbygning

Det anvendte basismateriale er indsamlet fra en række tilgængelige, men spredt placerede arkiver og registre, og der er desuden i kvarteret gennemført en registrering omfattende samtlige ejendomme. Registreringssystemet er emnemæssigt opdelt således at det omfatter:

- A) *ejendomsidentifikation*
- B) *historiske data*
- C) *bygningsskarakteristik*
- D) *bedømmelse af ejendom og omgivelser*
- E) *sammenfattende kvalitetsgruppering*
- F) *fotografisk registrering*

De enkelte hovedpunkter skal kort kommenteres.

Ad A. ejendomsidentifikation:

Disse oplysninger er indhentet fra ejendomsbeskatningens register og omfatter gadenavn, husnummer, matrikelnummer samt et EDB-nummer (ejendomsregisternummer).

Kommunens dataregister er under udbygning, og visse relevante oplysninger fra registranten vil kunne optages.

Ad B. historiske data:

Oplysningerne er indhentet ved gennemgang af bygningsinspektorens byggesagsmapper og bygningskommissionens forhandlingsprotokoller. I muligt omfang anføres opførelsesår, bygherre og arkitekt. Af pladsmæssige årsager er kun oplysning om større om- og tilbygninger medtaget.

Ad C. bygningsskarakteristik:

Karakteristikken omfatter en kort beskrivelse af hver enkelt bygnings gade- og facade, og er opbygget efter et nogen-

lunde fast skema: Etageantal, materialer, overfladebehandling, tagform samt kviste o.l. Endvidere nævnes bygningens stilmæssige tilhørsforhold samt særlige arkitektoniske karakteristika, såsom karnapper, altaner, risalitter, pilastre m.v. Sluttelig omtales snedkerdetaljer.

Ad D. bedømmelse af ejendom og omgivelser:

Som en rationel foranstaltning er der her anvendt en systematik byggende på en opdeling i følgende underpunkter:

- 1) Den arkitektoniske kvalitet: En vurdering af bygningernes proportioner, facadens arkitektoniske opbygning, detaljering, udsmykning, materialevalg m.v.
- 2) Den bygningsmæssige tilstand: En vurdering af bygningernes konstruktive og vedligeholdelsesmæssige tilstand.
- 3) Samhørighed med omgivelserne: En vurdering af bygningernes samhørighed med nabobebyggelsen.
- 4) Omgivelsernes helhedskarakter: En vurdering af gaden og bebyggelsen som helhed, den rumlige oplevelse, gadens inventar, belægning, beplantning, trafik- og støjgener m.v. (Bemærk: Resultatet af bedømmelsen under pkt. 4 er udtegnet på kortbilaget »Miljømæssig helhedskarakter«.)

Hvert enkelt af disse underpunkter er placeret i en af klasserne – god – middel – dårlig.

Ad E. sammenfattende kvalitetsgruppering:

De fire underpunkter fra emnet »bedømmelse af ejendom og omgivelser« er her sammenfattet med henblik på at skabe en umiddelbart tilgængelig, grafisk illustration af kvalitetsniveauet i de forskellige dele af byområdet.

Kvalitetsgrupperingen indeholder følgende fire klasser:

KVALITETSGRUPPE I

særdeles god

Bygninger der sammen med omgivelserne skaber en særdeles bevaringsværdig helhed.

KVALITETSGRUPPE II

god

Bygninger der sammen med omgivelserne skaber karakteristisk og godt bymiljø.

KVALITETSGRUPPE III

middel

Bygninger der afviger fra eller er belastet af omgivelserne.

KVALITETSGRUPPE IV

dårlig

Bygninger af dårlig kvalitet eller beliggende i miljømæssigt stærkt belastede

omgivelser.

Kvalitetsgrupperne er udtegnet på et klassificeringskort, der findes i kortlommen bag i bogen.

Ad F. fotografisk registrering:

Samtlige registrerede ejendomme er skildret fotografisk. Af pladsmæssige hensyn indeholder hvert billede 2–3 ejendomme.

Kortmateriale:

Foruden det forannævnte klassificeringskort er udarbejdet to bag i bogen indheftede kortbilag.

Det første – »Bygningernes alder« – er en grafisk illustration af bygningernes opførelsestidspunkter, udtegnet med 10-års intervaller.

Det andet kort »Grafisk illustration af miljømæssige forhold« – skildrer nogle væsentlige miljøpåvirkende faktorer og indeholder samtidig en udtegning af den under punktet »Omgivelsernes helhedskarakter« udførte klassificering.

Teksteksempel, Brammersgade 18 med supplerende bemærkninger.

Brammersgade 18

Se også ill. M. P. Bruuns Gade (51). Matr. nr. 660b, 661 a, 687d. Karré nr. 110/sg 45. EDB nr. 03934-4.

Bygningen er opført i 1897 af murermeester S. P. Rasmussen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 6 kviste. Høj pudset gesims, pudsede gennemgående sålbænke, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Oprindelige to og tre fags vinduer. Underetagen skæmmet af en meget dominerende facadebeklædning.

1) middel 2) god 3) god* 4) middel

*Brammersgade 18 og M. P. Bruuns Gade 53 og 55 udgør en homogen og velholdt facadestrækning, dog skæmmet af en meget aggressiv skiltning. Kvalitetsgruppe I.

De efterfølgende ejendomsbeskrivelser skal kommenteres med henblik på forklaring af visse signaturer, forkortelser, undtagelser m.v.

I forbindelse med husnummereringen er en del numre sat i parentes. Dette markerer at huset ikke har postadresse i den pågældende gade, men det har af praktiske grunde været nødvendigt alligevel at nummerere disse facader.

Bygningsregistreringen er hovedsageligt foretaget i 1977 og 1978. Der er foretaget visse revisioner ved den endelige redigering af materialet, men enkelte facader kan have undergået ændringer, som ikke er beskrevet.

Klassificeringen af følgende punkter vedrørende bygnings- og miljømæssige forhold: 1) Den arkitektoniske kvalitet, 2) Den bygningsmæssige tilstand, 3) Samhørighed med omgivelserne og 4) Omgivelsernes helhedskarakter er kun markeret med punktets nummer efterfulgt af klassificeringsbetegnelsen god, middel eller dårlig.

Som det fremgår af teksteksemplet kan der desuden være anført et henvisnings-tegn, således at punkterne hver for sig kan være tilføjet supplerende bemærkninger.

Den nederste linie angiver kvalitetsgrupperingen således som denne er illustreret på kortet i kortlommen, jfr. i øvrigt foregående afsnits pkt. E, sammenfattende kvalitetsgruppering.

Det skal bemærkes, at husnummereringen i billedteksterne beskriver bygningsrækkefølgen fra billedplanet og perspektivisk ind i billedet.

Samtlige gader indledes med en beskrivelse, der omfatter gadens anlægstidspunkt, baggrunden for navngivningen samt en karakteristisk af gaderummet. De mere bemærkelsesværdige gade- og pladsinteriører er desuden illustreret med et helhedsbillede. Gadenavne og husnumre fremgår af kortbilaget i kortlommen bag i bogen

☆

REGISTRANT

GADEFORTEGNELSE

Assensgade	26
Bogensegade	28
Brammersgade	29
Bülowsgade	35
Dalgas Avenue	43
Dannebrogsgade	46
Dybbølgade	49
Fredericiagade	51
Frederiks Allé	52
Fåborggade	57
Godthåbsgade	60
H. N. Clausens Gade	65
Hallssti	67
Hans Broges Gade	68
Heibergsgade	72
Helgolandsgade	76
Hendrik Pontoppidans Gade	78
Horsensgade	80
Ingerslevs Boulevard	82
Ingerslevs Plads	84
Istedgade	85
J. Michaelsensgade	87
Jærggårdsgade	88
Kroghsgade	100
Lars Kruses Gade	101
Lundingsgade	103
M. P. Bruuns Gade	106
Marselisborg Allé	111
Marselis Boulevard	117
Montanagade	118
Nyborggade	125
Odensegade	126
Ole Rømers Gade	132
Skt. Anna Gade	141
Skt. Pauls Gade	146
Skt. Pauls Kirkeplads	155
St. St. Blichers Gade	157
Strandparken	161
Strandvejen	162
Tietgens Plads	164



Assensgade 1, 3 og 5

Assensgade

Assensgade er anlagt og navngivet i 1907, opkaldt efter købstaden Assens. Gadens nordside er karakteriseret af ældre 4½ etages ejendomme fra omkring 1910, hvorimod sydsiden består af nyere 5 til 6 etages boligkarreer fra 1940'erne, som er med til yderligere at fremhæve gadens karakteristiske, svage s-form. Gadens deling ved Hans Broges Gade og den forholdsvis store gadebredde er medvirkende til, at gaderummet virker meget åbent.

☆

Assensgade (1), 3, 5, 7, 9, (11)

Se også ill. Hendrik Pontoppidans Gade 28–34, Hans Broges Gade 41–49 og Marselis Boulevard (14)–24.

Matr. nr. 732 cc, 732 cb, 732 ca, 732 bm. Karré nr. 30/si 12.

EDB nr. 01562-3, 01563-1, 01565-8, 01566-6.

Beskrivelsen gælder hele karreen, der er opført efter en fælles plan. Bebyggelsen stammer fra årene 1936–38 og er tegnet af arkitekterne N. Chr. Skjøth, samt Wilhelm og Thyge Klemann. Bygherrer: Murermestrene Anker og Godtfred Jacobsen, E. Nøhr, Alf. Knudsen, C. Bernhard, M. B. Mortensen. Tømrermestrene A. Winkler, Ejnar Petersen, E. Ibsen. Malermester C. Skydt. Arkitekt C. Chr. Skjøth. Fabrikanterne A. og Achton Pedersen.

6 etages gulstens karrébygning i funktionalistisk stil med karnap og altan til hver lejlighed. Tilbagetrækket tagetage med tagterrasse. Oprindelige, hvidmalede vinduer og originale døre, dog en begyndende udskiftning af vinduer, desværre i forskellige materialer og ud-



Assensgade 7, 9 og 11

formning. Flere oprindelige butikker i underetagen. Fælles gårdport i Assensgade og fælles haveanlæg i karreens midte.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Assensgade 13, 15, 17, 19, 21

Se Dalgas Avenue (29)–35.

Matr. nr. 741 gø, 741 gæ, 741 co, 741 gx, 741 gz. Karré nr. 29/si 11.

EDB nr. 01567-4, 01568-2, 01569-0, 01571-2, 01587-9.

Vinkelbebyggelse på hjørnet af Assensgade og Dalgas Avenue. Opført 1947–51 og tegnet af arkitekterne Egon Knudsen og Vester Frederiksen. Bygherrer: Murermestrene Anker Jacobsen, Alfred Mouggaard, Ejvind Andreasen. Tømrermester E. Ibsen.

5½ etages mod Assensgade svagt krummende rødstensbebyggelse med tegltag, kviste og tagvinduer. Funktionalistisk inspireret bygning med sydvendte altaner. Oprindelige døre og hvidmalede vinduer samt franske altaner mod Assensgade. Der er underjordisk parkeringsanlæg til bebyggelsen med tilkørsel fra Hans Broges Gade, ligesom der mod denne gade er indrettet et mindre postkontor.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

○

Assensgade (16)

Se Hendrik Pontoppidans Gade 26

Assensgade 18

Matr. nr. 732 ah. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 01570-4.



Assensgade 13, 15, 17 og 19

Bygningen er opført i 1909, tegnet af Fr. B. Rasmussen for tømrermester Arnoff Thomsen.

4½ etages rødstensbygning med mansard, beklædt med glaserede teglsten og 6 kviste. Pudset gesims samt gennemgående sålbænke. Fremtrukket stik over 2. og 3. etages vinduer. Muret kvaderimitation i underetagen. Pudset portal omkring oprindelig hoveddør. Nye 2 og 3 fags plasticvinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel.
Kvalitetsgruppe II

Assensgade 20

Matr. nr. 732 ab. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 01586-0.

Bygningen er opført i 1908, tegnet af murermester A. Laursen for murermester M. Leth.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Gennemgående karnap fra 2. til 4. etage. Fortandet gesims og gennemgående sålbænke på 2. og 4. etage. Facaden inddelt af kraftige pilastrer. Dekorationsfrise over og under 3. etages vinduer. Refendfuget underetage. Original hoveddør og hvidmalede vinduer, småsprossede foroven.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel.
Kvalitetsgruppe II

Assensgade (22)

Se Hans Broges Gade 39.

Assensgade 24

Se også ill. Hans Broges Gade (20).
Matr. nr. 732 s. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 01588-7

Bygningen er opført i 1907, tegnet af arkitekt N. S. Bech for tømrermester S. Møller.



Assensgade 16 og 18

4½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag og 8 kviste. Savtaksfrise under gesims. To gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage, hjørnekarnap afsluttet med svungen gavlkvist. Rundbuede stik med dekorerede blændinger over vinduer. Ornamenteret bånd mellem vinduer. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original dør. Butik i underetagen.
1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Assensgade 26

Matr. nr. 732 an. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 01589-5.

Bygningen er opført i 1909, tegnet af Fr. B. Rasmussen for tømrermester S. Møller.

4½ etages rødstensbygning med skifertag og 5 kviste. Konsolgesims. To karnapper fra 2. til 4. etage. Gennemgående sålbænke ved 2. og 4. etage med dekorationsbånd under. Dekorativt felter under 4. etages vinduer. Pudset sokkel og indgangsparti. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og nyere dør med råglas.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Assensgade 28

Matr. nr. 741 aa. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 01590-9.

Bygningen er opført i 1909, tegnet af murermester A. Laursen for tømrermester L. P. Sørensen.

4½ etages bygning med skifertag og 2 kviste. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Tandsnitsbånd under vinduer og fronton over 4. etages vinduer. Underste etage kvadermuret. Oprindelige, 3 fags hvidmalede vinduer og



Assensgade 20, 22 og 24

2 fløjet fyldingsdør.
1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Assensgade 30

Matr. nr. 741 ab. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 01591-7.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af Fr. B. Rasmussen for murermestrene Andreasen og Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med mansardskifertag og 4 kviste. Pudset gesims med fortanding. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Underetagen refendfuget. Nye termovinduer undtagen vinduerne ved trappeopgangen. Original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Assensgade 32

Matr. nr. 741 ao. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 01592-5.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af Fr. B. Rasmussen for tømrermester S. A. Madsen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 4 kviste. Pudset gesims. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Pudset, gennemgående sålbænk på 4. etage med dekorationsfelte under. Fremtrukket stik over vinduer. Nye termovinduer, tremmer for trappevinduer. Oprindelig 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Assensgade 34

Matr. nr. 741 ap. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 01593-3.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af



Assensgade 26, 28 og 30



Assensgade 32, 34 og 36

arkitekt Thorkel Møller for murermester Daugbjerg.

4½ etages pudset bygning med mansardtegltag og 3 kviste. Gennemgående karnap fra 2. til 4. etage afsluttet med altan. Delvis kannelerede søjler i facaden. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) god 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Assensgade (36)

Se Dalgas Avenue 27.

□



Bogensegade 1, 3 og 5

Bogensegade

Bogensegade er anlagt i 1907, navngivet i 1918 og opkaldt efter købstaden Bogense. Gadens bebyggelse er karakteriseret af forholdsvis store 4½ etages byejeendomme. Gaden præges i høj grad af Sct. Josephs hospital og dets smukke haveanlæg. Træerne foran og bag ved havemuren samt Tietgens Plads længere mod øst skaber et frodigt og fredfyldt åndehul i kvarteret.



Bogensegade 1

Se også ill. J. Michaelsens Gade (2). Matr. nr. 741 x. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03577-2.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af arkitekt Robert Hilliger for tømrermester S. Nielsen.

4½ etages rødstens hjørnejendom med mansard, beklædt med skifer og 5 kviste. Hjørne-karnap afsluttet med muret trekantgavl. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Murede stik over vinduer. Mønstermurværk ved trappeopgang. Originale, hvidmalede vinduer og original hjørnebutik.

1) middel 2) god 3) god 4) god.
Kvalitetsgruppe I

Bogensegade 3

Matr. nr. 741 v. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03578-0.

Bygningen er opført i 1909, tegnet af murermester A. Laursen for tømrermester H. Pedersen.

4½ etages pudset bygning med skiferbeklædt mansardtag og 2 kviste. Stilblandingsfacade med enkelte Louis Seize



Bogensegade 7, 9 og 11

dekorationer. Pudset konsolgesims. 2 gennemgående karnapper med dekorede brystninger på 3. og 4. etage. Underetagen samt dele af overetagen refendfuget. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Bogensegade 5

Matr. nr. 741 ø. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03580-2.

Ejendommene Bogensegade 5, 7 og 9 er opført samtidig i 1910 og har ens facader. De er tegnet af arkitekt Chr. E. Rohde for murermester Marius Andersen.

4½ etages pudset bygning med skiferbeklædt mansardtag og 3 kviste. Pudset konsolgesims. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage dekoreret med pudset ornamentik. Underetagen refendfuget. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Bogensegade 7

Matr. nr. 741 ag. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03582-9.

Beskrivelse – se Bogensegade 5. Bygningen har store, grønbejdsede termovinduer med undtagelse af de oprindelige 3 fags vinduer i trappeopgang.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Bogensegade 9

Matr. nr. 741 ah. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03584-5.



Bogensegade 15 og 17

Beskrivelse – se Bogensegade 5.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Bogensegade 11

Matr. nr. 741 ai. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03597-7.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af murermester Alf. Knudsen for murermestrene Georg og Alf. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. 2 murede karnapper fra 2. til 4. etage dekoreret med pudsede søjler og mønstermurværk. Underetagen refendfuget og med karakteristisk buet portal over indgangsdør. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Bogensegade 15

Matr. nr. 741 bd. Karré nr. 36/si 5. EDB nr. 03598-5.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen for tømrermester H. Petersen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. 2 karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med altaner. Profilstens gesims. Fremtrukket stik over vinduer og glaserede teglstens sålbænke. Tilbagetrukket vinduesparti ved trappeopgang. Sokkel af granitkvader. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven. Udsmykket blænding over original fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II.



Bogensegade 2



Bogensegade 4, 6, 8 og 10

Bogensegade (17)

Se Dalgas Avenue 9.

○

Bogensegade (2)

Se Bülowsgade 68.

Bogensegade 4

Se også ill. Lars Kruses Gade (14).
Matr. nr. 739i. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 03579-9.

Bygningen er opført i 1909 for tømrermester H. Pedersen, tegnet af murermester A. Laursen.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 6 kviste. Pudset konsolgesims. 2 kar-

napper fra 2. til 4. etage. Kannelerede pilastre i facaden. Refendfuget underetage med butik. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Bogensegade 6

Matr. nr. 739k. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 03581-0.

Bygningen er opført i 1909 af murermester A. Buhl og tømrermester I. P. N. Siig.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag. Pudset gesims og 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Underetagen kvaderfuget. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Bogensegade 8

Matr. nr. 739l. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 03583-7.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af V. Puck for partikulier D. A. Johansen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 3 kviste. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Underetagen refendfuget. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) dårlig 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Bogensegade (10)

Se Dalgas Avenue 5 og 7.

□

Brammersgade

Brammersgade er anlagt i 1885 og er i 1889 navngivet efter biskop G. P. Brammer (1801–1884). Gadens nordside fra Bülowsgade til M. P. Bruuns Gade består af enkelte 1½ og 2½ etages huse, men hovedsageligt af 3½ etages velproportionerede bygninger, der sammen med sydsidens tilsvarende bebyggelse karakteriserer denne gadestrækning. Særligt skal nr. 2 fremhæves for sin proportionering og harmoniske facadeudsmykning.

Gadestrækningen mellem M. P. Bruuns Gade og Marselisborg Allé karakteriseres især af sydsidens overvejende 3½ etages, sammenhængende og homogene huse fra midten af 1890'erne, – de fleste udsmykket med karakteristiske, pudsete facadedekorationer. Nordsidens bebyggelse er mere åben og uensartet. Især industribebyggelsens større proportioner samt den høje 5½ etages boligejendom på hjørnet ved Marselisborg Allé afviger fra gaden øvrige bebyggelse og er medvirkende til den lavere klassificering af helhedskarakteren i denne del af Brammersgade.

☆

Brammersgade 1

Se også ill. Bülowsgade (29 A).
Matr. nr. 269a. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 03908-5.

Bygningen er opført i 1889 af murer Simon Petersen.

2½ etages pudset bygning med tegltag. Fortandet gesims. Profilerede vinduesindfatninger og kordongesims. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer i overetagen samt 3 blændinger. Nyere butiks-vinduer og nyere dør. Kvaderfuget underetage.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 3

Matr. nr. 269g. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 03923-9.

Bygningen er opført i 1891 af murermester P. Clemmensen.

1½ etages gulstensbygning med skifer-tag og 1 kvist. Nyere hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 5

Matr. nr. 492. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 03925-5.

Bygningen er opført i 1893 af maler P. Christensen.

2½ etages teglstensbygning, delvis rødmalet med tegltag og 1 kvist samt 1



Brammersgade 1, 3, 5 og 7

ovenlys. Pudset underetage. Pudsede vinduesindfatninger og gesims med fortanding. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Brammersgade 7

Matr. nr. 596. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 03927-1.

Bygningen er opført i 1896 af murermeister Sørensen.

3½ etages rødstensbygning med bølge-
eternittag og 2 ovenlys. Pudsede vinduesindfatninger, gesimsbånd og kvaderfugtet underetage. Oprindelige, brunmalede vinduer. Ny dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II.

Brammersgade 9

Matr. nr. 597. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 03829-8.

Bygningen er opført i 1896 af murer L. C. Christensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudsede vinduesindfatninger og gesims med fortanding. Fordakninger med løvehoved over 2. etages vinduer. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Original dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 11

Matr. nr. 598a. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 03932-8.

Bygningen er opført i 1896 af tømrer J. Christensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag

og 2 kviste. Pudsede vinduesindfatninger og gesims med fortanding, samt karakteristiske, pudsede bånd. Nye termovinduer. Original dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade (15)

Se M. P. Bruuns Gade 54.

Brammersgade (19)

Se M. P. Bruuns Gade 49.

Brammersgade 21

Matr. nr. 471 b, 475. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 03936-0.

Bygningen er opført mellem 1891 og 1896. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages rødstensbygning med eternittag. Muret konsolgesims og gennemgående sålbænk på 2. etage. Nye hvidmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 23

Matr. nr. 383 a. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 03938-7.

Bygningen er opført i 1889.

Beskrivelse – se Brammersgade 25. Bygningen er opført i samme stil som nr. 25 og 27. Hele facaden er malet.
1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 25

Matr. nr. 383 b, 384 c. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 03940-9.



Brammersgade 9, 11 og 15



Brammersgade 19, 21 og 23

Brammersgade 25 og 27 er opført i 1889 af murer N. P. Knudsen og snedker Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger, fordakninger samt sålbænke. Refendfugtet underetage. Oprindelige, grønmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 27

Matr. nr. 384 b. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 03942-5.

Opførelse og beskrivelse – se Brammersgade 25. Facadedekorationerne er identiske med nr. 25. Der er isat nye



Brammersgade 25, 27 og 29

termovinduer, og hele facaden er malet.
1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade (29)

Se H. N. Clausens Gade 22.

Brammersgade 31–37

Matr. nr. 79b. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 23000-1.

Det er den ældste industribygning i Frederiksbjergkvarteret. M. P. Bruun lod bygningen opføre mellem 1852 og 1853 som en filial af klædefabrikken »Bruunshåb« ved Viborg. I 1857 indrettedes den til sukkerraffinaderi for kort efter i 1863 at blive indrettet til kaserne, hvor bygningen gik under navnet »sukkerhuset«. Senere blev den bygget sammen med Århus Oliefabrik og bruges nu som pakhus. Trods mange ombygninger og en kun jævn arkitektonisk kvalitet har bygningen stor kulturhistorisk værdi.

3½ etages pudset bygning med skifer-tag. Fortandet gesims, fremtrukket stik over vinduer og gennemgående bånd under vinduer. Brunmalede luger på 3. og dele af 2. etage, resten vinduer med råglas. På 1. etage skæmmende glasstensvinduer. En pudset mur med blændinger omkranser en stor skæmmende silo.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade 41

Se også ill. St. St. Blichers Gade 31.
Matr. nr. 517. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 03952-2.

Bygningen er opført i 1893 af snedker



Brammersgade 31–37

Jensen og murer Mikkelsen, tegnet af Fr. P. Mikkelsen. Garagen er opført i 1919.

3½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakning over dør. Rødmalet underetage. Nye termovinduer, flere med trækrude foroven. Tremmer for butiksvinduer. Nye døre ligeledes med tremmer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade (43)

Se St. St. Blichers gade 31.

Brammersgade 45

Se Marselisborg Allé 12.



Brammersgade 2–2 A

Se også ill. Bülowsgade (31).
Matr. nr. 423 a. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 03909-3.

Bygningen er opført i 1893 af murerme-ster R. Nielsen.

4 etages rødstens hjørneejendom med paptag. Facaden er italiensk inspireret neo-renæssance. Øverste etage er lave-re, pudset og afsluttet med stærkt fremspringende, konsolbåret og kassette-inddelt træudhæng. Facaden har i øvrigt pudsede pilastre, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer., trekantsfronton over 3 vinduer på 2. etage samt balusterudsmykning under 2. etages vinduer. Den kvaderfugede underetage er afsluttet med kordongesims. Port samt mindre butik i bygnin-



Brammersgade 41



Brammersgade 43 og 45

gens østlige del. Oprindelige, grønma-lede dannebrogsvinduer og original ho-veddør med nyt glas i fyldingerne.

1) god 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Brammersgade 4

Matr. nr. 508. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 03924-7.

Missionshuset »EBEN-EZER« er op-ført i 1919, tegnet af arkitekt Johannes Frederiksen.

3½ etages rødstensbygning med tegl-tag. Karakteristisk risalit afsluttet med frontispice. Kraftig fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger og brystninger på 2. etage. Høje gennemgående vinduer på hver side af risalitten. Re-



Brammersgade 2 A og 2

fendfuget underetage med markant tredelt indgangsparti. Oprindelige, hvidmalede småsprossede vinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 6–8

Matr. nr. 656. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 03926-3.

Bygningen er opført i 1897, tegnet af arkitekt Agaton Müllertz for murermestrene Borggren og Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims og fordakninger over 2. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede vinduer. Butik i underretagen.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 10

Matr. nr. 655. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 03930-1.

Opførelse – se Brammersgade 6–8.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakninger over vinduer. Pudset indgangsparti med søjler, rundt vindue og fordakning. Oprindelige, rødmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 12

Matr. nr. 654. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 03933-6.

Opførelse og beskrivelse – se Brammersgade 6–8, dog er enkelte vinduer



Brammersgade 8, 6 og 4

udskiftet med nye termovinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade (14)

Se M. P. Bruuns Gade 56.

Brammersgade 18

Se også ill. M. P. Bruuns Gade (51).
Matr. nr. 660 b, 661 a, 687 d. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03934-4.

Bygningen er opført i 1897 af murermester S. P. Rasmussen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 6 kviste. Høj pudset gesims, pudsede gennemgående sålbænke, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Oprindelige to og tre fags vinduer. Underretagen skæmmet af en meget dominerende facadebeklædning.

1) *middel* 2) *god* 3) *god** 4) *middel*
* Brammersgade 18 og M. P. Bruuns Gade 53 og 55 udgør en homogen og velholdt facadestrækning, dog skæmmet af en meget aggressiv skiltning.
Kvalitetsgruppe I.

Brammersgade 20

Matr. nr. 660 a, 661 b. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03935-2.

Brammersgade 20 og 22 er opført samtidig i 1898 af murermester S. P. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. Muret tandsnitsgesims. Murede og delvis pudsede sålbænke, som er gennemgående på 2. og 3. etage. Dekorationsfrise under sålbænke. Pudset bånd mellem vinduer. Nye termovinduer og



Brammersgade 14, 12 og 10



Brammersgade 20 og 18

nyere hoveddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 22

Matr. nr. 659. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03937-9.

Opførelse og beskrivelse – se Brammersgade 20.

Facadedekorationer identiske med nr. 20. Bygningen har oprindelige 3 fags vinduer og original dør. Port imod øst.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 24

Matr. nr. 443. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03939-5.



Brammersgade 26, 24 og 22

Bygningen er opført mellem 1890 og 1899. Oprindelig byggesag mangler.

3½ etages rødstensbygning med tegltag samt 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, pudsede hjørnepilastre på 2. og 3. etage. Kvaderfuget underetage. Oprindelige dannebrogsvinduer på nær to vinduer med termoruder og et stort træfagsvindue i underetagen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 26

Matr. nr. 444. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03941-7.

Bygningen er opført mellem 1890 og 1899. Oprindelig byggesag mangler.

Beskrivelse – se Brammersgade 24, idet bygningens facadedekorationer er identiske med nr. 24. Bygningen har oprindelige dannebrogsvinduer og original fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 28

Matr. nr. 445. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03943-3.

Bygningen er opført i 1893 for vognmand Hans Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Muret konsolgesims og gennemgående sålbænke. Dekorationsbånd af profilsten ved 2. etages vinduer. Oprindelige dannebrogsvinduer. Nyere dør med råglasfyldinger.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II



Brammersgade 28, 30 og 32

Brammersgade 30

Matr. nr. 446. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03944-1.

Bygningen er opført i 1894, kort efter opførelsen af nr. 28, for vognmand Hans Jensen.

Beskrivelse – se Brammersgade 28, idet facadedekorationerne er ens. Bygningen har original fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 32

Matr. nr. 548. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03946-8.

Bygningen er opført i 1894 af murer L. C. Christensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger og fordakninger over døre og vinduer. Nye brunbejdsede termovinduer og original 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *middel*
* Facaden trænger til vedligeholdelse.
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 34

Matr. nr. 79e, 555. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03947-6.

Bygningen er opført i 1895 af murermeister N. C. Christensen.

Beskrivelse – se Brammersgade 32, idet facadedekorationerne er ens. Bygningen har nye brunbejdsede termovinduer og ny hoveddør med råglasparti.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II



Brammersgade 38, 36 og 34

Brammersgade 36

Matr. nr. 79f, 589. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03948-4.

Bygningen er opført i 1896 af murermeister N. C. Christensen.

Beskrivelse – se Brammersgade 32, idet facadedekorationerne er ens. Bygningen har oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og original 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *middel*
* Facaden trænger til vedligeholdelse.
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 38

Matr. nr. 79a, 590. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03949-2.

Bygningen er opført i 1896 af murermeister S. Petersen og snedker C. Hovgaard.

3½ etages rødstensbygning med 2 store murede kviste. Pudset gesims, vinduesindfatninger og vandrette bånd. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer. Nyere dør.
1) *middel* 2) *middel** 3) *middel* 4) *middel*
* Facaden trænger til vedligeholdelse.
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 40

Matr. nr. 79g, 79n, 591, 592 b. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03951-4.

Bygningen er opført i 1896 af murer S. Petersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset fortandet gesims, vinduesindfatninger, fordakninger og gennemgående sålbænke. Kvaderfuget



Brammersgade 52, 42 og 40

underetage. Nye termovinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade 42

Matr. nr. 79h, 592 a, 648b. Karré nr. 110/sg 45.

EDB nr. 03953-0.

Bygningen er opført i 1897 af murer S. Petersen og snedker C. Hovgaard.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 tagkviste. Muret konsolgesims og profilstensbånd mellem vinduer. Tidligere butik nu indrettet til beboelse. Port imod øst. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og oprindelig fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade 52

Matr. nr. 79i, 593. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03954-9.

Bygningen er opført i 1896 af murer C. Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Muret konsolgesims, profilstensbånd mellem vinduer og frise under den gennemgående sålbænk. Oprindelige dannebrogsvinduer og nyere dør med råglas.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 54

Matr. nr. 79k, 594. Karré nr. 110/sg 45.

EDB nr. 03955-7.



Brammersgade 58, 56 og 54

Bygningen er opført i 1894 af murer L. C. Christensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger og fordakninger samt brystninger ved 2. etage. Kvaderfuguet underetage. Oprindelige vinduer og fin 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 56

Matr. nr. 79l, 595. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03956-5.

Bygningen er opført i 1896 af murermeister N. Simonsen.

3½ etages rødstensbygning med eternittag og stor muret kvist. Pudsede vinduesindfatninger, hjørnelisener og sålbænke. Refendfuguet underetage. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør med råglas. Kældernedgang med smedjernsgelænder.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade 58

Matr. nr. 578a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03957-3.

Bygningen er opført i 1895 af tømrermester A. Nielsen.

3½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Refendfuguet bygning med konsolgesims, søjleindfatninger og fordakninger ved 2. og 3. etages vinduer. Konsolbårne sålbænke på 2. etage. Nye termovinduer og oprindelig 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III



Brammersgade 64, 62 og 60

Brammersgade 60

Matr. nr. 516. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03958-1.

Bygningen er opført i 1893 af murer Jens Nielsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger, bånd mellem vinduer, fordakninger og brystninger ved 2. etages vinduer. Kvaderfuguet underetage. Rødmalede oprindelige dannebrogsvinduer. Original dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Brammersgade 62

Matr. nr. 509. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03960-3.

Bygningen er opført i 1893 af murer J. Nielsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Nye termovinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade 64

Matr. nr. 501. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03961-1.

Bygningen er opført i 1893 af tømrer M. Lystrup for jomfru Christensen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist. Pudset, fortandet gesims, vinduesindfatninger, fordakninger, sålbænke samt vandrette bånd mellem vinduer. I gavlen pudset indgangsparti og altan med smedjernsrækværk. Nye brunbejdsede termovinduer. Butiksfa-



Brammersgade 66

gade og skiltning uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Brammersgade 66

Se også ill. Marselisborg Allé (14).
Matr. nr. 638. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 03963-8.

Bygningen er opført i 1896 af snedker H. Rasmussen.

3½ etages rødmalet hjørneejendom med tegltag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger samt gennemgående sålbænke. Refendfuget underetage. To franske altaner ved hjørneafskæringen. Nye brunbejdsede termovinduer og altandøre.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 1

Bülowsgade

Bülowsgades nordlige del er anlagt omkring 1878 og den sydlige del i 1901. Gaden er navngivet i 1885, opkaldt efter general Fr. Bülow, 1791–1858. Gaden forløber nord-syd og stiger jævnt op til Skt. Pauls Gade, hvorefter den falder svagt mod Tietgens Plads.

Frederiksbjergs udbygning mod syd afspejles især i Bülowsgade, idet bebyggelsens udformning og højde ændres, efterhånden som flere tværgående gader er tilagt. Den første gadestrækning mellem Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade har overvejende 2½ etages huse fra sidst i 1870erne. Den mellemste gadestrækning består af 2½ til 3½ etages huse fra 1880erne til 90erne, og de to sidste afsnit har forholdsvis store 4½ etages ejendomme fra begyndelsen af århundredet. Desværre er en stor del af den ældste bebyggelse præget af uheldige istandsættelser og facadefarver/maling, der ligesom opløser den ellers homogene bebyggelse, hvormod bebyggelsen op mod Tietgens Plads stadig er præget af homogenitet og sammenhæng.



Bülowsgade 1

Se også ill. Jægergårdsgade (80).
Matr. nr. 183 a. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05424-6.

Bygningen er opført i 1876 af murermeister I. Chr. Højberg.

2½ etages gråmalet murstensbygning med tegltag og 1 kvist. Profilstens sålbænke og stik over vinduer. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer.



Bülowsgade 3, 5 og 7

Butik i kælderen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

2½ etages rødstens bagbygning med afvalmet tegltag samt 1 skorsten. Oprindelige, hvidmalede vinduer på 2. etage, blandede vindueshuller i underetagen.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe IV

Bülowsgade 3

Matr. nr. 183 b. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05425-4.

Bygningen er opført i 1883 af murer H. Nielsen.

2½ etages vandskuret bygning med tegltag, 1 ovenlysvindue samt 1 skorsten. Nyere hvidmalede vinduer på 2. etage samt nye termovinduer i underetagen sat uden på murværket. Ny hvidmalet hoveddør.

1) dårlig 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 5

Matr. nr. 183 c. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05426-2.

Bygningen er opført i 1883 af murer Kramer.

2½ etages murstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Sortmalet gesims med fortanding. Gennemgående sålbænk samt dekorationsfrise på 2. etage. Brunmalede, oprindelige dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 9, 11 og 15

Bülowsgade 7

Matr. nr. 223. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05428-9.

Bygningen er opført i 1904 af snedker Krogh.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims og vinduesindfatninger samt refendfuget underetage. Oprindelige, brunmalede vinduer. Nyere dør.

1) *middel* 2) *dårlig* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Bülowsgade 9

Matr. nr. 224. Karré nr.98/sg 35.
EDB nr. 05430-0.

Bygningen er opført i 1896, tegnet af N. Jensen for træhandler J. Christensen.

2½ etages pudset og refendfuget bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Oprindelige, rødmalede dannebrogsvinduer. Port imod syd samt kælderbutik.

1) *middel* 2) *dårlig* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Bülowsgade 11

Matr. nr. 272. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05432-7.

Bygningen er opført i 1883 for karetmager J. Andersen og tømrer S. C. Danielsen.

2½ etages malet bygning med tegltag og 1 ovenlysvindue. Gennemgående sålbænke på 2. etage. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere dør. Kældernedgang med støbejernsrækværk.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 21, 19 og 17

Bülowsgade 15

Matr. nr. 271. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05435-1.

Bygningen er opført i 1883 for karetmager I. Andersen.

2½ etages bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Facaden er skalmuret med kalksandsten. Nye termovinduer og ny dør.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *dårlig* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Bülowsgade 17

Matr. nr. 270. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05438-6.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt N. S. Bech for J. Brøchner.

2½ etages rødstensbygning med mansardtag beklædt med skifer og 2 kviste. Dekorationsfrise under gesims og vinduer. Høj kælder med pudset sokkel.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 19

Matr. nr. 269b, 269d. Karré 98/sg 35.
EDB nr. 05440-8.

Bygningen er opført i 1903, tegnet af Sigvald Bøstrup for S. Seier.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 skorsten. Pudset, hvidmalet gesims og gennemgående sålbænke. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Ny dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 21

Matr. nr. 269c. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05442-4.



Bülowsgade 23, 25 og 27

Bygningen er opført i 1887 for formand O. Andersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste samt 1 skorsten. Pudsete vinduesindfatninger og fortandet gesims. Pudset og kvaderfuget underetage. Nye sortmalede termovinduer med trækrude forned. Ny sortmalet dør med råglas.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 23

Matr. nr. 269e. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05444-0.

Bygningen er opført i 1908 for Chr. Christiansen.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Nyere brunmalede vinduer. Nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 25

Matr. nr. 269f. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05445-9.

Bygningen er opført i 1899 for Mathias Dahl.

2½ etages rødstensbygning med skifer-tag, 1 kvist samt 1 skorsten. Øverste etage liseninddelt. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 27

Matr. nr. 269k. Karré 98/sg 35.
EDB nr. 05446-7.

Bygningen er opført i 1885 af murer P. S. Rasmussen.



Bülowsgade 29, 29 A, 31 og 33

2½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnits gesims og dekorationsfrise under. Facaden er liseninddelt. Mindre frise under 2. etages vinduer. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør.
1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 29

Matr. nr. 269i. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 05448-3.

Bygningen er opført i 1889 af murer Simon Petersen.

2½ etages pudset bygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Fortandet gesims samt gråmalede vinduesindfatninger på 2. etage. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade (29 A)

Se Brammersgade 1.

Bülowsgade (31)

Se Brammersgade 2-2 A.

Bülowsgade 33

Matr. nr. 423f. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05451-3.

Bygningen er opført i 1893 af murermeister R. Nielsen.

Beskrivelse – se Brammersgade 2 og 2 A, idet facadedekorationerne er identiske.

1) god 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I



Bülowsgade 35, 37 og 39

Bülowsgade 35

Matr. nr. 423e. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05454-8.

Bygningen er opført i 1889 af murer R. Nielsen.

3½ etages malet teglstensbygning med bølgeeternittag og 2 kviste. Pudset og malet konsolgesims, vinduesindfatninger samt fordakninger over 2. etages vinduer. Kvaderfuget underetage. Oprindelige, rødmalede dannebrogsvinduer samt afsyret fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade 37

Matr. nr. 423d. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05456-4.

Bygningen er opført i 1889 af murer R. Nielsen.

3½ etages pudset bygning med skifer-tag og 2 kviste. Fortandet gesims. Karakteristiske vinduesindfatninger og fordakninger over 2. etages vinduer. Kvaderfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer samt nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade 39

Matr. nr. 423c. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05458-0.

Bygningen er opført i 1889 af murer R. Petersen.

3½ etages malet teglstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og malet konsolgesims, vinduesindfatninger samt fordakninger over 2. etages vinduer. Kvaderfuget underetage. Nye brun-



Bülowsgade 41, 43 og 45

bejdsede termovinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 41

Matr. nr. 415 b, 423 b. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05460-2.

Bygningen er opført i 1888 af snedker Bagger.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Profilstens konsolgesims og bånd under 3. etages sålbænke. Fremtrukket stik over – og gennemgående sålbænke under 2. etages vinduer. Rundbuede muråbninger i underetagen. Oprindelige, brunmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 43

Matr. nr. 415 a. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05462-9.

Bygningen er opført i 1887 af snedker P. Petersen.

2½ etages malet teglstensbygning med tegltag. Een dominerende kvist. Altan med støbejernsrækværk bryder konsolgesimsen. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Rundbuede muråbninger i underetagen. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 45

Matr. nr. 404. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 05464-5.



Bülowsgade 51, 49 og 47

Bygningen er opført i 1887 af murer P. Mikkelsen.

2½ etages malet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims og gennemgående sålbænk på 2. etage. Rundbuede muråbninger i underetagen. Nye termovinduer og ny dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 47

Matr. nr. 405 a. Karré nr. 101/sg 38. EDB nr. 05466-1.

Bygningen er opført i 1887 af murer C. Petersen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 tagvinduer samt 1 skorsten. Profilstens konsolgesims. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Rundbuede muråbninger i underetagen. Oprindelige, grønmaledede vinduer og original fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade 49

Matr. nr. 416 a. Karré nr. 101/sg 38. EDB nr. 05468-8.

Bygningen er opført i 1887 af murer C. Petersen.

2½ etages rødstensbygning med dels tegl- dels skiferbeklædt mansardtag, 2 kviste samt 1 skorsten. Profilstens konsolgesims. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Rundbuede muråbninger i underetagen. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I



Bülowsgade 53 og 55

Bülowsgade (51)

Se Skt. Pauls Gade 36.

Bülowsgade 53

Se også ill. Skt. Pauls Gade (17). Matr. nr. 345 i, 430 b, 720 c. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 05475-0.

»Paulshus« er opført i 1906 af murer N. Frederiksen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 3 kviste. 3 gennemgående pudsede karnapper fra 2. til 4. etage. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger samt fordakninger over 3 vinduer. 3. etages vinduesbrystninger dekoreret med mønstermurværk. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 55

Matr. nr. 345 k, 430 c, 720 d. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 05477-7.

Bygningen er opført i 1902 af tømrermestrene Jensen og Hansen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Murede vinduesindfatninger og stik over vinduer. 2. og 3. etages brystninger dekoreret med mønstermurværk. Oprindelige, hvidmalede vinduer og ny hoveddør. Butik i underetagen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 57

Matr. nr. 345 l, 430 d, 720 e. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 05479-3.



Bülowsgade 57, 59 og 61

Bygningen er opført i 1902 af tømrermestrene Jensen og Hansen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Rundbuefrise under gesims. Gennemgående sålbænke på 2. og 3. etage. Kurvehanksbue over 1. til 3. etages vinduer. Oprindelige, hvidmalede 3 fags vinduer og ny hoveddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 59

Matr. nr. 345 m, 430 e, 720 f. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 05481-5.

Bygningen er opført i 1902 af tømrermester Poulsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims og gennemgående sålbænke. Refendfuget underetage. Rundbuede vinduesåbninger på 2. og 3. etage. Oprindelige, brunmalede 3 fags vinduer og 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 61

Matr. nr. 345 n. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 05483-1.

Bygningen er opført i 1902 af snedker Christensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 4 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger ved vinduer. Pudset underetage. Nye vinduer med aluminiumsrammer og ny hoveddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 63, 65 og 67

Bülowsgade 63

Matr. nr. 736a. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 05485-8.

Bygningen er opført i 1908, tegnet af murermester Alf. Knudsen for tømrermester P. Chr. Petersen.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 2 skorstene. Gennemgående karnap fra 2. til 4. etage. Refendfuget underetage. Nye, brunbejdsede vinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade (65)

Se Odensegade 16-18.

Bülowsgade (67)

Se Odensegade 25

Bülowsgade 69

Matr. nr. 737q. Karré nr. 40/si 4. EDB nr. 05496-3.

Bygningen er opført i 1907 af snedkermester J. Jørgensen, tegnet af murermester A. Laursen.

4½ etages rødstensbygning med mansardskifertag og 4 kviste. To pudsede karnapper fra 2. til 4. etage. Pudset gesims og udsmykkede brystninger ved 3. og 4. etage. Oprindelige 3 fags vinduer småsprossede foroven.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade 71

Matr. nr. 737a. Karré nr. 40/si 4. EDB nr. 05497-1.

Bygningen er opført i 1907 for H. C. Hansen.



Bülowsgade 69, 71 og 73

4½ etages rødstensbygning med mansardskifertag og 2 kviste. To pudsede karnapper med dekorerede brystninger ved 3. etage. Pudset gesims og vinduesindfatninger. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye grønbejdsede termovinduer med trækrude. Nyere hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade (73)

Se Tietgens Plads 14.



Bülowsgade (2)

Se Jægergårdsgade 78.

Bülowsgade 6

Matr. nr. 180. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 05427-0.

Bygningen er opført i 1876 af murer Joh. Jensen for fyrbøder Ole Andersen.

2½ etages rødmalet teglstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset grønmalet gesims. Originale, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 8

Matr. nr. 181. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 05429-7.

Bygningen er opført i 1876 af murer Joh. Jensen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset gesims. Nye aluminiums-



Bülowsgade 2



Bülowsgade 10, 8 og 6

vinduer. Nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 10

Matr. nr. 182. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 05431-9.

Bygningen er opført i 1876 for fyrbøder Jens Nielsen.

2½ etages hvidmalet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Ornamenteret bånd under gennemgående sålbænk på 2. etage. Vinduesplaceringen ændret i underetagen til ét stort vindue. Oprindelige dannebrogsvinduer på 2. etage. Original, 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 16, 14 og 12

Bülowsgade 12

Matr. nr. 254d. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 05433-5.

Bygningen er opført i 1883 for togfører L. P. Hansen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Konsolgesims med pudsede felter. Nye aluminiumsvinduer. Nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II.

Bülowsgade 14

Matr. nr. 254i. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 05434-3.

Bygningen er opført i 1884 af murer J. Jensen.

2½ etages teglstensbygning med tegltag og 2 ovenlysvinduer. Facaden er hvidmalet med gråmalede fuger. Gennemgående sålbænke. Port imod nord. Nye brunbejdsede termovinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 16

Matr. nr. 254k. Karré nr. 97/sg 34.
EDB: 05437-8.

Bygningen er opført i 1884 af murer J. Jensen.

2½ etages hvidmalet teglstensbygning med tegltag. Gennemgående sålbænke. Nye brunbejdsede termovinduer og original, rødmalet 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 22, 20 og 18

Bülowsgade 18

Matr. nr. 254i. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 05439-4.

Bülowsgade 18 og 20 er opført samtidig i 1884 af murer M. P. Jensen.

2½ etages malet teglstensbygning med tegltag og 1 tagvindue. Muret dekora-tionsbånd mellem 2. og 3. etage. Gennemgående sålbænk i underetagen. Nye vinduer med trækrude forneden. Nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 20

Matr. nr. 254h. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 05441-6.

Bygningen er opført i 1884 af murer M. P. Jensen samtidig med nr. 18.

2½ etages malet teglstensbygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Facadedekora-tionerne identiske med Bülowsgade 18. Bygningen har original dør med fa-cetslebne ruder.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 22

Matr. nr. 254g. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 05443-2.

Bygningen er opført i 1886 af murer J. Jensen.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Kraftigt træ-udhæng. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Nyere brunbejdsede vinduer.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III



Bülowsgade 28, 26 og 24



Bülowsgade 30, 32 og 34.

Bülowsgade (24)

Se Ole Rømers Gade 93.

Bülowsgade (26)

Se Ole Rømers Gade 114.

Bülowsgade 28

Matr. nr. 407. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 05447-5.

Bülowsgade 28 og 30 er opført samtidig i 1887 af murer J. P. Hansen.

2½ etages hvidmalet teglstensbygning med tegltag. 1 ovenlysvindue samt 1 skorsten. Tandsnitsfrise under gesims. Nye imprægnerede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I



Bülowsgade 36, 38 og 40

Bülowsgade 30

Matr. nr. 408. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05449-1.

Bülowsgade 28 og 30 er opført samtidig i 1887 af murer J. P. Hansen.

2½ etages muret bygning, rødmalet med optrukne fuger. Tegltag, 1 tagvindue samt 1 skorsten. Tandsnitsfrise under gesims. Den oprindelige vinduesinddeling ændret til store tredelte vinduer. Blyindfattet vindue over nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Bülowsgade 32

Matr. nr. 409. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05450-5.

Bygningen er opført i 1887 af snedker J. Petersen.

2½ etages rødmalet teglstensbygning med tegltag, 1 ovenlysvindue samt 1 skorsten. Tandsnitsfrise under gesims. Pudsede sålbænke. Nyere todelte vinduer samt dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 34

Matr. nr. 410. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05452-1.

Bygningen er opført i 1887 af snedker P. Petersen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 stor kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Fremtrukket stik over underetagens vinduer. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 42, 44 og 46

Bülowsgade 36

Matr. nr. 411, 456 b. Karré nr. 100/sg 37.

EDB nr. 05455-6.

Bygningen er opført i 1888 af tømrer R. Chr. Winther.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Konsolgesims. Fremtrukket stik over underetagens vinduer. Frise under pudsede sålbænke. Oprindelige, rødmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 38

Matr. nr. 426. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05457-2.

Bygningen er opført i 1888 af murermeister N. P. Knudsen.

3½ etages malet bygning med tegltag og 1 skorsten. Pudset konsolgesims og gennemgående sålbænk på 2. etage. Kvaderfugtet underetage. Oprindelige vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 40

Matr. nr. 427. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05459-9.

Bygningen er opført i 1888 af murer C. Petersen.

Beskrivelse – se Bülowsgade 38, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har nye brunbejsede vinduer og ny dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Bülowsgade 48 og 50

Bülowsgade 42

Matr. nr. 428. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05461-0.

Bygningen er opført i 1888 for konditor Dynesen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Fremtrukket stik over underetagens vinduer. Oprindelige, grønmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 44

Matr. nr. 447. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05463-7.

Bygningen er opført i 1889 af snedker L. Jørgensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 skorsten. Pudset fortandet gesims, vinduesindfatninger samt gennemgående sålbænke. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade 46

Matr. nr. 448. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 05465-3.

Bygningen er opført i 1889 af murermeister M. Nielsen.

Beskrivelse – se Bülowsgade 44, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har hvidmalede vinduer og original fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I.

Bülowsgade (48)

Se Skt. Pauls Gade 38.



Bülowsgade 52, 54 og 56



Bülowsgade 62, 60 og 58



Bülowsgade 66 og 64

Bülowsgade 50

Se også ill. Skt. Pauls Gade (19).
Matr. nr. 7201. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 05469-6.

Bygningen er opført i 1903 af tømrermester P. Chr. Petersen.

4½ etages pudset og okkermalet hjørneejendom med tegltag og 7 ovenlysvinduer. 3 gennemgående karnapper, hjørnekarnappen afsluttet med spir. Pudsede vinduesindfatninger. Underetagen refendfuget. Tidligere butik er indrettet til lejlighed. Original hoveddør og rødmaledede vinduer, småsprosede foroven.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 52

Matr. nr. 721 b, 720 h. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 05474-2.

Bygningen er opført i 1902 af tømrermester H. Petersen.

4½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger over 3. og 4. etages vinduer. Refendfuget underetage. Originale, hvidmalede vinduer og ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 54

Matr. nr. 720 i, 721 c. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 05476-9.

Bygningen er opført i 1902 for M. Andersen.

4½ etages rødstensbygning med tegl-



Bülowsgade 68

tag, 2 skorstene og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger over 2. og 3. etages vinduer. Original hoveddør og brunmalede vinduer. Beklædning fra nedlagt butik sidder endnu på underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Rundbuede dekorationsblændinger over vinduer. Refendfuget underetage. Port imod nord. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 56

Matr. nr. 720 m. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 05478-8.

Bygningen er opført i 1905 for entreprenør J. E. Johansen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset gesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke.

Bülowsgade 58

Matr. nr. 720 k, 721 d, 721 g. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 05480-7.

Bygningen er opført i 1903 for kulhandler N. Pedersen og tømrer S. Nielsen.

Beskrivelse – se Bülowsgade 56, idet facadedekorationerne er identiske.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade 60

Matr. nr. 742 a. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 05482-3.

Bygningen er opført i 1907, tegnet af murermester A. Laursen for J. Andersen.

4½ etages pudset bygning med 2 kviste. Konsolgesims og gennemgående sålbænk på 4. etage. Liseninddelt facade. Rankedekoration under 3. etages vinduer. Refendfuget underetage. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Bülowsgade (62)

Se Odensegade 22.

Bülowsgade (64)

Se Odensegade 27.

Bülowsgade 66

Matr. nr. 738 g. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 05494-7.

Bygningen er opført i 1907, tegnet af R. P. Simonsen for N. P. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. 2 pudsede karnapper fra 2. til 4. etage med dekorationsfelt over vinduer. Pudsede vinduesindfatninger og fordakninger over trappevinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Bülowsgade 68

Se også ill. Bogensegade (2).

Matr. nr. 738 f. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 05495-5.

Sct. Joseph Hospitalet er opført i 1906, tegnet af arkitekt Thorkel Møller.

2½ etages rødstensbygning med afvalmet mansardtag og sortglaserede tagsten. En nybarok bygning opført symmetrisk omkring midtrisalitten og med to sidebygninger/risalitter. Midtrisalitten er afsluttet med en stor frontispice og mindre frontispice ved siderisalitter. I midtrisalitten mellem 2. og 3. etage er placeret en helgenfigur omgivet af mindre portal. Rundbuede eller vandrette vinduesåbninger med fremtrukne stik af profilsten. Oprindelige store trefags hvidmalede småsprossede vinduer. Syd for bygningen er placeret en mindre have og hele anlægget er omgivet af en rødstensmur, afdækket med sortglaserede tagsten.

1) god 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

□



Dalgas Avenue

Dalgas Avenue

Dalgas Avenue er anlagt i årene 1902–04 og er år 1900 navngivet efter oberstløjtnant Enrico M. Dalgas, hedens beplanter.

Avenuens anlæg følger nøje den af stadsingeniør Amt og arkitekt Hack Kampmann udarbejdede byplan fra 1898, og den udgør en betydningsfuld del af den bevidste og ret storlåede plan som det i hovedtrækkene lykkedes byen at gennemføre i begyndelsen af dette århundrede. Det lange, lige gadeforløb er bevidst anlagt efter en udsigtslinie fra Ingerslevs Plads til det fremspringende punkt, Ballehage, på kysten ved Marselisborg skovene, og gadebredden øges gradvis ud mod kysten. På en del af strækningen er bevaret en smuk alléplantning af elmetræer.

Bebyggelsen mellem Ingerslevs Plads og Marselis Boulevard er på den østlige side præget af 4½ etages, velproportionerede og homogene byejeendomme fra omkring 1910. Bebyggelsen på den vestlige side har mere åben karakter og består af undervisnings- og kollegiebygninger. Den brede strækning fra Marselis Boulevard til Filtenborg Plads er omgivet af villabebyggelse og har en lys og venlig, næsten parkagtig karakter.

De igangværende trafikale omlægninger af Marselis Boulevard medfører, at rundkørselen ved skeringen med Dalgas Avenue nedlægges, at avenuens nordlige del lukkes mod Marselis Boulevard, og at den sydlige del afbøjes og sammenkædes trafikalt og visuelt med Hans Broges Gade.

Dalgas Avenue er et af de mest rendyrkede eksempler på byplanlægning fra den »æstetiske planlægningsperiode« omkring



Dalgas Avenue 1 og 3

århundredskiftet, og det bør prioriteres højt at sikre avenuen en fortsat visuel sammenhæng trods nødvendige trafikale omlægninger.

☆

Dalgas Avenue 1

Matr. nr. 739 s. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 06841-7.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for snedkermester Jørgensen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag, 1 kvist og en stor muret, barokpræget gavltrekan. Murede stik over vinduer. 2 gennemgående karnapper



Dalgas Avenue 5, 7 og 9

per afsluttet med altaner. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 3

Matr. nr. 739 a. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 06843-3.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af muremester Martin Petersen for muremester Jens Hviid.

4½ etages rødstensbygning med mansard, beklædt med dels skifer, dels tegltag og 4 kviste. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Den nordlige del liseninddelt og afsluttet med rundbuefrise. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven og original fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 5

Matr. nr. 739 q. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 06844-1.

Dalgas Avenue 5 og 7 er opført samtidig i 1910, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for tømrermester Arnoff Thomsen. Fasaddekorationerne er ens, hvorfor de beskrives samlet under nr. 5.

4½ etages rødstensbygning med mansard, beklædt med glaserede tagsten, 8 kviste og 2 ovenlysvinduer. Pudset gesims og sølbænke. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Gavlkviste med svungne gavle over trappeopgang. Buede stik over vinduer i underste etage. Pudset indgangsparti med fronton. Oprindelige, hvidmalede vinduer og



Dalgas Avenue 11, 15 og 17

nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 7

Se også ill. Bogensegade (10).
Matr. nr. 739 r. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 06846-8.

Beskrivelse – se Dalgas Avenue 5.

1) middel 2) middel 3) god 4) god.
Kvalitetsgruppe I.

Dalgas Avenue 9

Se også ill. Bogensegade (17).
Matr. nr. 741 bc. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 06848-4.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen for tømrermester H. Petersen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansard, afvalmet mod Bogensegade. Stilmæssigt beslægtet med arkitekt Ulrik Plesners arkitektur. Tegltag og 2 kviste samt 2 skorstene. Profilstens gesims. En grundmuret karnap afsluttet med muret gavlkvist. Mindre karnap ved 2. etage afsluttet med altan ved 3. etage. Mindre karnapudbygning ved hjørnebutik. Skæmmende bræddebeklædning ved butik. Granitsokkel og kældernedgang med jergelænder. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven. Nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Dalgas Avenue 11

Matr. nr. 741 bb. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 06850-6.



Dalgas Avenue 19, 21 og 23

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for R. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 3 kviste. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Murede stik over vinduer. Nye plasticvinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 15

Matr. nr. 741 ba. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 06852-2.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af Fr. B. Rasmussen for muremester S. P. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med mansard og to kviste. Taget beklædt med glaserede teglsten. 2 brede gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med barokinspirerede gavle i mansarden. Pudset gesims og underetage. Murede stik afsluttet med fremspringende fortandet skifte. Originale, hvidmalede vinduer og nyere hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 17

Se også ill. Fåborggade (22).
Matr. nr. 741 af. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 06853-0.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af Fr. B. Rasmussen for muremester S. P. Rasmussen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansard beklædt med skifer. 7 kviste samt 1 muret hjørnekvist. Høj, pudset gesims. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Facaden er inddelt med



Dalgas Avenue 27, 25 og 23

gennemgående pilastre, hvis kapitæler er dekoreret med medaljonmotiv. Murede vinduesstik afsluttet med frempringende fortandet skifte. Underretagen refendfuget. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 19

Se også ill. Fåborggade (25).
Matr. nr. 741 be. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 06867-0.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen for murermeister Chr. Daugbjerg.

4½ etages pudset hjørneejendom med 6 kviste og mansard beklædt med sortglaserede teglsten. En gennemgående karnap og en altan med støbejernsgitter mod Dalgas Avenue. Rundbuede vinduesåbninger i underretagen. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 21

Matr. nr. 741 as. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 06868-9.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for tømrermeister S. Møller.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. En gennemgående karnap afsluttet med altan. Gavlkviste over karnap og trappeopgang. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Dalgas Avenue 35, 33, 31 og 29.

Dalgas Avenue 23

Matr. nr. 741 ar. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 06869-7.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for boghandler Mortensen.

4½ etages pudset bygning med mansardtegltag og 3 kviste. Karakteristisk karnap afsluttet i mansarden. Pudset konsolgesims. Kannelerede pilastre i facaden med joniske kapitæler. Granitsokkel. Original hoveddør og gråmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 25

Matr. nr. 741 ad. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 06875-1.

Bygningen er opført i 1911, tegnet og bygget af tømrermeister Hans Øvlisen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 5 kviste, hvoraf 2 er afsluttet med spir. Bygningen er inspireret af nybarokken. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Pilasterinddelt facade. Granitsokkel. Originale, hvidmalede vinduer og ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue 27

Se også ill. Assensgade (36).
Matr. nr. 741 ac. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 06887-5.

Ejendommen er opført i 1910, tegnet af DSB arkitekt K. T. Seest for Boghandler N. M. Seest.

4½ etages hjørneejendom med man-

sardtegltag, 2 taskekviste og muret gavlkvist på hjørnet. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med altaner. 3 altaner mod Assensgade. Murede stik over vinduer. Original hoveddør og hvidmalede vinduer på nær i en karnap.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Dalgas Avenue (29), 31, 33, 35

Se Assensgade 13–21.
Matr. nr. 741 ha, 741 hb, 741 hc. Karré nr. 29/si 11.
EDB nr. 06899-9, 06900-6, 06901-4.

Vinkelbebyggelse på hjørnet af Assensgade og Dalgas Avenue. Opført 1947–51 og tegnet af arkitekterne Egon Knudsen og Vester Frederiksen. Bygherrer: Murermeisterne Anker Jacobsen, Alfred Mougaard, Ejvind Andreasen samt tømrermeister E. Ibsen.

5½ til 6½ etages rødstensbebyggelse med tegltag, kviste og tagvinduer. Funktionalistisk inspireret bygning. Altaner til hver lejlighed mod Dalgas Avenue og franske altaner mod øst. Oprindelige døre og hvidmalede vinduer. Underjordisk parkeringsanlæg til bebyggelsen med tilkørsel fra Hans Broges Gade.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

□



Dannebrogs-gade 3 og 1



Dannebrogs-gade 11, 9 og 7-5



Dannebrogs-gade 15

Dannebrogs-gade

Gaden er anlagt omkring 1880 og hører oprindeligt under Viby sogn. Den hed indtil 1898 »Kunstvej«, hvorefter navnet ændredes til det nuværende. Fra Frederiks Allé til Lundingsgade er ejendommene opført som sluttet bebyggelse. Den sydlige side massive, 4½ etages rødstensbebyggelse fra omkring år 1900 står i stærk kontrast til de ældre og lavere 2½ etages, pudset huse på nordsiden. Den høje bebyggelse sammen med den smalle gade skaber indtryk af et ret mørkt gaderum. Øst for Lundingsgade har gaden en helt anden karakter. Specielt det ubebyggede areal mod syd præger dette afsnit, hvor også til- og fra-kørsel samt parkering til den noget dominerende nybebyggelse mod Lundingsgade findes. Bagved nr. 27 og 33 samt ved åbningen mellem disse ligger 4 sammenhængende 1½ etages huse. Åbningen mellem nr. 27 og 33 svækker nordsidens ellers sammenhængende gadefacade.

Alt i alt er gaden præget af stil- og proportionsmæssig meget blandet bebyggelse, hvor de 2½ etages, pudsete huse er det miljømæssigt væsentligste element.



Dannebrogs-gade (1)

Se Frederiks Allé 139.

Dannebrogs-gade 3

Matr. nr. 755. Karré nr. 88/sg 17. EDB nr. 12031-1.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindeligt byggesag mangler.

2½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Port imod øst. Nye danne-



Dannebrogs-gade 17, 19, 21, 23 og 25

brogsvinduer med termoruder. Bygningen er nyistandsat.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Dannebrogs-gade 5–7

Matr. nr. 757. Karré nr. 88/sg 17. EDB nr. 07251-1.

Bygningen er opført i 1920.

Høj, en etages pudset og malet bygning med fladt tag. Stort portparti midt i bygningen.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Dannebrogs-gade 9

Matr. nr. 757. Karré nr. 88/sg 17. EDB nr. 07251-1.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindeligt byggesag mangler.

2½ etages pudset og gulmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Nyere vinduer med trækrude. Misligholdt 2 fløjet dør.

1) dårlig 2) dårlig 3) middel 4) dårlig.
Kvalitetsgruppe IV

Dannebrogs-gade 11

Matr. nr. 757. Karré nr. 88/sg 17. EDB nr. 07251-1.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindeligt byggesag mangler.

2½ etages pudset og gulmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene.



Dannebrogsgade 27 B

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Brunmalede vinduer. Port i bygningens vestlige del.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 21

Matr. nr. 766. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07259-7.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene. Oprindelige, rødmalede vinduer. Port i bygningens vestlige del.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II



Dannebrogsgade 29 og 27

Dannebrogsgade 23

Matr. nr. 767. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07260-0.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

1½ etages hvidmalet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Nyere, brunmalede vinduer med trækrudd. Original dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Dannebrogsgade 25

Matr. nr. 768. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07262-7.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

1½ etages hvidmalet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist, 2 ovenlysvinduer samt 2 skorstene. Nyere, brunmalede vinduer med trækrudd. Original dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Port i bygningens østlige del. Butiksparti lukket med sortmalede brædder. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer.

1) *dårlig* 2) *dårlig* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe IV

Dannebrogsgade 15

Matr. nr. 760b. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 07257-0.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset og hvidmalet bygning med tegltag og 2 kviste. 2 og 3 fags brunmalede vinduer. Original dør og lille butik.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 17

Matr. nr. 764. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07258-9.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Gennemgående sålbænk og nyere vinduer på 2. etage. Oprindelige, brunmalede, sprossede vinduer i underetagen. Port i bygningens vestlige del.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 19

Matr. nr. 764. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07258-9.

Dannebrogsgade 27–27 B

Matr. nr. 769. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07263-5.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages rødstensbygning med cementtagsten, 1 kvist samt 1 skorsten. Oprindelige, brunmalede vinduer.

Den bagved liggende bygning er en 1½ etages pudset bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. oprindelige,



Dannebrogsgade 33 og 31



Dannebrogsgade 35

brunmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 29

Matr. nr. 770. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07264-3.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

1 ½ etages pudset bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 31

Matr. nr. 771. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07265-1.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2 etages pudset bygning med paptag og 1 skorsten. Gråmalede 2 og 3 fags vinduer og gråmalet pladedør. Port i bygningens vestlige del.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 33

Matr. nr. 772. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07267-8.

Beskrivelse – se Dannebrogsgade 31.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 35

Matr. nr. 773. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 07268-6.

Bygningen er formodentlig opført omkring 1882–1884. Oprindelig byggesag mangler.

2 ½ etages pudset og gulmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Nyere vinduer med trækrude. Port i bygningens østlige del.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

○

Dannebrogsgade (2)

Se Frederiks Allé 141

Dannebrogsgade 4

Matr. nr. 797. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 07250-3.



Dannebrogsgade 2 og 4

Bygningen er opført i 1899 af murermester J. Jensen.

4 ½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset og trukket gesims, pudsede vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Pudsede bånd over og under underetagens vinduer. 2 og 3 fags hvidmalede vinduer. Nye termovinduer i kviste. To oprindelige, 2 fløjede fyldingsdøre.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 6

Matr. nr. 796. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 07253-8.

Bygningen er opført i 1899.

4 ½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og trukket gesims, pudsede vinduesindfatninger, sålbænke og sokkel. Nye 2 og 3 fags hvidmalede vinduer. Oprindelig, 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 8

Matr. nr. 795. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 07254-6.

Bygningen er opført i 1899 af murermester Johannes Jensen.

4 ½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset og trukket gesims, pudsede vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Pudsede bånd over og under underetagens vinduer. Oprindelig butik indrettet til bolig. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer, ny hoveddør med trådglass samt 1 portåbning.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III



Dannebrogsgade 8 og 6



Dannebrogsgade 12-12 B og 10



Dybbølgade 5 og 7



Dannebrogsgade 24

Dannebrogsgade 10

Matr. nr. 794. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 07255-4.

Bygningen er opført i 1900 af murer-
mester Johs. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 kviste. Muret gesims med møn-
stermurværk. Pudsede sålbænke og
vinduesoverliggerer på 2. og 3. etage.
Fremtrukket murværk omkring op-
gangsvinduer. Oprindelige, hvidma-
lede 3 fags vinduer samt 2 fags små-
sprossede vinduer i opgangen. Ny dør
med trådglas.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 12-12 B

Se også ill. Lundingsgade (20).

Matr. nr. 790. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 07256-2.

Bygningen er opført i 1900-1901 af mu-
rermester Johannes Jensen og tøm-
rermester H. F. O. Mikkelsen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med
skiferbeklædt mansardtag og 13 kviste.
Muret gesims med mønsterbånd.
Pudsede vinduesindfatninger og sål-
bænke på 2. og 3. etage samt pudset
sokkel. Oprindelige, 2 og 3 fags, hvid-
malede vinduer med småsprossede
overrammer. Oprindelige, 2 fløjede ho-
veddøre samt 1 portåbning. Hjørnebu-
tik med skæmmende brædebeklæd-
ning over butiksvinduerne.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Dannebrogsgade 24

Se også ill. Kroghsgade (2).
Matr. nr. 774. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 07261-9.

»Marielyst« er opført omkring 1885,
formodentlig af handelsmand S. Søren-
sen.

2½ etages rødstensbygning med skifer-
tag, 2 kviste, 6 små ovenlysvinduer
samt 1 skorsten. Bygningens pudsdeko-
rationer er malede. Ret frit og frodigt
dekoreret gavlf med visse nybarokke stil-
træk. Indgangsparti fremhævet med pi-
lastre og kannelerede kapitæler samt
flankeret af 2 malede cementløver. Dør
og vinduer oprindelige og rødmalede.
1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Baghuset er en 1½ etages, stænkpu-
det og plasticmalet bygning med tegltag
og 1 skorsten. Oprindelige, brunmalede
vinduer.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) middel.
Kvalitetsgruppe IV

Dybbølgade

Dybbølgade er anlagt omkring 1870 og
navngivet i 1875 til minde om stormen på
Dybbøl i 1864. Smågaderne Istedgade,
Dybbølgade, Helgolandsgade og Frederi-
ciagade forbandt oprindeligt Jægergård-
svej og Hallsvej, der forløb langs det op-
rindelige baneterræn. I forbindelse med
banegravens udvidelse i årene 1918-26 fo-
retoges der imidlertid et voldsomt indgreb i
bebyggelsen langs den sydlige side. Såvel
Hallsvej som henvend halvdelen af de til-
stødende karreer blev indlemmet i baneter-
rænet, der i dag kun adskilles fra bebyg-
gelsen af baneskråningen og den ret smalle
Hallssti.

Bebyggelsen i gaden består overvejende af
2½ etages, anonyme huse opført omkring
1880. Som helhed må gaden dog siges at
være præget af såvel flere åbninger i be-
byggelsen som nogle proportionsmæssigt
afvigende, nyere huse. Miljøet i gaden er
desuden mærket af støjmessige gener såvel
fra banegårdsterrænet som den ret stærkt
trafikerede Jægergårdsgade.

Som en positiv detalje kan nævnes den
fine brostensbelægning, som endnu er be-
varet i gadens midtareal.

☆

Dybbølgade 5

Matr. nr. 815. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 07683-5.

Bygningen er opført i 1931, tegnet af
arkitekt H. P. Jensen for snedkermester
Jørgensen.

3½ etages rødstens hjørneejendom med
tegltag. Fortandet gesims og gennem-
gående rulleskifte over og under vindu-



Dybbølgade 9 og 11

er. 2 karnapper. Gulstensskifter mellem vinduer. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original dør med facetslebne ruder.

1) *middel* 2) *middel* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dybbølgade 7

Matr. nr. 290. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 07691-6.

Bygningen er opført i 1883 af murer P. Sørensen.

2½ etages, malet teglstensbygning med tegltag og én skorsten. Fortandet gesims. Nyere brunbejdsede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dybbølgade 9

Matr. nr. 291. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 07692-4.

Bygningen er opført i 1883 af murer Th. Therkildsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt sokkel af skorsten. Fortandet gesims. Nyere brunbejdsede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dybbølgade 11

Matr. nr. 292. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 07693-2.

Bygningen er opført i 1883 af tømrermester Thorbrøgger.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene. Fortandet gesims. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Port i midten af bygningen. Nyere vinduer.



Dybbølgade 15

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dybbølgade 15

Se også ill. Jægergårdsgade (55).
Matr. nr. 304. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 07695-9.

Bygningen er opført i 1884 af tømrermester A. Nielsen.

3½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 3 kviste. Fortandet gesims og dekorationsfrise under 3. etages vinduer. Nyere brunbejdsede vinduer. Butik i underetagen beklædt med skæmmende klinker.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Bagbygningen mod Dybbølgade er en 3 etages rødstensbygning med fladt paptag. Brunmalede sprossvinduer på 2. og 3. etage og 2 butiksvinduer med dør imellem i underetagen. Dominerende skiltning.

1) *dårlig* 2) *dårlig* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe IV

○

Dybbølgade 14

Matr. nr. 196m. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 07694-0.

Bygningen er opført i 1883 af murermester Simon Petersen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag. Fortandet gesims og gennemgående sålbænk med savsnitsfrise på 2. etage. Fremtrukket stik over underetagens vinduer. Pudset og malet sokkel. Nyere, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere hoveddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III



Dybbølgade 18, 16 og 14

Dybbølgade 16

Matr. nr. 196a. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 07696-7.

Bygningen er opført i 1908, tegnet af arkitekt N. S. Bech for mejeriejer Petersen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og trukket gesims og gennemgående sålbænk. Buet stik samt dekorativt bånd ved 2. etages vinduer. Trekantsfronton over nordlig dør. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og 2 fyldingsdøre. Karakteristisk altan på sydgavlen.

1) *dårlig* 2) *dårlig* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe IV

Dybbølgade 18

Matr. nr. 196l. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 07697-5.

Bygningen er opført i 1877 for etatsråd M. P. Bruun og fungerede tidligere som legatbolig.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 skorstene. Muret gesims og fremtrukket gennemgående skifte. Buet stik over vinduer. Nye hvidmalede skydevinduer og undervinduer dels af træ, dels af glasbyggesten. En vinduestype, der er fremmed for husets arkitektur.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Dybbølgade (20)

Se Jægergårdsgade 53.

□



Fredericiagade 25, 27 og 29



Fredericiagade 31, 33 og 35



Fredericiagade 37 og 39

Fredericiagade

Fredericiagade er anlagt omkring 1870 og navngivet i 1875 til minde om slaget ved Fredericia i 1849.

Smågaderne Istedgade, Dybbølgade, Helgolandsgade og Fredericiagade forbandt oprindelig Jægergårdsvej og Hallsvej, der forløb langs det oprindelige baneterræn. I forbindelse med banegravens udvidelse i årene 1918–26 foretoges der imidlertid et voldsomt indgreb i bebyggelsen langs den sydlige side. Såvel Hallsvej som henvend halvdelen af de tilstødende karreer blev indlemmet i baneterrænet, der idag kun adskilles fra bebyggelsen af bane-skråningen og den ret smalle Hallssti.

Vestsidens bebyggelse er præget af en uhomogenitet, som er forårsaget af dels flere åbninger i bebyggelsen og dels nogle proportionsmæssigt afvigende garagebygninger. De ensartede og sammenhængende 2½ etages byggeforeningshuse på østsiden strammer gaderummet op; men forskelligartede vinduestyper og uheldige facadefarver opløser den homogenitet, bebyggelsen oprindelig har haft. Miljøet i gaden er mærket af støjmæssige gener såvel fra baneterrænet som den ret stærkt trafikerede Jægergårds-gade. Som en positiv detalje kan nævnes den fine brostensbelægning, der endnu er bevaret i gadens midterarealer.

☆

Fredericiagade 25

Matr. nr. 207q. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11939-9.

Fredericiagade 25 til 39 er opført i 1890 af Arbejdernes byggeforening, tegnet af arkitekt A. J. Müllertz.

Ejendommene er bygget i samme stil og

materialer; men de er i dag forskellige med hensyn til farve, vinduer m. m.

2½ etages rødmalet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsfrise under gesims og gennemgående sålbænk på 2. etage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 27

Matr. nr. 207p. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11940-2.

Opførelse og beskrivelse – se Fredericiagade 25. Ejendommen er malet og har store vinduer med trækrude fornedet. Ingen kvist, men et tagvindue.

1) middel 2) middel 3) god 3) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 29

Matr. nr. 207o. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11941-0.

Opførelse og beskrivelse – se Fredericiagade 25. Bygningen er under istandsættelse. Facaden er malet og ældre vinduer udskiftet til nye dannebrogsvinduer med termoruder.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Fredericiagade 31

Matr. nr. 207n. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11942-9.

Opførelse og beskrivelse – se Fredericiagade 25. Bygningen har malet facade og ældre store vinduer med trækrude foroven.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 33

Matr. nr. 207m. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11943-7.

Opførelse og beskrivelse – se Fredericiagade 25. Bygningen har pudset facade og nyere dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 35

Matr. nr. 207l. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11944-5.

Opførelse og beskrivelse – se Fredericiagade 25. Bygningen har malet facade og ældre, store vinduer med trækrude foroven.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 37

Matr. nr. 207k. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 11945-3.

Opførelse og beskrivelse – se Fredericiagade 25. Bygningen har malet facade og store termovinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade (39)

Se Jægergårds-gade 83.

○

Fredericiagade 14

Matr. nr. 297a. Karré nr. 94/sg 30. EDB nr. 11934-8.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer S. Sørensen.



Fredericiagade 14, 16 og 18



Fredericiagade 20-22



Frederiks Allé 75 B-75 C



Fredericiagade 24

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 tagvindue samt 1 skorsten. Fremtrukket stik og gennemgående sålbænk ved 2. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede vinduer og original dør.
1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 16

Matr. nr. 297 g. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 11935-6.

Bygningen er formodentlig opført i 1885, idet facaden er identisk med nr. 14.

Beskrivelse – se Fredericiagade 14.
1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Fredericiagade 18

Matr. nr. 297 c, 297 e, 299, 297 d, 298, 343 m. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 11936-4.

Bygningen er opført i 1952.

2 etages gulstens garagebygning med fladt tag. Grønmalede porte og vinduer.
1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Fredericiagade 20 og 22

Matr. nr. 297 c, 297 e, 299, 297 d, 298, 343 m. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 11936-4.

Bygningen er opført i 1883-84 af murer N. Rasmussen.

2½ etages pudset bygning med tegltag og 1 kvist. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og nyere dør i gavlen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Fredericiagade (24)

Se Jægergårdsgade 81.

□

Frederiks Allé

Frederiks Allé er en del af den gamle landevej til Skanderborg. Alleen blev navngivet i 1872 og opkaldt efter Frederik d. VI (1768-1839). Efter Frederiksbjergs indlemmelse i Århus kommune 1874 begynder udbygningen af Alleen syd for jernbanen (indviet 1862). Den første bebyggelse opførtes fra jernbanen til Ole Rømers Gade og på den modsatte gadeside omtrent ud til Schleppegrellsgade. Denne bebyggelse består overvejende af 2½ til 3½ etages huse, over hvilke der er en vis indbyrdes facademæssig harmoni. Denne brydes dog flere steder af senere tilkomne, meget høje og dominerende bygninger, – eksempelvis nr. 95, 116 og 140.

Kort efter århundredskiftet var Frederiks Allé næsten fuldt udbygget og den før omtalte, ældre bebyggelse suppleret med en sammenhængende bebyggelse af nye, ofte velproportionerede, 4½ etages ejendomme.

Ved baneterrænets udvidelse omkring 1923 skete et ret drastisk indhug i de nærmeste karreer, der stort set halveredes og bebyggelsen mod banegraven er kun delvis retableret. På samme tidspunkt opførtes den nuværende Frederiks Bro.

Gennem tiden har Frederiks Allé udviklet sig til en livlig forretningsgade, hvor butiksfacaderne præger bygningernes underste etage. Butiksfacader og skiltning er sjældent i harmoni med de overliggende etager og specielt de ældste og mindste huse er ofte udsat for en meget dominerende facadebeklædning og skiltning.

Frederiks Allés placering som en af de væsentligste indfaldsveje til centrum medfører en voldsom miljømæssig belastning, – en belastning som er medtaget i bedøm-



Frederiks Allé 75 A, 77 og 79

melsen af omgivelsernes helhedskarakter, og som derfor afspejles i den endelige gruppering af de enkelte ejendomme.



Frederiks Allé 75 B–75 C

Matr. nr. 38f, 39b, 39c. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11976-3.

Ejendommen er opført i 1925 for malermester Staalby, tegnet af arkitekt Thorkel Møller.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 13 kviste. 2 karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet i altan med jernrækværk og muret kvist. Pudset vinduesindfatninger og trekantsfronon over døre. Pudset sokkel og gennemgående bånd over 1. etage. 2 fags brunmalede klassicistisk inspirerede vinduer. Oprindelig butiksfacade nu beklædt med træplanker.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 75 A

Matr. nr. 38f, 39b, 39c. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11976-3.

Bygningen er opført i 1875 af Const. Steinbrenner for landmand Niels Petersen. Mansardetagen er påsat i 1925 for malermester Staalby og er tegnet af arkitekt Thorkel Møller.

3½ etages pudset bygning med mansardtegltag og 5 kviste. Hjørnekarnap fra 2. til 3. etage afsluttet med altan med jernrækværk. Pudset konsolgesims, kannelerede pilastre og vinduesindfatninger. Dekorationsfrise med blomsterornamentik. Gennemgående sålbænke



Frederiks Allé 81, 83 og 85

ved 2. etage med dekorationsfrise under. Port i bygningens midte. Skæmmende facadebeklædning og skiltning ved butikker. Oprindelige 2 og 3 fags grønmalede vinduer, udskiftet med store ruder 4 steder.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 77

Matr. nr. 38g. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11977-1.

Bygningen er opført i 1875 af snedker R. Rasmussen.

3½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Den overvejende del af facaden er pladebeklædt og malet. Den resterende del er muret, og malet hvor profilsten er anvendt til gesims, vinduesindfatninger, sålbænke og dekorationsfriser. Oprindelige dannebrogsvinduer på 3. etage, nyere vinduer med trækrude på 2. etage. Nyere indgangsdør og aluminiums butiksfacade samt sokkel beklædt med stiftmosaik.

1) *dårlig** 2) *dårlig* 3) *middel* 4) *dårlig*

* Pladebeklædningen skjuler formodentlig en pæn facade.

Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 79

Matr. nr. 38a. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11979-8.

Bygningen er opført i 1875 af murer A. Helmuthsen.

3½ etages malet bygning med tegltag og 1 kvist. Fortandet gesims og profilerede sålbænke. Rundbuede stik over 2. etages vinduer. Hvide og brunmalede dannebrogsvinduer. Ny aluminiums butiksfacade med tilbagetrækket ind-



Frederiks Allé 87, 89, 91 og 93–95

gangsparti.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 81

Matr. nr. 38h. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11980-1.

Bygningen er opført i 1875 af murer M. Nielsen.

3½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Facade og gesims er pudset. Klinkebeklædt sokkel og sålbænke. Nyere helglasvinduer med trækrude og nyere butiksfacade med uheldig skiltning. Port i sydlig del.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*

Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 83

Matr. nr. 41. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11982-8.

Bygningen er opført i 1877 for pakhusforvalter P. Sørensen.

3½ etages pudset bygning med høj kælder, tegltag og 1 kvist. En senklassicistisk inspireret bygning. Profileret og fortandet gesims, gennemgående sålbænke, vinduesindfatninger og fordakninger. Oprindelige dannebrogsvinduer på 3. etage, nyere vinduer med trækrude i de underliggende etager. Nyere butiksfacade. Kældernedgang samt portåbning mod syd.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*.

Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 85

Matr. nr. 42. Karré nr. 91/sg 27.

EDB nr. 11983-6.

Bygningen er opført i 1875 af murerne N. P. Petersen og R. Jensen.



Frederiks Allé 97, 99 og 101

3½ etages gråmalet bygning med tegltag. Profilstens gesims og sålbænke. Pudset sokkel. Nye termovinduer. En portåbning mod nord. Butiksfacaden er beklædt med skæmmende træbeklædning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 87

Matr. nr. 43c. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 11984-4.

Bygningen er opført i 1876 for landmand C. Nielsen.

3½ etages malet teglstensbygning med tegltag og 1 kvist. Senklassicistisk inspireret. Profilstens gesims og sålbænke. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og oprindelig fyldingsdør. Nyere butiksfacade med skæmmende træbeklædning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 89

Matr. nr. 43b. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 11985-2.

Bygningen er opført i 1876 for N. Jøcumsen.

3½ etages bygning med bølgeeternit-tag, 1 kvist, samt 1 ovenlysvindue. Hele facaden er beklædt med mosaikstifter. Nyere hvidmalede termovinduer og dør. Butiksvinduer og dør i aluminium. 1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 91

Matr. nr. 44b. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 11986-0.

Bygningen er opført i 1876 for købmand Rasmus Erichsen, men kraftigt ombyg-



Frederiks Allé 105-107 og 109-111

get i 1896. Karnappen tilføjet i 1925-26.

3½ etages pudset og gulmalet bygning med tegltag og 2 kviste. Senklassicistisk inspireret. Karnap fra 2. til 3. etage. Profileret gesims og gennemgående sålbænk på 2. etage. 2 og 3 fags vinduer og fyldingsdør med småsprossede vinduer. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 93-95

Se også ill. Jægergårdsgade (1).
Matr. nr. 45a. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 11988-7.

Bygningen er opført i 1930 for Handelsbanken, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen.

5½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 4 kviste. Gennemgående gulstens rulleskifte over og under vinduerne. Underste etage er pudset og opdelt i store felter, dør- og vinduesindfatninger af marmor. I underste etage nyere vinduer med trækrude foroven, og på de øvrige etager oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 97

Matr. nr. 46e. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 11991-7.

Bygningen er opført i 1879 for bager S. Nielsen.

2½ etages bygning med tegltag og 2 kviste. Facaden er beklædt med gule og brune fliser. Store rødmalede vinduer, og pladebeklædt underfacade. En meget skæmmende og uheldig udformet

facade.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 99

Matr. nr. 232. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 11993-3.

Bygningen er opført i 1882 for smed Sørensen.

2½ etages bygning med bølgeeternit-tag. 2. etage er flisebeklædt og forsynet med nyere termovinduer. Butik samt gennemgang i underetagen.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 101

Matr. nr. 233. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 11994-1.

Bygningen er opført i 1876 af murer P. Jensen.

3½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og trukket gesims, sålbænke og kvadrerede hjørnelinser. Fremtrukket stik over 2. etages vinduer. Nyere hvidmalede vinduer. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) dårlig 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 105 og 107

Matr. nr. 234. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 11998-4.

Bygningen er opført i 1907 af murermester Larsen.

4½ etages pudset og hvidmalet bygning med tegltag og 4 kviste. 2 karnapper fra 2. til 4. etage og kannelerede pilastre ved 2. og 3. etage. Butiksfacadebeklædning og skiltning dårligt tilpasset bygningen. Portåbning mod syd.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 109 og 111

Matr. nr. 237a. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 12002-8.

Bygningen er opført i 1913, tegnet af arkitekt V. Puck.

4½ etages rødstensbygning med mansardttag, muret gavlkvist afsluttet med frontispice og 2 kviste. Karnap midt på bygningen fra 2. til 3. etage afsluttet med altan. Pilasterinddelt facade. Oprindelige dannebrogsvinduer, 3 udskiftet i tagetagen med termovinduer. Uheldig tilpasset butiksfacade. 1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 115

Matr. nr. 253. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 12007-9.



Frederiks Allé 115, 117 og 119

Bygningen er opført i 1883 som et 2 etages hus af C. Petersen. Bygningen er senere forhøjet med 1 etage.

3½ etages pudset og gulmalet bygning med tegltag. Den øverste etage er tilbagetrækket og i bindingsværk. Oprindelig gesims synlig. Hvidmalede dannebrogsvinduer. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 117

Matr. nr. 262, 263 a. Karré nr. 84/sg 23.

EDB nr. 12009-5.

Bygningen er opført i 1882 for detaillist P. Christensen.

3½ etages pudset og hvidmalet bygning med paptag. Profileret gesims, vinduesindfatninger og fordakninger over 2. etages vinduer. Nye termovinduer. Butikkens facadebeklædning og skiltning dårligt tilpasset bygningen.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 119

Matr. nr. 264 a. Karré nr. 84/sg 23.

EDB nr. 12010-9.

Bygningen er opført i 1883 af tømrer N.C. Petersen.

3½ etages hvidmalet teglstensbygning med mansard, beklædt med paptag og eternitskifer. Tandsnitsgesims og bånd over vinduer. 3. etage opdelt af 3 lise-ner. Oprindelige dannebrogsvinduer på 2. og 3. etage. Kælderbutik med uheldig udformet skiltning og facade. Ældre fyldingsdør med småsprossede



Frederiks Allé 125, 123 og 121

vinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 121

Matr. nr. 264 e. Karré nr. 84/sg 23.

EDB nr. 12012-5.

Bygningen er opført i 1883 af tømrer N.C. Petersen.

3 etages malet teglstensbygning med paptag og ca. 20 graders taghældning. Tandsnitsgesims og bånd over vinduer. Pudset kordongesims mellem 2. og 3. etage, hvor skæmmende træbeklædning afsluttes. 3. etage hvidmalet. Oprindelige dannebrogsvinduer på 3. etage og nyere vinduer med trækrude på 2. etage. Tilbagetrækket dørparti med stejl trappe. Trappenedgang til kælderbutik.

1) dårlig* 2) middel 3) middel 4) dårlig
* Skæmmende facadebeklædning.

Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 123

Matr. nr. 264 c. Karré nr. 84/sg 23.

EDB nr. 12014-1.

Bygningen er opført i 1908, senere stærkt ombygget.

2½ etages bygning med mansardtegltag og 1 kvist. Pudset og malet kordongesims adskiller 2. etages rødstensfacade fra butiksfadens pladebeklædning. Mindre karnap på 2. etage. Nyere vinduer med trækrude foroven. Ny dør med råglasvindue.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 125

Matr. nr. 264 b. Karré nr. 84/sg 23.



Frederiks Allé 127 og 129 A-129 B

EDB nr. 12017-6.

Bygningen er opført i 1926, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

3½ etages hjørneejendom i røde teglsten, sortglaseret tegltag og 1 kvist. Hjørneafskæring med rund karnap og ligeledes rund karnap mod nord. Et dominerende hjørnetårn med murtinder. Pudset og malet gesims, sålbænke og kordongesims. Hvidmalede 4 fags vinduer og ny aluminiums butiksfacade.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Frederiks Allé 127

Se også ill. Lundingsgade (2).

Matr. nr. 696. Karré nr. 88/sg 17.

EDB nr. 12019-2.

»Frederikshus« er opført i 1901 af snedkermester Chr. Petersen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag og 5 kviste. Hjørnekarnap afsluttet med spir. Pudset konsolgesims med rundbuefrise under. Gennemgående pudsede sålbænke og pudsede felter over 2. etages vinduer. Hvidmalede 2 og 3 fags vinduer, småsprossede foroven. Butikkens facadebeklædning og skiltning dårligt tilpasset bygningen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Frederiks Allé 129 A og 129 B

Matr. nr. 130 a. Karré nr. 88/sg 17.

EDB nr. 12021-4.

Bygningen er opført i 1909 af tømrer Richard Jensen, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen.

4½ etages pudset og malet bygning med mansardtegltag og 6 kviste. En



Frederiks Allé 131, 133 og 135

stor karnap over 4 etager afsluttet med frontispice. 2 fags hvidmalede vinduer, småsprossede foroven. Originale døre. Butikker i underetagen.

1) god* 2) middel 3) god 4) dårlig
* Uheldig facadefarve.

Kvalitetsgruppe II

Frederiks Allé 131

Matr. nr. 753 a. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 12023-0.

Ejendommene Frederiks Allé 131, 133 og 135 er opført samtidig og ens i 1902 af murermeister Jens Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset gesims med små konsoller og gennemgående pudsede sålbænke. Brunmalede dannebrogsvinduer og original dør. Butiksfacadens skiltning og beklædning er skæmmende for bygningen.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 133

Matr. nr. 753 d, 754 a. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 12025-7.

Opførelse og beskrivelse – se Frederiks Allé 131. Butik i underetagen med skæmmende beklædning. Nye store termovinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 135

Matr. nr. 753 e, 754 e. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 12027-3.

Opførelse og beskrivelse – se Frederiks Allé 131. Butik i underetagen med



Frederiks Allé 139 og 137

skæmmende beklædning. Nye termovinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 137

Matr. nr. 753 f, 754 f, 808 a. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 12030-3.

Bygningen er opført i 1902 af murermeister Johan Andersen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudsede vinduesindfatninger, gesims og vandrette bånd. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer. Butik i underetagen med skæmmende beklædning.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 139

Se også ill. Dannebrogsgade (1).
Matr. nr. 755. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 12031-1.

De fire nordligste fag er opført i 1978 for I. P. Sheikk tegnet af ingeniørfirmaet N. Mose Mortensen A/S. Hjørnebygningen, som er opført i 1882–83 af partulier F. P. Ejsing, er nyistandsat i 1978.

De 2½ etages pudsede og malede bygninger har tegltag, 7 kviste samt 3 tagvinduer. Det nye hus er sammenbygget med det ældre hjørnehus, men er forskelligt fra dette med hensyn til skalens hældning samt hjørnehusets profilerede gesims og gennemgående sålbænk. Der er isat nye brunbejdsede dannebrogsvinduer med termoruder på 2. etage samt i underetagen mod Dannebrogsgade. Underetagens udformning og skiltning mod Frederiks Allé



Frederiks Allé 141, 143, 145 og 147

afviger stærkt fra den øvrige bygning.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Frederiks Allé 141

Se også ill. Dannebrogsgade (2).
Matr. nr. 798. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 12034-6.

Bygningen er opført i 1899 af murermeister J. Jensen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag og 2 taskekviste. Hjørnekarnap afsluttet med spir. Pudset og trukket gesims med rundbuefrise under. Pudsede vandrette bånd og gennemgående sålbænke. Tilbagetrukket refendfuget pudset parti ved 2. og 3. etage og refendfuget sokkel. Oprindelige 2 og 3 fags, hvidmalede vinduer og 2 nye dørpartier. Oprindelig butik i kælderen.
1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 143

Matr. nr. 799 a. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 12035-4.

Ejendommene Frederiks Allé 143, 145 og 147 er opført samtidig og ens i 1903.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset konsolgesims og pudsede vandrette bånd, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænk ved 2. og 4. etage. Karnap midt på bygningen. Pudset og fuget underetage delvis skjult af butikkernes facadebeklædning. Skæmmende klinkebeklædning ved 2 butikker. Uheldigt farvevalg på del af underetagen. De oprindelige 1, 2 og 3 fags vinduer er hvidmalede, men bygningerne skæmmes af uheldigt udformede, vilkårligt placerede nye vinduer. 2 oprindelige, tofløjs fyldings-



Frederiks Allé 151 og 149

døre samt et nyt dørparti.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 145

Matr. nr. 799 b. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 12036-2.

Opførelse og beskrivelse – se Frederiks Allé 143.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 147

Matr. nr. 799 c. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 12038-9.

Opførelse og beskrivelse – se Frederiks Allé 143.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé 149

Matr. nr. 800 b. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 12040-0.

Bygningen er opført i 1910 af murermester .Klostergaard og snedkermester Rasmussen, tegnet af murermester A. Laursen.

4½ etages pudset og malet bygning med mansardtegltag og 1 kvist. Enkelte nybarokke stiltræk. 2 karnapper med dekorerede felter under vinduer og afsluttet med hver sin frontispice. 1- og 2 fags vinduer, småsprossede foroven, og nyere termovinduer i karnap. Nyere dørparti. Skæmmende facadebeklædning ved værtshus og butik.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Frederiks Allé (151)

Se Horsensgade 1.



Fåborggade 1, 3 og 5

Fåborggade

Fåborggade er anlagt og navngivet i 1906, opkaldt efter dansk købstad. Bebyggelsen i Fåborggade samt nordsiden af Assensgade danner afgrænsningen af den ret omfattende boligbebyggelse, som i den første halve snes år af dette århundrede opførtes på de af kommunen umiddelbart forinden erhvervede Marselisborg jorder.

Gadens bebyggelse er meget homogen, bestående af 4½ etages huse, fortrinsvis i røde sten og med det for denne periode karakteristiske karnapmotiv som et markant facadearkitektonisk element.

Pladsdannelsen ud for J. Michaelsens Gade tilføjer gaderummet lys og en individuel karakter, som understreges af det svagt krummende gadeforløb, der er i overensstemmelse med de byplanmæssige ideer, hvorpå Ambt og Kampmann baserede kvarterets planlægning.

☆

Fåborggade 1

Se også ill. Hans Broges Gade (14).
Matr. nr. 732 p. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12792-8.

Bygningen er opført i 1907 af tømrermester Marquardsen.

4½ etages rødstensejendom med skifer-tag og 6 kviste. Pudset gesims. Hjørnekarnap med spir samt karnap mod Fåborggade. Delvis pudsede vinduesindfatninger. Underetagen refendfuget. De fleste vinduer er udskiftet til brunbejdsede termovinduer. Originale hoveddøre.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 3

Matr. nr. 741 u. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12793-6.

Bygningen er opført i 1908 af murermestrene Chr. Jensen og Andersen.

4½ etages pudset bygning med skiferbeklædt mansardtag og 3 kviste. Pudset konsolgesims. 2 gennemgående refendfugede karnapper fra 2. til 4. etage. Dekorerede fordakninger over 2. og 3. etages vinduer. Butik i refendfuget underetage. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 5

Matr. nr. 741 y. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12795-2.

Bygningen er opført i 1909 af murermester M. Andersen.

4½ etages pudset bygning med skiferbeklædt mansardtag og 2 kviste. Pudset konsolgesims og refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 7 A og 7 B

Matr. nr. 741 aø. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12797-9.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for murermester Alf. Knudsen. Fåborggade 7 A til 19 B udgør en samlet bebyggelse placeret omkring en mindre plads. Bebyggelsen er opført symmetrisk omkring skellet mellem nr. 11 og 15, og alle bygninger er tegnet af Thorkel Møller. Den delvise vinduesudskiftning er belæstende for bebyggelsens homogenitet.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 6 kviste. To gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. To fremhævede opgangspartier med kvadermuring, afsluttet med frontispice. Dekorationsfelter under hjørnevinduer. Granitsokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nye hoveddøre. To butikker i underetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 9

Matr. nr. 741 æ. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12799-5.

Bygningen er opført i 1913 af murermestrene Georg og Alf. Knudsen. Se også Fåborggade 7 A og 7 B.

4½ etages rød- og gulstensbygning med mansardtegltag og 3 kviste. Kvader-



Fåborggade 11, 9 og 7 A-7 B



Fåborggade 19 B, 21, 23 og 25



Fåborggade 15, 17 A-17 B og 19 A-19 B

muret underetage og facadepartier. Vinduerne udskiftet til brunbejdsede termovinduer med undtagelse af de oprindelige dannebrogsvinduer i trappeopgang. Original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 11

Matr. nr. 741 az. Karré nr. 35/si 9. EDB nr. 12801-0.

Bygningen er opført i 1911 af murerme-
strene Georg og Alf. Knudsen. Nr. 11 og
15 er opført symmetrisk omkring skellet.
Se også Fåborggade 7 A og 7 B.

4½ etages rødstensbygning med man-
sardtegltag og 2 kviste. Stort fremtruk-
ket midterparti afsluttet med altan,
omgivet af kvadremurede trappepartier

og karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet
med altaner. Oprindelige, hvidmalede
vinduer og originale hoveddøre.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 15

Matr. nr. 741 ay. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12816-9.

Opførelse og beskrivelse – se Fåborg-
gade 7 A, 7 B og 11.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 17 A og 17 B

Matr. nr. 741 ax. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12829-0.

Opførelse og beskrivelse – se Fåborg-
gade 7 A, 7 B og 9. Vinduerne udskiftet

til grønbejdsede termovinduer med
undtagelse af de oprindelige danne-
brogsvinduer i trappeopgang.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 19 A og 19 B

Matr. nr. 741 av. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12831-2.

Opførelse og beskrivelse – se Fåborg-
gade 7 A og 7 B.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 21

Matr. nr. 741 au. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12833-9.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af
murermester A. Laursen.

4½ etages rødstensbygning med man-
sardtegltag og 3 kviste. To gennemgå-
ende karnapper fra 2. til 4. etage afslut-
tet med kvist. Konsolgesims. Frem-
trukket stik over 2. og 3. etages vinduer.
Gennemgående sælbænk på 2. etage.
Oprindelige, hvidmalede vinduer med
småsprossede overrammer samt origi-
nal hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 23

Matr. nr. 741 at. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 12834-7.

Bygningen er opført i 1912 af murerme-
ster Chr. Daugbjerg.

4½ etages pudset bygning med sortglas-
seret mansardtegltag. To gennemgå-
ende karnapper fra 2. til 4. etage, afslut-
tet med altaner og kviste. Støbejern-
srækværk ved altaner. Oprindelige,



Fåborggade 2, 4 og 6

hvidmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade (25)

Se Dalgas Avenue 19.

○

Fåborggade (2)

Se Hans Broges Gade 12.

Fåborggade 4

Matr. nr. 741 n. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 12794-4.

Bygningen er opført i 1907, tegnet af P. M. Wier for maler A. Boysen.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. To karnapper fra 2. til 4. etage. Fordakninger over vinduer og dør. Refendfuget underetage. Oprindelige, blåmalede vinduer med småsprossede overrammer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 6

Matr. nr. 741 z. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 12796-0.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af arkitekt N. S. Bech for murermester C. Daugbjerg.

4½ etages pudset bygning med mansardtag beklædt med cementtagsten. 4 kviste. Stor refendfuget karnap fra 2. til 4. etage med dekorationsfelter under 3. og 4. etages vinduer. 4 kannelerede pilastre inddeler facaden. Profilerede vinduesindfatninger. Refendfuget underetage. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer med småsprossede



Fåborggade 10 og 8

overrammer samt ny hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 8

Matr. nr. 741 æ. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 12798-7.

Bygningen er opført i 1910 af tømrermester Th. Pedersen, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 3 kviste. Gennemgående karnap fra 2. til 4. etage afsluttet med mindre spir. 3 mindre altaner over indgangsparti. Granitsokkel. Nye grønbejdsede termovinduer og oprindelig grønmalet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 10

Se også ill. J. Michaelsens Gade (9).
Matr. nr. 741 t. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 12800-2.

»Faaborghus« er opført i 1909 af tømrermester S. Nielsen, tegnet af samme.

4½ etages rødstensbygning med mansardtag beklædt med skifer. 5 kviste. 2 karnapper hvoraf hjørnekarnap er afsluttet med muret kvist. Rundbuefrise under gesims. Gennemgående sålbænke. Rundbuede stik samt pudsede vinduesindfatninger ved 2. og 3. etages vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 12

Se også ill. J. Michaelsens Gade (8)
Matr. nr. 741 æ. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 12802-9.



Fåborggade 12, 14 og 16

»Elisborg« er opført i 1910 af murermester J. P. Pedersen, tegnet af murermester A. Laursen.

4½ etages rødstens hjørnejendom med mansardtag beklædt med skifer og 4 kviste. Ejendommen er symmetrisk omkring hjørnet med pudsede karnapper i hver side og muret hjørnekarnap med kvist. Konsolgesims. Pudsede vinduesindfatninger samt fordakninger over 2. og 4. etages vinduer. Oprindelig butiksudformning i refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade 14

Matr. nr. 741 ak. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 12815-0.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af murermester A. Laursen for murermester I. P. Adolphsen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtag beklædt med skifer og 5 kviste. 2 gennemgående karnapper. Murede stik over vinduer. Nye termovinduer stilmæssigt svarende til de oprindelige. Ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 16

Matr. nr. 741 an. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 12828-2.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for murermester C. Daugbjerg.

4½ etages stænkpudset bygning med mansardtag beklædt med cementtagsten. 3 kviste. 2 pudsede karnapper fra 2. etage til og med mansarden. Oprin-



Fåborggade 22, 20 og 18

delige, hvidmalede vinduer og ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 18

Matr. nr. 741 am. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 12830-4.

Fåborggade 18 og 20 er opført samtidig i 1910, tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen for murermester M. B. Severinsen.

4½ etages, nu stænkpudset bygning med mansardtegltag, 1 kvist og forhøjet karnap. Fåborggade 18 og 20 er bygget symmetrisk op omkring en frontispice placeret i matrikelskel. 2 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med altan. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven og originale hoveddøre.

1) god 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Fåborggade 20

Matr. nr. 741 al. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 12832-0.

Opførelse og beskrivelse – se Fåborggade 18.

1) god 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Fåborggade (22)

Se Dalgas Avenue 17.



Godthåbsgade 1 og 3-7

Godthåbsgade

Den første del af Godthåbsgade blev anlagt omkring 1870. Den blev senere forlænget mod syd og var en kort årrække adgangsvej til det daværende amtssygehus – den nuværende Skt. Anna Gades Skole.

Gaden er navngivet i 1875 efter bryggeriet Godthåb, som var beliggende ved Jærgergårdsgade, men de ældste huse, nr. 4 og 6, var opført allerede 1874. Omkring 1890 er gaden fuldt udbygget. Bebyggelsen, som overvejende består af 1½ og 2½ etages huse er opført som arbejderboliger, for størstepartens vedkommende bygget og oprindelig ejet af håndværkersvende. Den sydlige, lukkede del af gade skal fremhæves for sit ret homogene præg, ligesom det eksempelvis kan påpeges, hvorledes det tilstødende grønne område har en miljøstimulerende virkning.



Godthåbsgade (1)

Se Jærgergårdsgade 14.

Godthåbsgade 3-7

Matr. nr. 128, 138 a, 138 b, 294, 317.
Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 22949-6.

Supermarkedet er opført i 1977 for FDB, tegnet af FDB's arkitektkontor.

1 etages rødstensbygning med fladt tag. Bygningens eneste facadeudsmykning er en liseninddeling. Bygningen er opført i flugt med Godthåbsgades øvrige bebyggelse, men trukket tilbage fra Skt. Anna Gade for at give plads til kundeparkering. En mur er opført i flugt med Skt. Anna Gades øvrige be-



Godthåbsgade 9 og 11-15

byggelse, afbrudt af indkørsel til parkeringen. Bygningen er sammenbygget med Jærgergårdsgade 18, hvor hovedindgangen findes.

1) dårlig 2) god 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 9

Matr. nr. 174. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 13680-3.

Bygningen er opført i 1899.

2½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 2 kviste. Konsolgesims og gennemgående sålbænk ved 2. etage. Profilstens sålbænke ved 1. etage. Pudset og malet sokkel. Portåbning i bygningens sydlige del. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer i øverste etage og nyere termovinduer i underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 11-15

Matr. nr. 229. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 13683-8.

Garage og træskure er opført i 1920'erne og den bagved liggende bygning i 1896.

1 etages garageanlæg og træskure med halvtag, samt en 1½ etages teglstensbygning med tegltag og 1 hejsekvist. Den sydlige del af bygningen er pudset.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe IV

Godthåbsgade 17

Matr. nr. 395. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 13687-0.

Bygningen er opført i 1886 for arbejdsmand L. C. Petersen.

2½ etages pudset bygning med tegltag



Godthåbsgade 11-15

og 1 kvist. Nye termovinduer med træk-rude. Ny dør med råglas.

1) dårlig 2) dårlig 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 19

Matr. nr. 396. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 13689-7.

Bygningen er opført i 1886 for arbejdsmand Chr. Christensen.

2½ etages pudset bygning med tegltag og 1 kvist. Konsolgesims og gennemgående sålbænk ved 2. etage. Murværk tilbagetrukket ved underetagens vinduer og dør. Helglas vinduer med træk-rude og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 21

Matr. nr. 397. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 13691-9.

Bygningen er opført i 1886-87 af snedker Bagger.

2½ etages, rødmalet bygning med tjæret tegltag, 1 skorsten samt 1 kvist. Altan med støbejernsrækværk ud for kvisten. Pudset konsolgesims og vinduesindfateringer. Gennemgående sålbænk samt vandrette bånd. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer. Nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade (23)

Se Ole Rømers Gade 37.

Godthåbsgade 25

Se også ill. Ole Rømers Gade (54).

Matr. nr. 435a, 435b. Karré nr. 86/sg

26.

EDB nr. 13694-3.

Bygningen er opført i 1889 for konditor Andreassen.

1½ etages pudset bygning med tjæret tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og malet sokkel. Nye brunbejdsede vinduer. Skæmmende træbeklædning ved hjørnebutik.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 27

Matr. nr. 436. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 13697-8.

Bygningen er opført i 1890 af murer Faarup, tegnet af muremester A. Laursen.

2½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 1 skorsten. Fremtrukket stik over 1 etages vinduer og dør. Sortmalede termovinduer. Ny dør med oprindeligt, småsproset overvindue.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) god
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 29

Matr. nr. 465. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 13700-1.

Bygningen er opført i 1891 af murer A. P. Rasmussen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsbånd under gesims. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og oprindelig dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 31

Matr. nr. 466. Karré nr. 86/sg 26.



Godthåbsgade 17, 19, 21 og 23



Godthåbsgade 25, 27 og 29

EDB nr. 13703-6.

Bygningen er opført i 1889 af murer A. P. Rasmussen, tegnet af muremester A. Laursen.

1½ etages rødstensbygning med eternit-skifertag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Tandsnitsbånd under gesims. Nye brunmalede dannebrogsvinduer og oprindelig fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 33

Matr. nr. 422. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 13705-2.

Bygningen er opført i 1890 for arbejdsmand J. P. Rasmussen.

1½ etages rødstensbygning med tegl-



Godthåbsgade 31, 33 og 35

tag, 1 kvist samt 1 skorsten. Oprindelige vinduer udskiftet med et stort hvidmalet trefagsvindue. Nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 35

Matr. nr. 403a. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 13707-9.

Bygningen er opført i 1890.

1½ etages bygning med bølgeaternittag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Konsolgesims. Facaden er rødmalet med sortmalede fuger. Oprindelige vinduer udskiftet med et stort brunmalet 3 fags vindue. Nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 37

Matr. nr. 355, 356 b. Karré nr. 86/sg 26.

EDB nr. 13709-5.

Bygningen er opført i 1889.

1½ etages tilbageliggende rødstensbygning med bølgeaternittag og 2 ovenlysvinduer. Nye brunbejdsede vinduer med trækrude.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) god
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 39

Matr. nr. 356a. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 13711-7.

Bygningen er opført 1899–1900 af tømrer H. Breinholm.

3½ etages rødstensbygning med bølgeaternittag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudset og malet gesims, vinduesindfateringer og gennemgående sålbænke. Re-



Godthåbsgade 37 og 39

fendfuget og malet underetage. Oprindelige, brunmalede vinduer og oprindelig 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) god
Kvalitetsgruppe II

○

Godthåbsgade (2)

Se Jægergårds-gade 12.

Godthåbsgade 4

Matr. nr. 49c, 48b. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13676-5.

Bygningen er opført kort før 1874. Oprindelig byggesag mangler.

1½ etages pudset og malet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Klinkesålbænk og klinkerbeklædt sokkel. Ældre helglasvinduer og dør med råglas.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 6

Matr. nr. 49d, 48c. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13677-3.

Bygningen er opført i 1874 af murer N. C. Christensen.

1½ etages malet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims, sålbænk med rulleskifte samt pudset sokkel. Ældre sprossevinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 8

Matr. nr. 142. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13678-1.



Godthåbsgade 6, 4 og 2

Bygningen er opført i 1895.

3½ etages rødstensbygning med skifer-tag, en skorsten samt kvist med halvcirkelformet fronton. 2. og 3. etage er inddeelt i pudsede felter. Fortandet gesims med dekorationsfrise under og frise mellem vinduesstik. Gennemgående sålbænke og fordakninger over 2. etages vinduer. Pudset og malet sokkel. Oprindelige, tredelte hvidmalede vinduer. Oprindelig tofløjet fyldingsdør med overvindue.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 10

Matr. nr. 173a. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13681-1.

Bygningen er opført i 1895 af snedker M. Bang.

2½ etages malet bygning med tegltag og 1 kvist. Profilstens sålbænke, pudset og tjæret sokkel. Oprindelige dannebrogsvinduer og dørkarm med nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 12

Matr. nr. 173b. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13684-6.

Bygningen er opført i 1884 af murer D. Jensen.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag, 1 kvist samt rester af skorsten. Hjørnelisener og forhøjet gesimsbånd. Klinkesålbænk. Tophængte termovinduer og nyere dør med råglas.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III



Godthåbsgade 12, 10 og 8

Godthåbsgade 14

Matr. nr. 250. Karré 84/sg 23.
EDB nr. 13685-4.

Garagen er opført i 1937.

1 etages træbeklædt garagebygning med tagpap.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe IV

Godthåbsgade 16

Matr. nr. 295. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13686-2.

Bygningen er opført i 1887 for maler Skovgaard.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Pudsede og profilerede sålbænke og sokkel. Oprindelige dannebrogsvinduer og tofløjet dør med plader. Ældre butiksfacade.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 18

Matr. nr. 387. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13688-9.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Peter Lauersen. Godthåbsgade 18-24 har formodentlig været ens ved opførelsen.

1½ etages malet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Gesims med tandsnitsbånd, pudsede sålbænke og sokkel. Helglasvindue med trækrude foroven. Nyere dør med tremmer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 20

Matr. nr. 388. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13690-0.



Godthåbsgade 24, 22, 20, 18, 16 og 14

Bygningen er opført i 1885 af murer-svend Mikkelsen.

1½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og en kvist. Gesims med tandsnitsbånd. Pudset sokkel. Oprindelige sålbænke beklædt med klinker. Ældre termovinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 22

Matr. nr. 389. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13692-7.

Bygningen er opført i 1885 af murer S. Rasmussen.

1½ etages malet bygning med eternit-skifertag, 1 kvist samt 1 skorsten. Gesims med tandsnitsbånd, pudsede sålbænke og sokkel. Nyere termovinduer og dør med råglasvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 24

Matr. nr. 390. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13693-5.

Bygningen er opført i 1885 af murer C. Petersen.

1½ etages rødmalet bygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Gesims med tandsnitsbånd, profilstens sålbænke og pudset sokkel. Nyere termovinduer med trækrude foroven. Oprindelig dørkarm med nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 26

Se også ill. Ole Rømers Gade (23).
Matr. nr. 391. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 13695-1.

Bygningen er opført i 1886 af murer I. P. Hansen.

2½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Underetagen er pudset og malet. 2. etage fremtræder i røde teglsten. Bygningen er opdelt af lisener, som afsluttes i forhøjet gesims med fortanding. Gavlen omgives af hjørnelisener. Nyere tophængte vinduer og dørparti med råglasvindue foroven. Nyere dør til butik.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 28

Se også ill. Ole Rømers Gade (52).
Matr. nr. 434. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13698-6.

Bygningen er opført i 1889 for fyrbøder Andreasen.

1½ etages pudset og malet bygning med tegltag og 1 skorsten. Refendfuget gavltrekant med 2 oprindelige, rødmaledede vinduer. Forretning i underetagen.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Godthåbsgade 28 A

Matr. nr. 433. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13699-4.

Bygningen er opført i 1889 af murer L. Jensen.

1½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Tandsnitsbånd under gesims. Større vinduesrammer isat de oprindelige karme. Nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 30

Matr. nr. 432. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13702-8.



Godthåbsgade 30, 28, 28 A og 26



Godthåbsgade 32, 34, 36, 38, 40 og 42

Bygningen er opført i 1889 af murer Rasmussen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsbånd under gesims. Stort sortmalet vindue, isat på et senere tidspunkt. Original dør med vinduesparti foroven. Nr. 28 A og 30 er formodentlig opført som ens huse.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 32

Matr. nr. 421. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13704-4.

Bygningen er opført i 1887 af murer Jens Petersen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag

og 2 nyere kviste med termovinduer. Nye sortmalede sprossevinduer, nyere dør med glasfyldning.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 34

Matr. nr. 418. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13706-0.

Bygningen er opført i 1887 af murer A. P. Rasmussen for træskomand R. Sørensens.

1½ etages rødstensbygning med eternitskifertag og 1 kvist. Tandsnitsbånd under gesims. Nyere brunbejdsede vinduer med trækrude. Nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 36

Matr. nr. 413. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13708-7.

Bygningen er opført i 1887 af tømrer Winther.

1½ etages rødstensbygning med eternitskifertag og 1 kvist samt 1 skorsten. Nyere pinkmalede vinduer med trækrude. Nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 38

Matr. nr. 412. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr 13710-9.

Bygningen er opført i 1887 af tømrer R. Christensen Winther.

1½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Ældre brun- og hvidmalede vinduer, underste post fjernet. Nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 40

Matr. nr. 392. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13712-5.

Bygningen er formodentlig opført i 1885. Oprindeligt byggesag mangler.

1½ etages rødmalet bygning med eternitskifertag og 1 kvist. Nye brunbejdsede termovinduer med trækrude. Nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Godthåbsgade 42

Matr. nr. 393. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 13713-3.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer A. Petersen.

1½ etages malet bygning med tegltag og 1 skorsten. Nye store vinduesrammer isat de oprindelige karme. Nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

□



H. N. Clausens Gade 1 og 3

H. N. Clausens Gade

H. N. Clausens Gade er anlagt i 1885 og navngivet i 1887. Gaden er opkaldt efter politikeren H. N. Clausen (1793–1877).

Bebyggelsen langs vestsiden består af forholdsvis velproportionerede, 3½ etages huse, opført som sluttet bebyggelse og overvejende i røde teglsten. Gadebilledet præges af østsidens dominerende lagerbygninger, hvis proportioner og detaljering afviger væsentligt fra den iverigt homogene bebyggelse på vestsiden.

☆

H. N. Clausens Gade 1

Se også ill. Jægergårdsgade (108). Matr. nr. 372 a. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 15420-8.

Bygningen er opført i 1887 af tømrermester A. Nielsen.

2½ etages pudset hjørnebygning med tegltag og 2 skorstene. Profileret gesims, vinduesindfatninger og kordongesims. Kvaderfugtet underetage. Hjørnebutik. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og 2 oprindelige fyldingsdøre. Ny butiksdør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

H. N. Clausens Gade 3

Matr. nr. 372 e. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 15422-4.

Opførelsesår ukendt.

1 etages pudset garageanlæg med porte.
1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV



H. N. Clausens Gade 5-13

H. N. Clausens Gade 5-11

Matr. nr. 79 b. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 23000-1.

Bygningen er opført i 1936 for Århus Oliefabrik, tegnet af Christiani og Nielsen.

4 etages industribygning i røde mursten. Markant trappetårn. Pudset gesims. Jernvinduer med sprosser og stor port.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

H. N. Clausens Gade 15

Matr. nr. 402. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 15429-1.

Bygningen er opført omkring 1897.

3½ etages refendfugtet bygning med tegltag og 1 kvist. Pudset konsolgesims og karakteristiske kannelerede pilastre på bygningens 2. og 3. etage. Brunmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

H. N. Clausens Gade 17

Matr. nr. 402. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 15429-1.

Bygningen er opført i 1896, tegnet af arkitekt N. P. Jensen for murermester I. Chr. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Karakteristisk høj pudset og dekoreret gesims. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og bånd. Original hoveddør og brunmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



H. N. Clausens Gade 15, 17 og 19



H. N. Clausens Gade 21

H. N. Clausens Gade 19

Matr. nr. 79 c. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 15432-1.

Bygningen er opført i 1898 af murermester I. Chr. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset gesims og gennemgående sålbænke. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og fyldingsdør.
1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

H. N. Clausens Gade 21

Matr. nr. 79 b. Karré nr. 106/sg 43. EDB nr. 23000-1.

Pakhuset er opført i 1893 for Århus Oliefabrik, tegnet af arkitekt R. Friemodt Clausen. Den nyere bygning mod



H. N. Clausens Gade 2

nr. 19 er opført i 1934, tegnet af Christiani og Nielsen.

Pakhuset er en 3½ etages rødstensbygning med paptag, karakteriseret af en meget kraftig og markant gesims med fortanding og den liseninddelte 2. og 3. etage. Lisenerne hviler på en kordongesims dekoreret med tandsnit. Dekorationsbånd mellem lisenerne ved 2. og 3. etage. Glaseret teglstensbånd mellem vinduer på 1. og 2. etage. Oprindelige, brunmalede træluger med vinduesparti over.

1) god 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Bygningen mod nr. 19 er en 4 etages rødstensbygning med fladt tag. Pudset gesims. Sprossede jernvinduer fra 1. til 3. etage og mindre firkantede vinduer på 4. etage.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

○

H. N. Clausens Gade 2

Se også ill. Jærgærgårdsgade (106)
Matr. nr. 366 b. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15421-6.

H. N. Clausens Gade 2 og Jærgærgårdsgade 102 til 104 er opført i 1887 af murer J. H. Andersen. Bygningernes facadedekorationer er ens.

3½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 1 kvist. Karakteristisk fortandet gesims og gennemgående sålbænke med fortanding. Originale, brunmalede dannebrogsvinduer. Pudset underetage med hjørnebutik.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



H. N. Clausens Gade 8, 6 og 4

H. N. Clausens Gade 4

Matr. nr. 367. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15423-2.

Bygningen er opført i 1885 af murermeister I. P. Hansen.

3½ etages pudset bygning med bølgeternittag. Bygningen er opdelt lodret af pilastre, og facaden er præget af karakteristiske stukornamenter. Nye termovinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

H. N. Clausens Gade 6

Matr. nr. 368. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15424-0.

Bygningen er opført i 1886 af tømrer I. Chr. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med bølgeternittag. Pudset konsolgesims, samt vinduesindfatninger og fordakninger på 2. etage. Underetagen kvaderfugtet. Nye sortbejdsede termovinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

H. N. Clausens Gade 8

Matr. nr. 369. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15425-9.

Bygningen er opført i 1885-86 af murer Simon Petersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 ovenlysvindue. Muret konsolgesims og karakteristiske pilastre i facaden med korintiske kapitæler. Underetagen pudset og refendfugtet. Nye grønbejdsede termovinduer og ny rødmalet dør med råglas.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



H. N. Clausens Gade 14, 12 og 10

H. N. Clausens Gade 10

Matr. nr. 370. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15426-7.

Bygningen er opført i 1885 af murer Th. Therkildsen.

3½ etages, malet bygning med tegltag og 2 ovenlysvinduer. Konsolgesims. Facadens to øverste etager er inddelt af karakteristiske pilastre forbundet med rundbuefrise, samt pudsede dekorationer ved vinduer. Rundbuede vinduesåbninger i underetagen. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

H. N. Clausens Gade 12

Matr. nr. 371. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15427-5.

Bygningen er opført i 1887 for forhenværende gårdejer A. Larsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Karakteristiske murede bånd, konsolgesims og pilastre. Murede stik over vinduer. Nye termovinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

H. N. Clausens Gade 14

Matr. nr. 378. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 15428-3.

Bygningen er opført i 1885 for konduktør J. Kristensen.

3½ etages pudset bygning med tegltag. Pudsede vinduesindfatninger, gesims og vandrette bånd. Underetagen kvaderfugtet. Nye termovinduer og original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II



H. N. Clausens Gade 20, 18 og 16

H. N. Clausens Gade 16

Matr. nr. 382 a. Karré nr. 105/sg 42. EDB nr. 15430-5.

Bygningen er opført i 1886 af murermeister I. P. Hansen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Fortandet gesims og murede gennemgående sålbænke. Nye termovinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

H. N. Clausens Gade 18

Matr. nr. 382 b. Karré nr. 105/sg 42. EDB nr. 15431-3.

Bygningen er opført i 1886 af murer P. Petersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og to ovenlysvinduer. Fortandet gesims, murede gennemgående sålbænke og stik over vinduer. Nyere vinduer med trækrude og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

H. N. Clausens Gade 20

Matr. nr. 382 c. Karré nr. 105/sg 42. EDB nr. 15434-8.

Bygningen er opført i 1891 af tømrer R. N. Holst.

3½ etages rødstensbygning med eternittag. Pudset gesims, vinduesindfateringer og gennemgående sålbænke. Nye termovinduer og oprindelig fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III.

H. N. Clausens Gade 22

Se også ill. Brammersgade (29).



H. N. Clausens Gade 22

Matr. nr. 384 a. Karré nr. 105/sg 42. EDB nr. 15435-6.

Bygningen er opført i 1889 af murermeister N. P. Knudsen og snedker Rasmusen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset gesims, vinduesindfateringer og fordakninger. Underetagen kvaderfuget. Hvidmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



Hallssti

Hallssti

Inavnet Hallssti videreføres mindet om den danske minister C. C. Hall (1812–1888), der gav navn til den tidligere langs det ældste baneterræn forløbende vej, Hallsvej. I forbindelse med banegravens udvidelse i årene 1918–26 foretoges der imidlertid et voldsomt indgreb i bebyggelsen langs den sydlige side. Såvel Hallsvej som henved halvdelen af de tilstødende karreer blev indlemmet i baneterrænet, der i dag kun adskilles fra bebyggelsen af baneskråningen og den ret smalle Hallssti.

Denne baneterrænuudvidelse var et meget betydeligt indgreb i bybilledet, – den lukkede karréform blev brudt, og de tilsynkommende, i dag stadig synlige gavle, bagfacader og baghuse bibringer miljøet en lidt kedelig, usammenhængende karakter.

Den tilstødende boligbebyggelse er støjmæssigt belastet af jernbanetrafikken og dette forhold har ligeledes haft indflydelse på klassificeringen af omgivelsernes helhedskarakter.



Hallssti



Hans Broges Gade 1, 3 og 5

Hans Broges Gade

Hans Broges Gade er anlagt og navngivet i 1901. Gaden er opkaldt efter købmand og byrådsmedlem Hans Broge (1822-1908). Hans Broges Gade er bevidst anlagt med en svag krumning. En af grundideerne i stadsingeniør Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplan er netop krumme gadeforløb. Ambt og Kampmann argumenterer imod kedsommelighed og ensformighed i tidens bybygning ved at kræve mangfoldighed og afveksling: »Ønskeligt er det jo, om man kunne faa noget af det livlige Billede frem, som Gaderne i gamle Bydele frembyde netop paa Grund af de Uregelmæssigheder, som Krumninger i Gadelinierne, forskellig Højde i Bygningerne, Gavlpartier og Fremspring i Facaderne, som Karnapper, fritillede Trapper o. desl. frembringe.«



Hans Broges Gade 7, 9 og 11

Hovedparten af de her citerede elementer findes i dag i Hans Broges Gade. Bebyggelsen, som med undtagelse af den nyere bebyggelse ud mod Marselis Boulevard er opført mellem 1900 og 1910, består af velproportionerede og sammenhængende 4½ etages ejendomme. Karnapper er et karakteristisk træk på de fleste bygninger, ligesom gavlkviste, hjørnetårne og spir ofte forekommer. Også mange fine udsmykningsdetaljer er kendetegnende for bebyggelsen, der generelt repræsenterer gode håndværksmæssige løsninger.

Når man fra syd bevæger sig ind i gaden, er den i planlægningen tilsigtede oplevelsesmæssige effekt tydeligt mærkbar og planens idé understreges af karnapfacadernes reliefvirkning. I begyndelsen begrænses udsynet af den krumme facadelinie, mens en bevægelse nordpå gennem ga-



Hans Broges Gade

den gradvist åbner for nye oplevelser, – f. eks. under passagen af Tietgens Plads, – indtil gaden som en effektiv finale munder ud i den harmoniske Skt. Pauls Kirkeplads.

☆

Hans Broges Gade (1)

Se Odensegade 9

Hans Broges Gade 3

Matr. nr. 734e. Karré nr. 33/si 7. EDB nr. 15687-1.

Bygningen er opført i 1901 af murermester N. P. Knudsen.

4½ etages bygning i gule forblændersten og med skifertag og 4 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer på 2. og 3. etage. Originale, hvidmalede vinduer. Underetagen stærkt skæmmet af butikker.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 5

Matr. nr. 734f. Karré nr. 33/si 7. EDB nr. 15703-7.

Bygningen er opført i 1902 af murermester N. P. Knudsen.

4½ etages bygning med skifertag og 1 gavlkvist. Refendfuget underetage. Pudset karnap med dekorerede brystninger, pudsede vinduesindfatninger og fordakninger over vinduet. Vinduer oprindelige og hvidmalede.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 7

Matr. nr. 734g. Karré nr. 33/si 7. EDB nr. 15705-3.

Bygningen er opført i 1902 af snedker Jensen og Hviid.

4½ etages rødstensbygning med skifertag og 3 kviste. Kvaderfuget underetage. Karakteristiske pudsede bånd omkring vinduespartierne. Pudsede vinduesindfatninger, gesims og dekorerede brystninger. Nye todelte termovinduer og ny hoveddør med glasparti.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 9

Matr. nr. 734h. Karré nr. 33/si 7. EDB nr. 15708-8.

Bygningen er opført i 1900 af tømrer L. Heilsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Kvaderfuget underetage. Pudset, gulmalet karnap og underetage. Pudset konsolgesims, vinduesind-



Hans Broges Gade 15 og 17

fatninger og fordakninger over vinduer. Dekorerede brystninger på 3. etage. Vinduer oprindelige og hvidmalede.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 11

Matr. nr. 734i Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15711-8.

Bygningen er opført i 1917 af murer-
mester Jens Hviid.

4½ etages rødstensbygning med ce-
menttagsten og 3 kviste. Refendfuget
underetage. Pudset konsolgesims, vin-
duesindfatninger og fordakninger over
vinduer. Hvidmalede, oprindelige vin-
duer. Original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 15

Se også ill. Nyborggade (1).
Matr. nr. 734m. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15713-4.

Bygningen er opført i 1904 af tømre-
mester H. Petersen.

4½ etages pudset hjørneejendom med
skifertag og 2 kviste. 2 karnapper, hvor-
af hjørnekarnappen er afsluttet med
gavlkvist. Konsolgesims. Blomster-
udsmykning ved 3. etages brystninger.
Pudsede vinduesindfatninger, friser
samt fordakninger over vinduer. Re-
fendfuget underetage. Oprindelige 2 og
3 fags vinduer. Butikkens facadebe-
klædning og skiltning dårligt tilpasset
bygningen.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade (17)

Se Nyborggade 2.



Hans Broges Gade 19, 21 og 23

Hans Broges Gade 19

Matr. nr. 732b. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15716-9.

Bygningen er opført i 1902 af snedker-
mestrene M. Christensen og M. Peter-
sen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims
samt karakteristisk pudset parti om-
kring 2. og 3. etages vinduer. Figurde-
korationsfelter under 3. etages bryst-
ninger. Pudset underetage og karakteri-
stisk indgangsparti. Oprindelige 3 fags
vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 21

Matr. nr. 732c.
Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15730-4.

Bygningen er opført i 1904 af murer-
mester N. P. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-
tag og 2 tagvinduer. Stor gavlvkist i
gotisk stil med pudsede dekorationer
og småspir. Pudset karnap fra 2. til 4.
etage. Pudset gesims, gennemgående
sålbænke, vinduesindfatninger samt
fordakninger over vinduer. Dekorati-
onsfrise under 2. etages vinduer. Re-
fendfuget underetage. Oprindelige,
hvidmalede vinduer og original dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 23

Matr. nr. 732d.
Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15731-2.

Bygningen er opført i 1904 af murer-
mester N. P. Knudsen.



Hans Broges Gade 25, 27 og 29

ster N. P. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med tegl-
tag. Pudset konsolgesims, vinduesind-
fatninger og fordakninger over vinduer.
Rundbuefrise over 2. etages vinduer.
Pudset karnap fra 2. til 4. etage rigt
ornamenteret. Oprindelige 3 fags
hvidmalede vinduer og nyere dør.
Skæmmende træbeklædt sokkel.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 25

Matr. nr. 732e. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15732-0.

Bygningen er opført i 1904 af murer-
mester M. B. Severinsen.

4½ etages pudset bygning med tegltag
og 4 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage
afsluttet forneden med jugenddekora-
tion. Refendfuget underetage. 4 kanne-
lerede pilastre i facaden. Rislede bryst-
ningsdekorationer under 3. og 4. etages
vinduer. Hvidmalede, oprindelige vin-
duer. En fin, velholdt og for perioden
karakteristisk facade.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 27

Matr. nr. 732f. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15734-7.

Bygningen er opført i 1904 for Nielsen
og Boysen.

4½ etages rødstensbygning med man-
sardtag og 3 kviste. Karnap fra 2. til 4.
etage. Pudset gesims, vinduesindfat-
ninger og fordakninger over vinduer.
Balusterdekorerede brystninger under
2. etages vinduer. Refendfuget under-
etage. Hvidmalede, oprindelige vin-



Hans Broges Gade 31, 33 og 35



Hans Broges Gade 37, 39 og 41



Hans Broges Gade 43-49



Hans Broges Gade 39

duer bortset fra underetagen. Original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 29

Matr. nr. 732h. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15735-5.

Bygningen er opført i 1905 af tømrermester S. P. Nielsen.

4½ etages, pudset bygning med 2 kviste samt gavlkvist. Karnap fra 2. til 4. etage. Profilerede vinduesindfatninger samt udsmykkede brystninger på 3. og 4. etage. Refendfuget underetage. Karakteristisk, jugendinspireret dekoration over original hoveddør. Nye store termovinduer, der skæmmer den i øv-

rigt harmoniske facade.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 31

Matr. nr. 732i. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15736-3.

Bygningen er opført i 1905.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage. Gennemgående sålbænk ved 4. etage. 2. og 3. etages vinduesåbninger udsmykket med indfatninger, brystningsdekorationer og konsolhårne fordakninger. Underetagen refendfuget og med oprindelig butiksfacade. Original hoveddør. Oprindelige, gråmalede vinduer.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 33

Matr. nr. 732k. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15737-1.

Bygningen er opført i 1906 af tømrermester Marqvardsen.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage. Facaden er opdelt af 4 kannelerede pilastre. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger samt fordakninger over vinduer. Oprindelige, hvidmalede vinduer med omfattende, karakteristisk sproseopdeling. Refendfuget underetage med portal omkring hoveddør.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 35

Matr. nr. 732l. Karré nr. 34/si 8
EDB nr. 15739-8.

Bygningen er opført i 1906 af murermeister J. P. Adolphsen.

4½ etages pudset bygning med tegltag samt karnap afsluttet med spir. Pudset konsolgesims og pilasteropdelt facade. Refendfuget underetage. Portal omkring original hoveddør. Oprindelige, hvidmalede vinduer.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 37

Matr. nr. 732m. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15740-1.

Bygningen er opført i 1906 for C. M. Farsø.

4½ etages pudset bygning med mansardskifertag og 2 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage. Facaden er opdelt af 3 kannelerede pilastre. Refendfuget underetage. Gråmalede, oprindelige vinduer.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I.

Hans Broges Gade 39

Se også ill. Assensgade (22).
Matr. nr. 732t. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15742-8.

»Havreballehus« er opført i 1907, tegnet af arkitekt P. M. Wier for tømrermester Th. Petersen.

4½ etages rødstens hjørnejendom med skifertag, 5 afvalmede gavlkviste og 3 små trekantede kviste. Visse facadedetaljer er arkitektonisk beslægtet med samtidig berlinerarkitektur. Karakteristisk fremtrukket hjørneparti afsluttet med pyramidetag og mindre tagrytter. Hjørnepartiet er forsynet med rundbuet karnap og har på begge sider 4 altaner. Karnap mod Hans Broges Gade afsluttet med afvalmet gavlkvist. Pudsede vinduesindfatninger ved karnapper og rundbuefrise over disse. Dekorations-



Hans Broges Gade 2

frise under pudset gesims. Pudset gennemgående sålbænk med rundbuefrise under på 4. etage, samt bånd mellem 1. og 2. etage. Pudset indgangsparti med trekantsfronton. Fin fyldingsdør med facetslebne ruder. Oprindelige, hvidmalede vinduer med småsprossede rammer.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 41, 43, 45, 47 og 49

Matr. nr. 732 bn, 732 bo, 732 bp, 732 bq, 732 br. Karré nr. 30/si 12.
EDB nr. 15763-0, 15764-9, 15765-7, 15766-5 15767-3.

Opførelse og beskrivelse – se Assensgade 1–11.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

○

Hans Broges Gade 2

Se også ill. Odensegade (11), Tietgens Plads (2).

Matr. nr. 737 b, 737 h. Karré nr. 40/si 4.

EDB nr. 15686-3.

Bygningen er opført i 1904, tegnet af arkitekt Hack Kampmann for Jysk Handelshøjskole.

3½ etages pudset bygning med glaseret tegltag. Midt- og siderisalitter afsluttet med markante trekantgavle samt etagevis opdeling af facaden med vandrette granitbånd. Karakteristisk indgangsportal i granit, udsmykket med kraftigt relief og afsluttet opefter med konsolbåret granitbalkon. Vinduer oprindelige og hvidmalede. Original hoveddør. Seværdig bagside, men helt



Hans Broges Gade 4 og 6

uden gadefacadens udsmykninger.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade (4)

Se Tietgens Plads 1.

Hans Broges Gade 6

Matr. nr. 741 c. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 15704-5.

Bygningen er opført i 1905 af tømrermester H. Petersen.

4½ etages pudset bygning med tegltag og karnap fra 2. til 4. etage. Pudset konsolgesims og fordakninger over 3. og 4. etages vinduer. Refendfuget underetage, vinduesindfatninger og karnap. Dekorerede brystninger ved 2. og 3. etage. Portal med kannelerede søjler omkring oprindelig hoveddør. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 8

Matr. nr. 741 d. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 15706-1.

Bygningen er opført i 1905 af murermester N. P. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset gesims, vinduesindfatninger og 2 karnapper fra 2. til 4. etage. Refendfuget underetage. Dekorerede brystninger under 3. og 4. etages vinduer. Hvidmalede, oprindelige vinduer. Butik i kælderetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 10

Matr. nr. 741 e. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 15709-6.



Hans Broges Gade 8, 10 og 12



Hans Broges Gade 14 og 16

Bygningen er opført i 1905.

4½ etages pudset bygning med sortglaseret tegltag og 2 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage. Facaden opdelt af kannelerede pilastre. Underetagen er beklædt med skæmmende, grå, profilerede plasticplader. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 12

Se også ill. Fåborggade (2).
Matr. nr. 741 k. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 15712-6.

Bygningen formodes opført i 1912, tegnet af P. M. Wier.

4½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag og 2 kviste. Karakteristisk hjørnekarnap afsluttet med spir samt 3



Hans Broges Gade 18 og 20

altaner med smedejernsrækværk. Karnap mod Hans Broges Gade ligeledes med 3 altaner. Rundbuefrise under profilstensgesims. Gennemgående sålbænke på 2. og 4. etage. Profilsten ligeledes anvendt ved vinduesoverligger og indfatninger. Oprindelige, hvidmalede vinduer småsprossede foroven og overalt i karnapvinduer. Oprindelig 2 fløjet fyldingsdør og portparti. Den oprindelige butiksindretning skæmmet af markise og ny aluminiumsdør.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade (14)

Se Fåborggade 1.

Hans Broges Gade 16

Matr. nr. 732 æ. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 15714-2.

Bygningen er opført i 1907 af murermeister N. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med 2 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Dekorationsfrise under 2. etages vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og konsolbåren fordakning over original hoveddør.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade 18

Matr. nr. 732 r. Karré nr. 35/si 9.
EDB nr. 15715-0.

Bygningen er opført i 1907 af murermeister S. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. 2 karnapper fra 2. til 4. etage. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfat-



Hans Broges Gade 22 og 20

ninger og fordakninger over vinduer. Dekorationsfelter under vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige 3 fags vinduer, småsprossede foroven og karakteristisk indgangsparti med original hoveddør.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hans Broges Gade (20)

Se Assensgade 24.

Hans Broges Gade 22

Se Assensgade 13.



Heibergsgade 1 A, 1 B og 1 C

Heibergsgade

Heibergsgade er anlagt i to etaper. Den nordlige del strækkende sig til den daværende kommunegrænse er fra 1890 og i 1893 opkaldt efter digteren J. L. Heiberg (1791–1860). Bebyggelsen her varierer noget, – bl. a. findes tre 1½ etages dobbeltvillaer –, men gadebilledet præges især af de sammenhængende 2½–3½ etages, enkle gadehuse, der er opført som »murermeisterhuse« i 1890-erne.

Størstedelen af gaden har været anlagt med sammenhængende, karakteristiske forhaver, hvoraf flere desværre i tidens løb er erstattet af asfaltbelægning. De resterende haver giver dog stadig en udmærket helhedskarakter, der i samspil med det tilstødende, grønne skanseanlæg har stor miljømæssig betydning.

Gadens sydligste del samt skanseanlægget er anlagt efter den i indledningen beskrevne byplan af Amt og Kampmann fra 1898. Denne del af gaden domineres af de to store bygningsanlæg »Skansen« og »Skansepalæet«, der begge er opført i forbindelse med landsudstillingen i 1909. Denne bebyggelse har betydelige arkitektoniske kvaliteter og danner en udmærket, markant afgrænsning af det grønne anlæg. Fra Heibergsgade fører to trappeanlæg til Strandvejen. Nordligst den såkaldte »Heksetrappe« og sydligst et trappeanlæg, der er sammenbygget med »Skansen«.



Heibergsgade 1 A, 1 B og 1 C

Se også Marselisborg Allé 11.

Matr. nr. 381 d, 381 e, 381 f. Karré nr. 108/sf 1.



Heibergsgade 3-5

EDB nr. 17357-1, 17359-8, 17362-8.

Ejendommen er opført i 1937, tegnet af arkitekt Carl E. Jensen for Larsen, N. V. Nielsen og snedkermester Chr. S. Skov.

5½ etages rødstensbygning med tegltag og 6 kviste. Karakteristisk lodret opdeling af facaden med vinduer og altanpartier. Originale, hvidmalede vinduer.
1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Heibergsgade 3-5

Matr. nr. 381 c, 617 a, 619 a/618, 620.
Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17379-2, 17387-3.

Bygningen er opført i 1896 af murer C. Jensen og Rasmus Hviid.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og forandret gesims. Karakteristiske pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og brystninger omkring vinduer. Underetagen delvis refendfugt. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og tofløjet fyldingsdør i nr. 5. Nye sortbejdsede 3 fags vinduer og ny dør i nr. 3.
1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Heibergsgade 9-11

Matr. nr. 510, 512, 521 a/511, 513, 521 b, 523, 526. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17393-8, 17405-5.

Bygningen er opført i 1894 som dobbeltvilla for karetmager Seier Frandsen af tømrermester Martin Christensen.

1½ etages gulstensbygning med skifer-tag og 2 kviste. Karakteristiske toetages tværfløje. Pudsede sålbænke og stik over vinduer. Oprindelige hoveddøre



Heibergsgade 15-17 og 9-11

og hvidmalede vinduer med undtagelse af nyt termovindue i den ene kvist.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 15-17

Matr. nr. 524, 527/525. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17409-8, 17412-8.

Bygningen er opført i 1894 som dobbeltvilla for karetmager Seier Frandsen.

1½ etages gulstensbygning med skifer-tag og 4 ovenlysvinduer. 4 fags gavlkvist. Muret stik over vinduer. Nye termovinduer. Udvendige trævindfang, hvor nr. 17 har sin oprindelige skikkelse.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 19

Matr. nr. 624, 626 a. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17414-4.

Bygningen er opført i 1896 af murermester Jens Mikkelsen.

3½ etages rødstensbygning med pudsede felter, tegltag og 3 kviste. Karakteristiske murede bånd med mønstermurværk. Murede vinduesindfatninger, stik over vinduer, kordongesims og brystningsdekorationer. Ny hoveddør og oprindelige, hvidmalede vinduer.
1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 21

Matr. nr. 625, 627 b. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17416-0.

Bygningen er opført i 1897 af murermester N. P. Nielsen.



Heibergsgade 23, 21 og 19

4½ etages rød- og gulstensbygning med tegltag. Murede stik, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Mønstermurværk ved brystninger og fronton over 3. etages vinduer. Nye termovinduer med trækrude. Nyere dør.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 23

Matr. nr. 530, 531. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17418-7.

Bygningen er opført i 1896 af murermester N. P. Nielsen.

4½ etages rød- og gulstensbygning med bølgeeternittag. Murede stik, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Mønstermurværk ved brystninger og fronton over 3. etages vindu-



Heibergsgade 25-27

er. 2 senere uheldigt tilføjede altaner på 4. etage. Originale, hvidmalede vinduer. Nyere dør.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 25

Matr. nr. 83 d, 732 ae. Karré nr. 108/sf 1.

EDB nr. 17420-9.

Opførelse og beskrivelse - se Strandvejen 36.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 27

Matr. nr. 83 e, 732 af. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 17422-5.

Opførelse og beskrivelse - se Strandvejen 36.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

○

Heibergsgade 2

Se også ill. Marselisborg Allé (15).
Matr. nr. 579. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17378-4.

Bygningen er opført i 1895 af snedkermester A. Jensen. Huset er ofte ombygget og under 2. verdenskrig anvendt til garnihotel for værnemagten.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 5 kviste. Stilblandingsfacade. Pudset gesims, bånd, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Underetagen kvaderfuget. Nye hvidbejdsede vinduer i stil med de oprindelige.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I



Heibergsgade 2, 4 og 6

Heibergsgade 4

Matr. nr. 488. Karré nr. 109/sf 3
EDB nr. 17386-5.

Bygningen er opført i 1892 af murermester N. P. Knudsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset, trukket gesims med fortanding. Pudsede dør- og vinduesindfatninger og gennemgående fortandet sålbænk. Pudset og profileret sokkelkant. Original fyldingsdør med glasparti. Nye termovinduer. Heibergsgade 4, 6 og 8 har små forhaver og ensartede facadedekorationer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 6

Matr. nr. 489. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17388-1.

Bygningen er opført i 1892 af murermester N. P. Knudsen.

Beskrivelse - se Heibergsgade 4. Meget velholdt ejendom med oprindelige dannebrogsvinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 8

Matr. nr. 490, 574. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17391-1.

Bygningen er opført i 1893 af murermester N. P. Knudsen.

Beskrivelse - se Heibergsgade 4.

Bygningen har 2 kviste, oprindelige dannebrogsvinduer og tofløjet fyldingsdør med glasparti.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I



Heibergsgade 8 og 10

Heibergsgade 10-10 A

Matr. nr. 573. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17394-6.

Ejendommen er opført i 1895 for O. Andersen, Buch og Petersen.

3½ etages rødstens hjørnejendom med tegltag, 3 kviste samt en muret gavlkvist. Pudset gesims, fordakninger over vinduer, sålbænke og kordongesims. Pudset sokkel. Oprindelige altaner erstattet af franske altaner med jernrækværk. Nye blåmalede dannebrogsvinduer med termoruder og nyere dørpartier.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Heibergsgade 12

Matr. nr. 566. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17406-3.

Bygningen er opført i 1895 af murermester N. P. Knudsen og snedker H. Rasmussen.

3½ etages malet teglstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset, fortandet gesims. Pudsede indfatninger, bånd, sålbænke og fordakninger over 2. etages vinduer. Underetagen kvaderfuget og afsluttet med fortandet kordongesims. Nye grønbejdsede termovinduer. Ny hoveddør. Heibergsgade nr. 12 til 26 har visse identiske stiltræk og fra nr. 12 til 22 er der karakteristiske små forhaver.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 14

Matr. nr. 567, 575. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17407-1.

Opførelse og beskrivelse - se Heibergsgade 12. Rødstensbygning med 2 kviste og oprindelige, blåmalede dannebrogsvinduer.



Heibergsgade 10 A og 12

vinduer med undtagelse af termovinduer i kviste. Oprindelig, tofløjet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 16

Matr. nr. 568, 576. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17410-1.

Bygningen er opført i 1897.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergsgade 12. Rødstensbygning med skifer-tag, nye termovinduer og 2 altaner med støbejernsrækværk.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 18

Matr. nr. 569. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17413-6.

Bygningen er opført i 1895 af murermester N. P. Knudsen og snedker H. Rasmussen.

Beskrivelse – se Heibergsgade 12. Rødstensbygning med 1 kvist, oprindelige dannebrogsvinduer og tofløjet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 20

Matr. nr. 580. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17415-2.

Bygningen er opført i 1896 af N. P. Knudsen og H. Rasmussen.

Beskrivelse – se Heibergsgade 12. Rødstensbygning med 2 kviste, oprindelige dannebrogsvinduer samt oprindelig tofløjet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Heibergsgade 14, 16 og 18

Heibergsgade 22

Matr. nr. 581. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17417-9.

Bygningen er opført i 1896 af N. P. Knudsen og H. Rasmussen.

Beskrivelse – se Heibergsgade 12. Rødstensbygning med 2 kviste, oprindelige dannebrogsvinduer og oprindelig, tofløjet fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 24

Matr. nr. 582, 583. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17419/5.

Bygningen er opført i 1896 af tømremester S. Nielsen og murermester Jens Mikkelsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset, fortandet gesims. Pudsede indfatninger, sålbænke og fordakninger over 2. etages vinduer. Kvaderfugtet underetage med oprindelig butikindretning. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer og nyere hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 26

Matr. nr. 584. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17421-7.

Bygningen er opført i 1898 af murermester Jens Mikkelsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset, fortandet gesims. Pudsede bånd, indfatninger, fordakninger og brystninger ved 2. etages vinduer. Refendfugtet underetage. Originale 3 fags vinduer og tofløjet hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Heibergsgade 20, 22 og 24



Heibergsgade 26, 28-30

Heibergsgade 28

Matr. nr. 732 ø. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17423-3.

Heibergsgade 28-36 og Marselisborg Allé 35-37 »Skansepalæet« er opført i 1907 som hotel til Landsudstillingen. Skansepalæet er tegnet af arkitekt Hjalmar Kjær. Heibergsgade 28-36 udgør et sammenhængende bygningsanlæg, hvorfor det beskrives under ét.

4½ etages rødstensejendom med glaseret tegltag. Bygningen er inspireret af nybarokken og jugendstilen og er karakteristisk med den groft tilhuggede granitsokkel og de fremhævede partier med buede karnapper, afsluttet med muret gavlkvist. Andre karakteristiske detaljer er de markante hjørnetårne. Mod øst et firkantet tårn med pyramidetag og mod vest et manglekantet



Heibergsgade 36, 34 og 32

tårn. Facaderne er opførte afsluttet med en pudset gesims og 4. etage forsynet med pudsede bånd. Originale hoveddøre og hvidmalede vinduer.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 30

Matr. nr. 732æ. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17424-1.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergsgade 28.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 32

Matr. nr. 732z. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17426-8.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergsgade 28.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 34

Matr. nr. 732y. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17427-6.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergsgade 28.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Heibergsgade 36

Se også ill. Marselisborg Allé (37).
Matr. nr. 732x. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 17428-4.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergsgade 28.

1) god 2) god 3) god 4) god.
Kvalitetsgruppe I

□



Helgolandsgade 15 og 17

Helgolandsgade

Helgolandsgade er anlagt omkring 1880 og navngivet kort efter til minde om slaget ved Helgoland i 1864.

Smågaderne Istedgade, Dybbølgade, Helgolandsgade og Fredericiagade forbandt oprindelig Jægergårdsvej og Hallsvej, der forløb langs det oprindelige baneterræn. I forbindelse med banegravens udvidelse i årene 1918–26 foretoges der imidlertid et voldsomt indgreb i bebyggelsen langs den sydlige side. Såvel Hallsvej som henvend halvdelen af de tilstødende karreer blev indlemmet i baneterrænet, der idag kun adskilles fra bebyggelsen af baneskråningen og den ret smalle Hallssti.

Trods visse støj- og trafikgener er det i miljømæssig henseende en tiltrækkende gadestrækning, karakteriseret af anonyme arbejderboliger fra midten af 1880'erne. Især skal de fire 2½ etages huse på østsiden (nr. 15–21) fremhæves med de karakteristiske, rundbuede vinduesåbninger og de enkle, harmoniske facader. Vestsidens lave 3½ etages huse med de kraftige, pudsede facadedekorationer skal ligeledes fremhæves som gode eksempler på velproportionerede håndværkerhuse fra denne periode.

☆

Helgolandsgade 15

Matr. nr. 343e. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 17617-1.

Bygningen er opført i 1885 af snedker Clemmensen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Gennemgående sålbænk på 2. etage og afbrudt gesimsbånd i underetagen. Karakteristiske, rundbuede vindu-



Helgolandsgade 19, 21 og 23

es- og døråbninger tilbagetrukket i underetagen. 2. etage opdelt af 4 pilastre med kompositkapitæl. Nye termovinduer og oprindelig fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Helgolandsgade 17

Matr. nr. 343f. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 17620-1.

Bygningen er opført i 1885 af murer Clemmensen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 15, idet facadedekorationerne er identiske. Underetagen er malet. Skorstenen delvis fjernet.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Helgolandsgade 19

Matr. nr. 343g. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 17623-6.

Bygningen er opført i 1885 af snedker Jensen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 15, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har bølgeeternittag og ingen skorsten. Rødmalet facade og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Helgolandsgade 21

Matr. nr. 343h. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 17625-2.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer I. P. Jensen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 15, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har hvidmalet facade.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I



Helgolandsgade 25, 27, 29 og 31

Helgolandsgade 23

Matr. nr. 343i. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 17626-0.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Rosgaard.

2½ etages malet teglstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset gesims samt gennemgående sålbænk på 2. etage. Oprindelige, sortmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe I

Helgolandsgade 25

Matr. nr. 343p, 343s. Karré nr. 94/sg 30.

EDB nr. 17627-9.

Bygningen er opført i 1888 for I. P. Hansen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, og fordakninger over vinduer. Mindre trekantet karnap tilløjet midt på bygningen. Kvaderpudset underetage. Nye termovinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Helgolandsgade 27

Matr. nr. 343o, 343r. Karré nr. 94/sg 30.

EDB nr. 17628-7.

Bygningen er opført i 1888 for I. P. Hansen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 25, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har nye termovinduer med trækrudeforoven og ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II



Helgolandsgade 20, 18, 16 og 14

Helgolandsgade 29

Matr. nr. 343q, 343n. Karré nr. 94/sg 30.

EDB nr. 17629-5.

Bygningen er opført i 1888 for I. P. Hansen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 25, idet facadedekorationerne er identiske. Mindre butik i underetagen. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Helgolandsgade (31)

Se Jægergårdsgade 71.

○

Helgolandsgade 14

Matr. nr. 342e. Karré nr. 93/sg 29.

EDB nr. 17616-3.

Bygningen er opført i 1885 af murer R. Petersen.

2½ etages, hvidmalet teglstensbygning med mansardtegltag og 1 kvist. Fremtrukket stik over underetagens vinduer. Nyere hvidmalede vinduer med trækrudeforoven og original dør.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig

Kvalitetsgruppe III

Helgolandsgade 16

Matr. nr. 342g. Karré nr. 93/sg 29.

EDB nr. 17619-8.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Thomsen.

3½ etages rødstensbygning med paptag. Pudset konsolgesims, gennemgående sålbænke samt pilasterinddelt 3. etage. Pudset vinduesindfatninger og fordakninger på 2. etage. Kvaderpudset underetage med karakteristiske, rundbuede vindues- og døråbninger afsluttet



Helgolandsgade 22

med dekorationsfrise under 2. etages sålbænk. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Helgolandsgade 18

Matr. nr. 342d, 342f. Karré nr. 93/sg 29.

EDB nr. 17622-8.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Christensen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 16, idet facadedekorationerne er identiske. Vinduerne er dog udskiftet.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Helgolandsgade 20

Matr. nr. 342a. Karré nr. 93/sg 29.

EDB nr. 17624-4.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer C. Andersen.

Beskrivelse – se Helgolandsgade 16, idet facadedekorationerne er identiske. Vinduerne er dog udskiftet.

1) middel 2) god 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Helgolandsgade (22)

Se Jægergårdsgade 67–69.

Matr. nr. 342c. Karré nr. 93/sg 29.

EDB nr. 22986-0.

Bygningen er opført i 1891–92 af detailist A. Mikkelsen.

2½ etages rødmalet bygning med tegltag og 1 skorsten. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Oprindelige 2 fags grønmalede sprosse- og dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel

Kvalitetsgruppe II



Hendrik Pontoppidans Gade 2, 4 og 6



Hendrik Pontoppidans Gade 12, 10 og 8



Hendrik Pontoppidans Gade 14, 16 og 18

Hendrik Pontoppidans Gade

Hendrik Pontoppidans Gade er anlagt i 1903 og blev navngivet samme år. Gaden er opkaldt efter Hendrik Pontoppidan (1814-1901), dansk finansmand og deltager i Hedeselskabets stiftelse. Gaden kan lidt forenklet opdeles i tre karakteristiske arkitekturperioder, nemlig Strandparken, karreen mellem Assensgade og Marselis Boulevard og de to karreer mellem Odensegade og Assensgade. Stokbebyggelsen Strandparken var en nyskabelse i århusiansk boligbyggeri, – en dansk funktionalisme, som i denne udformning dog ikke er helt upåvirket af de internationale strømninger. Karreen mellem Assensgade og Marselis Boulevard er ligeledes funktionalistisk præget, men her har den traditionelle teglstensarkitektur aller fået overtaget.

Bebyggelsen i de to karreer mellem Odensegade og Assensgade repræsenterer »stilblandingsarkitekturen«. Ejendommene besidder enkeltvis en udmærket arkitektonisk kvalitet, og samlet udgør de en af de smukkeste gadefacader i Århus. Facadernes samspil fremheves yderligere af gadens svage krumning, hvorved særlig det karakteristiske karnapmotiv kommer til sin ret. Den eksklusive placering gav indtil senere havneudvidelser og Strandparkens opførelse bebyggelsen fri udsigt over bugten.

Ejendommene er tegnet af nogle af byens kendte arkitekter og bygmestre, bl. a. arkitekterne A. Høeg Hansen og R. Frimodt Clausen og muremester A. Laursen. Placeringen nær det grønne anlæg Skansen, den åbne bebyggelse Strandparken og de overvejende pudsede, 4½ etages ældre

ejendomme giver gaden en ganske særlig lys og tiltalende karakter.

☆

Hendrik Pontoppidans Gade 2

Se også ill. Odensegade (1).
Matr. nr. 734k. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15463-1.

Bygningen er opført i 1902, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for muremester R. Hviid.

4½ etages pudset og malet hjørneejendom med cementtagsten. 3 karakteristiske gennemgående karnapper. Pudsede indfatninger og fordakninger ved 2. og 3. etages vinduer. Blåmalede dekorfelter på 3. etage og blomsterdekorfri frise på 4. etage. Refendfuget underetage. Butik i kælderen. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og ny hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 4

Matr. nr. 734n. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15465-8.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for muremester R. Hviid.

4½ etages pudset bygning med mansardtag. Glaseret tegltag og 2 kviste. Stilblandingsfacade med enkelte nationalromantiske træk. Karakteristisk karnap fra 2. til 4. etage. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Halvcirkelformet fronton over hovedindgang. Underetagen refendfuget. Original dør og hvidmalede vinduer, småspredte foroven.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Hendrik Pontoppidans Gade



Hendrik Pontoppidans Gade 20 og 22

Hendrik Pontoppidans Gade 6

Matr. nr. 734o. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15466-6.

Bygningen er opført i 1906 af murer-
mester M. Petersen.

4½ etages pudset bygning med tegltag
og 5 kviste. To karnapper fra 2. til 4.
etage. Pudset konsolgesims, gennemgå-
ende sålbænke, vinduesindfatninger,
fordakninger og brystningsdekorati-
oner. Cirkelformet vindue over hoved-
indgang. Original hoveddør. Refend-
fuget underetage. Oprindelige, hvidma-
lede vinduer, småsprossede foroven.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 8

Matr. nr. 734q. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15467-4.

Bygningen er opført i 1906 af murerne
K.J. Rasmussen og A.J. Andreasen.

4½ etages rødstensbygning med tegl-
tag, 2 kviste og 2 ovenlysvinduer. Pud-
set konsolgesims, vinduesindfatninger
og fordakninger. 2 karnapper med de-
korerede brystninger på 3. og 4. etage.
Refendfuget underetage. Nye termo-
vinduer og nyere uheldigt udformet
dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 10

Matr. nr. 734a. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15468-2.

Bygningen er opført i 1908 for Severin-
sen og tegnet af arkitekt A. F. Frederik-
sen.

4½ etages pudset bygning med skifer-
tag, 3 kviste og 2 karnapper afsluttet



Hendrik Pontoppidans Gade 26 og 24

med halvcirkelformede frontoner i tage-
tagen. Pudset konsolgesims, dekorerede
vinduesbrystninger på 3. etage og for-
dakninger over hoveddøren samt 3.
etages vinduer. Pæn original hoveddør
og hvidmalede vinduer. Underetagen
refendfuget. Trappenedgang til lille
kælderbutik.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 12

Se også ill. Nyborggade (5).
Matr. nr. 734r. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 15469-0.

Bygningen er opført omkring 1908, teg-
net af murermester A. Laursen for mu-
rermestrene M. B. og A. Severinsen.

4½ etages pudset hjørnebygning med
skifertag og 8 kviste. Liseninddelt fa-
cade og 2 karnapper fra 2. til 4. etage.
Pudset konsolgesims, vinduesindfat-
ninger og fordakninger over 3. etages
vinduer. Guirlandedekorationer under
3. etages vinduer. Refendfuget under-
etage. Oprindelige, hvidmalede vin-
duer og original hoveddør med pudset
indfatning og fronton.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade (14)

Se Nyborggade 6.

Hendrik Pontoppidans Gade 16

Matr. nr. 732ag. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15470-4.

Bygningen er opført i 1909, tegnet af
arkitekt A. Høeg Hansen for murerme-
ster Daugaard.

4½ etages pudset bygning med skifer-

beklædt mansardtag og 4 kviste. Gen-
nemgående karnap afsluttet med gavlk-
kvist. Underetagen malet i en uheldig
farve. Originale, hvidmalede vinduer
og nyere hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 18

Matr. nr. 732am. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15471-2.

Bygningen er opført omkring 1910, teg-
net af murermester A. Laursen for mu-
rermestrene M. B. og A. Severinsen.

4½ etages rødstensbygning med man-
sardtegltag og 4 kviste. 2 gennemgå-
ende karnapper med mønstermurværk
på brystninger. Murede stik over vin-
duer. Underetagen refendfuget. Ned-
lagt butik. Originale, hvidmalede vin-
duer og nyere pladedør i indgangspar-
tiet, der er overdækket med halvcirkel-
formet fronton.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 20

Matr. nr. 732al. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15472-0.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af
murermester Alf. Knudsen for murer-
mestrene Georg og Alf. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-
beklædt mansardtag og 4 kviste. Pudset
gesims og 2 pudsede, gennemgående
karnapper. Pudsede vinduesindfatnin-
ger og rundbuede friser/blændinger
med mønstermurværk over 2. og 3. eta-
ges vinduer. Refendfuget underetage.
Originale, hvidmalede vinduer og ny-
ere dør. Butik i kælderen.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 22

Matr. nr. 732ak. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15473-9.

Bygningen er opført omkring 1910, teg-
net af murermester A. Laursen for tøm-
rermester H. Petersen.

4½ etages, pudset bygning med skifer-
tag og 3 kviste. Fortandet gesims, pud-
sede vinduesindfatninger og fordaknin-
ger over vinduer i 3. og 4. etage. Karnap
fra 2. til 4. etage. Underetagen samt 2.
etage refendfuget. Rundbuede blæn-
dinger over underetagens vinduer.
Fremtrukket indgangsparti med halv-
cirkelformet fronton. Oprindelige,
hvidmalede vinduer og original hoved-
dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I



Hendrik Pontoppidans Gade 28-34

Hendrik Pontoppidans Gade 24

Matr. nr. 732 ai. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15474-7.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af murermester A. Laursen for tømrermester P. Chr. Pedersen.

4½ etages pudset bygning med skifer-tag og 5 kviste. 2 karnapper fra 2. til 4. etage med dekorationsfelter under vinduer. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Gennemgående sålbænke på 2. og 4. etage. Akantusfrise over hoveddør. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 26

Se også ill. Assensgade (16).
Matr. nr. 732 ac. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 15475-5.

Bygningen er opført i 1908, tegnet af murermester A. Laursen for tømrermester P. Chr. Pedersen.

4½ etages pudset og refendfuget bygning med skifer-tag og 8 kviste. 2 karnapper fra 2. til 4. etage, hjørnekarnap afsluttet med gavltrekan og mindre tårn med pyramidetag. Konsolgesims. Facaden er opdelt af kannelerede pilastrer og har let markeret vandret fugning. Karakteristiske pudsede vinduesindfatninger samt dekorationsfelter ved 3-fags vinduer. Refendfuget underetage og portal omkring original hoveddør. Oprindelige, hvidmalede vinduer med undtagelse af nye termovinduer i 3 kviste.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Hendrik Pontoppidans Gade 28, 30, 32, 34

Se også ill. Assensgade (1), Marselis Boulevard (14).

Matr. nr. 732 bø, 732 bæ, 732 bz, 732 by.
Karré nr. 30/si 12.

EDB nr. 15476-3, 15477-1, 15479-8, 15480-1.

Beskrivelsen gælder hele karreen, der er opført efter en fælles plan. Bebyggelsen stammer fra årene 1936-38 og er tegnet af arkitekterne N. Chr. Skjøth, samt Wilhelm og Thyge Klemann. Bygherrer: Murermestrene Anker og Godtfred Jacobsen, E. Nøhr, Alf. Knudsen, C. Bernhard, M. B. Mortensen. Tømrermestrene A. Winkler, Ejnar Petersen, E. Ibsen. Malermester C. Skydt. Arkitekt C. Chr. Skjøth. Fabrikanterne A. og Achton Pedersen.

6 etages gulstens karrébygning i funktionalistisk stil med karnap og altan til hver lejlighed. Tilbagetrækket tagetage med tagterrasse. Oprindelige, hvidmalede vinduer og originale døre, dog en begyndende udskiftning af vinduer, desværre i forskellige materialer og udformning. Flere oprindelige butikker i underetagen. Fælles gårdport i Assensgade og fælles haveanlæg i karreens midte.

1) middel 2) god 3) middel 4) god

Kvalitetsgruppe I



Horsensgade 1 og 3

Horsensgade

Horsensgade er anlagt i 1912 og navngivet i 1899. Gaden er opkaldt efter dansk købstad. Den homogene bebyggelse er på begge sider karakteriseret af 4½ etages velproportionerede ejendomme opført mellem 1911 og 1916 i røde mursten. Hjørnebebyggelsen ved Lundingsgade er dog pudset. Bygningerne er præget af nybarokke og engelsk påvirkede stilstrømninger, her i form af en mere provinsiel og lokalt præget murstensarkitektur. Røde mursten er således både anvendt til de bærende konstruktioner og til dekorative elementer. Særlig karakteristisk ved ejendommene er de runde eller trapezformede karnapper, ofte afsluttet med fremtrukne kviste. Gadens forholdsvis store bredde og den trekantede plads ved Skt. Lukas kirken, – pladsen er beplantet med buske og enkeltstående træer i gadelinien – tilfører den noget massive omkringliggende bebyggelse lys og luft.



Horsensgade 1

Se også ill. Frederiks Allé 151.
Matr. nr. 800c. Karré nr. 76/si 16.
EDB nr. 18936-2.

Ejendommen er opført i 1911 af murermestrene Klostergaard og R. Rasmussen og er tegnet af arkitekt N. P. Jensen.

4½ etages rødstens hjørnejendom med mansardtegtag. 6 kviste samt 4 altaner med støbejernsrækværk i manzarden og 3 mindre taskekviste til det øverste tagrum. Profilerede lisener inddeler facaden. 4 karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med altaner. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og 2 originale



Horsensgade 5, 7 og 9

hoveddøre. 2 kældernedgange med støbejernsgelænder.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Horsensgade 3

Matr. 800d. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18937-0.

Bygningen er opført i 1911 af murermester M. Christensen og tegnet af Fr. B. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 4 kviste. Enkel bygning med to gennemgående karnapper i 3 etager. Muret gesims. Oprindelige, hvidmalede 1 og 3 fags vinduer. Oprindelig 2 fløjet hoveddør med en i murværket markeret portal. Pudset sokkel og kældernedgang med oprindelig dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Horsensgade 5

Matr. nr. 800e. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18939-7.

Ejendommen er opført i 1911 for malmester A. Boysen og tegnet af arkitekt Harald Lassen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 4 kviste. 2 gennemgående karnapper i 3 etager. Muret gesims. Uheldig ombygning af portrum til beboelse. Nye brunbejdsede termovinduer. Oprindelig hoveddør. Marke-rede stik over dør og portåbninger.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Horsensgade 7

Matr. nr. 800a. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18941-9.



Horsensgade 11 og 15

Ejendommen er opført i 1912 af murermester M. Andersen og tegnet af tømrermester Chr. E. Rohde.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 3 kviste. To gennemgående karnapper fra 2. til 4 etage. Muret gesims. Pudsete sålbænke og sokkel. Muret indfatning og trekantsfronton ved dør. Oprindelige 1, 2 og 3 fags hvidmalede vinduer, småsprossede foroven. Original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Horsensgade 9

Matr. nr. 800f. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18943-5.

Ejendommen er opført i 1912 af tømrermester Fr. Christensen og tegnet af K. Hansen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. Nybarokke stiltræk i facaden som f. eks. en stor svungen gavlkvist over trappeopgang. 2 karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med altaner omgivet af støbejernsrækværk. Oprindelige 2, 3 og 4 fags hvidmalede vinduer, småsprossede foroven. Nyere hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Horsensgade 11

Matr. nr. 800g. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18945-1.

Ejendommen er opført i 1912 af murermester M. Christiansen og tegnet af F. B. Rasmussen.

4½ etages rødstensejendom med mansardtegltag og 5 kviste. Muret gesims og pudset sokkel. 2 karnapper over 3 etager afsluttet med kvist i tagetagen. Nye 2 og 3 fags hvidmalede vinduer,



Horsensgade 19 og 17

småsprossede foroven. Ny fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Horsensgade 15

Matr. nr. 800h. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18947-8.

Ejendommen er i 1912 tegnet og opført af snedker Holboe Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 4 kviste. 2 karnapper i 3 etager. Soklen samt portal omkring hoveddør er pudset og malet. Nye grønbejdsede 2 og 3 fags termovinduer med undtagelse af oprindelige 3 fags vinduer i trappeopgang. Ny grønmalet dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

Horsensgade 17

Matr. nr. 800i. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18948-6.

Ejendommen er opført i 1912 af tømrermester P. Chr. Petersen og tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen. Horsensgade 17 til Lundingsgade 28 er bygget som et sammenhængende hjørnekompleks og beskrives samlet.

4½ etages pudset og malet bygning med mansardtegltag. 10 mindre kviste og 5 store gavlkviste med svungne gavle. 6 karnapper fra 2. til 3. etage afsluttet med altaner. Karakteristiske murede, bindingsværksimiterende bånd på 4. etage og i gavlkvistene. Gennemgående fremspring under 2. etages vinduer af dækket med tagsten. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer, småsprossede foroven i Horsensgade 17 og Lundingsgade 28. Nye plastvinduer med imiteret lod- og tværpost isat Horsensgade 19. Halvdel af dørene er originale med facet-

Ingerslevs Boulevard

slebne ruder. Muret rødstens sokkel. Butiksfacadens beklædning er skæmmende for bygningen.

1) god 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Horsensgade 19

Se også ill. Lundingsgade (30).
Matr. nr. 800k. Karré nr. 76/sg 16.
EDB nr. 18949-4.

Ejendommen er opført i 1914 for tømrermester Ejnar Petersen, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

Beskrivelse – se Horsensgade 17.
1) god 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II



Ingerslevs Boulevard



Torvehandel på Ingerslevs Boulevard



Torvehandel på Ingerslevs Boulevard

Ingerslevs Boulevard

Ingerslevs Boulevard er navngivet i 1899 og anlagt fra 1899–1912. Boulevarden er opkaldt efter Hans Peter Ingerslev (1821–1896), dansk politiker og ejer af Marselisborg Gods, indtil dette blev overtaget af Århus kommune år 1896. Boulevarden indgik i stadsingeniør Amt og arkitekt Hack Kampmanns byplan, og det var oprindeligt tanken, at den skulle have forløbet fra den nuværende Skt. Lucas Kirkeplads til Hans Broges Gade; men byrådet var skeptisk over for planens forholdsvis store arealforbrug til bl.a. veje, hvorfor boulevardens østlige del, – det nuværende Odensegade – indsnævredes. Amt og Kampmanns intention var en bred avenue, hovedsagelig flankeret af bydelens fornemme huse. Som point-de-vue for enden af avenuen, ca. ved Skt. Lukas Kirke, foresloges ligeledes opført en større offentlig, monumental bygning. Denne bygning blev dog aldrig opført og senere forlængedes boulevarden i stedet for ud til Harald Jensens Plads.

Bebyggelsen langs den her omhandlede del af Ingerslevs Boulevard består af Skt. Anna Gades skole, det tidligere amtssygehus, og mellem Kroghsgade og Lundingsgades udmundning af 4½ etages velproportionerede og smukke ejendomme, udstyret med karnapper og hjørnelårme. På sydsiden er placeret de to offentlige bygninger Fjordsgades skole og Ingerslevs Boulevardsskole.

Af stor betydning for gademiljøet er de to rækker elmtræer plantet langs det brede midterareal, som i øvrigt danner rammen om en livlig torvehandel to gange om ugen.

Ingerslevs Boulevard 2

Skt. Anna Gade 36.
Matr. nr. 750a. Karré nr. 90/sg 26.
EDB nr. 43856-7.

Skt. Anna Gades skole er oprettet 1949 og udbygget i årene frem til 1957. Kerne i bygningsanlægget er det tidligere amtssygehus. Den ældste sygehusbygning, nu beboerhus, er opført mellem 1880 og 1882, tegnet af arkitekt Thomas Arboe. Få år senere, 1888–89, opførtes en særlig epidemibygning, nu Kroghsgades skole, ligeledes tegnet af arkitekt Thomas Arboe. I 1906–07 udvidedes sygehuset yderligere med hovedbygningen mod Ingerslevs Boulevard samt den bagved liggende køkkenbygning, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen. I 1957 opførtes i forlængelse af hovedbygningen mod Ingerslevs Boulevard en tilbygning, tegnet af stadsarkitektens kontor. I kælderen indrettedes central-køkken for skolebespisningen. Aula-bygningen og gymnastiksalen mod Skt. Anna Gade er beskrevet under Skt. Anna Gade 36.

Bygningen mod Ingerslevs Boulevard er en 2½ etages rødstensbygning med afvalmet skifertag og 6 skorstene. Bygningen er symmetrisk med midtrisalitet og to siderisalitter. Midtrisaliteten markeres af et stort vindue med rundbuet stik og en tagrytter over rygningen. Pudset gennemgående sålbænk på 2. etage. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer. Tilbygningen mod vest er en 2½ etages rødstensbygning med eternitskifertag og 4 kviste. Oprindelige, firdelte hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Boulevard 4

Matr. nr. 783b. Karré 89/sg 25.
EDB nr. 21043-4.





Ingerslevs Boulevard 2

Ejendommen er opført i 1912 af murermester I. P. Petersen og tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen (se også Ingerslevs Boulevard 10).

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og en kvist. Pudset, fortandet gesims og karakteristisk bånd mellem 1. og 2. etage. To karnapper fra 2. etage til tagetagen afsluttet med stejlt, afvalmet tag. Pudsede felter under 3. og 4. etages karnapvinduer. Karakteristisk halvtag over original hoveddør med facetslebne ruder. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Boulevard 10

Se også ill. Lundingsgade (37).
Matr. nr. 783e. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 21046-9.

Ejendommen er opført i 1912 af tømrermester S. Møller, tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen. Ingerslevs Boulevard 8 og 10 samt Lundingsgade 35 er opført i samme stil symmetrisk omkring hjørnet. Lundingsgade 35 og Ingerslevs Boulevard 8 er ens.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansardtegltag og 4 kviste. Bygningen er opført symmetrisk omkring et hjørnetårn afsluttet med spir. To altaner i mansarden og to karnapper fra 2. til 4. etage på hvert hjørne. Oprindelige 1, 2 og 3 fags vinduer, småsprossede foroven. 2 mindre hjørnebutikker, hvoraf den ene er nedlagt. Original hoveddør i hjørnetårnet.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

□



Ingerslevs Boulevard 4 og 6

Ejendommen er opført i 1911 af murermester H. Hansen og tømrermester C. Hansen og tegnet af H. Hansen

4½ etages rødstensbygning med sortglaseret mansardtegltag og 2 kviste. 2 karakteristiske gennemgående karnapper, hjørnekarnappen afsluttet med et kuppeltag og den anden afsluttet med altan og svungen gavlkvist. Mønstermurværk ved opgangsvinduernes brystninger. Svungen gavl og 4 små altaner med smedjernsrækværk ud mod Kroghsgade. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Indgangsdør med facetsleben rude og hvidmalet portal.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Boulevard 6

Matr. nr. 738c. Karré nr. 89/sg 25.



Ingerslevs Boulevard 10 og 8

EDB nr. 21044-2.

Ejendommen er opført i 1911 for O. A. Johansen og M. Andersen, tegnet af murermester H. Hansen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag. Karakteristiske karnapper afsluttet med altaner med støbejernsrækværk. Barokpræget frontispice over facadens midterparti. Bygningen har fælles stiltræk med nabobygningen nr. 4. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Oprindelig hoveddør med karakteristisk halvtag over.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Boulevard 8

Matr. nr. 783d. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 21045-0.



Ingerslevs Plads 1 A, 1 B, 3 og 5



Ingerslevs Plads 5, 3, 1 B og 1 A



Ingerslevs Plads 2 og 4

Ingerslevs Plads

Ingerslevs Plads er anlagt i 1912 og senere omlagt med underjordisk garageanlæg i 1957. Pladsen er navngivet i 1899 efter Hans Peter Ingerslev (1821–1896), dansk politiker og ejer af Marselisborg Gods. Ingerslevs Plads er omgivet af forholdsvis høje bygninger, som mod nord og øst udgøres af 4½ etages boligejendomme og mod syd og vest af større offentlige bygninger, – henholdsvis Århus Teknikum og Fjordsgades skole. De to karréjendomme nr. 2–4 og 1 A–5 indeholder stiltræk, som leder tanken hen på engelsk påvirket nybarok arkitektur. Disse bygninger er tegnet af henholdsvis A. Høeg Hansen og Thorkel Møller, der begge var tidligere medarbejdere hos arkitekt Hack Kampmann. Arkitekturen i disse bygninger markerer et

brud med den i kvarteret fremherskende noget klichéagtige stilblandingsarkitektur, som prægede de foregående årtiers karréfacader.

Pladsens centrale område er omkranset af gadetræer og har en smuk chaussébelægning, men anvendes i stor udstrækning til overfladeparkering.

☆

Ingerslevs Plads 1 A og 1 B

Matr. nr. 739 v. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 21074-4.

Ejendommen er opført i 1911 for Chr. Bømler og tegnet af arkitekt Thorkel Møller. Ingerslevs Plads 1 A og 1 B, 3 og 5 er opført som en samlet bebyggelse,

hvorfor de beskrives under et.

4½ etages rødstensbebyggelse med mansardtegltag og 9 kviste. Karakteristiske, tilbagetrukne, runde afslutninger flankeret af mindre altaner ved Odensegade og Dalgas Avenue. 3 karnapper afsluttet med altaner og murede gavlkviste med trekantsfrontoner. Pudsede sålbænke og granitstens sokkel. Pudsede blændinger over 4. etages vinduer. Oprindelige, hvidmalede vinduer. 3 butikker i underetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Plads 3

Matr. nr. 739 u. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 21076-0.

Ejendommen er opført i 1911 af murermester N. P. Knudsen og snedkermester Jørgensen og tegnet af arkitekt Thorkel Møller.

Beskrivelse – se Ingerslevs Plads 1 A–1 B.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Plads 5

Matr. nr. 739 t. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 21078-7.

Ejendommen er opført i 1911 af murermester N. P. Knudsen og snedkermester Jørgensen og tegnet af arkitekt Thorkel Møller.

Beskrivelse – se Ingerslevs Plads 1 A–1 B.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

○



Ingerslevs Plads

Ingerslevs Plads 2

Se også ill. Montanagade (68).
Matr. nr. 735 b. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 34721-9.

»Annagård«, Montanagade 66–68, Ingerslevs Plads 2–4 og Skt. Anna Gade 55–57 er bygget op omkring Ingerslevs Plads 2. Ejendommene er opført fra 1911 til 1914 af murermester A. Buhl og tømrermester I. P. N. Siig og tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og kviste. Bebyggelsen er, som det ofte ses ved Høeg Hansens arbejder, frigjort fra strenge symmetriske bindinger, selv om bygningsanlægget er nogenlunde symmetrisk i sin planopbygning. Ingerslevs Plads 2 er midtpunkt med sin høje, markante frontispice, medens den øvrige facadearkitektur byder på en række variationer over et tema med karnapper, kviste og gavlmotiver som det væsentligste indhold, – alt bundet sammen af store, enkle murstensflader.

Facaden hviler på en granitsokkel og er opefter afsluttet med en kraftig, profileret gesims. Muråbninger er overdækket med stik af forskellig form.

Vinduerne er oprindelige, hvidmalede og med småsprossede overrammer. Hoveddørene er oprindelige og af lidt varierende udformning.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Ingerslevs Plads 4

Skt. Anna Gade (57).
Matr. nr. 735 i. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 34723-5.

Opførelse og beskrivelse – se Ingerslevs Plads 2.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

□



Istedgade 17, 19 og 21–23

Istedgade

Istedgade er anlagt omkring 1870 og navngivet i 1875 til minde om slaget ved Isted i 1850.

Smågaderne Istedgade, Dybbølgade, Helgolandsgade og Fredericiagade forbandt oprindelig Jægergårdsgade og Hallsvej, der forløb langs det oprindelige baneterræn. I forbindelse med banegravens udvidelse i årene 1918–26 foretoges der imidlertid et voldsomt indgreb i bebyggelsen langs den sydlige side. Såvel Hallsvej som henved halvdelen af de tilstødende karreer blev indlemmet i baneterrænet, der i dag kun adskilles fra bebyggelsen af 2½ etages enkle, velproportionerede huse med dels pudsede, dels malede facader, opført sidst i 1870'erne. De fleste bygninger er dog præget af uheldige vinduesudskiftninger, ligesom østsidens facade-række er noget domineret af en høj 3½ etages bygning, som er ude af harmoni med den øvrige bebyggelse. Den fine brostensbelægning er endnu bevaret i gadens midterareal.

☆

Istedgade 17

Matr. nr. 198. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 21159-7.

Bygningen er opført i 1877 af murer N. P. Petersen som et 3 fags hus. Facaden forlænget og ændret samt mansarden tilføjet i 1929 af snedkermester Jørgensen og tegnet af arkitekt H. P. Jensen.

2½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 1 kvist. Fortandet gesims, klinkesålbænk og hjørneafskæring med karnap. Pudset sokkel samt kæl-



Istedgade 25, 27 og 29

dernedgang med støbejernsgelænder. Indgangsparti mod nord er omgivet af pudsede indfatninger. Nyere dør isat. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Istedgade 19

Matr. nr. 199. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 21160-0.

Bygningen er opført i 1876 for arbejdsmand A. Rasmussen. Facaden ændret samt mansardetagen tilføjet i 1945 af snedkermester N. J. Jørgensen og tegnet af arkitekt Johs. Sørensen.

2½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 1 kvist. Fortandet gesims, klinkesålbænke og pudset sokkel. 3 fags kvistvindue og nyere todelt vinduer på 1. og 2. etage. Oprindeligt dørparti med nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Istedgade 21–23

Matr. nr. 200. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 21161-9.

Bygningen er opført i 1877 for A. Mortensen.

3½ etages malet bygning med tegltag. De to øverste etager er opdelt af 4 pilastrer, som hviler på en gennemgående sålbænk. Fremtrukket stik over 2. etages vinduer. Underetagens døre og vinduer placeret i tilbagetrukne blændingsfelter. Soklen pudset. Udvendige trapper med jerngelænder. Nyere todelt brunbejdsede vinduer på 2. og 3. etage, to oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer på 1. etage. Nyere kælder- og indgangsdøre. Ældre butiksparti indrettet til beboelse.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III



Istedgade 31

Istedgade 25

Matr. nr. 202. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 21162-7.

Bygningen er opført omkring 1876–77.
Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages, malet bygning med gråt bølgeeternittag og 2 kviste. Fortandet gesims og profileret bånd under 2. etages vinduer. Fremhævet stik over 1. etages vinduer og profilstenssålbenke. Udvendig trappe med jerngelænder. Nye todelte, brunbejdsede vinduer og nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Istedgade 27

Matr. nr. 203. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 21163-5.

Bygningen er opført i 1876–77 af murer Jens Chr. Jensen.

2½ etages muret og malet bygning med tegltag og 1 kvist. Vandskuret gesims. Gennemgående, profileret bånd under 2. etages vinduer. Fremhævet stik over 1. etages vinduer samt profilstenssålbenke. Udvendig trappe, kældernedgang og pudset sokkel. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og oprindelig, brunmalet fyldingsdør.

1) god 2) dårlig 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Istedgade 29

Matr. nr. 204. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 21164-3.

Bygningen er opført i 1876 for arbejdsmand Søren Hansen.

2½ etages muret og malet bygning med tegltag og 1 kvist. Fortandet gesims. Gennemgående sålbænk på 2. etage.



Istedgade 8

Fremtrukket stik over 1. etages vinduer. Pudset sokkel og trappe med støbejernsgelænder. Nye brunbejdsede termovinduer. Nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Istedgade (31)

Se Jægergårdsgade 39.

○

Istedgade 8

Matr. nr. 39a. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 21157-0.

Bygningen er opført mellem 1890 og 1899. (Oprindelig sag mangler).

2½ etages muret og malet bygning med tegltag og 4 skorstene. Muret gesims med tandsnitsbånd og skrå murstens sålbænke. Pudset felt mellem 1. og 2. etage. Nyere vinduer med trækrude foroven.

1 etages rødstens halvtagsbygning mod Hallssti delvis malet. 3 fags sposevindue mod Istedgade og råglasvinduer mod Hallssti.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Istedgade 10

Matr. nr. 39a. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr 21157-0.

Bygningen er opført i 1875 af snedker A. Nielsen.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene. Pudset, trukket gesims, gennemgående sålbænke og sokkel med profilkant. Ny-



Istedgade 10, 12 og 14

ere vinduer med trækrude. En 2 fløjs revleport med dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Istedgade 12

Matr. nr. 39a. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 21157-0.

Bygningen er opført kort før 1878. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og profileret gesims samt profilerede vinduesindfatninger på 2. etage. Kordongesims og refendfuget underetage. Nyere vinduer med trækrude. Oprindelig fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Istedgade 14

Matr. nr. 40q. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 21158-9.

Bygningen er opført i 1877 af murermeister Christian Andersen.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og profileret gesims med fortanding samt profilerede vinduesindfatninger. Kordongesims og dekorerede vinduesbrystninger. Halvhøj kælder og udvendig trappe. Nyere vindue med trækrude og oprindelig dør beklædt med plade.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Istedgade (16)

Se Jægergårdsgade 37.

□



J. Michaelsens Gade 1, 3, 5, 7 og 9

J. Michaelsens Gade

J. Michaelsens Gade er anlagt i 1906 og er opkaldt efter lærer J. Michaelsen (1823–1887). Den korte gade, som forbinder Tietgens Plads og Fåborggade, er præget af det oprindelige terræns fald mod syd. Dette understreges specielt af bygnin- gernes mange vandrette led, som markerer de højdemæssige forskydninger i ejendoms- skellene. Bebyggelsen består af ensartede og ganske velproportionerede, 4½ etages ejendomme, som er opført omkring 1908, tegnet og bygget af lokale bygmestre.

☆

J. Michaelsens Gade (1)

Se Tietgens Plads 11.

J. Michaelsens Gade 3

Matr. nr. 741q. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 21418-9.

Bygningen er opført i 1908, tegnet af murermester A. Laursen for tømrmes- ter H. Petersen.

4½ etages pudset bygning med tegltag, 2 kviste og 2 karnapper. Tandsnitsge- sims og gennemgående sålbænke under 2. og 4. etages vinduer. Dekorerede brystningsfelter og enkelte fordakning- er. Refendfuget underetage med frem- hævet indgangsparti. Hvidmalede dannebrogsvinduer. Original hoved- dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

J. Michaelsens Gade 5

Matr. nr. 741r. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 21420-0.



J. Michaelsens Gade 2, 4, 6 og 8

Bygningen er opført i 1908, tegnet af murermester A. Laursen for tømrmes- ter H. Pedersen.

4½ etages pudset bygning med 2 kviste. 1 karnap fra 2. til 4. etage. Facaden dekoreret med tandsnitsgesims, pila- stermotiver, bånd og profilerede vindu- esindfatninger. Refendfuget undereta- ge med fordakning over indgangsparti. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Ori- ginal hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

J. Michaelsens Gade 7

Matr. nr. 741s. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 21433-2.

Bygningen er opført i 1908, tegnet og bygget af murermester P. Petersen.

4½ etages rødstensbygning med man- sardskifertag, 2 kviste og 2 pudsede karnapper. Pudsede vinduesindfatning- er, gesims og refendfuget underetage. Gennemgående, profileret sålbænk på 4. etage. Dekorerede brystningsfelter på 3. etage. Vinduer oprindelige og hvidmalede. Original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

J. Michaelsens Gade (9)

Se Fåborggade 10.

○

J. Michaelsens Gade (2)

Se Bogensegade 1.

J. Michaelsens Gade 4

Matr. nr. 741o. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 21419-7.

Bygningen er opført i 1908 af murerme- ster N. P. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med man- sardskifertag, 2 kviste og 2 ovenlys. 2 pudsede karnapper fra 2. til 4. etage. Pudsede vinduesindfatninger, hoved- gesims samt refendfuget underetage. Vinduer i trappeopgang originale, hvidmalede med småsprossede over- rammer, de øvrige brunbejdsede termo- vinduer med enkelt vandret sprosse. Hoveddør oprindelig. Butik i under- etage inddraget til beboelse.

1) middel 2) middel* 3) middel 4) god
* Uheldig blanding af vinduestyper.
Kvalitetsgruppe II

J. Michaelsens Gade 6

Matr. nr. 741 p. Karré nr. 36/si 5.
EDB nr. 21421-9.

Bygningen er opført i 1908, tegnet af murermester Alf. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med man- sardskifertag og 2 kviste. Stilblandings- facade med 2 pudsede karnapper fra 2. til 4. etage. Karakteristisk pudsorna- mentik såsom kugler, konsoller, »baro- kindfatninger« og kannelerede felter m. v. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Hoveddør oprindelig og grønmalet.

1) middel 2) god* 3) god 4) god
* Velholdt ejendom.

Kvalitetsgruppe I

J. Michaelsens Gade (8)

Se Fåborggade 12.

□



Jægergårdsgade 1-3



Jægergårdsgade 5, 7, 9-15, 17-19 og 21

Jægergårdsgade

Navnet stammer fra en skovridergård, »Jægergaarden«, som var en afbyggergård til Marselisborg. Jægergaarden blev opført i 1724 tæt ved Marselisborg Allé, men blev nedrevet i 1910, forinden DSB's opførelse af en kontorbygning det pågældende sted. Jægergårdsgade hed indtil 1923 Jægergaardsvejen og førte fra Frederiks Allé – dengang Skanderborgvej – til Marselisborg Allé. Det har været en simpel markvej, da etatsråd M. P. Bruun i begyndelsen af 1850'erne anlagde en filial af klædefabrikken Bruunshaab (senere kaldet »Sukkerhuset«) lidt tilbage fra vejen og op til de arealer, hvor senere Brammersgade anlagdes. Senere blev bryggeriet Godthaab ligeledes anlagt ved Jægergaardsvejen og i 1870'erne Aarhus Palmekærnefabrik. Almindeligt boligbyggeri påbegyndtes også på denne tid, især ud mod Frederiks Allé.

Jægergårdsgade kan opdeles i to karakteristiske strækninger, adskilt af M. P. Bruuns Gade. Strækningen mellem M. P. Bruuns Gade og Strandvejen præges af nordsidens industribebyggelse, der proportionsmæssigt afviger noget fra sydsidens boligbebyggelse, som mellem M. P. Bruuns Gade og St. St. Blichers Gade består af 3½ etages enkle og velproportionerede rødstenshuse fra omkring 1890, og på strækningen ud til Strandvejen af 4½ etages større boligejendomme fra sidst i 1890'erne til omkring 1912.

Strækningen mellem M. P. Bruuns Gade og Frederiks Allé har med den livlige butikshandel og den noget ældre bygningsmasse en helt anden karakter. Det er overvejende 2½ til 3½ etages huse, opført som sluttet bebyggelse, men med ret

varierende facadeudformning og overfladebehandling.

Gennem tiden har denne del af Jægergårdsgade udviklet sig til en livlig forretningsgade, hvor butiksfacaderne præger bygningernes underste etage. Butiksfacaderne og skiltningen er sjældent i harmoni med den øverste del af bygningerne, og specielt de mindre huse har været udsat for uheldige facadeændringer. Enkelte bygninger er der dog med velbevarede og velholdte facader, som f. eks. »Det hvide hus« ved hjørnet af M. P. Bruuns Gade, Apoteket og numrene 61 og 71.

Den lave klassificering af omgivelsernes helhedskarakter hænger således sammen med de uheldige bygningsændringer, den proportionsmæssigt afvigende industribebyggelse samt de til tider meget belastende parkerings- og trafikforhold.

☆

Jægergårdsgade (1)

Se Frederiks Allé 93-95.

Jægergårdsgade 3

Matr. nr. 45a. Karré nr. 91/sg 27. EDB nr. 11988-7.

Bygningen er opført i 1930 for Handelsbanken og tegnet af arkitekt A. Høeg Hansen.

1 etages rødstensbygning med fladt tag og store butiksvinduer. Bygningens form og proportioner er uden sammenhæng med den tilstødende bebyggelse. 1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 5

Matr. nr. 44a. Karré nr. 91/sg 27. EDB nr. 22941-0.

Bygningen er opført i 1923 for skomagermester I. Madsen og tegnet af arkitekt Carl Jensen.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag. Fortandet gesims og gennemgående sålbænk. Kvaderpudsede hjørnelisener. Blåmalede 3 fags sprossevinduer. Flisebeklædt underetage i dårlig harmoni med den øvrige bygning. Nyere vinduer og dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 7

Matr. nr. 43d. Karré nr. 91/sg 27. EDB nr. 22943-7.

Bygningen er formodentlig opført kort før 1878. Den forøges med en etage i 1923, tegnet af arkitekt Stensen.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag. Trukket gesims, gennemgående sålbænk på 2. etage, og oprindelige grønmalede dannebrogsvinduer. Nyere dør samt vinduer i underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 9-15

Matr. nr. 40h. Karre nr. 91/sg 27. EDB nr. 22945-3.

Nummer 9 og 11 er opført i 1875; nr. 9 for arbejdsmand P. Sørensen af N. P. Jensen. Nummer 15 er formodentlig opført kort efter 1878. Bygningernes manzardetage er tilføjet i 1902-03.

1½ etages bygninger med mansardtage beklædt med dels tegl-, dels cementtagsten. Facaderne er beklædt med skiferplader og grønmalede eternitskilte. Vinduer og døre er sortmalede. Facadens udformning afviger stærkt fra den tilstødende bebyggelse. 3 fags blåmalede



Jægergårdsgade 23-25, 27 og 29

vinduer i mansarden.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 17-19

Matr. nr. 40a. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22951-8.

Bygningerne er opført i 1897-98 for købmand M. P. Sørensen.

3½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 2 kviste. Pudset, forandret gesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænk. Nye brunbejdsede termovinduer. Nyere vinduesparti, port samt døre i underetagen. Butikkens facadebeklædning og skiltning dårligt tilpasset bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 21

Matr. nr. 40o. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22952-6.

Bygningen er opført i 1894 af husejer E. Jensen. Mansardetagen formodentlig tilføjet i 1904.

2½ etages rødstensbygning med teglbeklædt mansardtag. Gesims med forandring og gennemgående bånd. Gennemgående sålbænk og tandsnitsfrise. Tredelte vinduer i mansard og hvidmalede termovinduer på 2. etage. Nyere aluminiums butiksvinduer. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 23-25

Matr. nr. 40p. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22953-4.

Opførelsesår ukendt.



Jægergårdsgade 37, 35, 33 og 31

1 etages halvtagsskure med dels tegltag, dels pap, hvilende mod nabobygninger. Facader beklædt med træpaneler. Et skæmmende parti i gadebilledet.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV.

Jægergårdsgade 27

Matr. nr. 40g. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22954-2.

Bygningen er opført i 1876.

3½ etages pudset og malet bygning med mansardtag beklædt med skifer. Pudset, trukket og blåmalet gesims. Oprindelige, tredelte vinduer i mansard, nyere todelte vinduer på 2. og 3. etage. Nyere rundbuet vindue med fremtrukket stik i stueetagen. 2 nye døre.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 29

Matr. nr. 40f. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22955-0.

Bygningen er opført i 1876 for landmand A. Petersen.

3½ etages pudset og malet bygning med tegltag og et ovenlysvindue. Klinkesålbænk under oprindelige, gråmalede dannebrogsvinduer. Hele underfacaden beklædt med nyt aluminiumsparti.

1) middel* 2) middel 3) middel 4) dårlig
*Butiksfacaden afviger fra den ellers pæne facade.
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 31

Matr. nr. 40f. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22955-0.

Jægergårdsgade 31 og 33 er opført i



Jægergårdsgade 39, 41 og 43

1874-75 som dobbelthus af tømrerne H. Thorbrøgger og Petersen.

2½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Facaden er pudset og malet. Et 2 og et 3 fags vindue. Oprindelig indgangsdør. Nyere butiksfacade beklædt med plader.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 33

Matr. nr. 40e. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22957-7.

Jægergårdsgade 31 og 33 er opført i 1874-75 som dobbelthus af tømrerne H. Thorbrøgger og Petersen.

2½ etages bygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Pudset og malet facade. Et 2 og et 3 fags vindue på 2. etage. Ny indgangsdør og ældre butiksfacade med flisebeklædt sokkel.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 35

Matr. nr. 40c. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22959-3.

Bygningen er opført i 1875 af tømrer R. N. Rasmussen efter samme tegning som Jægergårdsgade 33.

2½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Hele facaden er beklædt med mosaikstifter. Nyere brunbejdsede termovinduer. Nyere butiksfacade med dominerende markiser og skiltning.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 37

Se også ill. Istedgade (16).
Matr. nr. 40l. Karré nr. 91/sg 27.
EDB nr. 22960-7.



Jægergårdsgade 45, 47 og 49

Bygningen er opført i 1875 af murer H. Nielsen.

2½ etages stænkpudset og malet hjørnebygning med afvalmet tegltag og 2 kviste. Klinkesålbænk og brunmalet sokkel. Nyere brunbejdsede vinduer med trækrude. Nyere butiksvinduer og døre overdækket med dominerende markise.

En 1 etages gulstens bagbygning med fladt tag mod Istedgade.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 39

Se også ill. Istedgade (31).

Matr. nr. 205 a. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22962-3.

Bygningen er opført i 1877 af tømrer Chr. Rasmussen.

2½ etages pudset hjørnebygning med høj kælder og mansardtegltag, 3 kviste. Klinkesålbænke og nye grønbejdsede termovinduer. Kældernedgang ved hjørneafskæring. Butiksfacaden skæmmet af brædebeklædning.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

2½ etages rødstens bagbygning mod Istedgade med ensidigt bølgeaternittag og 1 skorsten. Oprindelige, blåmalede vinduer på 2. etage og et stort butiksvindue i underetagen. Pudsede sålbænke.

1) *dårlig* 2) *dårlig* 3) *dårlig* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 41

Matr. nr. 205 a. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22962-3.

Bygningen er opført i 1882–84 af tømrer Jørgensen.



Jægergårdsgade 53 og 51

2½ etages pudset bygning med tegltag og 1 kvist. Flisebeklædt sokkel. Nye termovinduer på 2. etage. Butiksfacade og skiltning uden sammenhæng med den øvrige bygning.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 43

Matr. nr. 205 c. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22965-8.

Bygningen er opført i 1882 for R. N. Rasmussen.

2½ etages bygning med mansard beklædt med tegltagsten. Pudset og malet facade med klinkerbeklædt sokkel. Pudset og trukket gesims samt klinkesålbænke. Nye termovinduer i kvisten og på 2. etage. Ny aluminiums butiksfacade og ny tremmedør. Skiltningen er skæmmende for bygningen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 45

Matr. nr. 205 d. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22966-6.

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Chr. Rasmussen.

2½ etages pudset og malet bygning med tegltag. Klinkerbeklædt sokkel. Nyere, todelte vinduer med klinkesålbænk. Nyere døre og butiksvinduer. Dominerende markise og skiltning.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 47

Matr. nr. 205 e, 206 a. Karré nr. 92/sg 28.

EDB nr. 22968-2.



Jægergårdsgade 55, 57 og 59

Bygningen er opført i 1882.

2½ etages bygning med brunt bølgeaternittag og 2 kviste. Hele facaden er beklædt med profileret, vandfast finer. Brunbejdsede tophængte vinduer og store butiksvinduer med tilbagetrukket indgang. Træbeklædningen er uden harmoni med bygningens arkitektur og gadens øvrige bebyggelse.

1) *dårlig* 2) *dårlig* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 49

Matr. nr. 206 b. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22970-4.

Bygningen er opført i 1876–77 for arbejder Laues Jensen.

2½ etages pudset bygning med høj kælder og gråt bølgeaternittag. 1 kvist. Pudset gesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænk. Nyere vandret delte rammer i vinduer. Oprindelig brunmalet 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 51

Matr. nr. 206 c. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22972-0.

Bygningen er opført i 1877 for brolægger Hans Jensen.

2½ etages pudset bygning med høj kælder, mansardtegltag og 2 kviste. Pudset, fortandet gesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænk. Blændinger under 2. etages vinduer. Underetagen er refendfluget. Nye brunbejdsede termovinduer. Kældernedgang til butik med nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III



Jægergårdsgade 61, 63 og 65



Jægergårdsgade 67-69 og 65



Jægergårdsgade 71 og 73

Jægergårdsgade 53

Matr. nr. 206c. Karré nr. 92/sg 28.
EDB nr. 22972-0.

Bygningen er opført i 1884 for Hans Jensen. Ombygning i 1906 for gasmester Rasmussen tegnet af arkitekt N. S. Beck, og for købmand L. Laursen i 1915 tegnet af Anton Petersen.

2½ etages pudset og malet hjørnebygning med tegltag, 1 kvist samt 4 tagvinduer. Fint profileret hovedgesims og markant hjørneparti. Butiksfacaden skiltning og beklædning er uden sammenhæng med bygningen. Sortbejdsede termovinduer på 2. etage.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade (55)

Se Dybbølgade 15.

Jægergårdsgade 57

Matr. nr. 305. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 22975-5.

Bygningen er opført i 1885 af snedker A. Jensen.

3½ etages pudset og refendfuget bygning med 1 tagvindue. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Nye brunbejdsede termovinduer. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 59

Matr. nr. 328. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 22977-1.

Bygningen er opført i 1884 for frøhandler Jensen.

2½ etages pudset bygning med dels skifer-, dels tegltag og 3 kviste. Nye store vinduer i mansarden og på 2. etage. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) *dårlig* 2) *middel* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 61

Matr. nr. 342b. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 22980-1.

Bygningen er opført i 1888-89 af snedkermester P. Petersen.

3½ etages malet bygning med tegltag, en kvist samt et ovenlysvindue. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Velbevaret, kvaderpudset underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) *god* 2) *god** 3) *god* 4) *dårlig*
*Udmærket vedligeholdelse.

Kvalitetsgruppe II.

Jægergårdsgade 63

Matr. nr. 342k. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 22983-6.

Bygningen er opført i 1888-89 af murermester I. P. Hansen.

3½ etages rødmalet bygning med tegltag, en kvist samt en skorsten. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Nye termovinduer. Ældre pladebeklædt butiksfacade.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 65

Matr. nr. 342i. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 22985-2.

Bygningen er opført i 1888 af murer Clemmensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims samt 4 kannelerede pilastre i facaden. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Nye dør.

Uheldigt udformet underetage.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 67-69

Se også ill. Helgolandsgade (22).
Matr. nr. 342c. Karré nr. 93/sg 29.
EDB nr. 22986-0.

Jægergårdsgade 67 er opført i 1885 af snedker J. Andersen, og nr. 69 er ligeledes opført i 1885 af murer A. Mikkelsen. Sidebygningen mod Helgolandsgade er opført i 1891. Facaderne er ens, hvorfor de beskrives samlet.

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 3 kviste samt 2 skorstene. Muret konsolgesims. Facaden er liseninddelt. Nye dannebrogsvinduer med termoruder. Butiksfacade uden sammenhæng med bygningen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 71

Se også ill. Helgolandsgade (31).
Matr. nr. 343a. Karré nr. 94/sg 30.
EDB nr. 22988-7.

Bygningen er opført i 1888-89 af snedker P. Petersen.

3½ etages pudset og malet hjørnebygning med tegltag og én kvist. Pudset og brunmalet konsolgesims og kannelerede pilastre i facaden. Fremhævede felter under 3. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede vinduer. Bygningen som helhed harmonisk.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II



Jægergårdsgade 81, 79 og 77

Jægergårdsgade 73

Matr. nr. 343 a. Karré nr. 94/sg 30. EDB 22988-7.

Bygningen er opført mellem 1890 og 1899. Oprindelig byggesag mangler.

1 etages pudset bygning med butik. Oprindelig hoveddør og nyere butiksindretning.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 77

Matr. nr. 325, 3431. Karré nr. 94/sg 30. EDB nr. 22990-9.

Bygningen er opført i 1889 af snedkermester Fr. Bagger.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Muret gesims med savskifte. Nye termovinduer.

Butiksfacadens skiltning og beklædning er skæmmende for bygningen.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 79

Matr.nr. nr. 326. Karré nr. 94/sg 30. EDB nr. 22992-5.

Bygningen er opført i 1884 af murermeister Carstensen.

3½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Refendfuget underetage og pudsede vinduesindfatninger. Nyere brunbejdsede vinduer. Butiksfacaden i underetagen har bevaret den oprindelige udformning.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 81

Se også ill. Fredericiagade (24).

Matr. nr. 306, 327. Karré nr. 94/sg 30.



Jægergårdsgade 83 og 87

EDB nr. 22993-3.

Bygningen er opført i 1884 af murermeister Carstensen

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 3 ovenlysvinduer samt en skorsten. Muret konsolgesims og fremhævede skifter over 1. og 2. etages vinduer. Nye todelte, hvidmalede termovinduer. Hjørnet i underetagen lettere ombygget.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 83

Se også ill. Fredericiagade (39).

Matr. nr. 207 b. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 22996-8.

Bygningen er opført i 1890 for Arbejdernes byggeförening og tegnet af arkitekt A. J. Müllertz.

2½ etages pudset hjørnebygning med pænt opskalket tegltag. Mindre hjørnekarnap. Nyere brunbejdsede vinduer med trækrude foroven. Butiksfacaden beklædt med skæmmende bræddebeklædning.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 87

Matr. nr. 207 f. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 29505-7.

Bygningen er opført i 1906 for isenkræmmer P. Ehrenreich og tegnet af arkitekt N. S. Bech. Udstillingsbygningen er opført i 1928.

3½ etages pudset bygning med skiferbeklædt mansardtag og 3 kviste. Karnap mod gaden og på den synlige gavl mod vest. Fortandet gesims, karakteristisk dekorerede bånd omkring, samt frise under 2. etages vinduer. Gennem-



Jægergårdsgade 89 og 87

gående sålbænke under 2. og 3. etages vinduer. Oprindelige, gråmalede vinduer. Butik i underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

1 etages udstillingsbygning mod vest. Bygningens form og proportioner er uden sammenhæng med den tilstødende bebyggelse.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade (89)

Se M. P. Bruuns Gade 34.

○

Jægergårdsgade 2 A

Se også ill. Frederiks Allé 97

Matr. nr. 46 a. Karré nr. 84/sg 23. EDB nr. 22938-0.



Jægergårdsgade 4, 2 B og 2 A

Bygningen er formodentlig opført mellem 1878 og 1883.

2½ etages grønmalet bygning med høj kælder og hjørneafskæring. Tegltag og 3 ovenlysvinduer. Fortandet gesims og murstenssålbenk. Nyere helglasvinduer med ventilationsrude og dør med råglas. Kældernedgange med jerngelænder. Skiltning og bræddebeklædning skæmmer facaden.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 2 B

Matr. nr. 46d. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 22939-9.

Bygningen er opført i 1877 af murer N. P. Petersen.

3½ etages okkermalet bygning med eternitskifertag og 1 kvist. Profilstensgesims, kordongesims og gennemgående sålbænke på 3. etage. Fremtrukket skifte over 2. etages vinduer. Nye termovinduer og ny aluminiumsbutiksfacade med uheldig skiltning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 4

Matr. nr. 46c. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 22940-2.

Bygningen er opført i 1876 af snedker I. M. Petersen.

3½ etages malet facade med tegltag og 2 kviste. Pudset og trukket gesims, gennemgående sålbænk og kordongesims mellem 1. og 2. etage. Pudsete vinduesindfatninger og fordakninger. Nyere vinduer med trækrude foroven. Portgennemgang med smedjernsport. Uheldig skiltning og butiksfacade.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



Jægergårdsgade 12, 10, 8 og 6

Jægergårdsgade 6

Matr. nr. 46b. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 22942-9.

Bygningen er opført i 1874 af tømrer Hans Peter Petersen.

3½ etages bygning med pudset og malet facade, tegltag og 2 kviste. Pudset og profileret gesims, gennemgående sålbænke, vinduesindfatninger samt fordakninger. Oprindelige dannebrogsvinduer. Nyere butiksfacade med teaktræskarme. Dør med facetslebne ruder.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 8

Matr. nr. 47. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 22944.

Bygningen er opført i 1898 for N. Rasmussen.

3½ etages bygning med tegltag. Pudset facade og mosaikstift beklædt underetage. Nye 1 og 2 fags termovippevinduer og nyere butiksfacade.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 10

Matr. nr. 48a. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 22946-1.

Bygningen er opført i 1896 for J. Hansen.

2½ etages bygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og malet facade, fortandet gesims og vinduesindfatninger. Nye tophængte termovinduer. Skæmmende bræddebeklædt butiksfacade.

1) dårlig 2) dårlig 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 12

Se også ill. Godthåbsgade (2).



Jægergårdsgade 16 og 14



Jægergårdsgade 20 og 18

Matr. nr. 49a. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 22948-8.

Bygningen er opført i 1899 af murermeister N. Rasmussen.

3½ etages forhus og et 4 etages sidehus med halvtag mod Godthåbsgade. Tagbeklædningen er vingetegl og eternitskifer. Pudset facade. Nye termovinduer. Uheldig skiltning og butiksfacade.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 14

Se også ill. Godthåbsgade (1).

Matr. nr. 128, 138a, 138b, 294, 317.
Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 22949-6.

Bygningen er opført i 1932 i 3 etager med fladt tag, tegnet af arkitekt Carl E.



Jægergårdsgade 46, 42-44, 38-40, 34-36 og 32

Jensen for De forenede Mejerier. I 1937 påsattes tagetagen, tegnet af arkitekterne V. Puck og Carl E. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 8 ovenlysvinduer. Gennemgående bånd over og under vinduer. Nyere brunmalede vinduer med trækrude foroven. Original dør med facetslebne ruder. Uheldigt udformet butiksfacade og skiltning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 16

Matr. nr. 128, 138 a, 138 b, 294, 317.
Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 22949-6.

Bygningen er opført i 1885.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 skorstene. Karakteristisk trekantsfrontispice midt på facaden. Fortandet gesims. Gennemgående profilstenssål-bænke på 2. etage. Dekorationsfrise under 1. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer på 2. etage og nye i underetagen. Oprindelig 2 fløjet fyldingsdør. Nyt indgangsparti til bagvedliggende supermarket etableret i underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 18

Matr. nr. 128, 138 a, 138 b, 294, 317.
Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 22949-6.

Bygningen er opført i 1884-85 af tømrer Fogh.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudsede vinduesindfatninger og fortandet hovedgesims. Kordongesims og gennemgående sålbænk på 3. etage.

Originale, brunmalede vinduer og nyere dør. Butiksfacade og skiltning uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 20

Se også ill. Skt. Anna Gade (2).
Matr. nr. 128, 138 a, 138 b, 294, 317.
Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 22949-6.

Bygningen er opført i 1883 af tømrer Sv. Fogh.

2½ etages pudset hjørnebygning med høj kælder og skifertag. Originale, brunmalede vinduer og dør. Butik i underetagen med dominerende skiltning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 32

Se også ill. Skt. Anna Gade (1).
Matr. nr. 50 b, 139 a. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22956-9.

Bygningen er opført i 1875 af murer Johan Jensen for landmand Eskild Petersen.

2½ etages pudset hjørnebygning med tegltag. Oprindelige, blåmalede vinduer. Butiksfadens udformning og skiltning uheldig.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 34-36

Matr. nr. 50 a. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22958-2.

Bygningen er opført i 1875 af snedker A. Jensen for landmand Eskild Petersen.



Jægergårdsgade 52, 50 B og 48



Jægergårdsgade 58, 56 og 54

2½ etages bygning, hvor facaden er beklædt med mosaikstifter, cementtagsten og 1 kvist. Pudsede og sort malede vinduesindfatninger på 2. etage. Nye termovinduer. Butik i underetagen.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 38-40

Matr. nr. 51. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22961-5.

Bygningen er opført i 1914, tegnet af arkitekt Wilhelm Th. Klemann.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Skæmmende flisebeklædt underetage.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



Jægergårdsgade 62 og 60

Jægergårdsgade 42-44

Matr. nr. 53. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22963-1.

Bygningen er opført før 1875, idet der påbygges en ekstra etage dette år.

2½ etages bygning med listebeklædt facade, tegltag samt 2 kviste. Nyere brunbejdsede vinduer. Butik og restaurant i underetagen. Træbeklædningen er uden harmoni med bygningsarkitektur og gadens øvrige bebyggelse.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 46

Matr. nr. 54. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22967-4.

Bygningen er opført i 1874-75 for arbejdsmand P. Hansen.

3½ etages hvidmalet teglstensbygning med bølgeaternittag, 1 kvist samt 2 tagvinduer. Pudset gesims og gennemgående sålbænke. Nyere brunbejdsede vinduer. Oprindelig fyldingsdør. Mindre butik i underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig.
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 48

Matr. nr. 55. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22969-0.

Bygningen er opført i 1874 af murer Joh. Jensen for brolægger Hans Jensen. Mansardetagen tilføjet i 1910 for murermester Chr. Petersen.

2½ etages pudset bygning med mansardtegltag, 3 kviste samt 3 skorstene. Vinduer oprindelige og rødmaledede, kvistvinduer hvidmaledede. Original dør. 2 butikker i den delvis intakte under-



Jægergårdsgade 64-68

etage.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 50 B

Se også ill. Montanagade (2).
Matr. nr. 56a. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 22971-2.

Bygningen er opført før 1875. Ingen byggesag.

2½ etages pudset hjørnebygning med høj kælder, tegltag samt et ovenlysvindue. Oprindelige, rødmaledede vinduer på 1. etage og nye vinduer, magen til de oprindelige, i gavlen og på 2. etage. Butiksfacaden beklædt med skæmmende træbeklædning.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

En 2 etages rødstens bagbygning mod Montanagade med ensidigt bølgeaternittag. Oprindelige 3 fags sprossevinduer.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade (52)

Se Montanagade 1.

Jægergårdsgade 54

Matr. nr. 70. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 22973-9.

Bygningen er opført i 1890.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset, fortandet gesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Nye todelte grønbejdsede termovinduer. Ny aluminiumsdør. Butik i underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 56

Matr. nr. 71. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 22974-7.

Bygningen er opført i 1896 for F. Nielsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset gesims med fortanding, pudsede vinduesindfatninger samt kordongesims. Oprindelige, hvidmaledede vinduer. Butik i underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 58

Matr. nr. 72b, 72c. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 22976-3.

Bygningen er opført i 1900 for Rasmus Nielsen.

2½ etages pudset bygning med tegltag og 1 kvist. Pudset grønmalet gesims med fortanding, pudsede vinduesindfatninger samt kordongesims. Oprindelige, hvidmaledede vinduer på 2. etage. Velbevaret kvaderpudset underetage og refendfugtet overetage. Nyere dør. Butik i kælderen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 60

Matr. nr. 72a. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 22979-8.

Bygningen er opført i 1899 for Rasmus Nielsen.

4 etages rødstensbygning i italiensk inspireret neo-renæssance. Øverste etage er lavere, pudset og afsluttet med fortandet gesims. Karakteristiske pudsede vinduesindfatninger, vandrette bånd og fordakninger over vinduer samt port.



Jægergårdsgade 78 og 76

Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer. Portåbning samt 2 butikker i underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig

Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 62

Matr. nr. 74. Karré nr. 97/sg 34.

EDB nr. 22982-8.

Bygningen er opført i 1923 for Svinth og tegnet af arkitekt Alf Skjøt Petersen.

3½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 2 kviste. Karnap på 2. etage. Profileret gesims og murede vinduesindfatninger. Oprindelige, blåmalede dannebrogsvinduer. Butiksfacaden er uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig

Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 64–68

Matr. nr. 75 a. Karré nr. 97/sg 34.

EDB nr. 22984-4.

Bygningen er opført i 1957, tegnet af arkitekt Mogens Klinge.

5 etages betonbygning med lette facadeelementer. Bygningen er på grund af sine store dimensioner og tilbagerkning fra det fremherskende facadeplan ret afvigende fra den tilstødende bebyggelse. Underetagen har »butikstovs«-karakter.

1) middel 2) god 3) dårlig 4) dårlig

Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 76

Matr. nr. 178 b. Karré nr. 97/sg 34.

EDB nr. 22989-5.

Bygningen er opført i 1900 for H. Schoubo og tegnet af arkitekt R. Friemodt Clausen.



Jægergårdsgade 80 og 82

Den 2½ etages pudsede bygning med glaseret teglstenstag indeholder Sct. Pauls Apotek. Facaden er velproportioneret, har kraftig pudset konsolgesims, gennemgående bånd under 2. etages vinduer og karakteristiske medailonfelter over 1. etages vinduer. De hvidmalede, småsprossede vinduer er oprindelige.

1) god 2) god 3) middel 4) dårlig

Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 78

Se også ill. Bülowsgade (2).

Matr. nr. 179. Karré nr. 97/sg 34.

EDB nr. 22991-7.

Bygningen er opført i 1882 af murer J. Jensen.

2½ etages rødstens hjørnebygning med skifertag. Dele af tagetagen forhøjet med stor kvist beklædt med skifer. Muret konsolgesims. Facaden er liseninddelt. Dekorationsfrise mellem 1. og 2. etage. Nyere, brunbejdsede vinduer og nyere dør. Butik i kælderen med skæmmende skiltning.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig.

Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade (80)

Se Bülowsgade 1.

Jægergårdsgade 82

Matr. nr. 184. Karré nr. 98/sg 35.

EDB nr. 22994-1.

Bygningen er opført i 1876 af murer Søren Erichsen.

3½ etages hvidmalet bygning med tegltag. Frise under vinduer. Nyere brunbejdsede termovinduer. Butik i underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig

Kvalitetsgruppe III



Jægergårdsgade 88, 86 og 84



Jægergårdsgade 90

Jægergårdsgade 84

Matr. nr. 185 a. Karré nr. 98/sg 35.

EDB nr. 22997-6.

Bygningen er opført i 1878–79 af murer M. Nielsen.

3½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 1 kvist. Nyere brunbejdsede vinduer. Butik i underetagen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig

Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 86

Matr. nr. 185 b. Karré nr. 98/sg 35.

EDB nr. 22998-4.

Bygningen er opført i 1878 af murer P. C. Hansen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Muret konsolgesims. Oprin-



Jægergårdsgade 100 og 100 B



Jægergårdsgade 106 og 102-104



Jægergårdsgade 112-114, 110 og 108

Jægergårdsgade (90)

Se M. P. Bruuns Gade 36.

Jægergårdsgade (100)

Se M. P. Bruuns Gade 29.

Jægergårdsgade 100 B

Matr. nr. 344 c, 344 d. Karré nr. 105/sg 42.

EDB nr. 23004-4.

Opførelsesår ukendt. Oprindelig byggesag mangler.

Enetages muret garageanlæg.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Jægergårdsgade 102-104

Matr. nr. 366 a. Karré nr. 105/sg 42.

EDB nr. 23005-2.

Jægergårdsgade 102 og 104 samt H. N. Clausens Gade 2 er opført i 1887 af murer J. H. Andersen. Bygningernes facadedekorationer er ens.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Karakteristisk fortandet gesims og gennemgående sålbænke med fortanding. Originale, brunmalede dannebrogsvinduer og hoveddør. Underetagen stærkt skæmmet af butik og voldsom skiltning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade (106)

Se H. N. Clausens Gade 2.

Jægergårdsgade (108)

Se H. N. Clausens Gade 1.

Jægergårdsgade 110 og 112-114

Matr. nr. 372 a. Karré nr. 106/sg 43.

EDB nr. 15420-8.

Nr. 110 er opført i 1887 for arbejdsmand P. Jensen og nr. 112 er ligeledes opført i 1887 af murermestrene N. Petersen og Knudsen. Nr. 114 er opført i 1888 af murer P. Fischer. Bygningernes facadedekorationer er ensartede, hvorfor de beskrives samlet.

3½ etages rødstensbebyggelse med tegltag, 3 kviste samt 3 skorstene. Pudset konsolgesimser, vinduesindfatninger og kordongesimser. Fordakninger over 2. etages vinduer. Kvaderfuget underetage. Nr. 110 har butiksvindue og tilbagetrukket indgangsparti med original brunmalet fyldingsdør. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 116-122

Matr. nr. 79 b. Karré nr. 106/sg 43.

EDB nr. 23000-1.

Lagerbygningen er opført i 1900 for Århus Oliefabrik og tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

En 1½ etages rødstensbygning med paptag. Gavlen, som vender ud mod Jægergårdsgade, er lisen opdelt og foroven afsluttet af rundbuefrise. Facaden er dekoreret med bånd af glaserede teglsten. Midterfeltet er fremhævet af et cirkulært, sprossedelt støbejernsvindue.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 124

Matr. nr. 485. Karré nr. 106/sg 43.

EDB nr. 23008-7.



Jægergårdsgade 116-122

delige, rød- og hvidmalede vinduer. Butiksfacade og skiltning uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 88

Matr. nr. 186. Karré nr. 98/sg 35.

EDB nr. 22999-2.

Bygningen er opført i 1891.

3½ etages gulstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset gesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Port i bygningens østlige del. Nye, store termovinduer. Butiksfacade og skiltning dårligt tilpasset bygningen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



Jægergårdsgade 128, 126 og 124

Bygningen er opført i 1892 for formand I. Olsen, tegnet af muremester N. P. Knudsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Kvaderfuget underetage. Nye termovinduer og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 126

Matr. nr. 484. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 23009-5.

Bygningen er opført i 1892 af murer N. P. Knudsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Kvaderfuget underetage. Nye termovinduer og original dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 128

Se også ill. St. St. Blichers Gade (2).
Matr. nr. 482. Karré nr. 106/sg 43.
EDB 23010-9.

Bygningen er opført i 1892 af snedker H. Rasmussen.

3½ etages rødstens hjørnebygning med tegltag og 1 kvist. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer og fortandet gesims. Kvaderfuget underetage. Nye termovinduer samt ny dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade (130)

Se St. St. Blichers Gade 1.



Jægergårdsgade 134, 132 og 130

Jægergårdsgade 132

Matr. nr. 635. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 23011-7.

Ejendommen opført i 1896 af muremester M. P. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. 3 altaner med støbejernsrækværk. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger og brystninger ved 2. etage. Kvaderfuget underetage. Butik i kælderens. Oprindelige, 2 og 3 fags brunmalede vinduer og fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 134

Matr. nr. 636. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 23012-5.

Ejendommen er opført i 1896 af muremester M. P. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset konsolgesims og gennemgående sålbænke. 2. og 3. etages vinduer fremhævet med pudsede indramninger som fordakninger, tympanonfelter, trekantfrontoner og søjler. Refundfuget underetage og oprindelige vinduer.

1) middel 2) middel* 3) god 4) dårlig
* Facaden trænger til vedligeholdelse.
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 136

Matr. nr. 637. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 23013-3.

Ejendommen er opført i 1896 for handelsagent N. Clausen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag. Karakteristiske pudsede vinduesindfatninger, gesims og sålbænke. Refundfuget underetage. Oprindelige vin-



Jægergårdsgade 140, 138 og 136

duer og hoveddør.

1) middel 2) middel* 3) god 4) dårlig
* Vinduerne trænger til reparation.
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 138

Matr. nr. 301. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 23014-1.

Bygningen er opført i 1885 som et 3½ etages hus af muremester A. P. Andersen. Øverste etage påbygget senere.

4½ etages rødstensbygning med pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Karakteristisk pudset indgangsparti. Nye grønbejdsede termovinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 140

Matr. nr. 300. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 23016-8.

Ejendommen er opført i 1899.

4½ etages rødstensbygning med pudset, kvaderfuget underetage. Karakteristiske pudsede bånd, fortandet gesims, vinduesindfatninger og fordakninger over 2. og 3. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede vinduer og original 2 fløjet fyldingsdør omgivet af pudset indgangsportal. Butik i kælderens.

1) middel 2) middel* 3) middel 4) dårlig
* Facaden trænger til vedligeholdelse.
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 142

Se også ill. Marselisborg Allé (2).
Matr. nr. 300b. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 23017-6.

»Jægersborg« er opført i 1900 for købmand Rothausen. Oprindelig byggesag



Jægergårdsgade 142

mangler, men bygningen er formodentlig tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

4½ etages hjørneejendom i gule forblændersten med mansardskifertag. 8 kviste og en muret og pudset gavlkvist med segmentfronton. Pudset karnap på 2. og 3. etage og altaner med støbejernsrækværk på hver side. Pudset og for-tandet gesims, pudsede vinduesindfanger, bånd og fordakninger på 2. og 3. etage. Dekorationsfrise under 3. etages vinduer. Refendfuget underetage og pænt indgangsparti med tofløjet, ornamenteret fyldingsdør. Nye hvidmalede vinduer i stil med de oprindelige.

1) god 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Jægergårdsgade 144

Se også ill. Marselisborg Alle (1). Matr. nr. 81 e, 81 f, 166 l. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 23018-4.

Bygningen er opført i 1912 af murermester N. Nielsen og tegnet af arkitekt M. B. Fritz.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansardtegltag. Enkelte nybarokke stilelementer. 2 karnapper fra 2. til 5. etage med murede gavle. Granitsokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Butik i underetagen med skæmmende brædebeklædning.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Jægergårdsgade 146

Matr. nr. 81 d. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 23019-2.

Bygningen rummer dele af en 2 etages villa med høj kælder, opført i 1875 for



Jægergårdsgade 144

justitsråd, senere generaldirektør for DSB I. W. Tegner og tegnet af arkitekt Thomas Arboe. Bygningens nuværende udformning stammer fra en ombygning foretaget i 1912 af tømrermester Richard Jensen og tegnet af arkitekt Thorkel Møller, hvor villaens kældere-tage forhøjes, mansardetagen påbygges og facadens nuværende udseende etableres.

3½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. Stilmæssigt inspireret af nybarokken. Karnap fra 1. til 3. etage afsluttet med altan. Murede bånd og fremtrukket stik over vinduer. Vinduer og døre fra ombygningen i 1912.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 148

Matr. nr. 81 k, 166 h, 166 i. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 23020-6.

Bygningen er opført i 1912 af tømrermester Richard Jensen, tegnet af arkitekt Thorkel Møller og er sammenbygget med nr. 146.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag. 2 karnapper afsluttet med kviste. En muret gavlkvist over trappeopgang. Fremtrukket stik over vinduer. Granitsokkel. Pudset fronton over indgang. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original dør.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Jægergårdsgade 150

Se også ill. Strandvejen (2). Matr. nr. 166 a. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 23021-4.



Jægergårdsgade 146



Jægergårdsgade 150 og 148

Bygningen er opført i 1911 for F. C. Gaarde og tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansardtegltag og 5 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage afsluttet med altan og en pudset kvist med fronton. Pudset og for-tandet gesims. Underetagen malet i uheldig farve. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

□



Kroghsgade 1



Kroghsgade 1

Kroghsgade

Kroghsgade blev anlagt først i 1880'erne og havde i starten kun forbindelse til Dannebrogsgade. Senere, omkring 1903, blev gaden forlænget ud til Ingerslevs Boulevard. Gaden er opkaldt efter den danske general Gerhard von Krogh (1785–1860). Kun vestsiden har sammenhængende bebyggelse, der i øvrigt er meget ensartet og udført i 2½ etage med en ret høj kælder. De fem første huse (2–10) er bygget omkring 1885 og de sidste tre omkring 1900. Det er ret ordinære beboelseshuse med enkle, dekorative elementer, men træbeplantningen langs Kroghsgades skole (det tidligere amtssygehus) samt den velbevarede brostensbelægning giver gaden et venligt, næste idyllisk præg.

Kroghsgade 1

Matr. nr. 750c. Karré nr. 90/sg 26. EDB nr. 26035-0.

Kroghsgades skole er indrettet i to bygninger, som tidligere hørte til amtssygehuset. Det er en eksterntatskole under Den Kellerske institution, som hører under statens åndssvageforsorg. Kroghsgades skole er indrettet i 1950 i forbindelse med etableringen af Skt. Anna Gades skole i de øvrige sygehusbygninger. I den på illustrationen til højre liggende, tidligere epidemibygning, tegnet af arkitekt Thomas Arboe og opført i 1888–89, indrettedes klasselokaler, og efter en omfattende ombygning af den mellem 1890 og 1899 opførte stald- og vaskeribygning – bygningen til venstre på illustration – indrettedes særklasser, skoleinspektørboligsamt gymnastiksal. Se også Ingerslevs Boulevard 2.



Kroghsgade 2 og 4

Den tidligere epidemibygning er en 2½ etages rødstensbygning med skiferetag. Karakteristisk tværløjt midt på bygningen og 2 mindre hjørnetårne i siderne. Gennemgående, murede sålbænke på begge etager. Teglsten anvendt til dekorationsmønstre, stik og bånd. Rundbuede vinduesåbninger på tværløjens 2. etage. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Brunmalet tofløjet fyldingsdør overdækket med halvtæg, båret af støbejernskonsoller.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Den tidligere stald- og vaskeribygning er en 1½ etages rødstensbygning med tegltæg. Tagfladen er forsynet med en række tagvinduer. Hvidmalede vinduer og døre.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

○

Kroghsgade (2)

Se Dannebrogsgade 24

Kroghsgade 4

Matr. nr. 775. Karré nr. 89/sg 25. EDB nr. 26026-1.

Bygningen er opført omkring 1885. Oprindeligt byggesag mangler.

2½ etages rødstensbygning med tegltæg og 1 kvist. Bredt, pudset gesimsbånd og hjørnelisener. Oprindelige, brunmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Kroghsgade 6

Matr. nr. 776. Karré nr. 89/sg 25. EDB nr. 26028-8.



Kroghsgade 10, 8 og 6

Bygningen er opført omkring 1885. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages rødmalet bygning med tjæret tegltag, 2 kviste samt en skorsten. Gråmalede fuger. Bredt, pudset gesimsbånd og hjørnelisener. Klinkebeklædt sokkel. Nye brunbejdsede termovinduer som skæmmer bygningen. Ny dør. 1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Kroghsgade 8

Matr. nr. 777. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 26029-6.

Bygningen er opført i 1885 af Knud Christensen.

2½ etages muret og rødmalet bygning med tegltag og 2 kviste. Fortandet gesims. Oprindelige, grønmalede vinduer og nyere dørplade i oprindelig karm. 1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Kroghsgade 10

Matr. nr. 778. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 26031-8.

Bygningen er opført i 1885 af Johan Johansen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Nye vippevinduer med uheldig lod- og tværpостimitation. Nyere dør. 1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Kroghsgade 12

Matr. nr. 779. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 26032-6.

Bygningen er opført mellem 1899 og 1901. Oprindelige byggesag mmangler.



Kroghsgade 16, 14 og 12

2½ etages muret og malet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet gesims. Facaden er rødmalet med hvidmalede fuger samt gulmalede mønsterbånd. Karakteristisk, gennemgående sålbænk på 1. etage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør. 1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Kroghsgade 14

Matr. nr. 780. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 26033-4.

Opførelse og beskrivelse – se Kroghsgade 12. Bygningen har bølgeeternit-tag og ikke nogen skorsten. Nyere dør. 1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Kroghsgade 16

Matr. nr. 781. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 26034-2.

Opførelse og beskrivelse – se Kroghsgade 12. Bygningen har almindelig hoveddør. 1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

□



Lars Kruses Gade 1 og 3

Lars Kruses Gade

Lars Kruses Gade, der er anlagt og navngivet i 1908, er opkaldt efter skagenfiskeren Lars Kruse (1828–1894). Bebyggelsen i gaden består af 4½ etages, velproportionerede byejeendomme, forsynet med de for kvarteret så karakteristiske karnapper. Det smukke haveanlæg ved Sct. Josephs Hospital giver gaden og bebyggelsen et lyst og venligt præg.

☆

Lars Kruses Gade (1)

Se Odensegade 35.

Lars Kruses Gade 3

Matr. nr. 738h. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 27433-5.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af arkitekt A. Hæg Hansen for tømrer H. Petersen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Nybarok-inspireret facade med karnap fra 2. til 4. etage, afsluttet med stejlt, valmet tag. Karakteristisk hjørnetårn med pyramidetag. Franske døre med to små altaner på 2. og 4. etage. Profilstensgesims og tagstensafdækket dekorationsbånd mellem 2. og 3. etage. Buede stik over underetagens muråbninger. Granit sokkel. Original hoveddør og fint detaljerede, hvidmalede vinduer med småsprossede overrammer.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

○



Lars Kruses Gade 2, 2 B og 4

Lars Kruses Gade (2)

Se Odensegade 37.

Lars Kruses Gade 2 B

Matr. nr. 739g. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 27432-7.

Bygningen er opført i 1910, tegnet og bygget af murermester Alf. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtag beklædt med skifer. 2 kviste samt 2 pudsede karnapper fra 2. til 4. etage med dekorationer over og under 2. etages vinduer. Pudset gesims og vinduesindfatninger. Refendfuget underetage og kordongesims. Originale, hvidmalede vinduer. Ny hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lars Kruses Gade 4

Matr. nr. 739n. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 27434-3.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af murermester Alf. Knudsen for murermester N. P. Knudsen og snedkermester Jørgensen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. 2 karnapper fra 2. til 4. etage med pudsede partier omkring vinduer og mønstermurværk under 3. og 4. etages vinduer. Underetagen refendfuget. Kordongesims og fronton over 2 fløjtefyldingsdøre. Originale, hvidmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lars Kruses Gade 6

Matr. nr. 739o. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 27435-1.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af



Lars Kruses Gade 6, 8 og 10.

murermester Alf. Knudsen for postbud Jørgensen.

Beskrivelse – se Lars Kruses Gade 4, idet facadedekorationerne er ens.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lars Kruses Gade 8

Matr. nr. 739p. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 27437-8.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen for J. J. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtag. 2 karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med fint udformede kviste. Muret dekorationsbånd under hovedgesimsen. Buede stik over muråbninger i underetage og trappeopgang. Original dør og hvidmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lars Kruses Gade 10

Matr. nr. 739h. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 27438-6.

Bygningen er opført i 1910, tegnet og bygget af murermester R. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 3 kviste. Pilasterinddelt facade og kraftig hovedgesims. Guirlandedekoration under 3. etages vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original hoveddør indrammet af portal.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lars Kruses Gade 12

Matr. nr. 739f. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 27439-4.



Lars Kruses Gade 12 og 14

Bygningen er opført i 1909, tegnet af murermester A. Laursen for tømmermester H. Petersen.

4½ etages, pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Fint dekoreret facade med konsolgesims, kannelerede pilastre og markant, gennemgående sålbænk under 4. etages vinduer. 2 karnapper fra 2. til 4. etage forsynet med guirlandedekoration under 3. etages vinduer. Kordongesims og refendfuget underetage. Originale, hvidmalede vinduer og original hoveddør indrammet af kugleprydet portal.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lars Kruses Gade (14)

Se Bogensegade 4.

□



Lundingsgade 1, 3 og 5

Lundingsgade

Lundingsgade er navngivet i 1899 og anlagt et år senere. Gaden er opkaldt efter den danske generalmajor Niels Lunding (1795–1873). Lundingsgade er et led i stadsingeniør Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplan, og et gadegennembrud ved Dannebrogsgade var nødvendigt for anlæggelsen. Krydset bærer i dag præg af dette gennembrud, idet gavlene samt baghusene ved Dannebrogsgade 15 og 17 opløser den ellers sluttede bebyggelse. Betonbygningen fra 1968 (nr. 31–33) afviger med hensyn til proportioner, materialer m. v. meget fra den øvrige bebyggelse. Da den samtidig er størrelsesmæssigt ret dominerende, bidrager den stærkt til en svækkelse af Lundingsgades arkitektoniske og miljømæssige helhedsindtryk.

Bebyggelsen nord for Dannebrogsgade er karakteriseret af ret traditionelle, 4½ etages boligejendomme fra dette århundrede, mens den sydlige del af gaden ud mod Horsensgade er præget af større arkitektonisk fantasi og kvalitet, hvilket ikke mindst skyldes den generelt set heldige anvendelse af det for bydelen karakteristiske karnapmotiv.

☆

Lundingsgade (1)

Se Ole Rømers Gade 2.

Lundingsgade 3

Matr. nr. 694. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 28470-5.

Bygningen er opført i 1899 af tømrermester R. Madsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag



Lundingsgade 7 og 9

og 2 kviste. Pudset, fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger og fordakninger samt gennemgående sålbænke. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 5

Matr. nr. 695. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 28471-3.

Bygningen er opført i 1901 af murermestrene N. C. Christensen og Jens Jensen, tegnet af tømrermester S. Pedersen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og dekorationer under 2. etages vinduer samt vandrette bånd, gennemgående sålbænke og kordongesims. Oprindelige, brunmalede vinduer og original hoveddør. Kvaderpudset underetage.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 7

Matr. nr. 130c, 130f, 130h. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 28474-8.

Bygningen er opført i 1901 af murermestrene N. C. Christensen og Jens Jensen, tegnet af tømrermester S. Pedersen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger og fordakninger samt dekorationer under 2. etages vinduer. Gennemgående, pudsede sålbænke og kordongesims. Refendfuget underetage. Oprindelige, brunmalede



Lundingsgade 11–15

vinduer og original dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 9

Matr. nr. 130i, 130l. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 28476-4.

Bygningen er opført i 1901 af murermestrene N. C. Christensen og Jens Jensen, tegnet af tømrermester S. Pedersen.

Beskrivelse – se Lundingsgade 7, idet facadedekorationerne er ens.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 11

Matr. nr. 752c. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 28478-0.

Bygningen er opført i 1901 af murermester R. J. Rasmussen. Lundingsgade 11, 13 og 15 er opført som en samlet bebyggelse, hvorfor de beskrives samlet.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 7 kviste. Lundingsgade nr. 11 og 15 er opført symmetrisk omkring nr. 13, der er fremhævet med en markant, 2 fags muret gavlkvist. Trappeopgangene ved 11 og 15 er afsluttet med 1 fags murede kviste. Oprindelige, 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og originale fyldingsdøre.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 13–15

Matr. nr. 752a. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 28480-2.

Bygningen er opført i 1901 af murermester N. C. Christensen.



Lundingsgade 31-33

Beskrivelse – se Lundingsgade 11.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 31-33

Matr. nr. 784. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 28530-2.

Bygningen er opført i 1968 for »Ejendomsselskabet af 30. august 1961«, tegnet af arkitekterne Jørgen Absalonsen og Th. Bang samt ingeniør Eyvind Andersen.

6 etages betonbygning, hvoraf de 5 øverste etager er tilbagetrukket fra gadelinie. Den underste etage er bygget ud til gadelinie og opført i gule teglsten med fladt tag og gennemgående, sortbejdet vinduesparti. Hovedbygningen er opført med bærende tværskillevægge og lette facadeelementer. Gennemgående altaner på alle etager. Gavlene er opført i gule teglsten.

1) *dårlig* 2) *god* 3) *dårlig* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Lundingsgade 35

Matr. nr. 783f. Karré nr. 89/sg 25.
EDB nr. 28531-0.

Bygningen er opført i 1912 af murermeister Chr. Jensen Rasmussen, tegnet af Chr. Frühstück Nielsen, (se også Ingerslevs Boulevard 10).

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og en kvist. Pudset fortandet gesims og karakteristisk bånd mellem 1. og 2. etage. To karnapper fra 2. etage til tagetagen afsluttet med stejlt afvalmet tag. Pudsefelter under 3. og 4. etages karnapvinduer. Karakteristisk halvtag over original hoveddør med facetslebne ruder. Nye termovinduer isat

med sidebundhængte rammer og imitation af den oprindelige vinduestypes opdeling.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Lundingsgade (37)

Se Ingerslevs Boulevard 10.

○

Lundingsgade (2)

Se Frederiks Allé 127.

Lundingsgade 6

Matr. nr. 753b. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 28472-1.

Ejendommen er opført i 1902 af murermester Jens Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset trukket gesims med enkelte konsoller. Pudse vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Trekantsfronton over 2. etages vinduer. Refendfuget underetage, hvor oprindelig butik er indrettet til beboelse. Udvendig kældernedgang. Oprindelige, rødmaledede 3 fags vinduer og 2 fløjet dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 8

Matr. nr. 753c, 754b. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 28475-6.

Bygningen er opført i 1902 af murermester Jens Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset, trukket gesims med enkelte konsoller. Pudse vinduesind-



Lundingsgade 37 og 35



Lundingsgade 2 og 6

fatninger, fordakninger og gennemgående sålbænke. Dekorerede brystninger ved 2. etages vinduer. Kordongesims og refendfuget underetage med oprindelig vinduesinddeling. Oprindelige vinduer istandsat og nymalet og original 2 fløjet dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 10

Matr. nr. 754c. Karré nr. 88/sg 17.
EDB nr. 28477-2.

Bygningen er opført i 1902 af murermester Jens Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset, fortandet gesims og gennemgående sålbænke. Rundbuede blændinger med mønstermurværk over



Lundingsgade 12, 10 og 8

vinduer i 2., 3. og 4. etage. Hvidmalede 3 fags vinduer og oprindelig 2 fløjet dør.
1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 12

Matr. nr. 754 d, 808 b. Karré nr. 88/sg 17.

EDB nr. 28479-9.

Bygningen er opført i 1902 af murermeister Jens Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudsete vinduesindfatninger, fordækninger og gennemgående sålbænke. Dekorerede brystninger under 2. etages vinduer. Kordongesims og kvaderudsmykket underetage. Nye termovinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade (14)

Se også Dannebrogsgade 15.

Matr. nr. 757. Karré nr. 88/sg 17.

EDB nr. 07251-1.

Bygningen er opført mellem 1930 og 1939.

1 etages rødstensbygning med fladt tag. Oprindelige butiksvinduer og døre.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Lundingsgade (20)

Se Dannebrogsgade 12-12 B.

Lundingsgade 22

Matr. nr. 791 e. Karré nr. 76/sg 16.

EDB nr. 28504-3.



Lundingsgade 14

Bygningen er opført i 1902.

4½ etages gulstensbygning med skiferbeklædt mansardtag, 2 kviste samt et ovenlysvindue. Pudset karnap fra 2. til 4. etage afsluttet med muret kvist i tagetagen. Pudset gesims og gennemgående bånd med dekorationer over 2. og 3. etages vinduer. Refendfuget underetage. Nye sortbejdsede termovinduer. Afsyret, original dør.

1) dårlig 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 24

Matr. nr. 791 a, 791 c, 791 d. Karré nr. 76/sg 16.

EDB nr. 28505-1.

Bygningen er opført i 1907 af murermeister N. C. Christensen og tømrermester A. P. Skorstensgaard, tegnet af murermester A. Laursen.

4½ etages pudset og malet bygning med mansard skifertag og 4 kviste med nye termovinduer. Karakteristiske, nu sortmalede blomsterornamenter, rosetter og guirlander påsat den pilasterinddelte facade. Konsolgesims og 2 karnapper fra 2. til 4. etage. Kordongesims og refendfuget underetage. 1 og 3 fags hvidmalede vinduer, oprindelig butik og hoveddør samt noget skæmmende skiltning.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 26

Matr. nr. 792, 800 m. Karré nr. 76/sg 16.

EDB nr. 28507-8.

Bygningen er opført i 1916 af tømrerme-



Lundingsgade 24, 22 og 20

ster E. Petersen og tegnet af arkitekt V. Puck.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. Murværk ved trappeopgang fremtrukket i facaden. To karnapper fra 2. til 4. etage afsluttet med tagaltan med smedjernsrækværk. Oprindelige, hvidmalede vinduer og oprindelig dør med facetslebne ruder.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade 28

Matr. nr. 8001. Karré nr. 76/sg 16.

EDB nr. 28518-3.

Bygningen er opført i 1912 af murermeister J. Adolphsen og tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.



Lundingsgade 28-30 og 26

Beskrivelse – se Horsensgade 17. Dog har nr. 28 originale vinduer.

1) god 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Lundingsgade (30)

Se Horsensgade 17-19.



M. P. Bruuns Gade

M. P. Bruuns Gade

M. P. Bruuns Gade er anlagt omkring 1870 og navngivet i 1875. Gaden er opkaldt efter etatsråd Mads Pagh Bruun, 1809-1884. M. P. Bruuns Gade er en livlig forretningsgade karakteriseret af ensartede bygninger i 3½ til 4½ etages højde. Gadens lige forløb og svage stigning mod syd afsluttes af den markante Skt. Pauls Kirke, og mod nord danner rådhus-tårnet point-de-vue. Gadens bygninger karakteriseres af forretninger i underetagen. Butiksfacaderne, som ikke altid er i lige god harmoni med den øverste del af bygningerne, er trods alt med til at give gaden sit specielle præg, hvorfor butiksfacadernes afvigende udformning og skiltning ikke er tillagt så stor betydning i forbindelse med bedømmelsen af de enkelte bygningers arkitektur.



M. P. Bruuns Gade 29

Se også ill. Jægergårdsgade (100). Matr. nr. 344 b. Karré nr. 105/sg 42.

EDB nr. 29500-6.

Bygningen er opført i 1888 for købmand R. Johansen.

3½ etages pudset bygning med mansardtegtag. Hjørnealtan og høj kvist på 4. etage. Pudsede fordakninger, vinduesindfatninger samt balusterudsmykning under 2. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer. Butikker i underetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel.
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 31

Matr. nr. 344a. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29502-2.

Bygningen er opført i 1894 af entreprenør H. Jensen.

3½ etages refendfuget bygning med skifertag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Oprindelige dannebrogsvinduer og bræddebeklædt butiksfacade.

1) middel 2) middel* 3) middel 4) middel
* Bygningen trænger til vedligeholdelse.
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 33

Matr. nr. 440. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29504-9.

Bygningen er opført 1889 for købmand Højmark og murer Chr. Jensen.

3½ etages refendfuget bygning med 4 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer. Skæmmende bræddebeklædt butiksfacade.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 35

Matr. nr. 462. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29506-5.

Bygningen er opført i 1889 af tømrer Nielsen.

3½ etages refendfuget bygning med tegtag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og original hoveddør.



M. P. Bruuns Gade 29, 31 og 33.

Butik i underetagen.

1) *middel* 2) *middel** 3) *middel* 4) *middel*
* Trænger til vedligeholdelse.

Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 37

Matr. nr. 463. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29508-1.

Bygningen er opført i 1889 af murer S. P. Rasmussen.

4½ etages refendfuget bygning med eternittag. 4. etage er formodentlig tilføjet senere. Facadedekorationerne identiske med nr. 35. Pudsede vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Rankedekorationer mellem 4. etages vinduer. Oprindelige 2 og 3 fags brunmalede vinduer. Butik i underetagen.
1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 39

Matr. nr. 577. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29511-1.

Bygningen er opført i 1895 af murer O. E. Buhl.

3½ etages rødstensbygning med eternittag og 3 ovenlysvinduer. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger og bånd. Balusterdekoration under 2. etages vinduer. Nye aluminiums termovinduer og butiksfacade.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 41

Matr. nr. 603. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29514-6.

Bygningen er opført i 1896 af murermeester S. P. Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med man-



M. P. Bruuns Gade 35, 37 og 39

sard, eternitskiferetag og 2 kviste. Profilstens gesims og sålbænke. Facaden er udsmykket med dekorationsfrise og pudsede bånd. Pudsede blændinger over 2. etages vinduer. Nye plastic termovinduer. Ældre butiksfacade.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 43

Matr. nr. 604. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29516-2.

Bygningen er opført i 1897. M. P. Bruuns Gade 43 og 45 beskrives under ét, idet de udgør en samlet bebyggelse.

3½ etages gulstensbygning med eternittag og 3 ovenlysvinduer. Refendfuget hjørnerisalitter. Pudset konsolgesims, fordakninger over vinduer og vinduesindfatninger. Oprindelige 3 fags, hvidmalede vinduer. Butik med dominerende skiltning.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 45

Matr. nr. 605. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29578-9.

Bygningen er opført i 1897 af murermeester C. P. Clemmensen.

Opførelse og beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 43. Bygningen har en diskret og velbevaret butiksfacade.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 47

Matr. nr. 471 c. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29520-0.

Bygningen er opført i 1892 af snedker Clemmensen. Mansardetagen tilføjet i



M. P. Bruuns Gade 41, 43 og 45

1908 efter tegninger af arkitekt N. S. Beck.

3½ etages pudset bygning med eternitskiferbeklædt mansardtag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, dekorationsfelter samt fordakninger over vinduer. Balusterudsmykning under to af 2. etages vinduer. Oprindelige, gråmalede dannebrogsvinduer på 3. etage, i de øvrige vinduer isat store ruder.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 49

Se også ill. Brammersgade (19).
Matr. nr. 471g, 473 b. Karré nr. 105/sg 42.
EDB nr. 29521-9.

Bygningen må formodes at være opført samtidig med nr. 47, idet facadedekorationerne er ens.

3½ etages pudset hjørneejendom med eternittag, 3 kviste samt 4 ovenlysvinduer. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, dekorationsfelter samt fordakninger over vinduer. Balusterudsmykning under 4 af 2. etages vinduer. Enkelte grønmalede dannebrogsvinduer udskiftet til store ruder. Underetagen uden sammenhæng med bygningen.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade (51)

Se Brammersgade 18.

M. P. Bruuns Gade 53

Matr. nr. 662. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 29524-3.



M. P. Bruuns Gade 47, 49 og 51

Bygningen er opført i 1897 af murer-
mester S. P. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 3 kviste. Pudset gesims, gennemgå-
ende sålbænke og fordakninger. Karak-
teristiske hvidmalede dekorationsbånd
i murflader. Underetagen skæmmet af
butiksfacade og skiltning.

1) middel 2) god 3) god* 4) middel

*Homogen og velholdt facadestræk-
ning, dog skæmmet af en meget aggres-
siv skiltning.

Kvalitetsgruppe I

M. P. Bruuns Gade 55

Matr. nr. 663. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 29527-8.

Bygningen er opført i 1897 af murer-
mester S. P. Rasmussen.

Beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 53.
Bygningens facadedekorationer er
identiske med nr. 53. Tagetagen er se-
nere forhøjet med en stor bindings-
værkskvist i hele bygningens længde.

1) middel 2) god 3) god* 4) middel

*Homogen og velholdt facadestræk-
ning, dog skæmmet af en meget aggres-
siv skiltning.

Kvalitetsgruppe I

M. P. Bruuns Gade 57

Matr. nr. 665. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 29529-4.

Bygningen er opført i 1897 af murer-
strene M. Andersen og M. Leth og er
tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.
Hjørneejendommene M. P. Bruuns
Gade 57 og 59 samt Skt. Pauls Gade 30
beskrives under ét, idet de udgør en
samlet bebyggelse. Ligeledes har disse
ejendomme oprindelig været identiske
med den modstående hjørnebebyggel-



M. P. Bruuns Gade 53, 55 og 57

se. Samlet danner disse hjørnebebyg-
gelses med deres symmetriske placering
en smuk overgang fra M. P. Bruuns
Gade til Skt. Pauls Kirkeplads.

4½ etages bygning i gule forblænder-
sten og mansardtag. Mansarden har
bevaret de oprindelige kviste og natur-
skiferbeklædningen. De to pudsede
hjørnekarnapper er afsluttet med kar-
akteristiske spir, dog er den øverste del
af det sydlige spir fjernet. To mindre
karnapper fra 2. til 3. etage afsluttet
med altan. Karakteristiske pudsede
bånd, konsolgesims, vinduesindfatning-
er, brystninger og fordakninger. Op-
rindelige, brunmalede vinduer. Butik-
ker i underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) god.

Kvalitetsgruppe I

M. P. Bruuns Gade 59

Se også ill. Skt Pauls Gade (30).
Matr. nr. 658. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 29531-6.

Bygningen er opført i 1897 af tømre-
mester M. Lystrup og tegnet af arkitekt R.
Frimodt Clausen.

Beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 57.
Bygningen har nye sortbejdsede termo-
vinduer i stil med de oprindelige.

1) middel 2) god 3) god 4) god.

Kvalitetsgruppe I

○

M. P. Bruuns Gade 22–24

Matr. nr. 207c. Karré nr. 95/sg 31.
EDB nr. 29496-4.

Bygningen er opført som biograf i 1936
for A/S Fotorama, tegnet af arkitekt N.
Chr. Skjøth. Arkitekterne A. Gravers



Skt. Pauls Gade 30 og M. P. Bruuns Gade 59



M. P. Bruuns Gade 22–24 og 26

Nielsen og Johan Richter forestod en i
1958 gennemført ombygning til bank-
formål.

3 etages pudset bygning med paptag.
Funktionalistisk stil. 6 altaner, hvoraf
de 3 er store hjørnealtaner. Nye alumi-
niumsvinduer.

1) middel 2) god 3) dårlig 4) middel

Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 26

Matr. nr. 207g. Karré nr. 95/sg 31.
EDB nr. 29498-0.

Bygningen er opført i 1885 af tømre-
mester R. A. Kock.

3½ etages rødstensbygning med skifer-
tag og 4 kviste. Pudset konsolgesims med
fortanding, vinduesindfatninger, gen-



M. P. Bruuns Gade 28, 30 og 32

nemgående sålbænke samt fordakninger over vinduer. Pudsede hjørnelisener. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer. Port samt butik i underetagen. 1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 28

Matr. nr. 207 a. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 29499-9.

M. P. Bruuns Gade 28 og 30 er opført samtidigt 1887 af tømmermester C. Rasmussen.

3½ etages pudset bygning med mansardtegltag og 2 kviste. Karakteristiske vinduesindfatninger og fordakninger over 2. etages vinduer. Konsolgesims. Oprindelige dannebrogsvinduer. Butik i underetagen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 30

Matr. nr. 207 i. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 29501-4.

Opførelse og beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 28, idet facadedekorationerne er ens.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II.

M. P. Bruuns Gade 32

Matr. nr. 207 e. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 29503-0

Bygningen er opført i 1885 af arkitekt P. Petersen.

3½ etages pudset bygning med skifer-tag, to kviste samt to ovenlysvinduer. De to øverste etager er refendfuget, underetagen kvaderfuget. Blændinger under 2. og 3. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede vinduer. Karakteristisk



M. P. Bruuns Gade 34 og 36

rundbuet vindue over port.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 34

Se også ill. Jægergårdsgade (89). Matr. nr. 207 f. Karré nr. 95/sg 31. EDB nr. 29505-7

Bygningen er opført i 1885 af tømmermester Rasmussen.

3½ etages pudset hjørneejendom med skifertag og 3 kviste. Bredt gesimsbånd med fortanding og kannelerede pilastre i facaden med kompositkapitæler. Rosetter mellem 2. og 3. etages vinduer. Bygningen er refendfuget. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Butik i underetagen.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe I

M. P. Bruuns Gade 36

Se også ill. Jægergårdsgade (90). Matr. nr. 380. Karré nr. 98/sg 35. EDB nr. 29507-3

Bygningen er opført i 1885 for fuldmægtig P. S. Stoltenberg.

3½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag og 6 oprindelige kviste. Hjørnekarnap på 2. og 3. etage. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims og fordakninger. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer på 3. etage, nyere på 2. etage. En del af underetagen skæmmet af voldsom skiltning.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 38

Matr. nr. 420. Karré nr. 98/sg 35. EDB nr. 29510-3



M. P. Bruuns Gade 38 og 40

Bygningen er opført i 1887 af tømmermester Th. C. Christensen.

3½ etages pudset bygning med skifertag og 3 kviste. Facadedekorationer identiske med nr. 40. Pudset konsolgesims og karakteristiske vinduesindfatninger med kannelerede pilastre afsluttet med fordakning. Dekorationsfelt ved 2. etages vinduesbrystninger. Oprindelige, gråmalede vinduer. Ny butiksfacade med brædebeklædning.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 40

Matr. nr. 431. Karré nr. 98/sg 35. EDB nr. 29513-8

Bygningen er opført i 1888 af tømmermester Th. C. Christensen i 3½ etage, men er senere forhøjet med 1 etage.

4½ etages pudset og refendfuget bygning med tegltag og 4 kviste. Karakteristiske vinduesindfatninger med kannelerede pilastre afsluttet med fordakning. Balusterudsmykning ved 2. etages vinduesbrystninger. Oprindelige, brunmalede vinduer. Butikkens facadebeklædning og skiltning dårligt tilpasset bygningen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel* Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 42

Matr. nr. 602. Karré nr. 98/sg 35. EDB nr. 29515-4

Bygningen er opført i 1898 for lærer Christensen.

3½ etages rødstensbygning med bølge-ternittag og 3 kviste. Pudsede vinduesindfatninger, gesims med små konsoller samt gennemgående sålbænke. Op-



M. P. Bruuns Gade 42 og 44

rindelige, grønmaledede vinduer hvor underste post er fjernet. Butik i kælder og stueetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 44

Matr. nr. 606a. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 29517-0

Bygningen er opført i 1897 for malermester Arp, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

3½ etages teglstensbygning med gule forblændersten, skifertag, 2 kviste samt 1 gavlkvist. To store pudsede altaner placeret midt på facaden. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims og fordakninger over vinduer. Nye bejdsede termovinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 46-48

Matr. nr. 607. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 29519-7

Bygningen er opført i 1896 for snedker P. Clemmensen. Planen er tegnet af arkitekt S. F. Kühnel. Mansardetagen samt gavlkvisten er påbygget i 1913, tegnet af arkitekt W. Th. Klemann.

3½ etages pudset bygning med dels tegl-, dels skiferbeklædt mansard samt 4 kviste. To karnapper på 2. og 3. etage begge afsluttet med altaner. Frontispice over den ene karnap. Oprindelige, hvidmalede vinduer. I nr. 48 velbevaret butiksfacade, mens nr. 46 er skæmmet af ombygninger.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



M. P. Bruuns Gade 46-48, 50 og 52

M. P. Bruuns Gade 50

Matr. nr. 601. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 29522-7

Bygningen er opført i 1896 af tømrer R. J. Skriver.

3½ etages rødstensbygning med dels tegl-, dels skiferbeklædt mansard samt 4 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Butik i underetagen med stærkt afvigende facadebeklædning.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 52

Matr. nr. 598 b, 600. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 29523-5.

Bygningen er opført i 1896 af murer P. Christensen.

3½ etages rødstensbygning med mansardskifertag samt 4 kviste. Mansardetagen er formodentlig påført senere. Facadedekorationerne er identiske med nr. 54. Høj muret, ornamentet gesims og karakteristiske flisebeklædte og pudsede facadefelter med malet overflade. Oprindelige vinduer, dog enkelte poste fjernet.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 54

Se også ill. Brammersgade (15).
Matr. nr. 599. Karré nr. 98/sg 35.
EDB nr. 29525-1

Bygningen er opført i 1896 af tømrermester J. Christensen.

3½ etages rødstens hjørneejendom med paptag, 3 kviste samt en hjørnekarnap



M. P. Bruuns Gade 54 og 56

fra 2.-3. etage. Høj muret, ornamentet gesims og karakteristiske flisebeklædte og pudsede facadefelter med malet overflade. Nye brunbejdsede termovinduer. Butiksfacade og skiltning uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 56

Se også ill. Brammersgade (14).
Matr. nr. 653. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 29528-6

Bygningen er opført i 1897 af murermester C. Borggren.

4½ etages hjørneejendom i gule forblændersten, eternittag og 3 kviste. Mod Brammersgade en ny stor og noget skæmmende kvist. På hjørnet tre altaner med støbejernsrækværk. Pudsede indfatninger, konsolgesims og dekorerede fordakninger over vinduer. Dekorerede felter under 2. etages vinduer. Oprindelige, gråmalede vinduer. Karakteristisk indgangsparti med kannelerede pilastre, kapitæler og fordakning med løvehoved. To butikker i underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

M. P. Bruuns Gade 58

Matr. nr. 652. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 29530-8

M. P. Bruuns Gade 56 og 60 er opført i 1898 af tømrermester M. Rasmussen og tømrer O. Larsen.

4½ etages bygning i røde forblændersten og 2 kviste. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims og fordakninger over vinduer. Pudsede sålbænke og vandrette bånd. Tre altaner, de to øver-



M. P. Bruuns Gade 58, 60 og 62

ste med støbejernsrækværk og den underste med murede side- og forstykker beklædt med fliser. Oprindelige, brunmalede vinduer. Butik i underetagen med skæmmende flisebeklædning og skiltning.

1) middel 2) middel* 3) god 4) middel
*Pudsede flader trænger til vedligeholdelse.

Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 60

Matr. nr. 651. Karré nr. 101/sg 38. EDB nr. 29532-4

Opførelse og beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 58, idet facadedekorationerne er ens, dog er den underste altan identisk med de øverste.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

M. P. Bruuns Gade 62

Matr. nr. 672. Karré nr. 101/sg 38. EDB nr. 29533-2

Bygningen er opført i 1897 af snedkermester Anton Jensen og er tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

Hjørneejendommene M. P. Bruuns Gade 62 til 66 og Skt. Pauls Gade 32 beskrives under et, idet de udgør en samlet bebyggelse. Ligeledes har disse ejendomme oprindelig været identiske med den modstående hjørnebebyggelse. Samlet danner disse hjørnebebyggelser med deres symmetriske placering en smuk overgang fra M. P. Bruuns Gade til Skt. Pauls Kirkeplads.

4½ etages bygning i gule forblændersten og mansardtag. Mansarden har mod M. P. Bruuns Gade bevaret de oprindelige kviste og naturskiferbeklædningen, mens disse detaljer mod Kirke-



M. P. Bruuns Gade 64 og 66

pladsen er ændret til eternitskifer og store tagvinduer. Af de to pudsede hjørnekarnapper har den ene bevaret sit karakteristiske spir, mens den anden ved en nylig istandsættelse efter en brand er erstattet af en altan. Mindre karnap midt på bygningen afsluttet med altan til 4. etage. Karakteristiske pudsede bånd, konsolgesims, vinduesindfatninger, brystninger og fordakninger. Oprindelige, brunmalede vinduer mod M. P. Bruuns Gade og mod kirkepladsen nye termovinduer i stil med de oprindelige. Butikker i hele underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

M. P. Bruuns Gade 64–66

Matr. nr. 675. Karré nr. 101/sg 38. EDB nr. 29534-0

Bygningen er opført i 1898 af mureremestrene R. Hviid og Chr. Jensen, tegnet af R. Frimodt Clausen

Beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 62.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

□



Marselisborg Allé 1 og 1 B–1 C

Marselisborg Allé

Marselisborg Allé blev officielt navngivet omkring 1875. Oprindeligt var det en privat allé, som fra Jægergaardsgade førte direkte til Marselisborg Hovedbygning. Allé-betegnelsen var berettiget på dette tidspunkt, idet gaden havde allébeplantning, således som det også fremgår af et ældre fotografi. (se ill. i indledende afsnit).

Marselisborg Allé stiger jævnt fra Jægergårdsgade op til Skanseanlægget. Den første strækning blev i midten af 1870'erne bebygget med store villaer, som her lå i landlige omgivelser og med en pragtfuld udsigt. Fire af disse villaer er stadig beliggende ud til alleen. Tre andre villaer – mere eller mindre ombyggede – ligger skjult inde i karreen ud mod Strandvejen.

De store villagrunde blev omkring 1910 bebygget med 4½ etages boligejendomme. På strækningen fra Heibergsgade til Skanseanlægget og fra Brammersgade til Skt. Pauls Gade opførtes i midten af 1890'erne karakteristiske 3½ etages sammenhængende huse med pudsede facadedekorationer. Kort efter århundredskiftet byggedes de store 4½ etages boligejendomme over for Skanseanlægget. Skanseanlægget har stor miljømæssig betydning for den tilstødende bebyggelse, og kvarteret som helhed nyder godt af de rekreative muligheder, som anlægget frembyder.

☆

Marselisborg Allé (1)

Se Jægergårdsgade 144.



Marselisborg Allé 3 A-3 B.

Marselisborg Allé 1 B

Matr. nr. 81 g, 81 h, 166 b, 166 m. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30199-5.

Bygningen er opført i 1911, tegnet af arkitekt M. B. Fritz for murermester N. Nielsen. Nr. 1 B og 1 C fremtræder som én bygning.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 2 kviste. 4 buede karnapper afsluttet med altaner. Stor svungen gavlkvist over de to midterste karnapper. Glaserede teglstenssålbenke. Granitstens sokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven og originale fyldingsdøre.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 1 C

Matr. nr. 81 i, 167 c, 166 k, 166 n. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30200-2.

Opførelse og beskrivelse – se Marselisborg Allé 1 B.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 3 A

Matr. nr. 166 o, 167 d, 167 e. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30201-0.

»Marselishus« er opført i 1913, tegnet af murermester A. Laursen for tømrermester S. A. Madsen og murermester M. P. Mogensen. Bygningen består af nr. 3 A og 3 B.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 5 kviste. Karakteristisk midterkarnap afsluttet med gavlkvist og 2 mindre karnapper afsluttet med



Marselisborg Allé 5 A



Marselisborg Allé 5 og 7

altan. Fremtrukket stik over vinduer. Mønstermurværk ved trappeopgangen vinduesbrystninger. Pudsete indgangsportaler omkring originale fyldingsdøre med facetslebne ruder. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 3 B

Matr. nr. 167 a, 167 b. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30202-9.

Opførelse og beskrivelse – se Marselisborg Allé 3 A. En fritliggende bygning i gården er opført som villa i 1875-76., bygget og tegnet af arkitekt Thomas Arhøe, som ejede huset. Det er en af

byens ældste, bevarede villaer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 5

Matr. nr. 169. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30231-2.

Bygningen er opført i 1875 af snedker Søren Jensen.

2½ etages rødstensbygning med skifer-tag. Pudset gesims, vinduesindfatninger, fordakninger og portal ved indgangsdør. Kvadrede hjørnelisener. Nye termovinduer, todelte i underetagen. Nyere 2 fløjet dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Marselisborg Allé 9 og 11

Marselisborg Allé 5 A

Matr. nr. 168 a. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30232-0.

Den fritliggende bygning i gården er opført som villa i 1886–87 for købmand H. Borch og er tegnet af arkitekt Th. Arboe.

1½ etages pudset og gråmalet bygning. Bølgeeternittag, 2 ovenlysvinduer samt 1 skorsten. Muret gavlkvist mod nord. Oprindelige 1 og 3 fags grønmalede vinduer og nyere butiksvinduer. Ny 2 fløjet dør.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe IV

Marselisborg Allé 7

Matr. nr. 170, 225. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30235-5.

Bygningen er opført i 1876 for grosserer I. Westesen.

2½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 3 kviste. Pudset vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer og dør i gavlen. Pudset bånd mellem sålbænke. Nye todelte termovinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 9

Matr. nr. 243 b, 243 e, 252 b. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30239-8.

Bygningen er opført i 1878 for husejer P. Rasmussen. I 1909 forlængedes huset mod nord efter tegninger af konstruktør A. P. Andersen for handelsagent Akton Kjær.

1½ etages rødstensbygning med skifer-



Marselisborg Allé 15, 17 og 19

tag og 1 skorsten. Tværføj mod syd med muret gavl. Profilstensbånd mellem vinduer. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 11

Se også ill. Heibergsgade 1 A–B–C.
Matr. nr. 381 a. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 30243-8.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergsgade 1 A–B–C.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé (15)

Se Heibergsgade 2.

Marselisborg Allé 17

Matr. nr. 493. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30257-6.

Bygningen er opført i 1892–93 for jomfrue Christensen.

2½ etages rødstensbygning med eternittag og 2 kviste. Pudset, fortandet gesims, vandrette bånd, vinduesindfatninger og fordakninger. Pudsete felter under 2. etages vinduer. Stor grundmuret karnap. Kvaderpudset underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, grønmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 19

Matr. nr. 540. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30259-2.



Marselisborg Allé 21, 23 og 25

Bygningen er opført i 1894 af murermestrene I. Nielsen og Rasmus Hviid.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset gesims med fortanding og konsoller. Pudsete vinduesindfatninger, fordakninger og brystninger ved underetagens vinduer. Desuden pudsete bånd og sålbænke. Oprindelige dannebrogsvinduer og originalt indgangsparti – dog ny dørplade.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 21

Matr. nr. 541. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30265-7.

Opførelse og beskrivelse – se Marselisborg Allé 19, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har nye todelte termovinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 23

Matr. nr. 562. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30267-3.

Bygningen er opført i 1895 af murer Jens Nielsen.

3½ etages gulmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset konsolgesims med fortanding, vinduesindfatninger og fordakninger. Pudsete vandrette bånd samt gennemgående sålbænke. Over hoveddøren to altaner med murede sidadestykker og smedjærnrækværk foran. Kvaderpudset underetage afsluttet ved kordongesims. Oprindelige, sortmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I



Marselisborg Allé 27, 29 og 31

Marselisborg Allé 25

Matr. nr. 563. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30270-3.

Bygningen er opført i 1895 af murer-
mester Rasmus Hviid.

Beskrivelse – se Marselisborg Allé 23,
idet facadedekorationerne er identiske.
Bygningen har rødstensfacade, rødma-
lede vinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 27

Matr. nr. 564. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30276-2.

Bygningen er opført i 1895 af murer-
mester I. Mikkelsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 kviste. Pudset konsolgesims med
fortanding. Pudsede vinduesindfatninger,
fordakninger, bånd mellem vin-
duer og sålbænke. Dekorationsfelt un-
der samt rundbuet blænding over 2.
etages vinduer. Kvaderpudset/muret
underetage og kordongesims. Oprinde-
lige dannebrogsvinduer og 2 fløjet fyl-
dingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 29

Matr. nr. 565. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30277-0.

Bygningen er opført i 1895–96 af murer
Chr. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 kviste. Pudset fortandet gesims,
vinduesindfatninger og fordakninger.
Pudsede sålbænke og vandrette bånd.
Delvis pudset underetage og kordonge-



Marselisborg Allé 33 og 35-37

sims. Oprindelige vinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 31

Matr. nr. 500b. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30301-7.

Bygningen er opført i 1897 af tømrer-
mester S. P. Sørensen.

Beskrivelse – se Marselisborg Allé 27,
idet facadedekorationerne er identiske.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 33

Matr. nr. 500a. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30303-3.

Bygningen er opført i 1909, tegnet af
arkitekt Harald Lassen for fabrikant
Sørensen.

3½ etages pudset bygning med skifer-
beklædt mansardtag, 2 kviste samt 1
skorsten. Karnap fra 2. til 3. etage med
dekorationsfelter under 3. etages vin-
duer. Pudset konsolgesims, vinduesind-
fatninger og fordakninger. Refendfuget
underetage afsluttet med kordongesims.
Oprindelige, hvidmalede vinduer. Op-
rindelig butik indrettet til beboelse.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 35

Matr. nr. 732u. Karré nr. 109/sf 3.
EDB nr. 30315-7.

Opførelse og beskrivelse – se Heibergs-
gade 28, idet facadedekorationerne er
identiske.

1) *god* 2) *god** 3) *god* 4) *middel*



Marselisborg Allé 2 og 4 A

* De pudsede overflader trænger til
vedligeholdelse.

Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé (37)

Se Heibergsgade 28–36.

○

Marselisborg Allé (2)

Se Jægergårdsgade 142.

Marselisborg Allé 4 A

Matr. nr. 300a. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 30203-7.

Bygningen er opført i 1907 af snedker-
mester S. P. Nielsen og tegnet af arki-
tekt N. S. Beck.

4½ etages rødstensbygning med tegl-
tag. Konsolgesims. Pudsede dør- og
vinduesindfatninger. Blændinger med
diamantfrise over 4. etages vinduer.
Rundbuefrise udsmykket med viftero-
setter over 3. etages vinduer. Oprinde-
lige 3 fags, hvidmalede vinduer. Tre-
kantsfronton over original hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 4 B

Matr. nr. 300a. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 30203-7.

Bygningen er opført i 1918 af murer
Mauritsen og tegnet af M. Gravesen.

4½ etages rødstensbygning med man-
sardskifertag. Mindre gavlkvist over
trappeopgang. Mønstermurværk ved
trappeopgangens vinduesbrystninger.
Fremtrukket murværk ved indgangs-



Marselisborg Allé 4 B

parti. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 6 A

Matr. nr. 300 d, 302 a. Karré nr. 107/sg 44.

EDB nr. 30233-9.

Marselisborg Allé 6 A og 6 B er opført i 1902 af murermester Nielsen og beskrives samlet, idet facadedekorationerne er identiske.

4½ etages pudset bygning med 4 kviste. Ørelisener inddeler facaden. 2 karnapper fra 2. til 3. etage afsluttet med altan på 4. etage. Pudse indfatninger ved karnapvinduer. Karakteristiske guirlandedekorationer under 3. etages vinduer. Fronton over indgangsdøre. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye termovinduer i nr. 6 A og oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer, småsprossede foroven i nr. 6 B.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 6 B

Matr. nr. 302 b. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 30234-7.

Opførelse og beskrivelse – se Marselisborg Allé 6 A.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 8 A

Matr. nr. 542 a. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 30236-3.

Marselisborg Allé 8 A og 8 B er opført i 1895, tegnet af arkitekt Nic. Petersen for tømremester A. Nielsen. Bygningerne



Marselisborg Allé 6 A-6 B og 8 A-8 B

har identiske facadedekorationer.

4½ etages rødstensbygning med 2 kviste. Symmetrisk bygning med hjørnerisalitter. 6 altaner med støbejernsrækværk. Facaden har mange udsmykningsdetaljer. Heriblandt fint dekoreret hovedgesims med rundbuefrise, karakteristiske, murede konsolbånd under vinduer samt varierede og markant udformede vindues- og døråbninger. Originale, hvidmalede vinduer. Hoveddørene delvis intakte.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 8 B

Matr. nr. 302 d, 542 c. Karré nr. 107/sg 44.

EDB nr. 30237-1.

Opførelse og beskrivelse – se Marselisborg Allé 8 A.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 10

Matr. nr. 542 b, 557. Karré nr. 107/sg 44.

EDB nr. 30240-1.

Bygningen er opført i 1895 for organist P. Dybdal.

1½ etages gavlhus i gule teglsten og med eternittag. Murede stik og indfatninger. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer.

1) middel 2) god 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 12

Se også ill. Brammersgade 45.

Matr. nr. 616. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 30254-1.

Bygningen er opført i 1935 for tømrer-



Marselisborg Allé 10 og 12



Marselisborg Allé 14, 16 og 18

mester S. Møller og tegnet af arkitekt H. Møller.

5½ etages rødstens hjørnebygning med tegltag og 4 kviste. 4 karnapper fra 2. etage til 5. etage og 4 hjørnealtaner. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Mindre butikslokale ved hjørnet.

1) middel 2) god 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé (14)

Se Brammersgade 66.

Marselisborg Allé 16

Matr. nr. 639. Karré nr. 110/sg 45. EDB nr. 30256-8.

Bygningen er opført i 1896 af snedkermester H. Rasmussen.



Marselisborg Allé 20, 22 og 24

3½ etages rødstensbygning med bølge-
eternittag, 3 kviste og 2 skorstene. Pud-
set og fortandet gesims med konsoller,
pudsede vinduesindfatninger, sålbænke
og fordakninger. Refendfuget under-
etage afsluttet med kordongesims. Butik
inddraget til beboelse. Oprindelige 2 og
3 fags vinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 18

Matr. nr. 640a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 30258-4.

Bygningen er opført i 1896 for P. Chr.
Pedersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag
og 4 kviste. Pudset og fortandet gesims.
Facaden er symmetrisk omkring ho-
veddøren. 4 altaner med smedjerns-
rækværk. Karakteristiske pudsede
bånd og fordakninger over vinduerne.
Kvaderpudset underetage afsluttet
med kordongesims. Nye 2 og 3 fags vin-
duer med termoruder. Nyere hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 20

Matr. nr. 641. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 30260-6.

Bygningen er opført i 1896 af murer R.
Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 tagkviste. Pudset og fortandet ge-
sims med konsoller. Pudsede vindu-
esindfatninger og karakteristiske for-
dakninger over vinduer. Dekorations-
felt under 2. etages vinduer. Kvader-
pudset underetage afsluttet med kor-
dongesims. Oprindelige dannebrogss-



Marselisborg Allé 30 A, 30 B og 30 C

vinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 22

Matr. nr. 642. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 30266-5.

Bygningen er opført i 1896 af murerme-
ster P. K. Andersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag
og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims.
Pudsede vinduesindfatninger og for-
dakninger over vinduerne. Refendfuget
underetage. To oprindelige vinduer over
døren, de øvrige nye vinduer med poste-
imitation. Nyere hoveddør.

1) god 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 24

Se også ill. Skt. Pauls Gade (2).
Matr. nr. 643. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 30268-1.

Bygningen er opført i 1896–97 af sned-
ker A. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med 3
tagkviste. Altaner med støbejerns-ræk-
værk. Muret gesims med mønstermur-
værk. Karakteristisk bånd omkring 4.
etages vinduer og omkring 2. og 3. eta-
ges vinduer, hvor brystninger er ud-
smykket med mønstermurværk. Frise
under gennemgående sålbænk ved 2.
etage og dekorationsbånd mellem 1.
etages vinduer. Oprindelige 3 fags vin-
duer og 2 fløjet fyldingsdør med over-
vindue.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé (28)

Se Skt. Pauls Gade 1.



Marselisborg Allé 32 og 34

Marselisborg Allé 30 A

Matr. nr. 244a. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 30278-9.

Bygningen er opført i 1915, tegnet af
arkitekt Thorkel Møller for tømrerme-
ster Søren Møller.

5½ etages rødstensbygning med tegl-
tag. Nummer 30 A, 30 B og 30 C udgør
en arkitektonisk helhed. Omhyggeligt
forarbejdet rødstensfacade med nybar-
rokke træk. Runde karnapper og fine
granitportaler omkring fint forarbej-
dede hoveddøre med facetslebne ruder.
Vinduer oprindelige. Ingen butikker i
underetagen.

1) middel 2) god 3) god 4) god*

* Skansens grønne anlæg påvirker mil-
jøet stærkt i positiv retning.
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 30 B

Matr. nr. 244c. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 30299-1.

Opførelse og beskrivelse – se Marselis-
borg Allé 30 A.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 30 C

Matr. nr. 244b, 735k. Karré nr. 111/sg
46.
EDB nr. 30300-9.

Opførelse og beskrivelse – se Marselis-
borg Allé 30 A.

1) middel 2) god 3) god 4) god.
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 32

Matr. nr. 735g. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 30302-5.

Bygningen er opført i 1900 af tømrer-
mester H. C. Petersen.



Marselisborg Allé 36 og 38

4½ etages rødstensbygning med bølge-
eternittag og 3 kviste. Muret tandsnits-
gesims med savsnitsfrise i gule sten, en
dekoration som går igen under 2. og 3.
etages sålbænke. Gule teglsten er lige-
ledes anvendt ved vinduesindfatninger
og frise mellem underetagens vinduer.
Nye brunbejsede termovinduer isat på
en særdeles uheldig måde. Ny skæm-
mende hoveddør.

1) dårlig 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Marselisborg Allé 34

Matr. nr. 735h. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 30304-1.

Bygningen er opført i 1900 af murerme-
ster S. Rasmussen.

Beskrivelse – se Marselisborg Allé 32.
Bygningen har 2 kviste, 2 ovenlysvin-
dier samt oprindelige, hvidmalede 3
fags vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé 36

Matr. nr. 735a. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 30316-5.

Bygningen er opført i 1900, tegnet af
arkitekt Ludvig A. Petersen for murer-
mester R. Rasmussen.

4½ etages bygning med tegltag og 4
kviste. Rødstensfacade dekoreret med
omhyggeligt udførte ornamenter i
sandstenspuds. Underetagen kvadret
og plastikmalet i uheldig farve. Nye
store vinduer i brunbejsede rammer,
virker stærkt skæmmende.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Marselisborg Allé (38)

Se Odensgade 2.



Marselis Boulevard 20, 18, 16 og 14

Marselis Boulevard

Den her omhandlede del af Marselis Bou-
levard – fra Dalgas Avenue til Strandve-
jen – er anlagt fra 1909–10 og opkaldt
efter Gabriel Marselis, hollandsk køb-
mand, som ejede »Marselisborggaard«
fra 1661–1667. Boulevarden følger nøje
den af stadsingeniør Ambt og arkitekt
Hack Kampmann udarbejdede byplan fra
1898, og som det også nævnes i forbindelse
med Dalgas Avenue, udgør den en bety-
dningsfuld del af den bevidste og ret stor-
slåede plan, som det i hovedtrækkene lykkedes
byen at gennemføre i begyndelsen af dette
århundrede. Boulevarden er planlagt som
en del af en ydre ringgade og krummer
svagt. Den omhandlede strækning inde-
holder foruden Amtsgården, der er opført
omkring 1942, tre arkitektonisk interes-
sante boligbebyggelser, alle påbegyndt
sidst i 1930'erne, men anlægstypisk helt
forskellige. Øst for Hendrik Pontoppidans
Gade ligger Strandparken, den første
stokbebyggelse i Århus, og vest for samme
gade en helt lukket karré med fællesareal i
midten. Syd for boulevarden ligger Kilde-
gården, en delvis åben karré orienteret mod
udsigten over bugten.

De igangværende, trafikale omlægnin-
ger af Marselis Boulevard medfører en
fredeliggørelse af nogle af de tilstødende
gader, men samtidig en mere koncentreret
trafik på Marselis Boulevard. Samtidig
opstår markante og i æstetisk henseende
ikke særlig heldige ændringer af miljøet.
F. eks. er den visuelle kontakt fra Hendrik
Pontoppidans Gade til det grønne område
omkring Amtsgården brat afbrudt af en
særdeles dominerende betonstøjskærm, som
henleder opmærksomheden på de ikke uvæ-
sentlige miljøkonflikter, der er knyttet til



Marselis Boulevard 24 og 22

store trafikantlægs passage af ældre bolig-
områder.

☆

Marselis Boulevard (14), 16, 18, 20, 22 og 24

Matr. nr. 732 bx, 732 bv, 732 bu, 732 bt,
732 bs. Karré nr. 30/si 12.
EDB nr. 30063-8, 30065-4, 30067-0,
30069-7, 30071-9.

Beskrivelsen gælder hele karreen, der er
opført efter en fælles plan. Bebyggelsen
stammer fra årene 1936–38 og er tegnet
af arkitekterne N. Chr. Skjøth, samt
Wilhelm og Thyge Klemann. Bygher-
rer: Murermestrene Anker og Godtfred
Jacobsen, E. Nøhr, Alf. Knudsen, C.
Bernhard, M. B. Mortensen. Tømrer-
mestrene A. Winkler, Ejnar Petersen,
E. Ibsen. Malermester C. Skydt. Arki-
tekt C. Chr. Skjøth. Fabrikanterne A.
og Achton Pedersen.

6 etages gulstens karrébygning i funkti-
onalistisk stil med karnap og altan til
hver lejlighed. Tilbagetrukket tagetage
med tagterrasse. Oprindelige, hvidma-
lede vinduer og originale døre, dog en
begyndende udskiftning af vinduer,
desværre i forskellige materialer og ud-
formning. Flere oprindelige butikker i
underetagen. Fælles gårdport i Assens-
gade og fælles haveanlæg i karreens
midte.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

□



Montanagade 1 og 1 A



Montanagade 3, 5 og 7



Montanagade 9, 11 og 15

Montanagade

Montanagade hed i begyndelsen af 1870'erne Dalgasvej, idet den forbandt oberstl. E. M. Dalgas' »Villa Montana« (opført 1873) med Jægergaardsvejen. Villaen lå omtrent, hvor Skt. Pauls Gade nu forløber. Få år efter ændredes navnet til Montanavej for sluttelig i 1903 at forandres til Montanagade. Gaden stiger svagt fra Jægergårdsgade mod Odensegade, og den opdeles i tre afsnit af de tværgående gader Ole Rømers Gade og Skt. Pauls Gade.

Kvarterets udbygning kan iagttages gennem forskelle i bebyggelsen. Udviklingen i denne gade er foregået mere kontinuert end i parallelgaden Bülowsgade, men markeres dog tydeligt af de mod syd stadigt øgede byggehøjder.

Gaden er udbygget i perioden fra 1870'erne til omkring 1900. Montanagade nr. 3, opført i 1872, men senere ombygget, må formodes at være kvarterets ældste boligbebyggelse. Omkring 1880 byggedes en del 2½ etages ejendomme, præget af traditionel senklassicistisk købstadsarkitektur. Denne bygningstype optræder til en linie lidt syd for Ole Rømers Gade.

Efter en stille periode fortsatte udbygningen fra midten af 1890'erne. Mest karakteristisk for denne periode er vestsidens 2½ etages gulstenshuse, (nr. 36-46), opført efter en fælles plan og forsynet med karakteristiske forhaver. Omkring århundredskiftet udbyggedes strækningen frem til Odensegade med 3½ og 4½ etages ejendomme afsluttet mod Ingerslevs Plads med arkitekt A. Høeg Hansens fine bebyggelse »Annagården«.

☆

Montanagade 1

Se også ill. Jægergårdsgade (52). Matr. nr. 69. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31310-1.

Bygningen er opført før 1875. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset bygning med tegltag. Facaden mod Jægergårdsgade er refendfuget. Nyere rødmaledede vinduer. Butik i underetagen beklædt med skæmmende træbeklædning.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Montanagade 1 A

Matr. nr. 69. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31310-1.

Bygningen er opført i 1897, tegnet og bygget af snedker M. Andersen.

2½ etages rødstens gavlbbygning med cementtagsten og 1 kvist. Pudsede vinduesindfatninger, gennemgående bånd, sålbænke og fordakninger over vinduer. Pudset underetage. Oprindelige, rødmaledede vinduer og oprindelig dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 3

Matr. nr. 68. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31312-8.

Bygningen er opført i 1872 for arbejdsmand N. Mikkelsen. Mansardtaget samt butiksvindue påført i 1912.

1½ etages pudset bygning med mansardtegltag, 2 kviste samt 2 skorstene. Grønmaledede 3 fags vinduer og butiksvindue med dør. Oprindelig 2 fløjet dør.

1) dårlig 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Montanagade 5

Matr. nr. 68. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31312-8.

Bygningen er opført i 1880 af snedker R. Nielsen.

2½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 1 kvist. Gennemgående sålbænk på 2. etage og fremhævet stik over 1. etages vinduer. Oprindelige, sortmalede dannebrogsvinduer og oprindelig dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 7

Matr. nr. 66. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31314-4.

Bygningen er opført før 1878. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Udvendig trappe til 1. etage og kælderens med støbejernsgelænder. Oprindelige 2 fags sprossevinduer og original dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 9

Matr. nr. 63, 65. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31316-0.

Bygningen er opført i 1881 af arbejdsmand Søren Peter Jensen.

2½ etages gulstensbygning med tegltag og 1 kvist. Profilstens konsolgesims, glaserede teglstens sålbænke og dekorationer over 1. etages vinduer. Nyere tophængte vinduer på 2. etage og oprindelige, brunmaledede dannebrogsvinduer på 1. etage. Oprindelig 2 fløjet dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III



Montanagade 17, 19, 21 og 23



Montanagade 25 og 27



Montanagade 29, 31 og 33

Montanagade 11

Matr. nr. 63, 65. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31316-0.

Bygningen er opført i 1906–07 for agent og købmand C. J. Ring, tegnet af arkitekt N. S. Beck.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke, kordongesims og trekantsfronon over 2. etages vinduer. Refendfuget underetage og kannelerede søjler samt trekantsfronon ved indgangsdør. Oprindelige 2 og 3 fags brunmalede vinduer og original dør.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Montanagade 15

Matr. nr. 63, 65. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31316-0.

Bygninger er opført i 1899 for købmand C. J. Ring.

3½ etages rødstensbygning med cementtagsten og muret gavlkvist med gesimsfigurer, afsluttet med fronon. Delvis pudset vinduesindfatninger og mønstermurværk over vinduerne. Fortandet gesims og gennemgående sålbænke. Pudset underetage med forretning og port. Oprindelige, brunmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Montanagade 17

Matr. nr. 149a, 150a. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31318-7.

Bygningen er opført i 1875 af murermeister Joh. Wilh. Poppenheim.

2½ etages pudset bygning med tegltag og 1 kvist. Pudset vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fronon over 1. etages vinduer. Nyere vinduer med trækrude og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 19

Matr. nr. 149b, 150b. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31319-5.

Bygningen er opført i 1877 for fyrbøder Jens Nielsen.

2½ etages malet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Fortandet profilstensgesims, fremhævet stik over 1. etages vinduer. Nyere vinduer med trækrude på 2. etage og nye termovinduer i underetagen. Kældernedgang med smedjernsgelænder.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 21

Matr. nr. 149d, 150d. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 31320-9.

Bygningen er opført i 1878 af tømrer N. Hansen.

2½ etages malet bygning med bølgeternittag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset gesims, vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakninger over 1. etages vinduer. Nyere hvidmalede termovinduer og nyere dør. Kældernedgang med smedjernsgelænder.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade (23)

Se Ole Rømers Gade 63.

Montanagade 25

Se også ill. Ole Rømers Gade (78). Matr. nr. 160c. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 31321-7.

Bygningen er opført i 1884 for restauratør A. Nielsen.

2½ etages rødmalet hjørnebygning med tegltag og 1 ovenlysvindue. Pudset gesims og kordongesims. Klinke sålbænke. Nye brunbejdsede termovinduer.

1) dårlig* 2) middel 3) god 4) middel
* Uheldig vinduesudskiftning
Kvalitetsgruppe III

Montanagade 27

Matr. nr. 160b. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 31322-5.

Bygningen er opført i 1879 for værts-husholder Nielsen.

1½ etages malet bygning med tegltag og 1 skorsten. Profilstens vinduesindfatninger og sålbænke. Nye 2 fags sprosevinduer med termoruder.

1) middel 2) god 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 29

Matr. nr. 556m, 556q. Karré nr. 100/sg 37. EDB nr. 31323-3.

Bygningen er opført i 1896.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger og sokkel. 2 fløjet dør beklædt med profilister. Nye brunbejdsede termovinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Montanagade 35, 37 og 39

Montanagade 31

Matr. nr. 556l. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 31326-8.

Bygningen er opført i 1896 af murer C. P. Rasmussen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset gesims, vinduesindfatninger, bånd og sålbænke. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Montanagade 33

Matr. nr. 556k. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 31328-4.

Bygningen er opført i 1896 af murer S. Rasmussen.

Beskrivelse – se Montanagade 31.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Montanagade 35

Matr. nr. 556i. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 31330-6.

Bygningen er opført i 1896 af murerstrene F. Nielsen og P. Fischer.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset og fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger og sokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer og oprindelig tofløjet dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *mod* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Montanagade 37

Matr. nr. 556h. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 31332-2.

Bygningen er opført i 1896 af murerstrene F. Nielsen og P. Fischer.



Montanagade 41 og 43

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt skorstenssokkel. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger, felter under vindue og sokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe I

Montanagade 39

Matr. nr. 556g. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 31334-9.

Bygningen er opført i 1896 af murerstrene F. Nielsen og P. Fischer.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudset gesims, vinduesindfatninger, sålbænke og sokkel. Der er isat nye termovinduer med trækrude og ny hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 41

Se også ill. Skt. Pauls Gade (58).
Matr. nr. 556b. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 31336-5.

Bygningen er opført i 1895 af murermeister P. Fischer.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Nye termovinduer og ny dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 43

Se også ill. Skt. Pauls Gade (39).
Matr. nr. 630. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 31338-1.

Bygningen er opført i 1896 af snedker Andersen.

3½ etages rødstensbygning med tegl-



Montanagade 45 A, 45 B og 47

tag, 2 kviste samt 4 ovenlysvinduer. Tandsnitsbånd under gesims, pudsede sålbænke og sokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original dør. Hjørneindgang tilmuret.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 45 A

Matr. nr. 631a. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 31341-1.

Bygningen er opført i 1897 af murermeister S. Rasmussen og snedker Andersen. Nr. 45 A og B er opført samtidig og beskrives samlet.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger, bånd og sålbænke. Refendfuget underetage. Mønstermurværk over 2. etages vinduer. Nye termovinduer og ny dør. Butiksvindue i kælderen tilmuret med glasbygningssten. Kældernedgang med smedejernsgelænder.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 45 B

Matr. nr. 631b. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 31343-8.

Beskrivelse – se Montanagade 45 A. Bygningen har oprindelige, hvidmalede 3 fags vinduer og butiksvinduet i kælderen er bevaret.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 47

Matr. nr. 632. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 31345-4.

Bygningen er opført i 1896 af murer Chr. Petersen.



Montanagade 49, 51 og 53

3½ etages rødstensbygning med grå cementtagsten, 1 kvist samt 1 skorsten. Konsolgesims og vandrette bånd i glaserede teglsten. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og original dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 49

Matr. nr. 633 a. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 31347-0.

Bygningen er opført i 1898 for maler I. P. Jacobsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og sålbænke. Kvaderpudset underetage. Oprindelige, grønmalede dannebrogsvinduer og 2 fløjet dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 51

Matr. nr. 633 b, 679. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 31348-9.

Bygningen er opført i 1897 af murer Hviid og tømrer Larsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, sålbænke og fordakninger over 2. etages vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, grønmalede 2 og 3 fags vinduer. Ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 53

Matr. nr. 686. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 31349-7.



Montanagade 55 og 57

Bygningen er opført i 1897 for maler Thomsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger over 2. etages vinduer og gennemgående sålbænke. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede trefagsvinduer og original hoveddør. Kældernedgang med støbejernsgelænder.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 55

Matr. nr. 742 d. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 31351-9.

Bygningen er opført i 1901 af murer S. K. Vinter og tømrer Rasmussen og Skorstensgaard.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 skorsten. Pudset konsolgesims og sålbænke. Refendfuget underetage. Savsnitsbånd og dekorationer over 2. og 3. etages vinduer. Oprindelige, brunmalede 3 fags vinduer og ny hoveddør. Kældernedgang med jerngelænder.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade (57)

Se Odensegade 42.

○

Montanagade (2)

Se Jægergårdsgade 50 B.

Montanagade 4

Matr. nr. 57. Karré nr. 96/sg 33. EDB nr. 31313-6.

Bygningen er opført omkring 1874. Oprindelig byggesag mangler.



Montanagade 2



Montanagade 2 og 4

1½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene. Gesims med små konsoller. Oprindelige, grønmalede vinduer og 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 6

Matr. nr. 57. Karré nr. 96/sg 33. EDB nr. 31313-6.

Bygningen er opført omkring 1874. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages gråmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsbånd under gesims og pudsede felter under vinduer. Port i bygningens nordre side. Oprindelige, brunmalede vinduer på 2. etage, nyere helglasvin-



Montanagade 6 og 8

duer i underetagen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 8

Matr. nr. 59. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31315-2.

Bygningen er opført i 1874 af murer
Henrich Henrichsen.

2½ etages pudset og gulmalet bygning
med tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene.
Kordongesims og gennemgående sålbænke
i underetagen. Vinduer er oprindelige
og blåmalede. Oprindelig dør.
1) *god* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 10

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1874 for smed
Lars Chr. Larsen.

1½ etages vandskuret bygning med
tegltag, 1 kvist og 1 ovenlysvindue samt
1 skorsten. Bygningen er gennemgribende
istandsat og delvis nyopført. Nye 2 og 3
fags vinduer med sprosser og termoruder.
Ny fyldingsdør med termoruder i de to
øverste fyldinger.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 12

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1874 af tømrer
L. C. Madsen.

1½ etages pudset bygning med tegltag,
1 kvist og ovenlysvindue samt 1 skorsten.
Bygningen er gennemgribende



Montanagade 16, 14, 12 og 10

istandsat og delvis nyopført. Nye 2 fags
sprossevinduer med termoruder. Ny
fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 14

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1874 for arbejds-
mand Rasmus Larsen.

2½ etages pudset bygning med tegltag
og 1 skorsten. Bygningen er gennemgribende
istandsat og delvis nyopført. Nye 2 fags
sprossevinduer med termoruder og ny
fyldingsdør med termoruder i øverste
fylding.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 16

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1876 for Mads
Rasmussen.

2½ etages vandskuret bygning med
tegltag, 4 ovenlysvinduer og 1 skorsten.
Bygningen er gennemgribende istand-
sat og delvis nyopført. Nye 2 fags vin-
duer med termoruder og ny fyldings-
dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 18

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1876 for Mads
Rasmussen.

2½ etages vandskuret bygning med



Montanagade 18, 20 og 24

tegltag, 1 kvist og 2 ovenlysvinduer
samt 1 skorsten. Bygningen er gennemgribende
istandsat og delvis nyopført. Nye 2 fags
sprossevinduer med termoruder. Ny
fyldingsdør med termoruder i de to
øverste fyldinger.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 20

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1876 for Mads
Rasmussen.

2½ etages pudset bygning med tegltag,
1 kvist samt 1 skorsten. Bygningen er
gennemgribende istandsat og delvis
nyopført. Fortandet gesims og nye pro-
filerede sålbænke støbt i cement. Nye to



Montanagade 34, 32, 30 og 28

fags sprossevinduer med termoruder. Ny fyldingsdør med termoruder i de to øverste faldinger.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 24

Se også ill. Ole Rømers Gade (61).
Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Opførelsesår ukendt.

1 etages grønmalet træbygning med paptag. Bygningen anvendes til lager og værksted.

1) dårlig 2) dårlig 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe IV

Montanagade (28)

Se Ole Rømers Gade 76.
Matr. nr. 157a, 158a, 159a.
Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35028-7.

Bygningen er opført i 1881 af murer Rath for detaillist Møller.

2½ etages berappet bygning med afvalmet tegltag, 1 kvist og 1 skorsten. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør. Berappet mur mellem hjørnebygningen og en halvtagsgavlbygning med tegltag, nyere stort vindue og dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 30

Matr. nr. 157b, 158b, 159b. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31324-1.

Bygningen er opført i 1880 af murer Mikkil Andersen.

2½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsbånd under gesims. Murede sålbænke. Nyere brunbejdsede vinduer med træk-rude foroven. Ny dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 32

Matr. nr. 157c, 158c, 159c. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31327-6.

Bygningen er opført i 1880 af murer Rath for R. Rasmussen.

2½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt delvis nedbrudt skorsten. Nyere brunbejdsede vinduer og dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 34

Matr. nr. 157d, 158d, 159d. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31329-2.

Bygningen er opført i 1880. Oprindelig byggesag mangler.

1½ etages pudset og gulmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Nyere brunbejdsede vinduer med træk-rude foruden. Ny dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Montanagade 36

Matr. nr. 615a. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31331-4.

Bygningen er opført i 1896, tegnet og bygget af snedkermester Fr. Bagger.



Montanagade 28 og 30

Bygningerne fra nr. 36 til nr. 46 er opført samtidig og ens, placeret symmetrisk om det fremtrukne gavlkvistparti. Der er mindre forhaver foran bygningerne.

2½ etages gulstensbygning med bølge-eterntag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Rundbuefrise under gesims, og gennemgående sålbænk på 2. etage. Pudset sokkel. En nyere altan med jernrækværk. Nye termovinduer og ny dør.
1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 38

Matr. nr. 615b. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31333-0.

Beskrivelse – se Montanagade 36. Nyere udvendig vindfang afsluttet med altan omgivet af muret rækværk.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 40

Matr. nr. 615c. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31335-7.

Beskrivelse – se Montanagade 36. Bygningen har oprindelige, gråmalede vinduer, tegltag samt 1 skorsten.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 42

Matr. nr. 615d. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31337-3.

Beskrivelse – se Montanagade 36. Bygningen har et fremtrukket gavlkvistparti, tegltag og 1 skorsten. Termovin-



Montanagade 36-46

duer og ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 44

Matr. nr. 615e. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31340-3.

Beskrivelse – se Montanagade 36. Bygningen har tegltag og 1 skorsten. Oprindelige vinduer og 2 fløjte dør.

1) god 2) god 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe I

Montanagade 46

Matr. nr. 615f, 77b, 77c. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31344-6.

Beskrivelse – se Montanagade 36. Bygningen har tegltag og 1 skorsten, nye vinduer med trækrude.

1) middel 2) god 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 48

Matr. nr. 77h. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 31346-2.

Ejendommene Montanagade 48-56 samt Skt. Pauls Gade 41-47 og 60-66 er opført i årene 1898-99 af forskellige bygherrer, men har identiske facadedekorationer. Bygningen er opført i 1899 af snedkermester Anton Jensen og murermester O. Buhl.

4½ etages gulstensbygning med cementtagsten og 2 kviste. Pudset konsolgesims, gennemgående bånd, vinduesindfatninger, kordongesims og vinduesbrystninger på 2. etage. Oprindelige 3 fagsvinduer i trappeopgang, resten udskiftet til nye af tilsvarende type.

Nyere hoveddør og nedlagt butik i underetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Montanagade (50)

Se Skt. Pauls Gade 60.

Montanagade (52)

Se Skt. Pauls Gade 41.

Montanagade 54

Matr. nr. 77i. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31350-0.

Bygningen er opført i 1898 af snedkermester Anton Jensen. Se også Montanagade 48.

4½ etages gulstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, gennemgående bånd, vinduesindfatninger, kordongesims og vinduesbrystninger på 2. etage. Nye tredelte termovinduer og ny dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 56

Matr. nr. 77p. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31352-7.

Bygningen er opført i 1898 af tømrer Chr. Holm. Se også Montanagade 48.

4½ etages gulstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset, fortandet gesims, gennemgående bånd, vinduesindfatninger, kordongesims og vinduesbrystninger på 2. etage. Oprindelige trefagsvinduer. Butik inddraget til beboelse.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II



Montanagade 48 og 50



Montanagade 52, 54 og 56

Montanagade 58

Matr. nr. 77q. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31359-4.

Bygningen er opført i 1898 af murermester Fr. P. Mikkelsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset fortandet gesims, gennemgående bånd, vinduesindfatninger, kordongesims og vinduesbrystninger på 1. og 2. etage. Pudsede indfatninger omkring dørparti med nye hoveddøre. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel

Kvalitetsgruppe II

Montanagade 60

Matr. nr. 77r. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31360-8.



Montanagade 58, 60 og 62

Bygningen er opført i 1899 af snedker Andersen og murer Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Nr. 60 og 62 er næsten ens bygninger, rigt udsmykket. Pudset fortandet gesims, gennemgående bånd og sålbænke, dog afbrudt af senere etablerede franske altaner. Pudsede vinduesindfatninger, blændinger over vinduer og refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Kælderbutik og nedgang med støbejernsgelænder. Oprindelige 3 fags vinduer og oprindelig hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 62

Matr. nr. 77s. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31368-3.

Bygningen er opført i 1899 af snedker Andersen og murer Rasmussen.

Beskrivelse – se Montanagade 60. Bygningen har en kvist, men ingen franske altaner. Nye termovinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Montanagade 64

Matr. nr. 77t. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31369-1.

Bygningen er opført i 1898 for R. Hviid og Chr. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med grå cementtagsten og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims, gennemgående bånd og kordongesims mellem 1. og 2. etage. Pudsede vinduesindfatninger, sålbænke og felter under 1. og 2. etages vinduer. Oprindelige 3 fags brunma-



Montanagade 64 og 66-68

lede vinduer og 2 fløjet dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade 66

Matr. nr. 77z, 743d. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 31370-5.

Opførelse og beskrivelse – se Ingerslevs Plads 2.

1) god 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Montanagade (68)

Se Ingerslevs Plads 2.

Nyborggade

Nyborggade er anlagt i 1903 og navngivet samme år. Gaden er opkaldt efter dansk købstad. Det er den korteste gade i kvarteret, men karakteriseret af velholdte, 4½ etages, pudsede ejendomme, der repræsenterer noget af den bedste arkitektur i området. Facaderne er velproportionerede og med fin detailudsmykning, der sammen med karnapperne skaber variation inden for det ret stramme bebyggelsesmønster. I begge gadesider optræder undtagelsesvis smalle, ubebyggede arealer, der, som noget usædvanligt, har medført en udsmykning af husgavlene.

☆



Nyborggade 1, 3 og 5

Nyborggade (1)

Se Hans Broges Gade 15.

Nyborggade 3

Matr. nr. 734p. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 33980-1.

Ejendommen er opført i 1906 og tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for tømrermester P. Chr. Pedersen.

4½ etages pudset bygning med skifer-tag og 2 kviste. Halvvalm i den frie, dekorerede gavl mod vest. Fortandet gesims. To karnapper fra 2. til 4. etage med dekorerede brystninger. Fordakninger over vinduer. Rankedekorationer under gesims samt under de øverste vinduer i vestgavlen. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Portal omkring original hoveddør. Oprindelige, hvidmalede vinduer.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Nyborggade (5)

Se Hendrik Pontoppidans Gade 12.

○

Nyborggade 2

Se også ill. Hans Broges Gade (17).
Matr. nr. 732g. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 33979-8.

»Thorshus« er opført i 1908 for telegrafmester Larsen.

4½ etages pudset bygning med tegltag og 1 kvist. Konsolgesims. 2 karnapper, hvoraf hjørnekarnappen er afsluttet med spir. Pilasterinddelt 2. og 3. etage afsluttet med kraftigt profileret gesimsbånd. Dekorationsfelter under 2. og 3.



Nyborggade 2, 4 og 6

etages vinduer samt mellem 4. etages vinduer. Altanparti i østgavlen. Refendufugt underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer med meget fin sprosseopdeling. Original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Nyborggade 4

Matr. nr. 732 n. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 33982-8.

Bygningen er opført i 1906 og tegnet af arkitekt N. S. Bech for tømrermestrene Madsen og Hansen.

4½ etages pudset bygning med tegltag. Konsolgesims. Karnap fra 2. til 4. etage. Karakteristiske dekorerede bånd og vinduesindfatninger. Portal omkring original hoveddør. Oprindelige, gråmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Nyborggade 6

Se også ill. Hendrik Pontoppidans Gade (14)

Matr. nr. 732 o. Karré nr. 34/si 8.
EDB nr. 33983-6.

Bygningen er opført i 1907 og tegnet af murermeister A. Laursen for murermeister I. P. Adolphsen.

4½ etages, pudset hjørneejendom med skiferlag og 8 kviste. Konsolgesims. Øreliseninddelt facade. 2 karnapper, hvoraf hjørtekarnappen er afsluttet med svungen gavlkvist. Maskehoveder over 2. etages vinduer. Refendufugt underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Odensegade 1, 3 og 5

Odensegade

Odensegade er anlagt fra 1899–1900 efter stadsingeniør Ambt og arkitekt Hack Kampmanns reviderede plan. Gaden var ifølge den første plan oprindelig planlagt som en boulevard i forlængelse af Ingerslevs Boulevard, men på grund af denne plans generelt store arealbehov til gader, torve, avenuer m.v. indskrænktes boulevarden til en gade.

Odensegade har dog stadig en anseelig bredde, og der er i gaden en betydningsfuld, visuel kontakt til de grønne områder Ingerslevs Boulevard og Skansen. Hovedparten af bebyggelsen er opført i begyndelsen af 1900-årene og er en del af den første bebyggelse, som gennemførtes efter indlemmelsen af Marselisborg Jorder under Århus kommune. Bebyggelsen er overvej-



Odensegade 7 og 9

ende tegnet og opført af lokale håndværksmestre. Den består af 4½ etages, arkitektonisk ret skematisk disponerede ejendomme, hvoraf de fleste er opført i blank mur og udstyret med forskelligartede og stilmæssigt frit sammenkomponerede, pudsede facadedekorationer. Bebyggelsen er meget homogen og facaderne som helhed velproportionerede. På en del ejendomme introduceres det for kvarteret så typiske karnapmotiv, men dette er endnu ikke så udbredt i Odensegade som i gaderne længere mod syd.

☆

Odensegade (1)

Se Hendrik Pontoppidans Gade 2.



Odensegade



Odensegade 11 og 15

Odensegade 3

Matr. nr. 734i. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 34722-7.

Bygningen er opført i 1902 af tømrermestrene Petersen og Møller.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 4 ovenlys. Karakteristisk pudset, gulmalet karnap fra 2. til 3. etage, afsluttet med altan på 4. etage. Pudset hovedgesims og kordongesims. Kvaderpudsede hjørnelisener, indfatninger, fordakninger og vandrette bånd. Oprindelige, hvidmalede vinduer og 2 fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 5

Matr. nr. 734c. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 34724-3.

Bygningen er opført i 1901 af tømrermestrene P. C. Petersen og H. Petersen. Odensegade 5 og 7 beskrives under et, idet facadedekorationerne er identiske.

4½ etages bygning i gule forblændersten og med cementtagsten. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, friser og fordakninger ved vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer og 2 fløjet fyldingsdør omgivet af portal

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *god*
* Facaden trænger til afrensning.
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 7

Matr. nr. 734b. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 34727-8.

Opførelse og beskrivelse – se Odensegade 5. Bygningen har 2 kviste. Der er foretaget en mindre heldig ændring af



Odensegade 17, 19 og 21

den oprindelige butiksfacade til beboelse.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *god*

* Facaden trænger til afrensning.

Kvalitetsgruppe I

Odensegade 9

Se også ill. Hans Broges Gade (1).
Matr. nr. 734d. Karré nr. 33/si 7.
EDB nr. 34728-6.

Bygningen er opført i 1901 af murermeister R. Hviid og tegnet af arkitekt N. S. Bech.

4½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag, 3 kviste samt 2 gavlkviste. Karakteristisk grundmuret hjørnetårn afsluttet med balustrade. Pudset konsolgesims, pudsede sålbænke samt fordakninger og brystninger ved 2. etages vinduer. Dekorerede blændinger over 3. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. 2 mindre butikker. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade (11)

Se Hans Broges Gade 2.

Odensegade 15

Matr. nr. 737c. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 34731-6.

Bygningen er opført i 1901 for R. J. Skriver.

4½ etages rødstensbygning med eternittag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede gennemgående sålbænke, vinduesindfatninger og fordakninger over vinduer. Dekorationsfelt under 2. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Bygnin-



Odensegade 25 og 23

gens synlige gavler arkitektonisk tilpasset gadefacaden. Oprindelige vinduer. Mindre, velbevaret butik i underetagen.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 17

Matr. nr. 737d. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 34733-2.

Bygningen er opført i 1902 og tegnet af N. S. Bech for Zschau og Jensen.

4½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag, 2 kviste samt 2 tagvinduer. Pudset konsolgesims med guirlandedekoration under. Pudsede vinduesindfatninger og fordakninger samt guirlander under 3. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye aluminiumsvinduer og dørparti dårligt tilpasset bygningen.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 19

Matr. nr. 737e. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 34734-0.

Bygningen er opført i 1902 af murermeister Chr. Jensen Rasmussen og A. J. Andreasen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger samt fordakninger over 2 trappeopgangsvinduer. Karakteristiske, dekorerede blændinger samt brystninger ved 2. og 3. etages vinduer. Underetagen er refendfuget. Oprindelige vinduer. Original hoveddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I



Odensegade 27 og 29

Odensegade 21

Matr. nr. 737f. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 34735-9.

Bygningen er opført i 1902 af murermester I. P. Adolfsen.

4½ etages rødstensbygning med eternittag og 3 kviste. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og dekorerede 3. etages brystninger. Refendfuget underetage. Oprindelige, brunmalede vinduer. Original hoveddør med facetslebne ru-der.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 23

Matr. nr. 737l. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 34749-9.

Bygningen er opført i 1906 af tømrermester I. P. N. Siig.

4½ etages rødstensbygning med skifer- tag og 6 tagvinduer. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger samt brystninger ved 2. og 3. etages vinduer. Refendfuget under- etage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, brunmalede vinduer. Kraftigt dekoreret portal ved hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 25

Se også ill. Bülowsgade (67).
Matr. nr. 737o. Karre nr. 40/si 4.
EDB nr. 34751-0.

»Sønderbo« er opført i 1907 af tømrermester S. Nielsen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansardskifertag og 4 kviste. Karnap



Odensegade 35, 33 og 31

fra 2. til 4. etage og hjørnekarnap afsluttet med muret kvist. Pudset konsolgesims og pudsede vinduesindfatninger. Maskehoveder over 2.og 3. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og original hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 27

Se også ill. Bülowsgade (64).
Matr. nr. 738e. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 34753-7.

»Odensehus« er opført i 1903 af murermester S. Rasmussen.

4½ etages, pudset bygning med sort- glaseret teglstenstag, 6 kviste og 2 ovenlys. Bygningen er inddelt af ørelisener, refendfuget ved hjørnet og de yderste fag. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelig hjørne- butik med noget skæmmende brædde- beklædning. Oprindelige 3 fags blåma- lede vinduer og oprindelig hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 29

Matr. nr. 728b. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 34771-5.

Bygningen er opført i 1901 af murermester Jens Hviid og tømrermester M. S. Mogensen.

Beskrivelse – se Odensegade 31, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen har skifertag.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Odensegade 31

Matr. nr. 738c. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 34784-7.

Bygningen er opført i 1901 af murermester Jens Hviid og tømrermester M. S. Mogensen.

4½ etages rødstensbygning med bølge- eternittag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger, gennemgående sålbænke samt brystningsdekorationer ved 2. etage. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Original hoveddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Odensegade 33

Matr. nr. 738d. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 34786-3.

Bygningen er opført i 1901 af snedker Jensen og jernbanearbejder R. Hviid.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger samt gennemgående sålbænke. Kvaderpudsede hjørnelisener samt under- etage afsluttet med kordongesims. Dekorerede brystninger ved 2. etage. Hvidmalede oprindelige vinduer. Original hoveddør samt mindre butiksvindue.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 35

Se også ill. Lars Kruses Gade (1).
Matr. nr. 738a. Karré nr. 39/si 3.
EDB nr. 34789-8.

Bygningen er opført i 1909, tegnet af murermester A. Laursen for murermester Adolphsen.

4½ etages pudset hjørneejendom med tegltag og 4 kviste. Liseninddelt facade. 2 karnapper fra 2. til 4. etage, konsolgesims, vinduesindfatninger og gennem- gående sålbænk på 4. etage. Refendfu- get underetage afsluttet med kordonge- sims. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original 2 fløjet fyldingsdør omgivet af portal. Skæmmende hjørnebutik med baldakin.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Odensegade 37

Se også ill. Lars Kruses Gade (2).
Matr. nr. 739e. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 34792-8.

Bygningen er opført i 1903 af murermester R. Rasmussen og snedkermester P. Christensen.

4½ etages pudset hjørnebygning med



Odensegade 37 og 39

skifer tag og 4 kviste. Facaden er opdelt af refendfugede ørelisener og har tandsnitsgesims. Refendfugtet underetage samt fronton over indgangsdøre. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original hoveddør. Oprindelig hjørnebutik i underetagen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 39

Matr. nr. 739 b. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 34794-4.

Bygningen er opført i 1909 af murermeister I. P. Adolphsen.

4½ etages rødstensbygning med cementtagsten og 2 kviste. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke samt fordakninger over vinduer. Pudset underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og 2 fløjfyldingsdør. Mindre butik i det østlige fag.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Odensegade 41

Matr. nr. 739 c. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 34796-0.

Bygningen er opført i 1901 af murermeister S. Rasmussen og snedker Mogenssen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Muret tandsnitsgesims med savsnitsfrise i gule sten, en dekoration som går igen under 2. og 3. etages sålbænke. Gule sten er ligeledes anvendt ved vinduesindfatninger og frise mellem underetagens vinduer. Oprindeli-



Odensegade 41, 43 og 45

ge, hvidmalede vinduer og ny dør med råglasparti.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Odensegade 43

Matr. nr. 739 d. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 34812-6.

Bygningen er opført i 1901 af tømrermestrene I. P. Jensen og A. Hansen.

4½ etages pudset bygning med skifer tag og 2 kviste. Fortandet gesims. Facaden er opdelt af ørelisener. Buede vinduesåbninger. Guirlandedekoration under 3. etages vinduer. Refendfugtet underetage afsluttet med kordongesims samt fronton over indgangsparti. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og ny hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 45

Matr. nr. 739 m. Karré nr. 38/si 2.
EDB nr. 34823-1.

Bygningen er opført i 1910, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for tømrermeister P. Chr. Pedersen.

Beskrivelse – se Ingerslevs Plads 1 A-1 B, idet facadedekorationerne er identiske.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

○

Odensegade 2

Se også ill. Marselisborg Allé (38).
Matr. nr. 735 b. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 34721-9.

Bygningen er opført i 1900, tegnet af



Odensegade 2 og 4

arkitekt R. Frimodt Clausen for tømrer Ole Nielsen og murermeister R. Hviid.

4½ etages rødstens hjørnebygning med mansardskifer tag. 3 pudsede karnapper, hvoraf hjørnekarnappen er afsluttet med spir. Karakteristiske, svungne gavlkviste over de to øvrige karnapper. Pudset og fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakninger. Forhangsbogen over 3. og 4. etages vinduer. Dekorationsfelter under karnapvinduer. Refendfugtet underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer, småsprossede foroven. Nye døre. Rimeligt tilpasset butik i stueetagen.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god**

* Ejendommene Odensegade 2-8 er karakteriserede af karnapper. Skanseanlægget har stor betydning for miljøet.
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 4

Matr. nr. 735 i. Karré nr. 111/sg 46.
EDB nr. 34723-5.

Bygningen er opført i 1901 af tømrermeister O. G. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste og 2 ovenlys. Facadedekorationerne er beslægtet med Odensegade nr. 2, dog er de 2 karnapper anderledes udformet. 4 etages oprindelige altaner er nu forsynet med vinduesoverbygning. Kordongesims over refendfugtet underetage, der er helt original og uden butikker. Oprindelige vinduer.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *god***

* Vinduer burde istandsættes.

** Gadens vinkelparkering kunne kantes af en træække, jfr. træer på Skt Pauls Kirkeplads.

Kvalitetsgruppe II



Odensegade 6 og 8

Odensegade 6

Matr. nr. 735f. Karré nr. 111/sg 45.
EDB nr. 34725-1.

Bygningen er opført i 1900 af murer-
mester N. P. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med blå-
laseret tegltag og 4 kviste. Gotiserende
facade med karnapper ud fra 2. og 3.
etage. Kølbue over 2. og 3. etages vin-
duer. Teglsten anvendt dekorativt til
bånd og friser. Oprindelige, hvidmalede
vinduer, småsprossede foroven, og fin
original hoveddør med facetslebne ru-
der. Butiksfacadens skiltning og be-
klædning er skæmmende for bygningen.
1) *middel* 2) *god** 3) *god* 4) *god*

*Vinduerne trænger til istandsættelse.
Kvalitetsgruppe I

Odensegade (8)

Se Skt. Pauls Kirkeplads 19.

Odensegade (10)

Se Skt Pauls Kirkeplads 16.

Odensegade 12

Matr. nr. 736d. Karré nr. 104/sg 41.
EDB nr. 34729-4.

Bygningen er opført i 1900 for smed J.
Jensen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-
tag og 3 kviste samt 2 gavlkviste. 6 al-
taner med støbejernsgitre. Pudse-
vinduesindfatninger, konsolgesims og
bånd. Refendfuget underetage afsluttet
af kordongesims. Oprindelige, grønma-
lede vinduer. Original hoveddør med
facetslebne ruder og omgivet af pudset
portal.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II



Odensegade 10 og 12

Odensegade 14

Matr. nr. 736e. Karré nr. 104/sg 41.
EDB nr. 34730-8.

Bygningen er opført i 1900 af tømrer P.
J. Storm og M. Markvardsen.

4½ etages rødstensbygning med ce-
menttagsten og 6 ovenlys. 2 pudsede
karnapper fra 2. til 3. etage afsluttet
med altaner med støbejernsgitre. Ind-
fatninger og bånd i gule sten. Oprinde-
lige, hvidmalede vinduer. Original ho-
veddør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*
Kvalitetsgruppe II

Odensegade 16–18

Se også ill. Bülowsgade (65).
Matr. nr. 736f. Karré nr. 104/sg 41.
EDB nr. 34732-4.

Bygningen er opført i 1907 af tømrer-
mestrene Chr. og H. Petersen.

4½ etages pudset bygning med tegltag
og 4 kviste. Fortandet gesims. 3 kar-
napper fra 2. til 4. etage, de 2 med uhel-
digt udformet altan til tagetagen. Pila-
sterinddelt facade. Dekorationsfriser
over samt dekorationsfelter under 3.
etages vinduer. Refendfuget underetage
med 2 butikker. Oprindelige, hvidma-
lede vinduer.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *god*
* Facaden trænger til maling
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 22

Se også ill. Bülowsgade (62).
Matr. nr. 742n. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 34748-0.

Bygningen er opført i 1906 af snedker P.
Kristensen.

4½ etages pudset hjørnebygning med



Odensegade 18, 16 og 14

tegltag, 2 kviste og 4 tagvinduer. Kon-
solgesims. Facaden er opdelt af ørelise-
ner. Hjørnekarnap afsluttet med rund-
buet kvist. Guirlandedekoration under
3. etages vinduer. Refendfuget under-
etage med hjørnebutik. Oprindelige,
hvidmalede vinduer og ny hoveddør.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *god*
* Trænger til maling.

Kvalitetsgruppe II

Odensegade 24

Matr. nr. 742c. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 34750-2.

Bygningen er opført i 1901 af murer-
mester J. P. Pedersen og tømrermester S.
Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med tegl-
tag, 1 kvist og 2 tagvinduer. Pudset kon-
solgesims, pudsede vinduesindfatnin-
ger, fordakninger samt bånd mellem
vinduer. Dekorerede blændinger over 3.
etages vinduer samt frise under 2. eta-
ges vinduer. Pudset underetage afslut-
tet med kordongesims. Nye, brunbejds-
ede 2 og 3 fags vinduer med termoruder.
Ny hoveddør.

1) *middel* 2) *middel** 3) *middel* 4) *god*
* De pudsede flader trænger til vedlige-
holdelse.

Kvalitetsgruppe II

Odensegade 26

Matr. nr. 742e. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 34752-9.

Bygningen er opført i 1901 af murer-
mester N. P. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med ce-
menttagsten og 3 kviste. Pudse-
vinduesindfatninger, konsolgesims, for-
dakninger samt dekorerede brystninger
ved 2 af 3. etages vinduer. Refendfuget



Odensegade 22, 24 og 26

underetage. Oprindelige, brunmalede vinduer. Ny hoveddør omgivet af portal. Oprindelig butik i underetagen.

1) middel 2) middel* 3) god 4) god
* Trænger til vedligeholdelse.

Kvalitetsgruppe I

Odensegade 28

Matr. nr. 742f. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34770-7.

Bygningen er opført i 1901 af murer-
mester R. Rasmussen og snedkermester
Christensen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-
tag, 2 kviste og 1 tagvindue. Pudset
konsolgesims, pudsede vinduesindfat-
ninger, fordakninger og gennemgående
sålbænke. Dekorationsfriser ved 2 af 2.
etages vinduer. Kvaderfuget under-
etage afsluttet af kordongesims. Oprin-
delige, hvidmalede vinduer. Ny hoved-
dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Odensegade 30

Matr. nr. 742g. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34783-9.

Opførelse og beskrivelse – se Odense-
gade 28. Dog original hoveddør i nr. 30.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Odensegade 32

Matr. nr. 742h. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34785-5.

Bygningen er opført i 1903 for Dalhoff
Larsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 4 kviste. Pudsede indfatninger, kon-
solgesims, fordakninger over vinduer og



Odensegade 28, 30 og 32

gennemgående sålbænke. Refundfuget
underetage. Nye termovinduer og ny
hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Odensegade 34

Matr. nr. 742i. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34787-1.

Bygningen er opført i 1901 af murer-
mester L. Chr. Larsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 3 kviste. Pudset og fortandet gesims,
pudsede vinduesindfatninger, fordak-
ninger samt vandrette bånd. Karakteris-
tisk dekorationsfelt under 3. etages
vinduer. Refendfuget underetage. Vin-
duer oprindelige og hvidmalede. Ori-
ginal hoveddør. Nedlagt butik i under-
etagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Odensegade 36

Matr. nr. 742k. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34790-1.

Bygningen er opført i 1901 af tøm-
rermester N. Chr. Madsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims,
pudsede vinduesindfatninger, fordak-
ninger samt vandrette bånd. Dekora-
tionsfelter under 3. etages vinduer. Re-
fendfuget underetage. Vinduer oprin-
delige og hvidmalede. Original hoved-
dør og indgangsparti med fronton.

1) middel 2) god 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Odensegade 38

Matr. nr. 742l. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34793-6.



Odensegade 34, 36 og 38

Bygningen er opført i 1902 af tøm-
rer S. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag
og 2 kviste. Pudset gesims, pudsede
vinduesindfatninger og bånd mellem
vinduer. Rundbue- samt dekorations-
frise ved 2. etages vinduer. Dekorerede
blændinger over 3. etages vinduer. Pud-
set underetage afsluttet med kordonge-
sims. Hovedparten af vinduerne udskif-
tede til store vippevinduer. Original
hoveddør.

1) middel 2) middel* 3) middel 4) god
* Trænger til vedligeholdelse.

Kvalitetsgruppe II

Odensegade 40

Matr. nr. 742b. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 34795-2.

Bygningen er opført i 1900, tegnet af
Ludvig A. Petersen for murermester
Svendsen.

4½ etages rødstensbygning med eter-
nittag og stor muret kvist med svungen
gavl. Karnap fra 2. til 4. etage. Rund-
buefrise med pudsede blændinger over
vinduer. Refendfuget underetage. Op-
rindelige, hvidmalede vinduer, små-
sprossede foroven og ny hoveddør med
fast sideparti.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god

Kvalitetsgruppe II

Odensegade 42

Se også ill. Montanagade (57).
Matr. nr. 742m. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 31351-9.

Bygningen er opført i 1907 af tøm-
rermester Siig og murermester Buhl og
tegnat af murermester A. Laursen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med
skiferbeklædt mansardttag og 9 kviste.



Odensegade 42 og 40

Renæssanceinspireret stil. 3 karnapper fra 2. til 4. etage, hjørnekarnap afsluttet med muret kvist. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Pudsede dekorationsfelter over vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Butikkens facadebeklædning og skiltning dårligt tilpasset bygningen.

1) middel 2) middel* 3) god 4) god

* Facaden trænger til vedligeholdelse. Kvalitetsgruppe I



Ole Rømers Gade 15, 11, 9, 7, 5A og 5

Ole Rømers Gade

Ole Rømers Gade er anlagt i 1876 og hed indtil 1907 Ole Rømers Vej. Gaden er opkaldt efter Ole Rømer (1644–1710), astronom, fysiker m.v., der er født og opvokset i Århus. Gaden er præget af den oprindelige bebyggelse fra de sidste årtier i 1800-tallet. Særlig karakteristisk er de mange små, 1½ etages håndværker- og arbejderboliger; men også den tidstypiske 2½ etages udlejningsbebyggelse præger gadebilledet.

De små huse har i de senere år opnået en stigende popularitet som ejerboliger, hvilket har medført en formentlig tiltrængt, men i de fleste tilfælde ikke særlig nænsom istandsættelse, der slører stilkarakteren stærkt. De allerseneste eksempler på istandsættelser afslører dog en voksende forståelse og interesse for at støtte den provinsielle købstadsatmosfære, som præger hele denne del af kvarteret.

To bygninger, nr. 71 på nordsiden og nr 94–96 på sydsiden, er i den ekspanderende periode omkring århundredskiftet blevet opført i 4½ etage, men denne bygnings-type er ikke blevet yderligere repræsenteret i gaden. Disse opragende huse er derfor stærkt dominerende og påvirker helhedskarakteren på uheldig måde.

Sydsidens bebyggelse er i øvrigt karakteriseret af ret markante proportionsmæssige variationer, men fremhæves skal dog den pæne husrække nr. 102 til 112 med sine karakteristiske, murede og pudsdekoreerede facader.



Ole Rømers Gade (1–3)

Se Frederiks Allé nr. 125.

Ole Rømers Gade 5

Matr. nr. 263 b, 296 b. Karré nr. 84/sg 23.

EDB nr. 34981-5.

Bygningen er opført i 1893 af murer Jens Nielsen og tegnet af murermester A. Laursen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist samt 1 skorsten. Grønne glaserede teglsten er anvendt som dekoration ved fortandet gesims, sokkel og vandrette bånd over og mellem vinduet. Nyere tredelt vindue med trækrude. Nyere dør med råglas og fast sideparti.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 5 A

Matr. nr. 296 a, 263 c. Karré nr. 84/sg 23.

EDB nr. 34982-3.

Bygningen er opført i 1893 af murer Jens Nielsen og tegnet af murermester A. Laursen. Nr. 5 og 5 A er opført ens, blot er nr. 5 et fag mindre.

1½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 2 kviste. Grønne glaserede teglsten er anvendt som dekoration ved tandsnitgesims, sokkel og vandrette bånd over og mellem vinduer. Nyere termovinduer og dørparti. Jerngelænder ved trappe.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 7

Matr. nr. 237 a. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 12002-8.

Bygningen er opført i 1884 af murermester N. C. Christensen.

1½ etages pudset og kalket bygning

med tegl og 1 kvist samt 1 skorsten. Sortmalet sokkel. Et nyere stort firefags vindue og portåbning i vestlig side.
1) *dårlig* 2) *dårlig* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Ole Rømers Gade 9

Matr. nr. 351. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 34986-6.

Bygningen er opført i 1884 af tømrer N. C. Petersen.

1½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og sortmalet sokkel. Et nyere todelt vindue med trækrude. Nyere dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 11

Matr. nr. 364. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 34987-4.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer J. Nielsen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset sokkel. Todelt vindue med trækrude foroven. Nyt dørparti med råglasvindue.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II.

Ole Rømers Gade 15

Matr. nr. 365. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 34988-2.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer N. C. Petersen.

1½ etages hvidmalet bygning med bølgeaternittag og 1 kvist. Pudset og malet sokkel. Termovinduer med trækrude foroven. Klinkestenssålbank. Nyere pladedør isat oprindelig karm.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 17

Matr. nr. 379. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 34989-0.

Bygningen er opført i 1885.

1½ etages rødstensbygning med sortmalet tegltag og 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og malet sokkel. Ældre dannebrogsvinduer og nyere pladedør isat oprindelig karm.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 19

Matr. nr. 385. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 34990-4.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer M. C. Andersen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og



Ole Rømers Gade 17, 19, 21 og 23

malet sokkel. Et stort trefagsvindue og klinkestens sålbænk. Nyere pladedør isat oprindelig karm.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 21

Matr. nr. 386. Karré nr. 84/sg 23.
EDB nr. 34991-2.

Bygningen er opført i 1885 af murer L. Jensen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset og malet sokkel. Et stort trefags vindue og klinkestens sålbænk.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade (23)

Se Godthåbsgade 26.

Ole Rømers Gade 37

Se også ill. Godthåbsgade (23).
Matr. nr. 399. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 34992-0.

Bygningen er opført i 1888 af maler C. Nielsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og karakteristisk muret kvist med kuppeltag. Pudset og hvidmalet tandsnitsgesims samt gennemgående sålbænk på 2. etage. Nye brunbejdsede vinduer med trækrude. Nyere dør.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 39

Matr. nr. 398. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 34994-7.

Bygningen er opført i 1886–87 af maler C. Nielsen.

2½ etages gulmalet bygning med bølgeaternittag og 1 skorsten. Refendfuget underetage afsluttet med gennemgående sålbænk. Nye brunmalede vinduer og nyere dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 41

Matr. nr. 353c. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 34995-5.

Bygningen er opført i 1886 af murer-svend P. Boldrup.

1½ etages malet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsbånd under gesims. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere pladedør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 43

Matr. nr. 353b. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 34996-3.

Bygningen er opført i 1885 for maler C. Nielsen.

2½ etages rødstensbygning med eternitskifertag og 1 kvist. Karakteristisk pudset bånd og tandsnitsgesims. Nyere brunbejdsede vinduer og nyere dør.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 45

Se også ill. Skt Anna Gade (22).
Matr. nr. 353a. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 34999-8.

Bygningen er opført i 1907 for Jens Nielsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 2 ovenlysvinduer. Gennemgående profilstenssålbank på



Ole Rømers Gade 37, 39, 41, 43 og 45



Ole Rømers Gade 47, 49, 51, 53-55, 57 og 59

2. etage. Nyere brunbejdsede vinduer og nyere dørparti med råglas.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade (47)

Se Skt Anna Gade 25.

Ole Rømers Gade 49

Matr. nr. 321. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 35002-3.

Bygningen er opført i 1885 for typograf Cramer.

1½ etages hvidmalet bygning med bølgeaternittag og 2 kviste. Tandsnitsgesims. Nyere sortmalede vinduer og nyere dør med råglasvindue.
1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 51

Matr. nr. 322. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 35005-8.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Chr. Andersen.

1½ etages pudset og gulmalet bygning med bølgeaternittag, 1 kvist, 1 skorsten og 1 ovenlysvindue. Tandsnitsgesims. Nye dannebrogsvinduer med termoruder og nyere dør.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 53-55

Matr. nr. 143c, 143a. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 35006-9, 35007-4.

Bygningen er opført i 1977 for Peter

Hendriksen og tegnet af bygningskonstruktør Finn Nørholm.

1½ etages gulstensbygning med tegltag, 2 kviste, 1 tagvindue samt 1 skorsten. Rødmalede dannebrogsvinduer og fyldingsdør med termoruder.

1) *god* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Ole Rømers Gade 57

Matr. nr. 143b, 144a, 144b. Karré nr. 96/sg 33.

EDB nr. 35009-0.

Bygningen er opført i 1885 af murer S. M. Rasmussen.

1½ etages vandskuret bygning med tegltag, 2 kviste, 1 ovenlysvindue og 1 skorsten. Bygningen er gennemgribende istandsat og delvis nyopført. Tandsnitsbånd under gesims. Nye dannebrogsvinduer med termoruder og ny fyldingsdør.

1) *god* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Ole Rømers Gade 59

Matr. nr. 145f. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 35011-2.

Bygningen er opført i 1885 af murer Lund.

1½ etages gulmalet bygning med bølgeaternittag og 1 ovenlysvindue. Tandsnitsgesims. Nye grønbejdsede termovinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 61

Se også ill. Montanagade (24).

Matr. nr. 146e. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 31317-9.

Bygningen er opført i 1878 for Mads Rasmussen.

1½ etages pudset og dels gul-, dels grønmalet gavlbbygning med tegltag og 1 skorsten. Grønmaledede 2 og 3 fags vinduer og fyldingsdør med råglas.

1) *middel* 2) *dårlig* 3) *dårlig* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe IV

Ole Rømers Gade 63

Se også ill. Montanagade (23).

Matr. nr. 149c, 150c. Karré nr. 97/sg 34.

EDB nr. 35013-9.

Bygningen er opført i 1882-83 for købmand H. P. Lauritzen.

1½ etages hvidmalet bygning med bølgeaternittag, 1 kvist, 1 ovenlysvindue og 1 skorsten. Nyere brunbejdsede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III



Ole Rømers Gade 61 og 63

Ole Rømers Gade 65

Matr. nr. 151. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35015-5.

Bygningen er opført i 1882 for arbejdsmand R. Lauersen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og en stor bindingsværks taskekvist samt 1 skorsten. To trefagsvinduer i kvisten og nyere vinduer med trækrude forned i underste etage.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Ole Rømers Gade 67

Matr. nr. 152. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35017-1.

»Rømerbo« er opført i 1880 for detaillist Hans Larsen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset bånd/vinduesoverligger under gesims. Hvidmalede 3 fags vinduer.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 69

Matr. nr. 153. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35020-1.

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages pudset bygning med tjæret tegltag, 2 kviste samt 2 skorstene. Nyere, hvidmalede vinduer med trækrude foroven og nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 71

Matr. nr. 154. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35023-6.

Bygningen er opført i 1927 for I. P. Ansbjerg og tegnet af arkitekt Alfred Mogenssen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage og port i vestlig side. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Ole Rømers Gade 73

Matr. nr. 268b. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35025-2.

Bygningen er opført i 1884 af murer Jørgensen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Nyt 3 fags, brunbejdsset termovindue og nyere dør med råglasparti.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 75

Matr. nr. 268c. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35027-9.

Bygningen er opført i 1884 af murer Jørgensen.

1½ etages rødstensbygning med eternitskifertag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Et nyere trefags hvidmalet vindue og nyere pladedør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 77

Matr. nr. 268d. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35029-5.

Bygningen er opført i 1884-85 af murer R. Mikkelsen.

1½ etages gulmalet bygning med nyt



Ole Rømers Gade 65, 67, 69 og 71

tegltag, 1 kvist og 1 skorsten. Nyere brunbejdsede vinduer med blyindfattede ruder og nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 79

Matr. nr. 268e. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35030-9.

Bygningen er opført i 1885 af murer F. Mikkelsen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Nyere brunbejdsede vinduer med trækrude foroven og nyere dør med råglas.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 81

Matr. nr. 268f. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35032-5.

Bygningen er opført i 1887 af murer Frands Nielsen.

1½ etages hvidmalet bygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Nyt stort brunbejdsset termovindue og nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 83

Matr. nr. 254n, 268g. Karré nr. 97/sg 34.
EDB nr. 35033-3.

Bygningen er opført i 1887 af murer Jens Mikkelsen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Et nyere trefags brunmalet vindue og nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Ole Rømers Gade 83, 81, 79, 77, 75 og 73

Ole Rømers Gade 85

Matr. nr. 254 m. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 35036-8.

Bygningen er opført i 1886 af murer L. Frederiksen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Nyere hvid- og blåmalede vinduer og nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 87

Matr. nr. 254 f. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 35038-4.

Bygningen er opført i 1884 af murer Kramer.

1½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Nye brunbejdsede termovinduer med trækrude foroven og ny dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 89

Matr. nr. 254 e. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 35040-6.

Bygningen er opført i 1884 af murer Kramer.

1½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 3 ovenlysvinduer. Nyere brunbejdsede termovinduer og ny dør.

1) dårlig 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 91

Matr. nr. 254 c. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 35042-2.

Bygningen er opført i 1884 af murer Højberg.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsgesims og fremtrukket stik over underetagens vinduer og dør. Hvidmalede dannebrogsvinduer på 2. etage og brunmalede i underetagen, hvor understen lodpost er fjernet. Nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 93

Se også ill. Bülowsgade (24). Matr. nr. 254 b. Karré nr. 97/sg 34. EDB nr. 35044-9.

Bygningen er opført i 1883 af murer Højberg.

2½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 3 ovenlysvinduer. Tandsnitsgesims. Nye brunbejdsede vinduer og nyere dør.

1) dårlig 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

○

Ole Rømers Gade 2

Se også ill. Lundingsgade (1). Matr. nr. 693. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 34979-3.

»Lundingshus« er opført i 1899 af tømrermestrene M. C. Andersen og C. A. Christensen.

4½ etages rødstens hjørnejendom med skifer-tag og 11 ovenlysvinduer. Pudset hjørnekarnap med tårnlignende afslutning. Pudset konsolgesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger over 2. og 3. etages vinduer og brystninger ved 2. og 3. etage. Kordongesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Butik i underetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Ole Rømers Gade 85, 87, 89, 91 og 93



Ole Rømers Gade 2, 4 og 6

Ole Rømers Gade 4

Matr. nr. 692. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 34980-7.

Bygningen er opført i 1899 af tømrermestrene M. C. Andersen og C. A. Christensen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag, 1 kvist og 1 skortsten. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og sålbænke. Underetagen kvaderpudset og afsluttet med kordongesims. Oprindelige dannebrogsvinduer og original dør. Butik i kælderen.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 6

Matr. nr. 691. Karré nr. 87/sg 24. EDB nr. 34983-1.



Ole Rømers Gade 38 og 40

Bygningen er opført i 1899 af tømrermestrene M. C. Andersen og C. A. Christensen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 2 skorstene. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og sålbænke. Underetagen kvaderpudset og afsluttet med kordongesims. Nye grønbejdsede termovinduer og nyere, original dør. Butik i kælderen.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 38 og 40

Matr. nr. 751. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 34993-9.

Bygningerne, som tidligere var arbejder- og inspektørbolig for Aarhus Glasværk, er tegnet af den tyske arkitekt H. Fehmer og opført i 1897.

3½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 2 skorstene. Gesims med murede konsoller og karakteristiske bånd med mønstermurværk. Buede vinduesåbninger. Oprindelige, hvidmalede vinduer og originale døre.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 42

Matr. nr. 751. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 34993-9.

Opførelse og beskrivelse – se Ole Rømers Gade 38 og 40.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 44

Matr. nr. 470. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 34997-1.

Bygningen er opført i 1890 af murer



Ole Rømers Gade 46, 44 og 42

Chr. Rasmussen.

1½ etages rødstensbygning med skifer-tag, 1 kvist samt pudset skorsten. Konsolgesims. Pudset sokkel. Stort brunmalet nyere trefagsvindue og nyere dør med råglasruder.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 46

Matr. nr. 469. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 35000-7.

Bygningen er opført i 1890 af murer Chr. Rasmussen.

1½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 1 ny kvist. Stort blåmalet, nyere 3 fags vindue og nyere brunbejdsset dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 48

Matr. nr. 468. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 35001-5.

Bygningen er opført i 1890 af murer Chr. Rasmussen.

1½ etages gulstensbygning med tegltag, 1 kvist, 1 ovenlysvindue samt 1 skorsten. Oprindelige, blåmalede dannebrogsvinduer og original fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 50

Matr. nr. 467. Karré nr. 87/sg 24.
EDB nr. 35003-1.

Bygningen er opført i 1890 af murer David Jensen.

1½ etages gulmalet bygning med skifer-tag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset



Ole Rømers Gade 52, 50 og 48



Ole Rømers Gade 54 og 56

sokkel. Stort rødmalet trefagsvindue og nyere dør med råglasvindue.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade (52)

Se Godthåbsgade 28.

Ole Rømers Gade (54)

Se Godthåbsgade 25.

Ole Rømers Gade 56

Matr. nr. 437. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 35008-2.

Bygningen er opført i 1889 for A. Laursen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Profilstens



Ole Rømers Gade 62, 60, 58 og 56

gesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Skæmmende skiltning i underretagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 58

Matr. nr. 464. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 35010-4.

Bygningen er opført i 1891, tegnet af A. P. Rasmussen.

1½ etages teglstensbygning med tjæret tegltag, 1 kvist samt nyere skorsten. Tandsnitsgesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør. Skæmmende skiltning.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 60

Matr. nr. 425a. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 35012-0.

Bygningen er opført i 1891.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Profilstensgesims. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere pladedør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade (62)

Se Skt. Anna Gade 24.

Ole Rømers Gade (62 A)

Se Skt. Anna Gade 27.

Ole Rømers Gade 64

Matr. nr. 452. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35014-7.



Ole Rømers Gade 62 A, 64 og 66



Ole Rømers Gade 68, 70 og 72



Ole Rømers Gade 74 og 76

Bygningen er opført i 1890 af murer Rasmussen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Savskifte under gesims. Nye brunbejdsede termovinduer og oprindelig fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 66

Matr. nr. 155c, 401a, 453. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35016-3.

Bygningen er opført i 1889 af tømrer C. A. Christiansen.

2½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 2 kviste. Savskifte under gesims. Nye brunbejdsede termovinduer og ny-

ere tofløjet dør med råglasvinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 68

Matr. nr. 155a. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35019-8.

Bygningen er opført i 1883 af murer Rath.

2½ etages rødmalet bygning med eternittag og et ovenlysvindue. Rundbufrise under gesims. Nye brunbejdsede termovinduer og ny brunbejdsede tremedør med råglas.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 70

Matr. nr. 155b, 156b. Karré nr. 99/sg

36.
EDB nr. 35022-8.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages bygning med tegltag, 1 kvist og 1 skorsten. Savskifte under gesims. Facaden er beklædt med skæmmende vandretliggende plastbehandlede metalprofiler. Nyere brunbejdsede termovinduer og ny dør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Ole Rømers Gade 72

Matr. nr. 156a. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35024-4.

Bygningen er opført i 1885 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages gulmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Savskifte under gesims. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 74

Matr. nr. 156c, 157e. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35026-0.

Bygningen er opført i 1882 af murer M. Jensen.

1½ etages hvidmalet bygning med eternittag og 2 ovenlysvinduer. Savskifte under gesims. Nye blåmalede vinduer med trækrude og ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 76

Se også ill. Montanagade (28).
Matr. nr. 157a, 158a, 159a.
Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 35028-7.

Bygningen er opført i 1881 af murer Rath for detaillist Møller.

2½ etages berappet bygning med afvalmet tegltag, 1 kvist og 1 skorsten. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør. Berappet mur mellem hjørnebygningen og en halvtags gavlbygning med tegltag, nyere stort vindue og dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade (78)

Se Montanagade 25.

Ole Rømers Gade 80

Matr. nr. 160a, 161a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35031-7.



Ole Rømers Gade 78, 80 og 82



Ole Rømers Gade 84, 86, 88, 90 og 92

Bygningen er opført i 1883 for værtshusholder Nielsen.

2½ etages hvidmalet bygning med sorttjæret tegltag og 1 ovenlysvindue. Nye grønbejdsede dannebrogsvinduer med termoruder og original brunmalet 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 82

Matr. nr. 160a, 161a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35031-7.

Bygningen er opført i 1883 for værtshusholder Nielsen.

2½ etages gulmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Konsolge-

sims. 2 etage er pilasterinddelt, foroven afsluttet med rundbuefrise. Dekorationsfrise under vinduer. Nye brunbejdsede dannebrogsvinduer med termoruder og ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 84

Matr. nr. 162c. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35034-1.

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages hvidmalet bygning med mansardtegltag og 1 kvist. Nyere brunmalede vinduer med trækrude foroven. Nyere pladedør.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Ole Rømers Gade 100, 98 og 94-96

Ole Rømers Gade 86

Matr. nr. 162 b, 163 c. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35037-6.

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages malet bygning med tegltag og 1 kvist. Nyere, brunmalede vinduer med trækrude foroven. Nyere dør.

1) dårlig 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 88

Matr. nr. 163 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35039-2.

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages hvidmalet bygning med tegltag og 1 kvist. Nyere, hvid- og blåmalede vinduer med trækrude foroven. Oprindelig fyldingsdør.

1) dårlig 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 90

Matr. nr. 163 b, 163 d, 164 c. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35041-4.

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages pudset bygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Nyere, brunmalede vinduer med trækrude foroven, nyt termovindue i kvisten og nyere pladedør.

1) dårlig 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 92

Matr. nr. 164 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35043-0.



Ole Rømers Gade 102, 104 og 106

Bygningen er opført i 1882 af tømrer Mads Rasmussen.

1½ etages pudset bygning med sorttjæret tag og 1 kvist. Nyere, hvid- og brunmalede vinduer med trækrude foroven. Nyere pladedør.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 94-96

Matr. nr. 164 b, 165 a, 165 b. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35045-7.

Bygningen er opført i 1912 og tegnet af H. Hansen for murer M. Christensen og tømrer V. Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med mansardtegltag og 4 kviste. To karakteristiske karnapper i hver side af bygningen. Original butik i underetagen. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original hoveddør omgivet af pudset portal.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Ole Rømers Gade 98

Matr. nr. 400, 458. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35046-5.

Bygningen er opført i 1886 af murer C. Jørgensen

2½ etages gråmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Liseninddelt facade. Tandsnitsgesims. Nye hvide plastictermovinduer. Port i bygningsens vestlige side.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III

Ole Rømers Gade 100

Matr. nr. 414, 460 b. Karré nr. 100/sg

37.

EDB nr. 35047-3.

Bygningen er opført i 1898 for Martinus Sørensen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Profilstensgesims. Pudset og refendfuget underetage. Portåbning i bygningens østlige side. 3 oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og 3 nyere vinduer.

1) dårlig 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 102

Matr. nr. 461 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35048-1.

Bygningen er opført i 1892 af murer Nielsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger og sålbænke. Oprindelige, grønmalede vinduer og ny dør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Ole Rømers Gade 104

Matr. nr. 460 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35050-3.

Bygningen er opført i 1891-92. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt en skorsten. Pudset tandsnitsgesims, vinduesindfatninger samt sålbænke. Nye termovinduer samt ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Ole Rømers Gade 106

Matr. nr. 459 b. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35051-1.

Bygningen er opført i 1890.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset tandsnitsgesims og vinduesindfatninger. Oprindelige, blåmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Ole Rømers Gade 108

Matr. nr. 456 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35053-8.

Bygningen er opført i 1892 af snedkermester J. S. Jensen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudsede vinduesindfatninger og tandsnitsgesims. Oprindelige, brunmalede vinduer og oprindelig fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I



Ole Rømers Gade 108, 112 og 114

Ole Rømers Gade 112

Matr. nr. 419. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35054-6.

Bygningen er opført i 1887 af murer Chr. Jensen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 skorsten. Profilstensgesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Ole Rømers Gade 114

Se også ill. Bülowsgade (26).
Matr. nr. 406. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 35055-4.

Bygningen er opført i 1887 af murer I. P. Hansen.

2½ etages rødstens hjørnebygning med afvalmet tegltag, 1 ovenlysvindue og 1 skorsten. Teglstensgesims. Pudsete vinduesindfatninger. Hele underetagen og den enetages sidebygning er beklædt med blå- og hvidmalet pladebeklædning. En meget skæmmende butiksfacade.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe III



Skt. Anna Gade 1, 3 og 5

Skt. Anna Gade

Den første del af Skt. Anna Gade fra Jægergårdsgade til ca. midt mellem Ole Rømers Gade og Skt. Pauls Gade er anlagt i 1878, og den resterende del ud til Ingerslevs Plads er anlagt i 1899. Gaden er navngivet i 1880 og opkaldt efter en katolsk helgeninde. Bebyggelsen i den ældste del af gaden udgøres hovedsageligt af 1½-2½ etages, anonyme huse med en noget usammenhængende og uhomogen karakter, hvor to 4½ etages ejendomme på østsiden dominerer gadebilledet noget uheldigt, ligesom parkeringspladsen ved supermarkedet har medført en meget stor åbning i gadefacaden og samtidig skabt mulighed for indblik til de lidt kedelige bagfacader.

I den yngste del af Skt. Anna Gade skaber østsidens sammenhængende 4½ etages ejendomme en mere homogen gadefacade, som har en frit beliggende karakter, dels p. g. a. gadens større bredde og dels p. g. a. den modstående gadesides åbne og mere parkagtige karakter.

**Skt. Anna Gade (1)**

Se Jægergårdsgade 32.

Skt. Anna Gade 3

Matr. nr. 50e, 139c. Karré nr. 96/sg 33.

EDB nr. 43830-3.

Bygningen er opført kort før 1878. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages gråmalet bygning med tegltag og rester af skorsten. Gennemgå-



Skt. Anna Gade 7-9, 11 og 15

ende sålbænk på 2. etage. Brunmalede trefagsvinduer og tofags hvor underste post er fjernet.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 5

Matr. nr. 50c, 139b. Karré nr. 96/sg 33.

EDB nr. 43831-1.

Bygningen er opført kort før 1878. Oprindelig byggesag mangler.

2½ etages gråmalet bygning med skifertag og 1 ovenlysvindue. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Nyere brunbejdsede termovinduer med trækrude.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 7-9

Matr. nr. 140. Karré nr. 96/sg 33.

EDB nr. 43833-8.

Bygningen er opført i 1902 af murermestrene K. O. Knudsen og Nielsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer, sålbænke og kordongesims. Refendfugtet undereta-ge. Nye trefags termovinduer i stil med de oprindelige med undtagelse af vinduer i trappopgang. Ny, pæn 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) dårlig 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 11

Matr. nr. 177. Karré nr. 96/sg 33.

EDB nr. 43834-6.

Bygningen er opført i 1876 for arbejds-



Skt. Anna Gade 17, 19 og 21

mand Jens Sørensen af murer R. Sørensen.

2½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Gennemgående sålbænk på 2. etage og fremtrukket stik over underetagens vinduer. Nye termovinduer på 2. etage og vinduer med trækrude i underetagen. Ny dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 15

Matr. nr. 226. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 43836-2.

Bygningen er opført i 1876 af tømrer A. Mørch.

2½ etages pudset bygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Gennemgående sålbænk. Underetagen er refendfuget. Bygningen er under istandsættelse. Nye brunmalede tofags vinduer med koblede rammer. Original fyldingsdør.
1) *god* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 17

Matr. nr. 227. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 43838-9.

Bygningen er opført i 1876 af tømrer Chr. Willadsen.

2½ etages pudset bygning med bølgeternittag og 1 kvist. Pudsede vinduesindfatninger, sålbænke og fordakninger over 1. etages vinduer. Nye grønbejdsede termovinduer og ny dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 19

Matr. nr. 228. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 43840-0.



Skt. Anna Gade 23 og 25

Bygningen er opført i 1902 af murer V. Berg.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 ovenlysvinduer. Pudset og fortandet gesims. Pudsede vinduesindfatninger, bånd, sålbænke og fordakninger over 2. og 3. etages vinduer. Pudsede dekorationsfelter under 4 vinduer. Underetagen er refendfuget og afsluttet med kordongesims. Nye termovinduer og dør med råglas.
1) *middel* 2) *middel* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 21

Matr. nr. 240, 255. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 43842-7.

Bygningen er opført i 1876 for maler Julius Larsen.

1½ etages rødmalet bygning med skifertag, 3 kviste samt 2 skorstene. Pudsede vinduesindfatninger og gennemgående sålbænk. Nyere hvidmalede vinduer med trækrude. Nyere dør.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 23

Matr. nr. 320 b, 323. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 43843-5.

Bygningen er opført i 1884 af murer Cramer.

1½ etages pudset bygning med bølgeternittag og 1 kvist. Det store tofags termovindue skæmmer facaden. Nyere dør.
1) *dårlig* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe IV

Skt. Anna Gade 25

Se også ill. Ole Rømers Gade (47).

Matr. nr. 320 a. Karré nr. 96/sg 33.
EDB nr. 43845-1.

Bygningen er opført i 1885 af murer D. Jensen.

1½ etages gulstensbygning med tegltag, 1 kvist og 1 skorsten. Karakteristiske vandrette bånd i røde sten. Nyere tofags hvidmalede vinduer og nyere træfags i gavlen. Nyere dør. Gulstens halvtagsbygninger med rødmaledede porte mod gaden.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 27

Se også ill. Ole Rømers Gade (62 A).
Matr. nr. 451. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43848-6.

Bygningen er opført i 1892 af snedkermester A. Andersen.

2½ etages gulstensbygning med tegltag og 6 ovenlysvinduer. Pudset tandsnitsgesims og gennemgående sålbænk. Noget skæmmende facadeændring (karnapudbygning fjernet). Nyere hvidmalede vinduer med trækrude.
1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Anna Gade 31

Matr. nr. 401 b, 439. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43851-6.

Bygningen er opført omkring 1889 af snedker Bagger.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudsede sålbænke. Nye termovinduer med trækrude.
1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II



Skt. Anna Gade 27, 31, 33, 35 og 37

Skt. Anna Gade 33

Matr. nr. 401c, 438. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43853-2.

Bygningen er opført omkring 1888. Oprindelig sag mangler.

1½ etages rødmalet bygning med tegltag og 1 kvist. Pudset sokkel. Nye termovinduer med trækrude og ny hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 35

Matr. nr. 354c. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43855-9.

Bygningen er opført i 1888 af tømrer Andersen.

1½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudsede sålbænke og sokkel. Oprindelige vinduer samt nyere dør i gavl.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 37

Matr. nr. 354f, 749d. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43857-5.

Bygningen er opført i 1888 af murer N. Nielsen.

1½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 ovenlysvindue. Tandsnitsbånd under gesims. Klinke sålbænke. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og ny dør. En halvtags garagebygning med nyere dør og vippeport.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II



Skt. Anna Gade 45 A-45 B

Skt. Anna Gade 39

Matr. nr. 354h, 749c. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43858-3.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 68.

1) middel 2) god 3) dårlig* 4) middel

* Den store gavl er meget markant i gadebilledet
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 41

Se også ill. Skt. Pauls Gade (70).
Matr. nr. 749b. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 43870-2.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 68.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Skt. Anna Gade 41 og 39



Skt. Anna Gade 47, 49 og 51

Skt. Anna Gade 45 A-45 B

Se også ill. Skt. Pauls Gade (49).
Matr. nr. 77u, 748. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 43871-0.

Denne hjørneejendom er opført i 1899 af murerestrene Chr. Jensen og R. Hviid og tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag og 10 kviste. Hjørnekarnap afsluttet med skiferbeklædt spir. Spiret skæmmet af to tagvinduer. Muret konsolgesims, delvis pudsede vinduesindfatninger/fordakninger og gennemgående bånd. Hjørnebutik i underetagen. Oprindelige, grønmalede vinduer og nyere brunbejdsede døre med råglas.
1) middel 2) middel 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Skt. Anna Gade 53 og 55-57



Skt. Anna Gade 2 og 4-12



Skt. Anna Gade 22, 20, 18, 16 og 14

Skt. Anna Gade 47

Matr. nr. 77v, 747. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 43872-9.

Bygningen er opført i 1899 af tømrer H. C. Petersen.

4½ etages rødstensejendom med mansard og sortglaserede tagsten samt 3 kviste. Pudset og fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer og sålbænke. Refendfuget underetage. Karnap fra 2. til 4. etage. Vinduerne er oprindelige og grønmalede. Original dør med facetslebne ruder.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 49

Matr. nr. 77d, 746. Karré nr. 102/sg 39.

EDB nr. 43873-7.

Bygningen er opført i 1899 af murermester I. Hviid.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims, pudsede vinduesindfatninger, vandrette bånd og sålbænke. Pudsede dekorationer under 1. og 2. etages vinduer. Pudset kordongesims og sokkel. Oprindelige, hvidmalede vinduer og ny dør. Kældernedgang med jerngelænder.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 51

Matr. nr. 77x, 745. Karré nr. 102/sg 39.

EDB nr. 43874-5.

Bygningen er opført i 1899 af tømrer-

mester Chr. N. Withen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag, 3 kviste samt 2 skorstene. Muret konsolgesims. 3 altaner med smedjærnsrækværk. Pudsede sålbænke og dekorationer over vinduer. Refendfuget underetage. Originale, hvidmalede vinduer og hoveddør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 53

Matr. nr. 77y, 743b, 744. Karré nr. 102/sg 39.

EDB nr. 43875-3.

Bygningen er opført i 1899 af murermester S. Rasmussen.

4½ etages rødstensbygning med dels tegl- og dels eternit-mansardtag og 4 kviste. Pudset og fortandet gesims. Pudsede vinduesindfatninger, sålbænke, hjørnelisener og fordakninger over vinduer. Refendfuget underetage. To pudsede karnapper fra 2. til 3. etage afsluttet med altaner ved 4. etage. Oprindelige, hvidmalede vinduer, med undtagelse af nye skæmmende termovinduer i karnapper. Ny dør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 55

Matr. nr. 743c. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 43888-5.

Opførelse og beskrivelse – se Ingerslevs Plads 2.

1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe I

Skt. Anna Gade (57)

Se Ingerslevs Plads 2 og 4.

○

Skt. Anna Gade (2)

Se Jærgergårdsgade 20.

Skt. Anna Gade 4-12

Se Godthåbsgade 3-7.

Skt. Anna Gade 14

Matr. nr. 319. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 43835-4.

Bygningen er opført i 1884 for karetmager Terndrup.

1½ etages hvidmalet bygning med bølgeeternittag, 1 kvist samt 1 ovenlysvindue. Nyere brunbejdsede vinduer med trækrude forneden. Nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 16

Matr. nr. 347. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 43837-0.

Bygningen er opført i 1884-85 af murer Faarup.

1½ etages hvidmalet bygning med bølgeeternittag, 2 kviste samt 1 ovenlysvindue. Oprindelige, grønmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 18

Matr. nr. 348a. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 43839-7.

Bygningen er opført i 1885 for landmand I. Michelsen.

1½ etages hvidmalet bygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Nyere termovinduer, lavere og bredere end de oprindelige vinduesfag. Nyere blåbejdset dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 20

Matr. nr. 348b, 352. Karré nr. 85/sg 32.
EDB nr. 43841-9.

Bygningen er opført i 1885 for detaillist Christensen.

1½ etages pudset og malet bygning med bølgeeternittag og 1 kvist. Nyere brunbejdsede vinduer og ny dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade (22)

Se Ole Rømers Gade 45.

Skt. Anna Gade 24

Se også ill. Ole Rømers Gade (62).
Matr. nr. 424a. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 43844-3.

Bygningen er opført i 1891.

1½ etages malet bygning med tegltag og 1 kvist. Gavlen vender mod Skt. Anna Gade. Tandsnitsbånd under gesims og ved gavlen. Nyere brunbejdsede termovinduer og pladedør. Kælderbutik med skæmmende skiltning.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 26

Matr. nr. 424b, 425b, 454. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 43847-8.

Bygningen er opført i 1890 af tømrer Andersen og tegnet af murermester A. Laursen.

2½ etages rødmalet bygning med tegltag og 1 skorsten. Pudsede sælbænke og sokkel. Fremtrukket stik over 1. etages vinduer. Kældernedgang med jerngælender. Oprindelige, hvidmalede dan-



Skt. Anna Gade 32, 30, 28, 26 og 24



Skt. Anna Gade 34

nebrogsvinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 28

Matr. nr. 403b, 455. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 43849-4.

Bygningen er opført i 1890 af tømrer Winther.

1½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 1 kvist. Facaden er formodentlig ombygget omkring 1950. Konsolgesims, murede vindues- og dørindfatninger. Et 3 fags brunbejdset termovindue og et rundt vindue med råglas. Nyere dør.

1) dårlig 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 30

Matr. nr. 354e. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 43850-8.

Bygningen er opført i 1888 af murermester Lauritsen.

1½ etages rødmalet bygning med tegltag og 1 kvist. Tandsnitsgesims. Nye brunbejdsede termovinduer med trækrulde. Nyere hoveddør. Mindre halvtags tilbygning ved nordgavl.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 32

Matr. nr. 354d. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 43852-4.

Bygningen er opført i 1887-88 af tømrer A. Hansen.



Skt. Anna Gade 36

1½ etages rødmalet bygning med tegltag og 1 skorsten. Tandsnitsgesims og pudsede sålbænke. Oprindelige, blåmalede vinduer. Muret vindfang med paptag i sydgavl.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Skt. Anna Gade 34

Matr. nr. 750b. Karré nr. 86/sg 26.
EDB nr. 43854-0.

»Børnegården Skt. Anna« er opført i 1949, tegnet af arkitekterne Egon Knudsen og Vester Frederiksen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 8 kviste. Bygningen ligger tilbage trukket og med gavlen mod gaden. Altan på øverste etage i gavlen. Mod nord to trappetårne med indgangsparti. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) dårlig 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Skt. Anna Gade 36

Ingerslevs Boulevard 2.
Matr. nr. 750a. Karré nr. 90/sg 26.
EDB nr. 43856-7.

»Skt. Annagade Skole«. Aulabygningen er opført i 1953 og de to gymnastiksale i 1954, tegnet af stadsarkitektens kontor.

Aulabygning i røde teglsten og med eternitskifertag. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Mod nord en 1-etages indgangsbygning med teaktræs døre. Mod syd i forlængelse af aulabygningen ligger to gymnastiksale ligeledes i røde teglsten og med eternitskifertag. Oprindelige, hvidmalede vinduer i 2. etage. De to bygninger er indbyrdes forskudt.

1) middel 2) god 3) middel 4) middel
Kvalitetsgruppe II



Skt. Pauls Gade 1

Skt. Pauls Gade

Skt. Pauls Gade er anlagt i perioden fra 1886 til 1898. Gaden er opkaldt efter apostelen Paulus og navngivet i 1887. Strækningen fra Skt. Pauls Kirkeplads til Marselisborg Allé er karakteriseret af nordsidens meget fine og velbevarede forhaver omgivet af støbejernsgitre. Sammen med de 4½ etages ejendomme udsmykket med pudsede facadedekorationer og enkelte udstyret med karnapper og altaner, giver forhaverne gaden en ret enestående karakter, og det er både miljømæssigt og historisk af afgørende betydning, at de bevares. Forhaverne i Skt. Pauls Gade er for øvrigt også i dag de bedste bevarede i byen. Begrebet forhaver i forbindelse med karrébygning kan spores til Tyskland og især Berlin, hvor der i henhold til en politi-



Skt. Pauls Gade 3

forordning af 1855 ligefrem krævedes forhaveranlæg.

Sydsiden præges især af det velbevarede 4½ etages ejendomskompleks, som fortsætter omkring hjørnet ved kirkepladsen. Tre villaer ud mod Marselisborg Allé, – en reminiscens fra et ældre villakvarter ud mod Strandvejen, er efterhånden indeklemmet af de yngre etageejendomme.

De to ensartede hjørnebebyggelser mod M. P. Bruuns Gade skaber en meget fin overgang til Skt. Pauls Gade og kirkepladsen; men også hjørnebebyggelsen mod Skt. Pauls Kirkeplads rummer fine arkitektoniske kvaliteter. Alle fire hjørneejendomme er iøvrigt tegnet af R. Frimodt Clausen og illustrerer på udmærket vis arkitektens formåen.

Sydsidens bebyggelse fortsætter fra kir-



Skt. Pauls Gade



Skt. Pauls Gade 5

kepladsen hen til Børne Asylet med en række smukke 4½ etages ejendomme. Den resterende gadestrækning frem til Montanagade har en bebyggelse af ret varierende etageantal og facadeudformning. Specielt nordsidens lave 1½ etages huse adskiller sig markant fra den fremherskende bebyggelsesform. Gaden afsluttes på strækningen fra Montanagade til Skt. Anna Gade af en ret anonym, men meget homogen 4½ etages bebyggelse.

☆

Skt. Pauls Gade 1

Se også ill. Marselisborg Allé (28). Matr. nr. 478, 244 d. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 43911-3.

Villaen er opført i 1891, tegnet af tømrermester N. Hald for slagter K. Jørgensen.

Beskednen 2 etages villa med paptag. Plasticalet facade. Træveranda mod Marselisborg Allé forsynet med karnistagrende. Flere vinduer udskiftet. 1) middel 2) middel 3) dårlig 4) god Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 3

Matr. nr. 477. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 43912-1.

Villaen er opført i 1891, tegnet af tømrermester N. Hald for R. K. Winther.

En 2 etages villa med paptag. Rødstensfacade med pudsede dekorationer. Karakteristisk klassicistisk »tempelkarnap« mod gade, flankeret af 2 etager høje, kannelerede søjler med komposit-



Skt. Pauls Gade 9, 7 B, 7 A og 7

kapitæler. Adskillige vinduer udskiftet. 1) middel 2) middel 3) middel 4) god Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 5

Matr. nr. 476. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 43932-6.

Villaen er opført i 1891 af tømrer S. P. Sørensen, tegnet af tømrermester N. Hald.

2 etages rødstensbygning med paptag. Stilblandingsfacade med pudset konsolgesims og karnistagrender. Pudsede vinduesindfatninger, kvaderlisener, pilastre og kvaderfugtet underetage. Adskillige vinduer udskiftet. 1) middel 2) god 3) middel 4) god Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 7

Matr. nr. 363 f. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 43934-2.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Kirkeplads 7. 1) god 2) god 3) god 4) god Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 7 A

Matr. nr. 363 e. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 43949-0.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Kirkeplads 7. 1) god 2) god 3) god 4) god Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 7 B

Matr. nr. 363 d. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 43949-0.



Skt. Pauls Gade 11 A og 11 B



Skt. Pauls Gade 11 C, 11 D og 15

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Kirkeplads 7. 1) god 2) god 3) god 4) god Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade (9)

Se Skt. Pauls Kirkeplads 7.

Skt. Pauls Gade (11 A)

Se Skt. Pauls Kirkeplads 2.

Skt. Pauls Gade 11 B

Matr. nr. 345 d. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 43964-4.

Skt. Pauls Gade 11 B, 11 C og 11 D er opført ens og samtidig i 1901 af murermester N. L. Poulsen og tømrermester P. Madsen.



Skt. Pauls Gade 17 og 19

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakninger over vinduer. Vinduer i yderfag er lodret forbundet af pudsede partier. Kvaderfuget underetage. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og original hoveddør. 1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 11 C

Matr. nr. 345c. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 43970-9.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 11 B. Vinduer dog hvidmalede. 1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 11 D

Matr. nr. 345b. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 43971-7.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 11 B. 1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 15

Matr. nr. 430a. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 43981-4.

Bygningen er opført i 1902 af tømrermester P. C. Petersen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger og gennemgående sålbænke. Kvaderpudsede hjørnelisener og karakteristiske brystningsdekorationer ved 2. og 3. etages vinduer. Refendfuget underetage. Ori-



Skt. Pauls Gade 21-23

ginale, grønmalede vinduer. 1) *middel* 2) *middel** 3) *middel* 4) *middel*
* Pudsede flader trænger til maling.
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade (17)

Se Bülowsgade 53.

Skt. Pauls Gade (19)

Se Bülowsgade 50.

Skt. Pauls Gade 21 og 23

Matr. nr. 721 a. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 44008-1.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for fabrikant I. Chr. Møller.

4½ etages pudset bygning med tegltag. Karakteristiske refendfugede lisener, karnap og risalitter afsluttet med gavlkviste. Fremhævede vinduesindfatninger og dekorationer over vinduer. Refendfuget underetage. Nye grønbejdsede termovinduer. Oprindelige fyldingsdøre med fin firpas overvindue. 1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 25

Matr. nr. 721 i. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 44013-8.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt Thorkel Møller for fabrikant I. Chr. Møller.

3½ etages pudset bygning med tegltag og 12 tagvinduer. Høj kælder med refendfuget sokkel. To refendfugede siderisalitter med frontspice. Pudsede vinduesindfatninger. Ældre 2- og 3-fags



Skt. Pauls Gade 25



Skt. Pauls Gade 31

blåmalede vinduer samt original hoveddør i portal med ovalt overvindue. Oprindelige, blåmalede vinduer og original hoveddør. 1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 31

Matr. nr. 479. Karré nr. 103/sg 40. EDB nr. 44017-0.

Bygningen er opført i 1892, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen som Kong Christian den niende og Dronning Louises guldbryllups asyl.

1½ etages fritliggende rødstensbygning med skifertag og 3 kviste. Tværføj med gotiserende gavl mod gaden. Dekorationsbånd over og mellem vinduer samt frise under gesims. Originale, hvidma-



Skt. Pauls Gade 33, 35, 37 og 39

lede, småsprossede vinduer. Segmentbuede stik og pudsede spejl. Nyere hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 33

Matr. nr. 570. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 44018-9.

Bygningen er opført i 1895.

Beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 37. Bygningen har oprindelige, brunmalede vinduer og 2 kviste.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 35

Matr. nr. 571. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 44022-7.

Bygningen er opført i 1895 af murer Jens Nielsen.

Beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 37. Bygningen har nyere, ikke stilkorrekte vinduer og 2 kviste.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 37

Matr. nr. 572. Karré nr. 103/sg 40.
EDB nr. 44024-3.

Bygningen er opført i 1895 af murermester P. Sørensen. Ejendommene Skt. Pauls Gade 33, 35 og 37 er opført samtidig og med ens facadeudsmykning.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Kælder under bygningen. Pudset sokkel. Stik over vinduer og pudsede sålbænke. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og ny



Skt. Pauls Gade 41, 43 og 45

brunbejdsset dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade (39)

Se Montanagade 43.

Skt. Pauls Gade 41

Se også ill. Montanagade (52).

Matr. nr. 77k. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 44029-4.

Ejendommene Skt. Pauls Gade 41–47 og 60–66 samt Montanagade 48–56 er opført i årene 1898–99 af forskellige bygherrer, men har identiske facadedekorationer.

Bygningen er opført i 1898 af murermester O. Buhl og snedkermester Anton Jensen.

4½ etages hjørnejendom i gule teglsten med tegltag og 8 kviste. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims, vandrette bånd, kordongesims samt vinduesbrystninger på 2. etage. Oprindelige, hvidmalede vinduer og original dør. Port mod vest.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *middel*
* Pudsede flader trænger til maling
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 43

Matr. nr. 77l. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 44032-4.

Bygningen er opført i 1899 af murermester O. Buhl og snedkermester Anton Jensen.

Beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 41. Bygningen har 3 kviste.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *middel*
* Pudsede flader trænger til maling
Kvalitetsgruppe II



Skt. Pauls Gade 45, 47 og 49

Skt. Pauls Gade 45

Matr. nr. 77m. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 44034-0.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 41. Bygningen har 2 kviste.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *middel*
* Pudsede flader trænger til maling
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 47

Matr. nr. 77n. Karré nr. 102/sg 39.
EDB nr. 44036-7.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 41. Bygningen har nye grønbejdsede termovinduer og 2 kviste.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade (49)

Se Skt. Anna Gade 45 A–45 B.

○

Skt. Pauls Gade (2)

Se Marselisborg Allé 24.

Skt. Pauls Gade 4

Matr. nr. 647a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43914-8.

Bygningen er opført i 1896 af murermestrene J. Mortensen og C. P. Clemmensen.

Skt. Pauls Gade 4 og 6 er bygget som en sammenhængende 3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Bygningen er symmetrisk omkring et pudset fremhævet midterparti afsluttet med en stor muret gavlkvist. Karakteristisk konsolgesims. Pudsede vandrette



Skt. Pauls Gade 2 og 4-6

bånd under vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims Oprindelige, hvidmalede 2 og 3 fags vinduer og nyere dør. Port og butik i midterpartiet.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 6

Matr. nr. 645a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43933-4.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 4.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 8 A

Matr. nr. 646a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43950-4.

Bygningen er opført i 1897.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 skorsten. Dekorationsbånd under gesims og gennemgående sålbænke. Grundmuret karnap afsluttet på 3. etage med altan. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og original fyldingsdør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 8 B

Matr. nr. 647b. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43957-1.

Bygningen er opført i 1897.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 skorsten. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer og gennemgående sålbænke. Dekorerede brystninger ved 2.



Skt. Pauls Gade 8 A, 8 B og 8 C

etages vinduer. Refendfuget underetage. To store altaner med smedjernsrækværk. Oprindelige dannebrogsvinduer og original 2 fløjet fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 8 C

Matr. nr. 648a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43959-8.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 8 B.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 10

Matr. nr. 588. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43962-8.

Bygningen er opført i 1895-96 af murer Fr. P. Mikkelsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset fortandet gesims, vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer og gennemgående sålbænke. Dekorerede brystninger ved 2. etages vindue. Refendfuget underetage. To altaner med smedjernsrækværk. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og 2 fløjet dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 12

Matr. nr. 587. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43979-2.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 10.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Skt. Pauls Gade 10, 12 og 14



Skt. Pauls Gade 16, 18 og 20

Skt. Pauls Gade 14

Matr. nr. 586. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43980-6.

Bygningen er opført i 1896-97 for købmand A. Mikkelsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset og fortandet gesims. Grundmuret karnap afsluttet ved 4. etage med altan. Underetagen refendfuget. Originale, brunmalede vinduer.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 16

Matr. nr. 585. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43982-2.

Bygningen er opført i 1896, tegnet af tømrermester N. Christiansen for tøm-



Skt. Pauls Gade 22 og 24-26

rer Chr. Holm.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims med fortanding. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger, vandrette bånd og sålbænke samt dekorationsfelt under 2. etages vinduer. Grundmuret karnap afsluttet med altan ud for 3. etage. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.
1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 18

Matr. nr. 561. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 43983-0.

Bygningen er opført i 1895 af snedkermester I. M. Andersen.

3½ etages rødstensbygning med cementtagsten og 2. kviste. Pudset konsolgesims med fortanding. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og sålbænke samt dekorationsfelt under 2. etages vinduer. Ejendommene 18, 20 og 22 har karakteristiske, gennemgående pilastre. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 20

Matr. nr. 560. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 44007-3.

Bygningen er opført i 1895 af snedkermester I. M. Andersen.

3½ etages rødstensbygning med cementtagsten og 2 kviste. Murede altaner med pudsdekorerede forsider. Pudset konsolgesims med fortanding. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og sålbænke samt dekorationsfelt under 2. etages vinduer. Ejendommene 18, 20



Skt. Pauls Gade 28 og 30

og 22 har karakteristiske, gennemgående pilastre. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 22

Matr. nr. 559. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 44010-5.

Bygningen er opført i 1895 af tømrermester Lystrup.

3½ etages rødstensbygning med cementtagsten og 2 kviste. Murede altaner på 2. og 3. etage. Pudset konsolgesims med fortanding. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og sålbænke samt dekorationsfelt under 2. etages vinduer. Ejendommene 18, 20 og 22 har karakteristiske, gennemgående pilastre. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 24

Matr. nr. 558 b. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 44011-1.

Bygningen er opført i 1895, tegnet og bygget af murermester N. P. Nielsen.

3½ etages rødstensbygning med cementtagsten og 1 kvist. Pudset og profileret gesims. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger, bånd og sålbænke. Kvademuret underetage. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og 2 fløjet dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 26

Matr. nr. 558 a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 44014-6.



Skt. Pauls Gade 32 og 34 A



Skt. Pauls Gade 34 B og 34 C

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 24, idet facadedekorationerne er identiske. Oprindelige vinduer udskiftet til nye termovinduer og ny dør med fast sideparti.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 28

Matr. nr. 687 a. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 44015-4.

Bygningen er opført i 1898 for Fr. P. Mikkelsen.

4½ etages rødstensfacade med tegltag og 1 kvist. Pudsede bånd, fordakninger og gesims med fortanding. Pudsede vinduesindfatninger og brystninger på 2. etage. Original hoveddør og hvidma-



Skt. Pauls Gade 36

lede vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 30

Matr. nr. 666. Karré nr. 110/sg 45.
EDB nr. 44016-2.

Bygningen er opført i 1897, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for murermester O. J. Buhl.

Beskrivelse – se M. P. Bruuns Gade 57.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade (32)

Se M. P. Bruuns Gade 64–66.

Skt. Pauls Gade 34 A

Matr. nr. 676. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 44019-7.

Bygningen er opført i 1897 for Frans P. Mikkelsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 delvis intakt skorsten. Karnap fra 2. til 3. etage afsluttet med altan. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims, fordakninger over vinduer og refendfuget underetage. Oprindelige 2 og 3 fag hvidmalede vinduer og nyere dør. Skt Pauls Gade 34 A, B og C har små karakteristiske forhaver.
1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 34 B

Matr. nr. 677. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 44020-0.

Bygningen er opført i 1897 af murer P. K. Andersen.



Skt. Pauls Gade 38

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. 3 altaner med støbejernsrækværk. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims, fordakninger over vinduer og udsmykkede felter under 2. etages vinduer. Refendfuget underetage. Oprindelige, hvidmalede 2 og 3 fags vinduer og nyere dør. Karakteristisk have foran bygningen.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 34 C

Matr. nr. 678. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 44021-9.

Bygningen er opført i 1897 af murermester M. Nielsen, tegnet af Mikkelsen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 4 kviste. 2 pudsede karnapper fra 2. til 4. etage. Pudsede vinduesindfatninger, konsolgesims og karakteristiske vandrette bånd. Refendfuget underetage. Port i højre side af bygningen. Karakteristisk forhaver foran bygningen. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 36

Se også ill. Bülowsgade (51).
Matr. nr. 417 a. Karré nr. 101/sg 38.
EDB nr. 44023-5.

Bygningen er opført i 1887 af snedker Madsen. Mansardetagen er etableret i 1902 for kedelsmed Andersen, tegnet af B. Bendixen.

2½ etages hvidmalet hjørnebygning med mansardskifertag, 7 kviste samt 2 ovenlysvinduer. Profilstens hoved- og kordongesims. Rundbuede vinduesåb-



Skt. Pauls Gade 40 og 40 A



Skt. Pauls Gade 42

ninger i underetagen. Nye grønbejdsede termovinduer og nyere dør.
1) middel 2) god 3) god 4) middel
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 38

Se også ill. Bülowsgade (48).
Matr. nr. 449. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44025-1.

Bygningen er opført i 1889 af snedker M. Jensen.

3½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakninger over døre. Oprindelige hvidmalede dannebrogsvinduer og nyere døre. Butik i underetagen. 1½ eta-



Skt. Pauls Gade 44 og 42 A

ges erhvervsbebyggelse mod Skt. Pauls Gade.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 40

Matr. nr. 450 a, 450 b. Karré nr. 100/sg 37.

EDB nr. 44027-8.

Bygningen er opført i 1889 af murermeister Rasmus Hviid.

3 etages hvidmalet bygning med skifer-tag og 1 skorsten. Pudset fortandet gesims, vinduesindfatninger og sålbænke. To oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer i underste etage, resten udskiftet med nye termovinduer. Oprindelig 2 fløjet dør i gavlen.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe III

Skt. Pauls Gade 40 A

Matr. nr. 457 b. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44028-6.

Bygningen er opført i 1898-1900 af snekker I. M. Andersen.

3½ etages rødstensbygning med skifer-tag, 5 kviste samt 1 skorsten. 2 kviste har murede og pudsede søjler afsluttet med trekantsfronter. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger over vinduer og refendfuget under etage. 2 altaner med støbejernsrækværk. Port i vestlig side af bygningen. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 42

Matr. nr. 457 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44030-8.



Skt. Pauls Gade 46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58

Villaen er opført i 1890 for handelsagent P. S. Petersen, tegnet af murermeister C. P. Clemmensen. Huset forlængt i 1896 og veranda tilføjet i 1909.

1½ etages gulstenvilla med skifertag. En tidlig villa præget af italiensk villastil. Profilsten anvendt omkring vinduer samt til brystningsdekorationer. Oprindelige, hvidmalede vinduer. Originalt, grønmalet trævindfang.

1) *god* 2) *middel* 3) *dårlig* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 42 A

Matr. nr. 457 c. Karré nr. 100/sg 37.
EDB 44031-6.

Bygningen er opført i 1898 af murermeister S. P. Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med cementtag, 3 kviste samt 2 skorstene. Gesims med tandnit og dekorationsbånd. Pudset kordongesims og kvaderfugtet underetage. Port i bygningens østlige side. Tidligere butik inddraget til beboelse. Oprindelige 2 og 3 fags brunmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 44

Matr. nr. 556 o, 556 p. Karré nr. 100/sg 37.

EDB nr. 44033-2.

Bygningen er opført i 1895 af murermeister P. Fischer.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudsede vinduesindfatninger og gesims med fortanding. Port i bygningens østlige side. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 46

Matr. nr. 556 n. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44035-9.

Bygningen er opført i 1897 af murer P. Fischer.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Et stort nyere hvidmalet trefags vindue. Uheldig udskiftning af dørparti ved tilmuring og isætning af mindre overvindue. Pudset og malet sokkel og kældertrappe med smedjernsgelænder.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 48

Matr. nr. 556 a. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44037-5.

Bygningen er opført i 1895 af murer P. Fischer.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Et stort nyere hvidmalet vindue og nyere dør. Pudset og malet sokkel.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 50

Matr. nr. 556 f. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44038-3.

Bygningen er opført i 1895 af murer P. Fischer.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Oprindelige, hvidmalede dannebrogsvinduer og 2 fløjet dør. Pudset og malet sokkel.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Gade 52

Matr. nr. 556 e. Karré nr. 100/sg 37.



Skt. Pauls Gade 60, 62 og 64

EDB nr. 44039-1.

Bygningen er opført i 1895 af murer P. Fischer.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Nye brunbejdsede termovinduer og ny dør. Pudset og malet sokkel.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 54

Matr. nr. 556d. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44040-5.

Bygningen er opført i 1895 af murer P. Fischer.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset sokkel. Nye termovinduer med træk-rude fornedet. Uheldig udskiftning af dørparti ved tilmuring og isætning af mindre overvindue.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 56

Matr. nr. 556c. Karré nr. 100/sg 37.
EDB nr. 44041-3.

Bygningen er opført i 1895 af murer P. Fischer.

1½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset sokkel. Et nyere stort trefags vindue. Uheldig udskiftning af dørparti ved tilmuring og isætning af mindre overvindue.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade (58)

Se Montanagade 41.



Skt. Pauls Gade 66 og 68-70

Skt. Pauls Gade 60

— Se også ill. Montanagade (50).
Matr. nr. 77g. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 44042-1.

Ejendommene Skt. Pauls Gade 41-47 og 60-66 samt Montanagade 48-56 er opført i årene 1898-99 af forskellige bygherrer, men har identiske facadedekorationer.

Bygningen er opført i 1899 af snedkermester Anton Jensen.

4½ etages hjørneejendom i gule sten med cementtagsten og 5 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, sålbænke og vandrette bånd. Dekorede felter under 2. etages vinduer. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer. Originale 2 fløjede døre. Uheldig brædebeklædning ved hjørnebutik.

1) *middel* 2) *middel** 3) *god* 4) *middel*
* Vinduer og pudsede partier trænger til maling.

Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 62

Matr. nr. 77f. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 44044-8.

Bygningen er opført i 1899 af snedkermester Anton Jensen og murermester O. Buhl.

4½ etages gulstensbygning med cementtagsten og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, sålbænke og vandrette bånd. Dekorede felter under 2. etages vinduer. Oprindelige 3 fags hvidmalede vinduer og original 2 fløjet dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 64

Matr. nr. 77e. Karré nr. 99/sg 36.

EDB nr. 44045-6.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 62, idet facadedekorationerne er identiske.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 66

Matr. nr. 77a. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 44046-4.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Gade 62. Nyere listebeklædt dør isat.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade 68

Matr. nr. 749a. Karré nr. 99/sg 36.
EDB nr. 44047-2.

Ejendommene Skt. Pauls Gade 68, 70 og Skt. Anna Gade 39 og 41 er opført samtidig og ens i 1913 af murermester Chr. Daugbjerg, tegnet af arkitekt Gustav Bruun.

4½ etages rødstens hjørneejendom med mansardtegltag og 3 kviste. Bygningen er inspireret af nybarokken. Karnap fra 2. til 4. etage afsluttet med kvist og rund hjørnekarnap afsluttet med kuppeltag. Pudset gesims og sokkel. Buede vinduesåbninger i underste etage. Pudsede indfatninger omkring hoveddør. Oprindelige, hvidmalede 1, 2 og 3 fags vinduer og originale fyldingsdøre med småsprossede ruder.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *middel*
Kvalitetsgruppe II

Skt. Pauls Gade (70)

Se Skt. Anna Gade 41 og Skt. Pauls Gade 68.

□



Skt. Pauls Kirkeplads

Skt. Pauls Kirkeplads

Skt. Pauls Kirkeplads er anlagt i 1899 og navngivet samme år. Selve pladsen er anlagt i forbindelse med kommunens køb af Marselisborg jorder. Skt. Pauls Kirke lå således i en del år i landlige omgivelser helt ude ved bygrænsen fra 1873. Kirken blev tegnet af kgl. bygningsinspektør, professor W. T. Walther og placeret på en grund skænket af etatsråd M. P. Bruun. Byggeriet startede i 1884 og afsluttedes i 1887 med kirkens indvielse den 6. februar. Bygningen er opført i ren romansk stil, orienteret nord-syd med sine karakteristiske tvillingetårne mod nord, og skib, kor og apsis mod syd. I 1978 blev kirken udvidet med menighedslokaler, placeret omkring apsis. Udvidelsen er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner.

Skt. Pauls Kirkeplads indgik i stadsingeniør Amt og arkitekt Hack Kampmann's byplan, idet disse dog havde udlagt områderne øst for pladsen og Hans Broges Gade til villakvarter. Af hensyn til forrentningen af de investerede beløb valgte kommunen at opføre etagebyggeri på dette sted. Til gengæld finder man så her nogle af de arkitektonisk set bedste bygninger i kvarteret.

Den homogene 4½ etages bebyggelse som omkranser pladsen skaber et meget markant byrum med en klar rumlig afgrænsning, og pladsen har helt central betydning for kvarterets byestetiske værdi. Selv om kirkebygningen har en noget tung og dominerende karakter, forekommer pladsen harmonisk, hvilket i høj grad skyldes de netop afsluttede anlægsarbejder omfattende belægning, skulpturudsmykning og en velovervejet beplantning.

Stuttelig skal det fremhæves, at de fire

hjørneejendomme ved M. P. Bruuns Gades og Skt. Pauls Gades skæring er nogle af kvarterets bedste eksempler på arkitekturen omkring århundredskiftet, og deres betydning for pladsens helheds karakter er overordentlig stor.



Skt. Pauls Kirkeplads 7

Se også ill. Skt. Pauls Gade (9).

Matr. nr. 363c. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 44051-0.

Ejendommene Skt. Pauls Kirkeplads 7, 9, 11 og Skt. Pauls Gade 7 A, 7 B og 9 er opført i 1901 af murer O. J. Buhl og snedkermester Anton Jensen og er tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen.

Ejendommene er opført efter en fælles bebyggelsesplan symmetrisk om hjørnebygningen. De to gadefacader er hver især symmetrisk omkring en midtrisalit markeret af kraftige murede altaner og siderisalitter.

Bebyggelsen er i 4½ etage med mansardskifertag og kviste, som følger facade-takten. Facadearkitekturen er beslægtet med fransk renæssance, men med flere jugenddetaljer. Rødstensmurværk med pudsede vinduesindfætninger, kvaderlisener, samt den meget karakteristiske brede blomsterprydede gesims. Desuden findes blomsterornamentik i blændinger under 3. etages vinduer. Hjørnekarnappen er afsluttet med kraftigt hjørnetårn med barokinspireret tagform og lille karakteristisk zinkspir. Originale, hvidmalede vinduer. Underetagen oprindelig refendfugtet og afsluttet med kordongesims, men stærkt ombygget mod Skt. Pauls Kirkeplads. Mod Skt. Pauls Gade er under-



Skt. Pauls Kirkeplads 7, 9 og 11

etagen helt intakt, ligesom hoveddøre og små kælderbutikker er velbevarede. 1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 9

Matr. nr. 363b. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 44052-9.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Kirkeplads 7.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 11

Matr. nr. 363a. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 44054-5.

Opførelse og beskrivelse – se Skt. Pauls Kirkeplads 7.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 15

Matr. nr. 735e. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 44075-8.

Bygningen er opført i 1900 af tømrermestrene J. P. Jensen og I. P. Hansen. Nr. 15 og 17 er opført efter samme usigenerede tegning.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 2 kviste. Pudset konsolgesims. Pudsede gennemgående sålbænke, kondongesims og barokinspirerede vinduesindfætninger afsluttet med frontoner. To pudsede altaner med nyt smedjærnsrækværk. Nye brunbejdsede vinduer. Butiksfacaden er beklædt med brudfliser og nyt aluminiumsvinduesparti uden sammenhæng med bygningen.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Skt. Pauls Kirkeplads 11, 15 og 17

Skt. Pauls Kirkeplads 17

Matr. nr. 735d. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 44077-4.

Bygningen er opført i 1900 af tømrermestrene J. P. Jensen og I. P. Hansen. Nr. 15 og 17 er opført efter samme usigenerede tegning.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 2 kviste. Pudset konsolgesims. Pudsede gennemgående sålbænke, kordongesims og barokinspirerede vinduesindfatninger afsluttet med frontoner. 2 pudsede og murede altaner med støbejernsrækværk. Oprindelige dannebrogsvinduer. Butiksfacaden uden sammenhæng med bygningen.

1) god 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 19

Se også ill. Odensgade (8).
Matr. nr. 735c. Karré nr. 111/sg 46. EDB nr. 44078-2.

Bygningen er opført i 1900 af murermeister N. P. Nielsen og tømrermester N. Nielsen og tegnet af arkitekt Ludvig A. Petersen.

4½ etages bygning i gule forblændersten og med cementtagsten. 2 gavlkviste. 1 karnap fra 2. til 3. etage afsluttet med altan samt hjørnekarnap afsluttet med spir. Karakteristisk rundbuefrise under gesims, bånd mellem vinduer og gennemgående sålbænke. Rundbuede vinduesåbninger med pudsede blændinger ved 2. og 3. etages vinduer. Dekorationsfelt under 2. etages vinduer. Oprindelige vinduer malet i uheldig grågul farve. Refendfuget underetage afsluttet af kordongesims. Underetagen er skæmmet af træbeklædt butiksfacade



Skt. Pauls Kirkeplads 19, 17 og 15

mod Skt. Pauls Kirkeplads.

1) god 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

○

Skt. Pauls Kirkeplads 2

Se også ill. Skt. Pauls Gade (11 A).
Matr. nr. 345h. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44048-0.

Bygningen er opført i 1902, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for murermestrene C. P. Clemmensen og J. Mortensen.

4½ etages pudset hjørneejendom med tegltag og spir. Smukt forarbejdet jugendinspireret hjørne med to karnapper samt svungen gavlkvist udsmykket med karakteristisk uglemotiv. Delvis kannelerede pilastre i facaden med løvehovedkapitæler. Rifledede dekorationsfelter under 3. og 4. etages vinduer samt dekorationsfrise over 4. etages vinduer. Originale, hvidmalede vinduer og original hoveddør. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Vinstue med okker og brunmalet facade samt vaskeri i underetagen.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 4

Matr. nr. 345a. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44049-9.

Bygningen er opført i 1903 af murermeister C. P. Clemmensen.

4½ etages pudset bygning med høj kælder og sortglasret tegltag samt 3 kviste. En gennemgående karnap. Pudset konsolgesims. Liseninddelt facade med vandrette bånd. Refendfuget underetage med træbeklædning ved kældere-



Skt. Pauls Kirkeplads 4 og 2

ren. Originale, hvidmalede vinduer på de 2 øverste etager og nyere i underetagen. Original 2 fløjet dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 6

Matr. nr. 345o. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44050-2.

Bygningen er opført i 1903 af murermeister I. P. Nielsen.

4½ etages pudset bygning med skiferbeklædt mansardtag og 2 kviste. To karnapper afsluttet med altan og svungen gavlkvist. Pilasterinddelt facade. Guirlandedekorationer under samt dekorationsfrise over 3. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Den nordlige del af underetagen er beklædt med profileret krydsfinér. Forkrøppet gavl over port. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer småsprossede foroven.

1) god 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 10

Matr. nr. 345f. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44053-7.

Bygningen er opført i 1901 af murermestrene Nielsen og Johan Larsen.

5½ etages rødstensbygning med mansardskifertag og 2 kviste. 3 altaner med jernrørsrækværk. Konsolgesims. Pudse vinduesindfatninger, bånd og gennemgående sålbænke. Dekorerede brystninger under 3. og 4. etages vinduer. Underetagen refendfuget. Originale, hvidmalede vinduer og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II



Skt. Pauls Kirkeplads 6 og 10

Skt. Pauls Kirkeplads 12

Matr. nr. 345e. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44053-3.

Bygningen er opført i 1903 af tømrermester H. Petersen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag og 4 tagvinduer. Pudset karnap fra 2. til 4. etage Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger og gennemgående sålbænke. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Port i bygningens sydlige del. Originale, brunmalede to og tre fags vinduer. 1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 14

Matr. nr. 736b. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44073-1.

Bygningen er opført i 1900 af tømrermester Jacob Christensen.

4½ etages bygning opført i gule forblændersten med skifertag og 3 tagvinduer. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger, fordakninger og vinduesbrystninger. En pudset gennemgående karnap. Mindre butik i refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Originale, brunmalede vinduer og original hoveddør. 1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Skt. Pauls Kirkeplads 16

Se også ill. Odensegade (10). Matr. nr. 736c. Karré nr. 104/sg 41. EDB nr. 44076-6.

Bygningen er opført i 1900 for murer-mester O.J. Buhl.

4½ etages hjørneejendom opført i gule forblændersten og med skifertag, 4 kvi-



Skt. Pauls Kirkeplads 12, 14 og 16

ste og 1 gavlkvist samt 5 tagvinduer. To karnapper, hvoraf hjørnekarnappen er afsluttet med barokinspireret tagform og karakteristisk zinkspir. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og fordakninger samt gennemgående sålbænke. Kvaderpudset underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, brunmalede vinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



St. St. Blichers Gade 1 og 5

St. St. Blichers Gade

St. St. Blichers Gade er anlagt i 1892 og navngivet samme år. Den er opkaldt efter den danske digter og præst Steen Steensen Blicher (1782–1848).

St. St. Blichers Gade fremtræder som et meget fint eksempel på 1890-ernes gadebillede. Bebyggelsen er opført inden for en ganske kort periode og er generelt set uforandret og velholdt. Den består af arkitektonisk veldisponerede bygninger, hovedsageligt opført i røde mursten og med de for perioden karakteristiske pudsede, renaissanceinspirerede facadedekorationer. Denne bebyggelsesform er ret udbredt i kvarteret, men udgør i St. St. Blichers Gade hele gadens bebyggelse og skaber derved en usædvanlig homogenitet, som det må anses for væsentligt at søge bevaret.



St. St. Blichers Gade



St. St. Blichers Gade 11, 9 og 7

Trods de ret ensartede facader markeres det enkelte hus tydeligt, idet gadens stigning medfører en højdemæssig forskydning i bygningskellene.



St. St. Blichers Gade 1

Se også ill. Jægergårdsgade (130). Matr. nr. 634a. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45490-2.

Ejendommen er opført i 1897 af tømrer P. Chr. Pedersen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med tegltag. Pudset konsolgesims og vinduesindfatninger. Pudsede felter over 2. og 3. etages vinduer, formodentlig en reparation efter nedtagning af fordakninger. Hjørnealtaner med murede sidestykker og støbejernsrækværk til forsiden. Kvaderpudset underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, 3 fags grønmaledede vinduer og portal omkring original hoveddør.

1) middel 2) dårlig 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe III

St. St. Blichers Gade 5

Matr. nr. 634b. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45492-9.

Ejendommen er opført i 1897 for Chr. Petersen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger, bånd og fordakninger på 2. etage. Kvaderfuget underetage afsluttet med kordongesims. Originale, hvidmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



St. St. Blichers Gade 19, 17 og 15

St. St. Blichers Gade 7

Matr. nr. 547. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45494-5.

Bygningen er opført i 1894 af tømrermester S. Petersen, murer Jens Mikkelsen og tømrer S. Nielsen. St. St. Blichers Gade 7 til 11 er opført ens og samtidig.

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Pudset tandsnitsgesims og pudsede vinduesindfatninger og fordakninger. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Kvaderfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye brunbejdsede termovinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 9

Matr. nr. 546. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45496-1.

Opførelse og beskrivelse – se St. St. Blichers Gade 7, idet facadedekorationerne er identiske. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 11

Matr. nr. 545. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45499-6.

Opførelse og beskrivelse – se St. St. Blichers Gade 7, idet facadedekorationerne er identiske. Oprindelige dannebrogsvinduer og to nyere døre.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 15

Matr. nr. 544. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45501-6.



St. St. Blichers Gade 25, 23 og 21

St. St. Blichers Gade 15 og 17 er opført og tegnet af N. P. Knudsen i 1894.

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorstenssokkel. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger, bånd og fordakninger. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Delvis kvaderpudset underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og original dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 17

Matr. nr. 543. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45504-6.

Opførelse og beskrivelse – se St. St. Blichers Gade 15. Bygningen er et fag mindre og har 1 kvist. Vinduer hvidmalede.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 19

Matr. nr. 515. Karré nr. 107/sg 44. EDB nr. 45506-2.

Bygningen er opført i 1893, tegnet af murermester A. Laursen for tømrermester A. P. Hansen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag, 1 kvist samt 1 skorsten. Tandsnitsgesims med konsoller. Profilsten anvendt ved vinduesindfatninger, gennemgående sålbænke og fordakninger. 2. etages vinduer fremhævet med pilastrer og balusterudsmykkede brystninger hvilende på kordongesims. Pilastrerinddelt underetage. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og original 2 fløjet fyldingsdør.

1) god* 2) god 3) god 4) god



St. St. Blichers Gade 27, 29 og 31

Kvalitetsgruppe I

* Interessant eksempel på gennemført teglstensudsmykning.

St. St. Blichers Gade 21

Matr. nr. 514. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 45508-9.

Bygningen er opført i 1893 af murer Jens Mikkelsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger og fordakninger. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Kvaderfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye termovinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 23

Matr. nr. 506. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 45510-0.

Bygningen er opført mellem 1893 og 1896 af murer R. Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset tandsnitsgesims med konsoller. Pudsede vinduesindfatninger, fordakninger og brystninger under 2. etages vinduer. Gennemgående sålbænk på 1. etage. Kvaderfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 25

Matr. nr. 505. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 45512-7.

Bygningen er opført i 1893 af murer C. P. Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegl-



St. St. Blichers Gade 4 og 2

tag. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger, bånd og fordakninger. Pudsede brystninger under 2. etages vinduer. Kvaderfuget underetage afsluttet med kordongesims Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 27

Matr. nr. 504. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 45514-3.

Bygningen er opført i 1893 af murermeister N. P. Knudsen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset og fortandet gesims, vinduesindfatninger, bånd og fordakninger. Gennemgående sålbænk på 2. etage. Nye termovinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 29

Matr. nr. 503. Karré nr. 107/sg 44.
EDB nr. 45517-8.

Bygningen er opført i 1893 af snedker Fr. Bager.

2½ etages rødstensbygning med tegltag, 2 kviste samt 1 skorsten. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger, bånd, sålbænke og fordakninger. Kvaderfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige 2 og 3 fags grønmalede vinduer og nyere dørplade.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*

Kvalitetsgruppe II

St. St. Blichers Gade 31

Se også ill. Brammersgade (43).
Matr. nr. 502. Karré nr. 107/sg 44.



St. St. Blichers Gade 10, 8 og 6

EDB nr. 45518-6.

Bygningen er opført i 1893 af murer Simon Petersen.

2½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Karakteristiske, pudsede bånd, vinduesindfatninger og fordakninger samt hjørnelisener. Originale, grønmalede vinduer og original fyldingsdør.

1) *middel* 2) *middel* 3) *middel* 4) *god*

Kvalitetsgruppe II

○

St. St. Blichers Gade (2)

Se Jægergårdsgade 128.

St. St. Blichers Gade 4

Matr. nr. 483. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45491-0

Bygningen er opført i 1893 for H. Rasmussen.

2½ etages rødstensbygning med høj kælder og tegltag. Pudsede vinduesindfatninger og tandsnitsgesims. Gennemgående, trukket sålbænk under 2. etages vinduer. Nye brunbejdsede termovinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 6

Matr. nr. 494. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45493-7.

Bygningen er opført i 1893 af murer R. Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag. Pudset, fortandet gesims med konsoller. Pudsede vinduesindfatninger og fordakninger. Kvaderfuget underetage



St. St. Blichers Gade 12-14, 16 og 18

afsluttet med kordongesims. Nye brunbejdsede termovinduer. Ny hoveddør.
1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

St. St. Blichers Gade 8

Matr. nr. 495. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45495-3.

Bygningen er opført i 1893 af murer J. Mikkelsen.

Beskrivelse – se St. St. Blichers Gade 6, idet facadedekorationerne er identiske. Bygningen er 1 lag større, har 2 kviste, originale dannebrogsvinduer på 2. og 3. etage og original hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe II

St. St. Blichers Gade 10

Matr. nr. 496. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45498-8.

Bygningen er opført i 1893 for Jacob Jensen.

3½ etages pudset bygning med tegltag og 2 kviste. Tandsnitsgesims med konsoller. Karakteristiske vinduesindfatninger, fordakninger og gennemgående sålbænke. Kvaderfuguet underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige, hvidmalede vinduer på 2. og 3. etage, nyere vinduer i kviste og underetage. Ny hoveddør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 12-14

Matr. nr. 549. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45500-3.

Bygningen er opført i 1895 af snedker A. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag



St. St. Blichers Gade 20, 22 og 24

og 3 kviste. Tandsnitsgesims med konsoller. Pudseede vinduesindfatninger, fordakninger og gennemgående sålbænke. Kvaderfuguet underetage afsluttet med kordongesims. Portgennemgang i bygningens nordlige side. Oprindelige, hvidmalede vinduer og nyere dør.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 16

Matr. nr. 550. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45503-8.

Bygningen er opført i 1895 for købmand Jørgen Olesen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset tandsnitsgesims, pudseede vinduesindfatninger, bånd og sålbænke. 2. etages vinduer fremhævet med fordakninger og dekorerede brystninger. Delvis kvaderfuguet underetage afsluttet ned kordongesims. Oprindelige, rødmalede dannebrogsvinduer og original hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 18

Matr. nr. 551. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45505-4.

Bygningen er opført mellem 1895 og 1898 af murer Chr. Jensen.

3½ etages rødstensbygning med bølgeeternittag og 2 kviste. Pudset tandsnitsgesims, pudseede vinduesindfatninger, bånd, sålbænke og fordakninger over vinduer. Delvis kvaderfuguet underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige vinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



St. St. Blichers Gade 26, 28 og 30

St. St. Blichers Gade 20

Matr. nr. 552. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45507-0.

Bygningen er opført i 1895 af murermeister H. Rasmussen og murer Knudsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset tandsnitsgesims, vinduesindfatninger, bånd, sålbænke og fordakninger over 2. etages vinduer. Delvis kvaderfuguet underetage afsluttet med kordongesims. Nye tredelte vinduer med termoruder i stil med de oprindelige. Nyere 2 fløjet dør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 22

Matr. nr. 553. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45509-7.

Bygningen er opført i 1895 af malermeister Martin Arp.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset tandsnitsgesims, vinduesindfatninger, bånd, sålbænke og fordakninger over 2. etages vinduer. Dekorationsfrise under 2. etages vinduer. Delvis kvaderfuguet underetage afsluttet med kordongesims. Nye, brunbejdsede termovinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 24

Matr. nr. 554a. Karré nr. 106/sg 43.
EDB nr. 45511-9.

Bygningen er opført i 1895 af murer Rasmussen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Rundbuet stik over vinduer. Karakteristisk bredt pudset bånd over og under 1. etages vinduer. Oprindeli-

ge, grønmalede dannebrogsvinduer og nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade 26

Matr. nr. 519, 554b. Karré nr. 106/sg 43.

EDB nr. 45513-5.

Bygningen er opført omkring 1895 af snedkermester Jørgen Jensen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset tandsnitsgesims, vinduesindfatninger og gennemgående sålbænke. Pudset indgangsparti med fordækning. Oprindelige, brunmalede dannebrogsvinduer samt fin fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I



Strandparken

St. St. Blichers Gade 28

Matr. 518. Karré nr. 106/sg 43.

EDB nr. 45515-1.

Bygningen er opført i 1893-94 af murer Fr. P. Mikkelsen.

3½ etages rødstensbygning med tegltag og 1 kvist. Pudset tandsnitsgesims, pudsede vinduesindfatninger, bånd og sålbænke. 2. etages vinduer fremhævet med fordækninger og dekorerede brystninger. Delvis kvaderpudset underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige dannebrogsvinduer og fin fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

St. St. Blichers Gade (30)

Se Brammersgade 41.



Strandparken 1–19

Matr. nr. 732 au, av, aæ, ba, aø, az, ay, ax. Karré nr. 32/si 4.

EDB nr. 47059-2, 47060-6, 47061-4, 47062-2, 47063-0, 47064-9, 47065-7, 47066-5.

Strandparken var en nydannelse i det århusianske boligbyggeri og har Blihdahparken og andre stokbebyggelser i København som forbillede. Den blev opført i nationalfunktionalismens første år og bygger på funktionalismens ideer om lys og luft omkring boligen. Blokkene er placeret i et grønt område udlagt som fællesareal, hvorigennem Strandparkvej – en intern fordelingsvej – snor sig for mod nord at udmunde i Svendborgvej, der danner grænsen mellem Strandparken og Skanseanlægget. Strandparken fik ingen direkte efterfølgere i Århus, og er derfor som arkitekturhistorisk eksempel meget interessant. Hovedparten af bebyggelsen blev opført i årene 1935-36, og efter nogle økonomiske vanskeligheder opførtes de sidste blokke ud mod Strandvejen i 1953. Strandparken er tegnet af arkitekt Alfred Mogensen.

3 etages blokbebyggelse med lavt afvalmet paptag og stænkpuksede facader. Der er fra 1 til 4 opgange i blokkene. Karnapudbygninger ved flere lejligheder og altaner ved alle. Vinduerne er under udskiftning til nye hvidmalede termovinduer magen til de oprindelige. Oprindelige hoveddøre. Der er garageanlæg og tankstation under 4 blokke ud mod Marselisborg Boulevard.

1) *god* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I

bh, bi, bg. Karré nr. 31/si 5.

EDB nr. 47067-3, 47068-1, 47070-3, 47071-1, 47073-8, 47074-6, 47075-4, 47076-2, 47077-0, 47078-9.

Beskrivelse – se Strandparken 1–19.

1) *god* 2) *god* 3) *god* 4) *god*

Kvalitetsgruppe I



Strandparken



Strandparken

Strandparken 20–44

Matr. nr. 732 bb, bc, bd, be, a, bf, bk,



Strandvejen 2, 4, 6 og 8

Strandvejen

Strandvejen hed indtil år 1900 Hads Herreds Vej. Den blev nyanlagt i 1845-46; men vejen har eksisteret langt tilbage i tiden som en lokal vej langs stranden. Strandvejen er omlagt i 1901, 1939-40 og senest i 1978-79 i forbindelse med Marse-lis Boulevards underføring. Bebyggelsen er hovedsagelig lokaliseret på vestsiden. Østsidens bebyggelse er mere spredt og udgøres af forholdvis lave bygninger orienteret mod havneområdet. Langs østsiden er opsat dels en mur, dels et træplankeværk, som længere mod syd afløses af træbe-plantning.

Vestsidens bebyggelse er overvejende 4½ til 5½ etages ejendomme. Åbninger ved den ældre villa »Lille Rosenborg« og ved de to dobbeltvillaer orienteret mod Hei-bergsgade medfører en noget usammen-hængende gedefacade. Særlig bemærkel-sesværdig er dog det store ejendomskom-pleks »Skansen«, oprindelig opført som hotel i forbindelse med landsudstillingen i 1909. »Skansen« er opført i barok- og skønvirkeinspireret stil med et imponeren-de, borglignende hjørnetårn.

På en del af de grønne områder, hvor landsudstillingen var placeret, opførtes fra 1936 byens første stokbebyggelse Strandparken. Bebyggelsen er på grund af det kuperede terræn i et højere niveau end Strandvejen og er følgelig ikke påvirket så voldsomt af Strandvejens trafik.

Strandvejen (2)

Se Jægergårdsgade 150.



Strandvejen 8 A-8 B og 10 A-10 B

Strandvejen 4

Matr. nr. 166a. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 23021-4.

Bygningen er formodentlig opført i 1898 af tømrermester M. Christensen.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 2 kviste. Pudset konsolgesims, vin-duesindfatninger og fordakninger over vinduer. Pudset dekorationsfelt under 2. etages vinduer og gennemgående sålbænke. Altaner på 2., 3. og 4. etage med murede sider og støbejernsrækværk til forsiden. Underetagen refendfuguet og afsluttet med kordongesims. Original hoveddør og hvidmalede dannebrogsvinduer.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 6

Matr. nr. 166f. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 47232-3.

Bygningen er formodentlig opført i 1898 af tømrermester A. P. Hansen.

Beskrivelse – se Strandvejen 4. Oprin-delige, brunmalede dannebrogsvindu-er.

1) middel 2) god 3) god 4) dårlig
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 8

Matr. nr. 168e. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 47233-1.

Bygningen er formodentlig opført i 1898 af tømrermester J. P. Jensen.

Beskrivelse – se Strandvejen 4. Der er isat nye termovinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III



Strandvejen 12

Strandvejen 8 A

Matr. nr. 167f. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 47235-8.

Bygningen er opført i 1913, tegnet af murermester A. Laursen for murermes-ter M. P. Mogensen og tømrermester S. A. Madsen.

5½ etages rødstensbygning med glase-ret mansardtegltag og 7 kviste. Karak-teristiske karnapper, hvor midterkar-nappen er afsluttet med altan og svun-gen gavlkvist, og hjørnekarnapper er af-sluttet med afvalmede kviste. Altaner mellem karnapper. Fremtrukket stik over vinduer. Granitstenssokkel. Op-rindelige, hvidmalede vinduer og ori-ginale døre. Oprindelige butiksin-dret-ninger ombygget til beboelse på uheldig måde.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 8 B

Matr. nr. 167g. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 47250-1.

Opførelse og beskrivelse – se Strandve-jen 8 A.

1) middel 2) middel 3) middel 4) dårlig
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 10 A

Matr. nr. 168b. Karré nr. 108/sf 1. EDB nr. 47253-6.

Bygningen er opført i 1936, tegnet af arkitekt Peder Møller for tømrermester Chr. Jacobsen.

6½ etages rødstensbygning med tegltag og 4 kviste. Funktionalistisk præget bygning. To gennemgående karnapper med tilhørende altaner. Pudsede ind-fatninger omkring vinduerne. Karakte-

ristiske runde vinduer over indgangsdøre. Originale, hvidmalede trævinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 10 B

Matr. nr. 168c. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47254-4.

Opførelse og beskrivelse – se Strandvejen 10 A.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 12

Matr. nr. 343 a, 252 a, 257, 381 b, 617 b.
Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47255-2.

»Lille Rosenborg« er opført i 1877, tegnet af arkitekt Carl Lange for gårdejer P. Rasmussen.

2½ etages rødstens villabygning med afvalmet tegtag, 1 kvist samt 2 skorste-
ne. Pudset karnap afsluttet med mindre
spir. Pudset gesims, vinduesindfatninger,
vandret bånd samt høj sokkel. Nye-
ere sortbejdsede termovinduer. Byg-
ningen ligger tilbagetrukket med have-
anlæg foran.

1) *middel* 2) *middel* 3) *dårlig* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 14

Matr. nr. 623. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47256-0.

Bygningen er opført i 1896 af murerme-
ster Chr. Jensen.

4½ etages rødstensbygning med tegtag
og 2 kviste. Pudset, forandret gesims,
vinduesindfatninger og fordakninger
over 3. og 4. etages vinduer. To altaner
med pudsede sider og støbejernsræk-
værk i forsiden. Dekorationsfrise under
2. etages vinduer. Kvaderfuguet under-
etage og delvis kvaderfuguet 2. etage ad-
skilt af kordongesims. Oprindelige,
blåmalede 2 og 3 fags vinduer og nyere
dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 16

Matr. nr. 622. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47257-9.

Strandvejen 16 og 18 er opført i 1897 af
murermestrene Jens og Rasmus Hviid
og tegnet af Jens Hviid.

4½ etages rødstensbygning med tegtag
og 2 kviste. Pudset, forandret gesims,
vinduesindfatninger og fordakninger
over 3. og 4. etages vinduer. Dekora-
tionsfrise under 2. etages vinduer. Kvad-
erfuguet underetage og delvis kvader-



Strandvejen 18, 16 og 14

fuguet 2. etage adskilt af kordongesims.
Oprindelige 2 og 3 fags vinduer og 2
fløjet fyldingsdør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 18

Matr. nr. 621. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47258-7.

Opførelse og beskrivelse – se Strandve-
jen 16, dog nyere dør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 30 A

Matr. nr. 626b. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47262-5.

Bygningen er opført i 1897 af murerme-
ster Jens Mikkelsen.

5½ etages rødstensbygning med tegl-
tag. Pudset, forandret gesims med kon-
soller. Pudsede vinduesindfatninger,
bånd mellem vinduer, fordakninger,
brystningsdekorationer og gennemgå-
ende sålbænke. Pudset underetage samt
delvis kvaderfuguet 2. etage. Lejligheder
indrettet i tidligere butiklokaler. Nye
termovinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 30 B

Matr. nr. 627a. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47263-3.

Bygningen er opført i 1897, tegnet af A.
Jenscn. Bygget af tømrermester C. A.
Christensen for enkefru E. Kudera.

5½ etages rødstensbygning med tegl-
tag. Pudset, forandret gesims og kvad-
rede hjørnelisener. Pudsede vindues-



Strandvejen 32, 30 B og 30 A

indfatninger, brystningsdekorationer,
fordakninger og gennemgående sål-
bænke. To pudsede altaner. Refendfug-
get underetage. Nye termovinduer.

1) *middel* 2) *god* 3) *middel* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe III

Strandvejen 32

Matr. nr. 532. Karré nr. 108/sf 1.
EDB nr. 47264-1.

Bygningen er opført i 1907, tegnet af
murermester A. Laursen for entrepren-
ør H. Jensen.

4½ etages pudset bygning med tegtag.
Karnap fra 2. til 4. etage. Dekorerede
brystninger ved 3. og 4. etages vinduer.
Refendfuguet underetage afsluttet med
kordongesims. Oprindelige, hvidma-
lede vinduer samt fordakninger og over-
vindue over ny hoveddør.

1) *middel* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 34

Matr. nr. 83c, 732 ad. Karré nr. 108/sf
1.
EDB nr. 47266-8.

Opførelse og beskrivelse – se Strandve-
jen 36.

1) *god* 2) *god* 3) *god* 4) *dårlig*
Kvalitetsgruppe II

Strandvejen 36

Matr. nr. 83a, 732aa. Karré nr. 108/sf
1.
EDB nr. 47267-6.

Dette store ejendomskompleks, kaldet
»Skansen«, er opført i 1908, tegnet af
arkitekt Hjalmar Kjær for murermester
Rasmus Hviid. Ejendommen blev byg-
get som hotel til landsudstillingen i



Strandvejen 36-34

1909 med en stor serveringsterrasse og restauration i stueetagen. Kort efter landsudstillingen ombyggedes »Skansen« til lejligheder. Det store hjørnetårn havde oprindelig et spir/lanterne.

4½-5½ etages rødstensejendom med glaseret tegltag. Bygningen har en meget sammensat karakter og indeholder en del nybarokke stiltræk. Særlig karakteristisk er den udbredte anvendelse af groft tilhugne granitsten i de to nederste etager. Bygningen karakteriseres ligeledes af det store 7 etages hjørnetårn, fremtrukne murede partier, karnapper og gavlkviste. Murede stik over vinduer på 2., 3. og 4. etage. Originale hoveddøre og hvidmalede vinduer, småsprosede foroven.

1) god 2) god 3) god 4) middel*

* Bygningens placering op til det grønne anlæg hæver det miljømæssige helhedsindtryk.

Kvalitetsgruppe I



Tietgens Plads 1, 3 og 5

Tietgens Plads

Tietgens Plads er anlagt i 1905 og navngivet året før. Pladsen er opkaldt efter C. F. Tietgen (1829-1901), dansk forretningsmand. Bygningerne ved Tietgens Plads er velproportionerede 4½ etages ejendomme, opført som sluttet bebyggelse i blank mur eller med pudsede facader. Homogenitet samt de karakteristiske karnapper kendetegner pladsens bebyggelse. Pladsens beplantning præger kvarteret positivt i miljømæssig henseende, men selve anlæggets arkitektoniske udformning er i tidens løb noget forringet. Jævnfør fotografiet fra 1908, som viser den fint anlagte plads, der er helt i pagt med de intentioner, Amt og Kampmann havde med kvarteret.

Tietgens Plads 1

Se også ill. Hans Broges Gade (4). Matr. nr. 741 f. Karré nr. 37/si 6. EDB nr. 49862-4.

Ejendommen er opført i 1908 af murermester M. B. Severinsen.

4½ etages pudset hjørnejendom med skifertag og 10 kviste. 3 gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage, hjørnekarnappen er afsluttet med spir, de øvrige med svungne gavlkviste. 3 altaner med støbejernsgitter. Kannelerede pilastrer i facaden, trukket og profileret hovedgesims og dekorationsfelt under 3. og 4. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige 2 og 3 fags vinduer og oprindelige hoveddøre med fint dekorerede, pudsede indfatninger. Butik i kælderetagen.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 3

Matr. nr. 741 g. Karré nr. 37/si 6. EDB nr. 49863-2.

Opførelse og beskrivelse – se Tietgens Plads 1. Bygningen er opført samtidig og har samme facadeudsmykning som nummer 1.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 5

Matr. nr. 741 h. Karré nr. 37/si 6. EDB nr. 49865-9.

Bygningen er opført i 1905 af tømrermester Møller.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 7 ovenlysvinduer. 2 pudsede karnapper fra 2. til 4. etage. Pudsede for-



Tietgens Plads



Tietgens Plads 7, 9 og 11

dakninger og vinduesindfatninger samt rundbuefrise ved 2. og 3. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Original hoveddør og hvidmalede vinduer.

1) middel 2) god 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 7

Matr. nr. 741 i. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 49872-1.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt N. S. Bech.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag. Pudset konsolgesims, vinduesindfatninger og karnap fra 2. til 4. etage. Brystningsdekorationer ved 2. 3. og 4. etages vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Originale, grønmalede vinduer og ny hoveddør med fordakning og trekantfronton.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

Tietgens Plads 9

Matr. nr. 741 l. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 49875-6.

Bygningen er opført i 1907, tegnet af murermester Alf. Knudsen for murermester N. P. Knudsen.

4½ etages rødstensbygning med skifer-tag. Pudset gesims, vinduesindfatninger og guirlandedekorerede brystninger ved 3. etage. To pudsede, gennemgående karnapper fra 2. til 4. etage. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims, samt kælderbutik, domineret af uheldig skiltning. Originale, gråmalede vinduer og ny hoveddør.

1) middel 2) god 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I



Tietgens Plads 2

Tietgens Plads 11

Se også ill. J. Michaelsens Gade (1).
Matr. nr. 741 m. Karré nr. 37/si 6.
EDB nr. 49877-2.

Bygningen er opført i 1907, tegnet af murermester A. Laursen for murermester M. B. Severinsen.

4½ etages pudset hjørnejendom med 11 kviste. Konsolgesims, 2 gennemgående karnapper samt 3 altaner med støbejernsrækværk. Pudsede fordakninger over vinduerne og refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye hvide plasticvinduer med undtagelse af 4 ældre brunbejdsede termovinduer i underetagen. Original fyldingsdør.

1) middel 2) middel 3) middel 4) god
Kvalitetsgruppe II

☆

Tietgens Plads (2)

Se Hans Broges Gade 2.

Tietgens Plads 4

Matr. nr. 737 g. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 49864-0.

Bygningen er opført i 1905 af tømrermester S. Møller.

4½ etages rødstensbygning med tegltag og 3 ovenlysvinduer. Pudset gesims, indfatninger og fordakninger samt brystningsdekorationer ved vinduer. Pudset gennemgående karnap fra 2. til 4. etage. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Nye store termovinduer og ny hoveddør. Altaner på 3. og 4. etage i østgavlen.

1) middel 2) middel* 3) god 4) god
* Nyt snedkerarbejde er arkitektonisk afvigende.

Kvalitetsgruppe II



Tietgens Plads 2, 4 og 6

Tietgens Plads 6

Matr. nr. 737 i. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 49866-7.

Tietgens Plads 6 og 8 er opført i 1906 for P. Chr. og H. Pedersen.

4½ etages pudset bygning med hølge-eternittag og 5 ovenlysvinduer. Karnap fra 2. til 4. etage. Profileret gesims og gennemgående sålbænk på 4. etage. Pilasterinddelt facade. Dekorationsfrise over og under vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Oprindelige 2 og 3 fags hvidmalede vinduer og fordakning over ny dør med råglas.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 8

Matr. nr. 737 k. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 49874-8.

Opførelse og beskrivelse – se Tietgens Plads 6. Bygningen har 2 kviste og skifertag.

1) middel 2) middel 3) god 4) god
Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 10

Matr. nr. 737 m. Karré nr. 40/si 4.
EDB nr. 49876-4.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for indremissionær A. Nielsen.

4½ etages pudset bygning med skifer-tag og 2 kviste. Karnap fra 2. til 4. etage. Pudset konsolgesims og delvis kanelerede pilastre i facaden. Riffede dekorationsfelter under vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Originale, hvidmalede vinduer og nyere hoveddør. Døråbningen ud-



Tietgens Plads 8, 10, 12 og 14

smykket med trekantsfronton.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 12

Matr. nr. 737n. Karré nr. 40/si 4.

EDB nr. 49878-0.

Bygningen er opført i 1906, tegnet af arkitekt R. Frimodt Clausen for maskinarbejder L. R. Laursen.

4½ etages pudset bygning med skifer-tag og 2 kviste. En karnap fra 2. til 4. etage. Pudset konsolgesims og fordakninger over vinduer. Riffede dekorfelter under vinduer. Refendfuget underetage afsluttet med kordongesims. Originale, hvidmalede vinduer og original hoveddør med facetslebne ruder. Døråbningen udsmykket med trekantsfronton.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Tietgens Plads 14

Matr. nr. 737p. Karré nr. 40/si 4.

EDB nr. 49879-9.

»Tietgenshus« er opført i 1907, tegnet af arkitekt N. S. Bech for murermester S. Jensen.

4½ etages rødstens hjørneejendom med skifertag og 6 kviste. Pudset konsolgesims og vandrette bånd. 2 karnapper afsluttet med svungne gavlkviste og hjørnekarnap med spir. Facaden er inddelt af pilastre, hvilende på kordongesims. Rundbuede vinduesåbninger og karakteristiske stik over vinduer. Original hoveddør omgivet af portal og originale, hvidmalede vinduer. Enkelte vinduer i underetagen er udskiftet til plasticvinduer. Hjørnebutik.

1) middel 2) middel 3) god 4) god

Kvalitetsgruppe I

Arkade. Fortløbende, buetformet åbning på søjler eller piller. Arkaden kan også være blændet, hvorved den inddeler facaden rent dekorativt.

Baluster. Rund eller kantet, ofte profileret rækværkssøjle af sten eller træ, undertiden formet i pudset.

Barok. Betegnelse for den almindelige byggestil i perioden 1620–1750. I Danmark repræsenteres denne stil først og fremmest ved arkitekterne Lambert van Haven, I. C. Krieger og Lauritz de Thura.

Base (eller basis). Den profilerede del af en søjles fodstykker.

Berappe. Påføre et tyndt ujævnt pudslag, der lader underlagets ujævnheder træde frem, således at f. eks. forbandtet i en muret væg kan ses. Fremgangsmåden er følgende: Mørtlen kastes på med en ske og trækkes straks efter af igen med skeen eller et stålbrædt, derefter kastes den resterende mørtel ud med en våd kost. Sammenlign: *Vandskuring*.

Blending. Flad murniche.

Dorisk stil. Betegnelse for en antik græsk byggestil, hvis søjleform imidlertid også anvendes i senere arkitektur. Doriske søjler har ingen basis, og søjleskaftet er forsynet med kannelurer (lodrette riller), der mødes i skarpe kanter.

Empire. Betegnelse for byggestil. Anvendtes i Danmark i 1800-tallets begyndelse.

Forblændersten. Skalmuringssten (forblændersten, blindsten) er fremstillet af ler, som tåler en høj brændingstemperatur, så de bliver tætte, frostfaste og uimodtagelige for snavs.

Fordakning. Dekorativ afslutning over vindue eller dør, formet som gesims, trekantet eller buet fronton el. lign.

Frontispice. Gavl på en bygningsfacade eller hovedafslutning over vindue eller dør. Frontispicen er som regel formet som en trekant (trekantsfronton), undertiden dog som et segment (cirkelafsnit.)

Funktionalisme. Betegnelse for en byggestil i perioden 1930–50. De betydelig-

ste repræsentanter for denne byggestil i Danmark var arkitekterne Ivar Bentsen, Arne Jacobsen, H. E. Langkilde m. fl.

Fyldingsdør. Dør, der ved rammer er indelt i mindre felter, som udfyldes med en træflader, evt. glasparti, fylding.

Gavlkvist. Kvist i fortsættelse af husets facade. Kvisten afsluttes af et heltag, hvis tagryg står vinkelret på husets tagryg.

Glaseret tegl. Tagsten og mursten overtrukket med glasur, som giver teglstene en blank overflade. Forekommer ofte i farverne grøn og sort.

Gotik. Betegnelse for den fremherskende byggestil i perioden 1250–1550, også kaldet spidsbuestil.

Grundmur. Murværk, der er opført af mursten.

Halvtag. Tag, der kun har fald til én side, taget består således kun af en helflade.

Halvalm. Se *Valmtag*.

Heltag. Tag bestående af to tagflader, der fra tagryggen har fald til hver sin side.

Helvalm. Se *Valmtag*.

Hovedgesims. Gesims, vandret profileret bånd, der afslutter en bygningsfacade umiddelbart under taget og bærer tagudhænget.

Jonisk. Betegnelse for antik byggestil, der fra Lilleasien i 400-tallet kom til Grækenland, hvor den fortrængte den doriske stil. Den joniske søjle, hvis kannelurer skilles af brede rande, og som er forsynet med basis og kapitæl med volutter, anvendes også i senere arkitektur.

Jugendstil. Betegnelse for byggestil/kunststrømning i perioden 1900–1908 opkaldt efter München-tidsskriftet »Jugend« stiftet 1895.

Kantakker. Takkerne på en trappeformet kamgavl, d. v. s. en gavl, hvor murene går op over tagfladen.

Kannelering. Riller i søjle eller pilleskaft med det formål at skabe en slank, elastisk form.

Kapitæl. Søjlehoved.

Karnap. Fremspringende parti på en bygningsfacade, med tag og vinduer.

Er som regel ikke i kontakt med jorden.

Karnis. S-formet, undertiden konkav-konveks formet, profileret bygningsdel.

Klassicisme. Betegnelse for byggestil ca. 1775–1850. De betydeligste repræsentanter for den klassicistiske byggestil i Danmark var arkitekterne C. F. Harsdorff og C. F. Hansen.

Kompositkapitæl. I den ældre kejsertid udformede romerne, ved særlig at understrege voluteleddet, det såkaldte »Kompositkapitæl«, der opfattedes som en forening af den joniske og korinthiske stil.

Konsol. Profileret fremspring af sten eller træ, der bærer bygningsdel eller figur.

Kordongesims. Vandret, lidt fremspringende led på en bygningsfacade, anbragt mellem 1. og 2. etage.

Kragsten. Fremspringende sten i bortkant, gesims og lignende på bygningsfacader.

Kurvehanksbue. Murstik formet som håndtaget på en kurv. Sammensat af tre eller flere cirkelbuer, således at tangentterne er fælles i skæringspunktet.

Kvaderfugning. Pudsning, fortrinsvis af facader, der efterligner kvadere, tilhugne natursten.

Lisen. Flad retkantet murpille uden basis og kapitæl (se disse).

Louis Seize. Overgangsstilen mellem rokokko og nyklassicisme, som i Frankrig faldt under Ludvig XVI's regering (1774–92).

Mansardtag. Tagkonstruktion, hvor taget på hver side af tagryggen består af to flader, der møder hinanden i en stump vinkel. Bag den nederste og stejleste, undertiden næsten helt lodrette flade, kaldet mansarden, findes mansardetagen.

Maskehoved. Relief, der forestiller et eller flere ansigter set forfra.

Maskinsten. Maskinformede mursten, fremstillet af en ret tør lermasse, hvorved stenen får en glat overflade.

Matrikel. Fortegnelse over faste ejendomme. Hver ejendom betegnes med

et matrikelnummer.

Midtrisalit. Se *Risalit*.

Murtinde. Fritstående murafslutning på tårne, gavle m. m.

Nationalromantik. Betegnelse for byggestil i perioden 1890–1902. De betydeligste repræsentanter for denne byggestil i Danmark var arkitekterne Martin Nyrop, Martin Borch og Hack Kampmann.

Neo-renæssance. Betegnelse for byggestil i perioden 1870–1890. Neo-renæssancen (nyrenæssancen) havde den italienske og franske renæssance som forbillede og benævnedes derfor italiensk eller fransk neo-renæssance.

Nybarok. Betegnelse for byggestil i perioden 1902–1915 med barokken som forbillede. Den barokke indflydelse forbindes med en almindelig engelsk påvirkning. De betydeligste repræsentanter for denne byggestil i Danmark var arkitekterne Ulrik Plesner og Andreas Clemmensen.

Nygotik. Gotikefterlignende byggestil, opstået i slutningen af 1900-tallet. Størst udbredelse fik den ved de mange kirkeopførelser omkring århundredskiftet.

Nyklassicisme. Betegnelse for byggestil i perioden 1915–1930. De betydeligste repræsentanter for denne byggestil i Danmark var arkitekterne Carl Petersen, Ivar Bentsen og Kay Fisker.

Ornamenter. Betegnelse for udsmykningsmotiver.

Pilaster. Flad, rektantet murpille forsynet med basis og kapitæl (se disse). Sammenlign *Lisen*.

Planlægningsmæssige begreber.

Regionplan. Regionplanloven skal sammen med planlægningen i kommunerne sikre en fysisk, ressourcemæssig og økonomisk planlægning i de enkelte amter.

Kommuneplan. En oversigtlig fysisk plan, d. v. s. en plan, som først og fremmest giver sig udslag i fastlæggelse af arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen som helhed. Loven trådte i kraft d. 1. februar 1977. De enkelte kommuners planer forventes først udført omkring midten af 1980'erne.

§ 15-rammer. § 15-rammerne er et midlertidigt styringsinstrument for kommunens mere detaljerede fysiske planlægning, – lokalplanlægningen. § 15-rammerne er gældende fra kommuneplanlovens ikrafttræden (1. februar 1977) til der foreligger en godkendt kommuneplan.

Lokalplan. En lokalplan uddyber eller ændrer de bestemmelser, som er gældende ifølge kommuneplanen eller de midlertidige § 15 rammer. En lokalplan skal tilvejebringes, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En lokalplan skal

endvidere tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Tilvejebringelsen af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom.

Rammelokalplan. Rammelokalplan er en lokalplan, som kun fastlægger de overordnede hovedtræk. Områdets nærmere anvendelse og bebyggelsens placering og udformning og bevaring af eksisterende miljø samt placering af parkerings- og opholdsarealer vil blive fastsat i senere lokalplaner.

Bevarende lokalplan. En bevarende lokalplan kan have karakter af en rammelokalplan, men også være en mere detaljeret lokalplan, som ud over bestemmelserne om områdets anvendelse, bebyggelsesform m. v. også indeholder bestemmelser om, at eksisterende karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares.

Profilsten. Teglsten, formet i det våde ler. Anvendes i gesimser, sålbænke, portaler, vinduesstik m. m.

Refendfugning. Pudsnings af mur med vandrette fuger.

Renæssance. Betegnelse for byggestilen i perioden 1530–1630.

Risalit. Fremhævet facadeparti, oftest midtparti (midtrisalit) eller yderpartierne (siderisalit).

Romansk. Betegnelse for den tidlige middelalderlige byggestil, også kaldet rundbuestil, ca. 1000–1250.

Savskifte. Række af skråtstillede mursten med kanten fremester som tænderne på en sav; benyttes væsentligst i gesimser.

Segmentfronton. Se *Frontispice*.

Senklassicisme. Betegnelse for byggestil i perioden 1850–1890. De betydeligste repræsentanter for denne byggestil i Danmark var arkitekterne G. F. Hetch, Gottlieb Bindesbøll og Schinkel.

Siderisalit. Se *Risalit*.

Skalk. Tagkonstruktion, der opnås ved, at der forneden på hvert spær anbringes et trekantet tømmerstykke (skalk), således at taget kan trækkes ud over en fremspringende gesims. Tagfladen får derved en større eller mindre udsvajning eller opskalkning.

Skifte. Betegnelse for vandret murstenslag.

Sternlinie. Den linie (på bjælken), hvorefter spærene sættes, eller som er skæringslinie mellem spærenes overside og underlaget (spærfoden).

Stik. Aflastende murværk over muråbning eller blænding.

Sålbænk. Lille fremspring fra muren anbragt under vindue, vinduesgesims.

Tagrytter. Lille tårn eller spir anbragt på

tagryggen.

Tandsnit. Små rektangulære klodser, anbragt som »tænder« i en tæt, vandret række som del af en gesims.

Taskekvist. Kvist med halvtag, der udgår fra bygningens tagryg.

Udkragning. Vandret bygningsled eller stokværk, der springer frem foran den underliggende murflade.

Valmtag. Tag, der ved gavlene afsluttes med skrå tagflade; går disse lige så langt ned som de øvrige tagflader, kaldes det helvalm, går de kun halvt så langt ned, halvvalm.

Vandskuring. Tyndt pudslag, hvorigenem stenene kan ses. Fremgangsmåden er den samme som ved berapning (se denne); i stedet for en kost skures der dog til sidst med en mursten.

Volut. Spiralrullet bygningsdekoration.

Vorhangsbogen. Vinduesoverligger udformet som ophæstede gardinforhæng.

Ørelisen. Lisen, der til begge sider foroven har en lille rektantet udvidelse. Ørelisener placeres som indramninger omkring blændinger.

☆

LITTERATURFORTEGNELSE

Danske arkitekturstrømninger 1850–1950 af Knud Millech og Kay Fisker.

Bygningskunst og stilarter af Wilfried Koch.

Gamle Århusgader, anden samling, af Emanuel Sejr.

Støj i byen, Del I, af Henrik Hvidtfeldt. Statens Byggeforskningsinstitut 1974.

En byplansag i Århus – en undersøgelse af bebyggelsesplanerne for Marselisborg jorder, af Jens Erik Sørensen 1978. Institut for kunsthistorie, Århus Universitet.

Ingeniøren, ugeblad udg. af Dansk Ingeniørforening, nr. 51 årg. 1898.

Berliner Architekturwelt, tysk tidsskrift for bygningskunst m. v., årg. 1908.

Byfornyelse – et debatoplæg. Byggeriets Udviklingsråd 1977.











Redegørelse om by- og boligforbedring, Boligministeriet 1978.

Forslag til lov om boligforbedring og byfornyelse. Boligministeriet 1979.

Kommuneplanloven ved Bendt Andersen og Ole Christiansen.




SIGNATURFORKLARING


	Før	1870
	1870 -	1879
	1880 -	1889
	1890 -	1899
	1900 -	1909
	1910 -	1919
	1920 -	1929
	1930 -	1939
	Efter	1939
	Byggeår ukendt	

**REGISTRANT - ÅRHUS
FREDERIKSBERG ØST
STADSARKITEKTENS KONTOR 1979**

**BYGNINGERNES ALDER
MÅL 1:3000**















GRAFISK ILLUSTRATION AF MILJØMÆSSIGE FORHOLD

Væsentlige miljøpåvirkende faktorer:

Miljøforstærkende byelementer




-  Offentlige anlæg og andre områder af rekreativ og miljømæssig betydning
-  Karakteristiske pladser
-  Karakteristiske forhaver
-  Træbeplantning af betydning for bybilledet

Trafik- og støjforhold

-  Svagt trafikerede gader. Acceptable trafikstøjsforhold, < 1.000 pr/døgn og generelt under 60 dB (A).
-  Stærkt trafikerede gader. Noget miljøbelastende trafikstøjsforhold, fra 1.000-10.000 pr/døgn og generelt fra 60-70 dB (A).
-  Meget stærkt trafikerede gader. Miljøbelastende trafikstøjsforhold, > 10.000 pr/døgn og generelt over 70 dB (A).
-  Jernbanetrafik. Miljøbelastende trafikstøjsforhold, generelt omkring 70 dB (A).


Sammenfattende bedømmelse af omgivelsernes helhedskarakter:

Jævnfør afsnittet om registrering- og klassifikationsmetode

-  **God** Gaderummets interiør og bygningernes udformning skaber harmoniske og karakteristiske helheder.
-  **Middel** Gaderummets interiør og bygningernes udformning skaber en sammenhæng, som dog svækkes af punktvis afbrydelser.
-  **Dårlig** Gaderummet har en usammenhængende karakter og/eller er udsat for miljømæssig belastning, f.eks. trafikalt.

REGISTRANT - ÅRHUS
FREDERIKSBERG ØST
STADSARKITECTENS KONTOR 1979

MILJØMÆSSIG HELHEDSKARAKTER
MÅL 1:3000



Frederiks Alle
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Godthaabsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Dannebrogsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Ingerslevs Boulevard
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Lundingsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Kroghsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Istedgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Hallssti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Dybbølsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Helgolandsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Jægergaardsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Godthaabsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Ole Romers Gade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Montanngade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Pauls Gade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Pauls Gade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Pauls Gade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Pauls Gade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37


Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37


Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Skt. Annæsgade
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37





**REGISTRANT - ÅRHUS
FREDERIKSBJERG ØST**
STADSARKITEKTENS KONTOR 1979

BYGNINGSKLASSIFICERINGSKORT
MÅL 1:2000

KVALITETSGRUPPER*

- I SÆRDELES GOD
- II GOD
- III MIDDEL
- IV DÅRLIG
- IKKE REGISTRERET

* Jfr. registrantens afsnit om registrerings- og klassificeringsmetode

